

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მ. ბალიაშვილი

საზოგადო მოწყვეტილობათა პრინციპები

რეკომენდებულია სტუ-ს
სარედაქციო-საგამომცემლო
საბჭოს მიერ, ოქმი №2

თბილისი
2013

უავ 6812

განხილულია საზომი მოწყობილობათა კონსტრუირების მირითადი საკითხები. კერძოდ, კონსტრუქციის ტექნოლოგიურობის უზრუნველყოფის მეთოდები, საზომი მოწყობილობების და მათი ელემენტების ტიპიზაციის, უნიფიკაციის, სტანდარტიზაციის, იერარქიული კონსტრუირების პრინციპები. მოცემულია საიმედოობის, თბური რეების უზრუნველყოფის, ხელშემლასთან ბრძოლის, გარე ზემოქმედებებისაგან დაცვის (IP ხარისხი), კომპონირების მეთოდები.

აღწერილია თანამედროვე მიკროსქემების კორპუსების, ნაბეჭდი სამონტაჟო (სამაკეტო) ფირფიტების (ევროპლატა), ფირფიტის დასამზადებელი მასალების, საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოებისა და ავტომატიკისათვის გამოყენებული კორპუსების და დგარების სახეები და მათი სტანდარტიზაციის მეთოდები.

განხილულია SMT და THT ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული აწყობის ტექნოლოგიური პროცესები. მოყვანილია მირითადი ცნებები ერგონომიკის სფეროდან.

რეცენზირები: პროფესორი ზ. წვერაიძე,

პროფესორი ზ. აზმაიფარაშვილი

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2013

ISBN 978-9941-20-297-7

1. კონსტრუირებისა და დაპროექტების არსი

1.1. ძირითადი ცნებები

დაპროექტება - წინასწარი სახის ანუ პროტოტიპის (პროექტის) შექმნის პროცესი საგარაუდო ან შესაძლო ობიექტის, მდგრადარეობის, დოკუმენტაციის კომპლექტის, რომელიც გამოზნულია განსაზღვრული ობიექტის შექმნის, ექსპლუატაციის, რემონტის და ლიკვიდაციისათვის, აგრეთვე შუალედური და სამოლოო გადაწყვეტილებების შემოწმებისა და აღწარმოებისათვის, რომელთა საფუძველზეც იყო შემუშავებული მოცემული ობიექტი.

დაპროექტება შესაძლოა შეიცავდეს რამდენიმე ეტაპს, ტექნიკური დაგალების მომზადებიდან საცდელი ნიმუშის გამოცდამდე.

დაპროექტებას გააჩნია მეთოდოლოგია, რომელიც შეიცავს მოქმედების სტრუქტურას, პრინციპებს და წორმებს, სუბიექტებს, ობიექტებსა და მის მოდელებს, მეთოდებს და სხვ.

დაპროექტების პროცესში გამოთვლის ეტაპთან და ექსპრიმენტულ გამოვლენებთან ერთად გამოყოფენ კონსტრუირების პროცესს.

კონსტრუირება - ქმედებათა ერთობლიობა დასამუშავებელი ობიექტის მატერიალური სახის შესაქმნელად.


კონსტრუირება შესაძლოა განხორციელდეს:

- ხელით - სახაზავი ინსტრუმენტების გამოყენებით (მაგალითად, კულმაპის);
- ავტომატიზებულად - საპროექტო სამუშაოების ავტომატიზების სისტემების გამოყენებით (CAD);
- ავტომატურად (ადამიანის მონაწილეობის გარეშე) - ინტელექტუალური საინფორმაციო სისტემის საშუალებით.

დაპროექტებისას უნდა გავითვალისწინოთ სამეცნიერო-ტექნიკური პროდუქციისადმი ტიპომრივი მოთხოვნები, რომელთაც მიეკუთვნება შემდეგი მაჩვენებლები: ფუნქციური (დანაშაულების); საიმედოობის; ტექნოლოგიურობის; სტანდარტიზაციის და უნიფიკაციის; მაგნეზიუმედებების შეზღუდვის, ერგონომიკულობის და ეკოლოგიურობის, ესთეტიკურობის; ეკონომიკურობის; საპატენტო-სამართლებრივი.

1.2. სისტემური დაპროექტება

ობიექტების შექმნისას აუცილებელია მათი განხილვა სისტემის სახით ანუ როგორც ურთიერთდაკავშირებული შიგა ელემენტების კომპლექსისა, რომელთაც აქვთ გარკვეული სტრუქტურა, განსხვავებული თვისებები და სხვადასხვა შიგა და გარე კავშირები. გამოიკვეთა დაპროექტების ახალი იდეოლოგია, რომელსაც ეწოდება სისტემური დაპროექტება. იგი კომპლექსურად წყვეტს დასახულ ამოცანებს, ითვალისწინებს ცალკეული ობიექტ-სისტემების და მათი ნაწილების ურთიერთგავლენას და ურთიერთკავშირს, აგრეთვე გარემოსთან ურთიერთქმედებას, ითვალისწინებს მათი ფუნქციონირების სიციალურ ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ შედეგებს. სისტემური დაპროექტება ეყრდნობა დასაპროექტებელი ობიექტისა და დაპროექტების პროცესის დაწვრილებით ერთობლივ განხილვას (ნახ. 1.1).



ნახ.1.1

განვიხილოთ სისტემური დაპროექტების პრინციპები.

სისტემური დაპროექტება უნდა ეყრდნობოდეს სისტემურ მიდგომას. საგარაუდოთ მათგან უმნიშვნელოვანესია:

- პრაქტიკული სარგებლივობა;
- შემადგენელი ნაწილების ერთობლიობა (მიზანშეწონილია წებისმიერი რთული თუ მარტივი ობიექტი განვიხილოთ როგორც სისტემა, რომლის შიგნით შესაძლოა გამოვყოთ ლოგიკურად დაკავშირებული უფრო მარტივი ნაწილები - ქვესისტემები);
- დროში ცვალებადობა (ობიექტის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპების გათვალისწინება).

საჭიროა განისაზღვროს საპროექტო სამუშაოების მონაწილეები (ხუდიფერები).

დაპროექტების შედეგია პროდუქცია - პროექტი, ამიტომ ამ სამუშაოს მონაწილეები შესაძლოა დავყოთ მომზმარებლად (სამუშაოს დამკვეთი) და მომწოდებლად (ამ სამუშაოს შემსრულებელი). პროექტის დამუშავებელ-შემსრულებელ სპეციალისტს ზოგადად უწოდებენ დამპროექტებელს ან დამმუშავებელს.

დაპროექტებას, როგორც მიზანმიმართულ ქმედებას ახასიათებს გარკვეული სტრუქტურა (**დაპროექტების სტრუქტურა**), ანუ პროექტის დამუშავების სტადიების და ეტაპების თანამიმდევრობა, პროცედურების და გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების ერთობლიობა, პროცესის მონაწილეების ურთიერთქმედება.

სადღეისიოდ არსებობს დაპროექტების სტრუქტურის ორი წარმოსახვა, რომლებიც ფორმის მიხედვით თანხვედრია, მაგრამ განსხვავდება მიზნების და საქმიანობისადმი მიღებული მიზნების მიხედვით. ესაა სტრუქტურა საპროექტო დოკუმენტაციის სტადიების სახით (დაპროექტების სტადიები) და დაპროექტების პროცესის სტრუქტურის სახით (სტუდენტმა უნდა განიხილოს დამოუკიდებლად).

1.3. დაპროექტების სტადიები


დაპროექტების სტადიები რეგლამენტებულია სტანდარტებით (დსტ-ში შემაცილი ქვეწებისათვის გოსტ 2.103, გოსტ რ 15.201-2000, გოსტ 34.601). ყველა სტადიის შესრულების მიმღევრობა ქმნის საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავების ოფიციალურ სტრუქტურას, რომელიც გამოიყენება დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის ოფიციალური ურთიერთობისათვის.

დოკუმენტაცია საჭიროა ჩატარებული სამუშაოს შესახებ დამკვეთის წინაშე ანგარიშგებისათვის, შემოწმების შესაძლებლობისათვის ან სხვა შემსრულებლების მიერ დამუშავების გასამეორებლად, წარმოების მოსამართებლად და ექსპლუატაციის პერიოდში ნაკვეთის მომსახურებისათვის.

დადგენილია საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის დამუშავების სტადიები წარმოების ყველა დარგის ნაკვეთებისათვის და თითოეული სტადიაზე სამუშაოების შესრულების ეტაპები. სტრუქტურის მირითადი სტადიები ნაჩვენებია 1.2 ნახ.-ზე და შეიცავს:

- ტექნიკურ დავალებას (ტდ) - ადგენს დასამუშავებელი

ობიექტის მირითად დანიშნულებას, მის ტექნიკურ და ტექნიკურ-ეკონომიკურ მახასიათებლებს, ხარისხის მაჩვენებლებს და ტექნიკურ-ეკონომიკურ მოთხოვნებს, მიწერილობებს დოკუმენტაციის შექმნის საჭირო სტადიების შესასრულებლად და მის შედგენილობას, აგრეთვე სპეციალურ მოთხოვნებს წაკეთისადმი.



ნახ. 1.2. საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავების სტადიები

სტრომი და ა.შ. დადგენილი წესით შეთანხმებული და დამტკიცებული ტწ არის საფუძველი ესკიზური პროექტის დასამუშავებლად.

- ესკიზური პროექტი (ეპ) - დოკუმენტების ერთობლიობა, რომელიც შეიცავს პრინციპულ გადაწყვეტებებს და დასამუშავებელი ობიექტის მოწყობილობის და მუშაობის პრინციპის შესახებ მონაცემებს, რომელიც განსაზღვრავს მის დანიშნულებას, მირითად პარამეტრებს და გაბარიტულ ზომებს. რთული ობიექტის შემთხვევაში ამ ეტაპს შესაძლოა წინ უძღვდეს „ავანტ პროექტი“ (წინა-

საპროექტო კვლევა), რომელიც შეიცავს მოცემული ობიექტის შექმნის მიზანშეწონილობის და პრინციპული შესაძლებლობის თეორიულ კვლევებს. საჭიროების შემთხვევაში ეპ-ის სტადიაზე ხდება დასამუშავებელი ობიექტის მაკეტის დამზადება და გამოცდა.

- ტექნიკური პროექტი (ტპ) - დოკუმენტების ერთობლიობა, რომლებიც უნდა შეიცავდეს დასაპროექტებელი ობიექტის მოწყობილობაზე სრული წარმოდგენის მომცემ საბოლოო ტექნიკურ გადაწყვეტებს და საწყის მონაცემებს მუშა დოკუმენტაციის დასამუშავებლად.

- მუშა პროექტის (მპ) სტადია - რომელზეც თავდაპირველად მუშავდება დაწვრილებითი დოკუმენტაცია საცდელი წიმუშის დასამზადებლად და მისი შემდგომი გამოცდისათვის. გამოცდები ტარდება ეტაპებად (ქარხნულიდან მიღება-ჩაბარებამდე), რომელთა შედეგების მიხედვით კორექტირდება საპროექტო დოკუმენტები. შემდეგ მუშავდება მუშა დოკუმენტაცია საყრდენი სერიის დასამზადებლად, მის გამოსაცდელად, მაკეტის მირითადი შემადგენელი წარმოების დასამზადებლად, საწარმოო პროცესის აღსაჭურვად. ამ ეტაპის შედეგების მიხედვით ხელახლა აკორექტირებენ საპროექტო დოკუმენტებს და ამუშავებენ მუშა დოკუმენტაციას საკონტროლო სერიის დასამზადებლად და გამოსაცდელად. საბოლოოდ, დამუშავებული და წარმოებაში შემოწმებული წაკეთის დოკუმენტების საფუძველზე, ამუშავებენ დასრულებულ მუშა დოკუმენტაციას სერიული წარმოებისათვის.

- სამუშაოების ციკლს ასრულებს ეტაპი, რომელიც აჯამებს საპროექტო სამუშაოებს - სერტიფიციას. მისი დანიშნულებაა განსაზღვროს შექმნილი წაკეთის ხარისხის დონე და დაადასტუროს მისი შესაბამისობა იმ ქვეყნების სტანდარტებისადმი, სადაც გამიზულია წაკეთის შემდგომი რეალიზება.

საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავების პროცესში გადასჭრელი ამოცანების სირთულისაგან დამოკიდებით დასაშევებია რიგი ეტაპების გაერთიანება. ტექნიკური დავალების შექმნის ეტაპი და ტექნიკური დაპროექტების ეტაპები შესაძლოა შედიოდეს სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების ციკლში, ხოლო ტექნიკური წინადადების და ესკიზური დაპროექტების ეტაპები - საცდელი-საკონსტრუქტორო სამუშაოების ციკლში.

1.4. საზომი მოწყობილობის კონსტრუირების ძირითადი სტადიები

1) მოსამზადებელი სტადია

სამუშაოების ძირითადი შინაარსი ამ სტადიაზე არის საზომი მოწყობილობაზე (სმ) ტექნიკური დავალების ანალიზი, რომელიც უნდა ჩატარდეს შემდეგი თანამიმდევრობით:

- სმ-ს პარამეტრების გაცნობა, რომლებიც მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში;

- ობიექტის და მისი პარამეტრების გაცნობა, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს სმ-ზე (ტემპერატურა, ვიბრაცია და დარტყმები, გამოსხივება და სხვ.);

- გარემოს კლიმატური პირობების გაცნობა, რომელშიც მოხდება სმ-ს ექსპლუატაცია (ტემპერატურა, ტენიაზობა, სმ-სადმი აქტიური ფლორისა და ფაუნის არსებობა და ა.შ.);

- სათავსის წაკეთურების მიკროლიმატის შეფასება სადაც უნდა დაყენდეს სმ;

- სმ-ს ელექტრული კვებისათვის საჭირო ენერგიის პირველადი წყაროების პარამეტრების გაცნობა (ქსელი, გალვანური ელემენტები ან აკუმულატორები, სტაბილურობა, სიმძლავრე და ა.შ.);

- ადამიანი ოპერატორისა და პარატურის ურთიერთობების შეწავლა (წილმაღლები მუშაობის შესაძლებლობა, დამტებითი მოწყობილობების შემოტანის აუცილებლობა, დაცვის საშუალებები და სხვ.);

- მსგავსი მოწყობილობებისა და სისტემების გაცნობა, რომლებიც წაწილობრივ ან სრულად შეესაბამება ტდ-ს მოთხოვნებს;

- ახალი მოწყობილობების დამუშავებისადმი მოთხოვნების ფორმულირება, როგორიცაა სპეციალური დამკავი სამრევები (გამჭოლი რადიაციისაგან დაცვა და სხვ.);

- ტექნიკური დავალების ცალკეული პუნქტების დაზუსტება და საბოლოო დამუშავება და მათი შეთანხმება დამკეთათან;

- წინასწარი გადაწყვეტილება ტექნიკურ დავალებაში დასმული ამოცანების შესრულებადობის ხარისხის შესახებ - ელექტრული პარამეტრების, გაბარიტული და წონითი პარამეტრების, კვების მოხმარებული ენერგიის მიხედვით.

დაპროექტების მოსამზადებელი სტადიის დამთავრების შემდეგ უნდა შედგეს აწარიში.

ცნობილია, რომ ექსპლუატაციის ყველაზე მსუბუქი პირობებით ხასიათდება მიწისზედა სტაციონარული აბარატურა, რომელიც გაშთავებულია გათბობის მქონე სათავსებში. მადესტაბილიზებელი ფაქტორებიდან ყველაზე საშიშია საკუთრივი გადახურება და ტენიანობა. ენერგიის წყარო არის ცვლადი დენის ქსელი. იშვიათად გამოიყენება კვების ავტონომიური წყარო, მიწისზედა აბარატურა, რომელიც განლაგებულია სათავსის გარეთ, განიცდის მრავალრიცხოვანი მადესტაბილიზებელი ფაქტორების გავლენას, რომელთაგანაც უპირველსად საჭიროა გათვალისწინებული იყოს მოცემული ადგილმდებარეობის კლიმატი, ფლორა და ფაუნა, ჰაერის დაჭუჭუიანება, მისი სიმკვრივე, ტენიანობა, წვიმა, გაყინვის შესაძლებლობა, მტვრის აბრაზიულობა და მზის ინსოლაცია.

2) ესკიზური დაპროექტება

სამუშაოების მირითადი შინაარსი ამ სტადიაზე არის სმ-ს ბლოკ-სქემის შედგენა და მისი მირითადი პარამეტრების მიახლოებითი მოდელირება. სამუშაოების თანამიმდევრობაა:

- სმ-ს მირითადი პარამეტრების გამსხვილებული აწგარიში (ზღვრული მგრძნობელობის, გაძლიერების საერთო კოეფიციენტის, სწრაფების ხარისხის, ინფორმაციის რაოდენობის და ხარისხის და ა.შ.)

- ფუნქციური კვანძების და ცალკეული კასპრდების (ელექტრული და გეომეტრიული) მირითადი პარამეტრების შეფასება კონსტრუირების მირითადი მიმართულების გათვალისწინებით.

- მთლიანი სმ-ს და მისი კვანძების სრული ბლოკ სქემის შედგენა;

- კვების პირველადი წყაროების გამსხვილებული პარამეტრების გამოთვლა;

- ადამიანი-ობერატორის მუშაობის კონკრეტული სფეროების განსაზღვრა;

- სმ-ს ესკიზური გაერთმთლიანების შესრულება გამსხვილებული ფუნქციური კვაშირების, ექსპლუატაციის, რემონტის მოხერხებულობის, თბური რეჟიმების, ვიბრაციის და სხვ. ფაქტორების გათვალისწინებით;

- ფუნქციური, უნიფიცირებული და ორიგინალური კვანძების ჩამონათვალის შედგენა;

- წინასწარი ტდ-ს და ტპ-ს შედგენა მირითად ელემენტებზე (დეტალებსა და კვანძებზე);

- წაკეთის ესკიზური საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის კომპლექტის აღწერის შედგენა და შესრულება

3) ტექნიკური დაპროექტება


ტექნიკური დაპროექტების სტადიაზე მთავრდება სმ-ს საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის დამუშავება, სრულდება პრინციპული სქემის პარამეტრების გამოთვლა და ხდება მათი დამზადება.

სამუშაოთა თანამიმდევრობა ხშირ შემთხვევაში ასეთია:

- წაკეთის სქემის ანალიზი;
- ელემენტების გათვლა (აპგარიში) გამოსავლელი პარამეტრების წომინალურ მნიშვნელობაზე;
- ანალიტიკური გაერთმთლიანება ელემენტების კუთვნილების და კონსტრუქციის თავისებურებების გათვალისწინებით;
- მოდელური გაერთმთლიანების სხვა სახეები;
- პარაზიტული კავშირების, თბური რეჟიმების და მადესტაბილიზებელი ფაქტორების შეფასება.

1.5. წაკეთის სახეები

სტანდარტების მოთხოვნები ვრცელდება საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის ყველა სახეობაზე და სამეცნიერო-ტექნიკურ ლიტერატურაზე. ასევე წაკეთის შემდეგ სახეებს (ნახ.1.3):



ნახ.1.3

ნაკეთი - წარმოების წებისმიერი საგანი, რომელიც შესაძლოა დამზადდეს საწარმოში.

ასვავებენ მიწითადი წარმოების წაკეთებს, რომლებიც გამიზნულია მიწოდებისათვის (სარეალიზაციოდ) და დამზარე წარმოების წაკეთებს - გამიზნულს საწარმო-დამაშადებლის მიერ საკუთრივ მოხმარებისათვის.

დეტალი - წაკეთი, რომელიც არ შეიცავს შემადგენელ წაწილებს და დამზადებულია ერთგვაროვანი მასალისაგან, საამწყობო ოპერაციების გამოყენების გარეშე.

საამწყობო ერთეული - წაკეთი, რომლის შემადგენელი წაწილები ექვემდებარება ერთმანეთთან შეერთებას საამწყობო ოპერაციებით (ჭანჭივებით, შეუღლებით, მოქლონით, მირჩილვით, გაგალცვით, შეწებებით და ა.შ.).

საამწყობო ერთეულებს აგრეთვე მიეკუთვნება: ა) წაკეთი, რომლის კომსტრუქცია შესარულებულია იმ სახით, რომ შესაძლებელი იყოს მათი დაშლა შემადგენელ წაწილებად შეფუთვის, ტრანსპორტირების და ა.შ. მოხერხებულობისათვის; ბ) წაკეთთა ერთობლიობა, რომლებიც ერთად წარმონაბრუნებული არ არის შესაძლებელი და გამოიზნულია ერთობლივად გამოსაყენებლად სხვა საამწყობო ერთეულში; გ) წაკეთთა ერთობლიობა, რომელთაც აქვთ საერთო ფუნქციური დანიშნულება, მოთავსებულია საფუთავები და გამიზნულია ერთობლივად გამოსაყენებლად სხვა შეფუთულ წაკეთობებთან ერთად.

კომპლექსი - წაკეთი, რომელიც შედგება ორი ან მეტი საამწყობო ერთეულისაგან, რომლებიც არ არის შეერთებული საწარმო-დამაშადებლის მიერ საამწყობო ოპერაციებით, მაგრამ გამიზნულია ურთიერთდავავშირებული საექსპლუატაციო ფუნქციების შესარულებლად. კომპლექსში შემავალი თითოეული წაკეთი შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს როგორც მიწითადი, ასევე დამატებითი ფუნქციების შესარულებლად. პირველ შემთხვევაში კომპლექსის მაგალითია სისტემა, რომელიც შედგება სპეციალიზებულ საწარმოებში დამზადებული რადიოელექტრონული ხელსაწყოებისაგან, რომელთა შეპირაპირება აპარატურის სხვა მოწყობილობასთან ხდება მხოლოდ ექსპლუატაციის ადგილზე. მეორე შემთხვევაში კომპლექტში შესაძლოა შედიოდეს მაგალითად, დეტალები და საამწყობო ერთეულები, რომლებიც გამიზნულია სმ-ს მოწატაჟისათვის, რემონტისა და ექსპლუატაციისათვის მისი დამონტაჟების ადგილზე: სამარავო წაწილების კომპლექტი, საცდელი აპარატურა და სხვ.

კომპლექტი - ორი ან მეტი წაკეთი, რომლებიც არ არის შეერთებული საწარმო-დამაშადებლის მიერ საამწყობო ოპერაციებით, მაგრამ აქვთ დამზარე ხასიათის საერთო საექსპლუატაციო დამზადება. კომპლექტებს მიეკუთვნება ასევე დეტალი ან საამწყობო ერთეული, რომლის მიწოდება ხდება სხვა დეტალების ან საამწყობო ერთეულების წაკეთებთან ერთად, რომლებიც გამიზნულია დამზარე ფუნქციების შესასრულებლად ამ დეტალის ან საამწყობო ერთეულის ექსპლუატაციისას (მაგალითად, ოსცილოგრაფი კომპლექტში ტარასთან ერთად, მარაგნწილებით, სამონტაჟო ინსტრუმენტებით, საცვლელი წაწილებით).

ასევავებენ აგრეთვე შემდეგი სახის წაკეთებს:

- **არასპეციფიკური წაკეთი** - დეტალი, რომელსაც არ გააჩნია შემადგენელი წაწილები;

- **სპეციფიკური წაკეთი** - საამწყობო ერთეული, კომპლექსი, კომპლექტი, რომელსაც თავის შედგენილობაში გააჩნია ორი ან მეტი შემადგენელი წაწილი;

- **ნაყიდი წაკეთი** - წაკეთი, რომელიც არ მზადდება მოცემულ საწარმოში, არამედ შემოაქვთ მზა სახით.

2. კონსტრუქციის ტექნოლოგიურობა

კომსტრუქციის ტექნოლოგიურობის ქვეშ იგულისხმება თვისებების ერთობლიობა, რომლებიც განსაზღვრავს შესაძლებლობას, მიღწეულ იქნეს ოპტიმალური დანახარჯი წარმოების, ექსპლუატაციის და რემონტის პროცესში, მოთხოვნილი ხარისხის მაჩვენებლების, გამოშვების მოცულობის და სამუშაოების შესრულების უზრუნველყოფად.

ტექნოლოგიურს უწოდებენ საზომი მოწყობილობის ისეთ კომსტრუქციას, რომელიც მთლიანად პასუხობს საექსპლუატაციო მოთხოვნებს და შეიძლება დამზადდეს ყველაზე ეკონომიკური ტექნოლოგიური პროცესების გამოყენებით, წარმოების არსებული ტიპის და მასშტაბის პირობებში.

დამზადების ან რემონტის პირობებს განკუთვნება: წარმოების ტიპი, მისი სპეციალიზაცია და ორგანიზაცია, წლიური პროგრამა და გამოშვების გამოყენებადობა, აგრეთვე გამოყენებული ტექნოლოგიური პროცესები.

კონსტრუქციის დამუშავება ტექნოლოგიურობაზე წარმოებს შესრულებული ნახაზების მიხედვით და წინ უნდა უსწრებდეს ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავებას.

კონსტრუქციის ტექნოლოგიურობაზე დამუშავება უნდა წარმოებდეს როგორც კონსტრუქტორების, ასევე ტექნოლოგების მიერ, კონსტრუქციის დამუშავების ყველა სტადიაზე, წარმოების ტექნოლოგიური აღჭურვისას და ნაკეთის დამზადებისას.

ასხვავებებს საწარმოო და საექსპლუატაციო ტექნოლოგიურობას. პირველი ღლინდება დანახარჯების შემცირებაში წარმოების მომზადებასა და ნაკეთის დამზადებაზე, მეორე - მომსახურებასა და რემონტზე დანახარჯების შემცირებაში. ტექნოლოგიურობაზე ნაკეთის დამუშავებისას წარმოების კონკრეტული პირობებისათვის გათვალისწინებული უნდა იყოს: გამოშვების მოცულობა და სამუშაო ადგილების სპეციალიზაციის ხარისხი; ნამზადის სახეობა და მისი მიღების მეთოდები; დამუშავების სახეები და მეთოდები; აწყობის, მოწარეის, გაწყობის, კონტროლისა და გამოცდის სახეები და მეთოდები; ტიპური ტექნოლოგიური პროცესების გამოყენების შესაძლებლობა; წარმოების ტექნოლოგიური მომზადების მექანიზებისა და ავტომატიზების შესაძლებლობა; მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების პირობები; მუშაათა საკვალიფიკაციო დონე.

საზომი მოწყობილობის, როგორც ექსპლუატაციის ობიექტის განხილვისას აანალიზებენ აპარატურასთან მუშაობის პირობებს, მომსახურების, რემონტის მოხერხებულობას, უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნებს, შენახვის და ტრანსპორტირების შესაძლებლობას.

წარმოების მომზადებებს ეტაპზე დამამზადებელმა უნდა შესრულოს სამუშაოები, რომელიც უზრუნველყოფებს სტანდარტების შესაბამისად პროდუქციის დამზადებისათვის საწარმოს ტექნოლოგიურ შზადყოფნას, აგრეთვე უნდა ჩატარდეს შემდეგი სამუშაოები:

- დამუშავდეს ტექნოლოგიური დოკუმენტაცია პროდუქციის დამზადებაზე, მოწოდებაზე, კონტროლსა და გამოცდაზე;
- ჩატარდეს კონსტრუქციის დამუშავება ტექნოლოგიურობაზე საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის ერთიანი სისტემის სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით;
- დაიდოს ხელშეკრულებები მაკომპლექტებელი ნაკეთობების, მასალების და სალიცენზიო შეთანხმებების მოწოდებლებთან;
- მომზადდეს პროდუქციის საკატალოგე ფურცლი და წარედგინოს სტანდარტიზაციის ტერიტორიალურ ორგანოს.

საზომი მოწყობილობის ტექნოლოგიურობის რაოდენობრივი შეფასება ემუსარება მაჩვენებლების სისტემას (გოსტ 14.201). იგი შეიცავს ტექნოლოგიურობის საბაზო მაჩვენებლებს, რომლებიც მიღწევა ნაკეთის დამუშავების პროცესში და შეტანილია სტანდარტებსა და ტექნიკურ პირობებში.

სამრეწველო პროდუქციის ტექნოლოგიურობის მირითადი მაჩვენებლებია:

- დამზადების შრომატევადობა;
- ხვედრითი მასალათტევადობა;
- მასალის გამოყენების კოეფიციენტი;
- ტექნოლოგიური თვითღირებულება;
- ნაკეთის დამზადების ხვედრითი ექიმოტევადობა;
- ფუნქციონირებისათვის ნაკეთის მომზადების ხვედრითი შრომატევადობა;
- ჯგუფური და ტიპური ტექნოლოგიური პროცესების გამოყენების კოეფიციენტი და სხვ.

სტანდარტის შესაბამისად საზომი მოწყობილობის ბლოკები, გამოყენებული ტექნოლოგიურობის მაჩვენებლების ნომერულატურის მიხედვით, პირობით დაყოფილია ოთხ კლასად: ელექტრონული; ელექტრომექანიკური; მექანიკური და რადიოტექნიკური. ბლოკების სპეციალურ ჯგუფში გაერთიანებულია შემაერთებელი, საკომუტაციო და გამანაწილებელი მოწყობილობები. თითოეული კლასისათვის დადგენილია ტექნოლოგიურობის მაჩვენებლების შედეგებისათვის, რომლებიც მიჩნეულია მოცემული კლასისათვის როგორც საბაზო. მაჩვენებლების საერთო რაოდენობა, რომლებიც ახასიათებს თითოეული კლასის ბლოკებს, არ უნდა აღემატებოდეს შეიძლება.

არჩეული ნამზადის კონსომიურობის შესაფასებლად გამოყენება მასალის გამოყენების კოეფიციენტი. იგი განისაზღვრება როგორც დეტალის მასის ფარდობა და ნამზადის მასასთან $K = q/Q$, ნამზადის რაციონალური ფორმისა და სახეობისათვის აღნიშნული კოეფიციენტი სიდიდით უახლოვდება ერთს, რაც განაპირობებს შემდგომი მექანიკური დამუშავების დაბალ თვითღირებულებას, მასალის, ენერგიის, ინსტრუმენტის და ა.შ. ნაკლებ ხარჯს, საშუალოდ მაქანითმშენებლობასა და ხელსაწყოთმშენებლობაში ლითონის გამოყენების კოეფიციენტი არ არის მაღიან მაღალი და

შეადგინას $K_a=0,7\dots0,75$, ხოლო მსხვილურიულსა და მასობრივ წარმოებაში $K_a=0,85\dots0,9$, ერთეულ წარმოებაში კი $K_a=0,5\dots0,6$.

კლექტორული კვანძის ტექნოლოგიურობის შეფასება ხდება საბაზო მაჩვენებლების სისტემის შესაბამისად. საბაზო მაჩვენებლების მიხედვით გამოითვლება ტექნოლოგიურობის კომპლექსური მაჩვენებელი დოკუმენტ

$$K_{\phi\phi\beta} = \sum_{i=1}^7 \frac{K_i \cdot \phi_i}{\phi_i},$$

სადაც ფ ; - მაჩვენებლის წონადობის კოეფიციენტია.

1-ელ ცხრილში მოცემულია ელექტრონული ჟვანების ტექნოლოგიურობის საბაზო მაჩვენებლების დასახელებები, გამოსათვლელი ფორმულები და მათი წონადობის კოეფიციენტის (ფ). მნიშვნელოვანობები.

კურსი 1

ელექტრონული კვანძების ტექნოლოგიურობის საბაზო მაჩვენებელები

მაჩვენებელი			
გამოსათვლე-ლი ფორმულა	φ :	შენიშვნა	
ინტეგრალური მიკ-როსქემებისა (იმს) და მიკროანაკრებების გამოყენების კოეფიციენტი	$K_1 = H_{\text{ას}} / H$	1,0	H _{ას} - მიკროსქემების რაოდენობა, H- რადიოულემენტების საერთო რაოდენობა
მარტაჟის ავტომატიზაციისა და მექანიზაციის კოეფიციენტი	$K_2 = H_{\text{ას}} / H_{\text{ა}}$	1,0	H _ა - საკონტაქტო შეერთებების რაოდენობა, H _{ას} - იგივე, შესრულებული ავტომატური მოწყობილობით
სამონტაჟოდ მომზადების მექანიზების კოეფიციენტი	$K_3 = H_{\text{ას}} / H$	0,8	H _{ას} - ელემენტების რაოდენობა, რომელთა სამონტაჟოდ მომზადება ხდება ავტომატური მოწყობილობით

გაგრძელება			
კონტროლისა და გაწყობის მექანიზაციის კოეფიციენტი	$K_4 = H_{\delta_3} / H_3$	0,5	კონტროლის ოპერაციების რაოდენობა: H_3 -საერთო, H_{δ_3} - მექანიზებული მეთოდით
რადიოელემენტების გამორჩებადობის კოეფიციენტი	$K_5 = 1 - H_{\delta_4} / H$	0,3	H_{δ_4} - ელემენტების ტიპ-ზომების რაოდენობა
რადიოელემენტების გამოყენებადობის კოეფიციენტი	$K_6 = 1 - H_{\alpha_6} / H$	0,2	H_{α_6} - ელემენტების ორიგინალური ტიპ-ზომების რაოდენობა
დეტალების ფორმის წარმოქმნის პროგრესულობის კოეფიციენტი	$K_7 = D_{\alpha_7} / D$	0,1	დეტალების რაოდენობა: D - საერთო, D_{α_7} - პროგრესული მეთოდით დამზადებული

გამოთვლებისათვის საჭირო მონაცემების აღება ხდება წაკეთობაზე არსებული ტექნიკური დოკუმენტაციიდან. კერძოდ, საკონტაქტო შეერთებების რაოდენობა სამონტაჟო ფირფიტაზე განისაზღვრება კიდული ელემენტების გამოყენების, მოცულობითი მონტაჟის მარყუების, გამტარი შესაკრავების დათვლით. ვინაიდან სამონტაჟო ფირფიტაზე საკონტაქტო შეერთებები მიიღება მირჩილვის მეთოდით, ამიტომ შეფასდება მექანიზებული მირჩილვის შესაძლებლობა შეერთების კონსტრუქციის გათვალისწინებით (პლანარული გამოყენი, მანქანალიანი გამომყენი და ა.შ.).

მონტაჟისათვის კიდუღლი ელემენტების გამოყენების მოწა-დების მექანიზების შესაძლებლობა განისაზღვრება გამოყვანების სტანდარტული ფორმების არსებობით, მათი კორპუსების ტიპებითა და ტიპ-ზომებით.

კონტროლის და გაწყობის მექანიზმის კოეფიციენტი შედარებით მცირეა, რადგან ელექტრონული კვანძების ასაწყობად საჭიროა მთელი რიგი შრომატებადი და ნაკლებმექანიზმული კონტროლის ოპერაციები: სამონტაჟო ფირფიტების შემოწმება მონტაჟის წინ; ფირფიტების ჩამორეცხვის და ლაქით დაფარვის ხარისხის შემოწ

მება; კიდული ელემენტების კორპუსის ქვეშ შუასადების მიწებება; გამომყანების მირჩილვა.

სამონტაჟო ფირფიტის ფუნქციური პარამეტრები კონტროლ-დება სპეციალურ სტენდებზე. გამოთვლით მიღებული კადა -ის მნიშვნელობას ადარებენ ნორმატიულს, რომელიც ელექტრო-ნული კვანძების სერიული წარმოებისათვის იცვლება 0,5-დან 0,8 ფარგლებში, და საცდელი ნიმუშისათვის 0,4-დან 0,7 -მდე.

გარდა დასახელებული მაჩვენებლებისა გამოიყენება ტექნოლოგიურობის განზოგადებული მაჩვენებლები:

- ბლოკის დამზადების შრომატევადობა;

$$T_{\text{გ}}=T_a \cdot K_{\text{სრ}} \cdot K_{\text{ჭ}}.$$

სადაც T_a არის დასაპროექტებელი ბლოკის კონსტრუქციული ანალოგის დამზადების, ან სტატისტიკური მონაცემებით მიღებული შრომატევადობა; $K_{\text{სრ}}$ - ბლოკის სირთულის კოეფიციენტი, რომელიც განისაზღვრება ძველი და ახალი კონსტრუქციების შესაბამისი ტექნიკური მოთხოვნების შედარებით ან როგორც ფარდობა დასაპროექტებელი კონსტრუქციის ტექნიკური პარამეტრებისა ანალოგის, ან პროტოტიპის პარამეტრებთან; $K_{\text{ჭ}}$ - წაკეთის დამზადების შრომატევადობის შემცირების კოეფიციენტი;

- წაკეთის საკონტროლოდ ვარგისობის კოეფიციენტი

$$K_j=(H_{j+}+H_{j-})/(H_{j+}-H_{j-}),$$

სადაც, H_{j+} წაკეთობაში საკონტროლებელი პარამეტრების რაოდენობა; H_{j-} - წაკეთობაში კონტროლის წერტილების რაოდენობა;

- წაკეთის ტექნოლოგიური თვითღირებულება

$$C_d=C_0 \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot C_4,$$

სადაც, C_0 დანახარჯების წედლებულსა და მასალებზე (წარჩენების ღირებულების გარეშე); C_1 - საწარმოს მუშავთა მირითადი ხელფასი დანარიცხებითურთ; C_2 - მიზნობრივი დანიშნულების მქონე ინსტრუმენტებისა და სამარჯვების ცვეთაზე დანახარჯები; C_3 - აღჭურვილობის შენახვასა და ექსპლუატაციაზე დანახარჯები (C_3 გამოითვლება ფულად ერთეულებში);

• წაკეთის დამზადებისას საამწყობო-სამონტაჟო სამუშაოების ფარდობითი შრომატევადობა,

$$T_{\text{საჭ}}=T_{\text{საჭ}}/T_{\text{გ}},$$

სადაც $T_{\text{საჭ}}$ საამწყობო-სამონტაჟო სამუშაოების შრომატევადობაა;

- წაკეთის დამზადების შრომატევადობა.

3. საზომი მოწყობილობების და მათი ელემენტების ტიპიზაცია, უნიფიკაცია და სტანდარტიზაცია

საზომი მოწყობილობის კონსტრუირების დროს უნდა გავითვალისწინოთ კონსტრუქციის ტიპიზაციის, უნიფიკაციის და სტანდარტიზაციის მოთხოვნები.

ტიპიზაცია არის ისეთი ტიპობრივი კონსტრუქციების დამუშავება და დადგენა, რომელსაც საერთო კონსტრუქციული პარამეტრები აქვთ გარკვეული წაკეთობებისათვის, მათი შემადგენელი წაწილებისა და დეტალებისათვის.

უნიფიკაცია არის ერთი და იგივე ფუნქციური დანიშნულების მქონე ობიექტების ოპტიმალური და შეცირებული ნომენკლატურის არჩევისა და რეგლამენტაციის მეცნიერულ-ტექნიკური მეთოდი.

უნიფიკაციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭიროა მოხდეს საზომი მოწყობილობების კლასიფიცირება სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით. მაგალითად, ელექტროსაზომი აპარატურის კლასიფიკაცია შესაძლებელია შემდეგი ნიშნების მიხედვით:

- ფუნქციური ნიშნის მიხედვით - საზომი ინფორმაციის შეკრებისა და დამუშავების საშუალებები და ატესტაციისა და შემოწმების საშუალებები;

- დანიშნულების მიხედვით - ფიზიკური სიდიდის ზომა, საზომი ხელსაწყო, საზომი გარდამემნელი, საზომი დანადგარი, საზომი სისტემა, საზომ-გამომთვლელი კომპლექსი;

- გაზომვის შედეგების წარმოდგენის ხერხის მიხედვით - მაჩვენებელი და მარეგისტრირებელი;

- გაზომვის მეთოდის მიხედვით - უშუალო შეფასების ხელსაწყოები და შედარების ხელსაწყოები;

- გამოყენების მეთოდისა და კონსტრუქციის მიხედვით - ფარზე დასაყენებელი, გადასატანი და სტაციონარული;

- ავტომატიზების ხარისხის მიხედვით - ავტომატური, ავტომატიზებული, ხელის;

- საშუალებების სტანდარტიზაციის მიხედვით - სტანდარტიზებული, არასტანდარტიზებული;

- დამოწმების სქემაში მდებარეობის მიხედვით - ეტალონები, მუშა საზომი საშუალებები;

• გასაზომი უნიფიკაციის სიდიდის მნიშვნელოვნობის მიხედვით - ძირითადი და დამშარე.

უნიფიკაციისა და სტანდარტიზაციის სამუშაოების ჩატარება საზომი საშუალებისა და მისი ელემენტების მაღალი ტექნოლოგიურობის საფუძველია. ამიტომ, დაპროექტების ეტაპზე აუცილებელია გამოითვალის წაკეთის უნიფიკაციისა და სტანდარტიზაციის დონის მაჩვენებლები.

უნიფიკაციის დონის ქვეშ იგულისხმება წაკეთის გაჯერებულობა უნიფიცირებული შემადგენელი წაწილებით.

სტანდარტიზაციის დონის ქვეშ იგულისხმება წაკეთის გაჯერებულობა სტანდარტული შემადგენელი წაწილებით, რომლებიც მზადდება სხვადასხვა კატეგორიის სტანდარტების მიხედვით.

ასხავებებს სტანდარტიზაციისა და უნიფიკაციის დონის შემდეგ ძირითად მაჩვენებლებს:

1) გამოყენების კოეფიციენტი $K_{\text{გ}} = (n-n_{\text{გ}})/n$, სადაც n დეტალების (ელემენტების, მიკროსქემების და სხვ.) ტიპ-ზომების საერთო რაოდენობა; $n_{\text{გ}}$ - ორიგინალური ტიპ-ზომების რაოდენობა;

2) გამეორების კოეფიციენტი $K_{\text{მ}} = (N-n)/(N-1)$, სადაც N წაკეთობის შემადგენელი წაწილების საერთო რაოდენობაა.

მგალითი: გამოვთვალით გამოყენებისა და გამეორების კოეფიციენტები საზომი მოწყობილობაში გამოყენებული ტიპომრივი მლოცვისას თვის, გამოსთვლელად საჭირო მონაცემებს აქვს შემდეგი სახ:

შემადგენელი ნაწილების დასახელება	ტიპ-ზომების რაოდენობა, ერთეული		დეტალების საერთო რაოდენობა, N ცალი
	საერთო, n	ორიგინალური, $n_{\text{გ}}$	
1. სამსკრინ	5	1	12
2. საყელური 1	3	2	10
3. საღრე	17	5	53
4. სამონტაჟო ფირფიტს	2	1	10
5. ხრახნი	2	-	50
6. ქამჩი	1	-	20
7. საყელური 2	1	-	20
8. რეზისტორი	4	-	250

გაგრძელება

9. კონდენსატორი	5	-	220
10. დიოდი	1	-	8
11. მიკროსქემა	5	-	306
12. გასართი	3	-	40
Σ	49	9	999

ამოხსნა:

$$K_{\text{გ}} = \{(n-n_{\text{გ}})/n\}100\% = \{(49-1)/49\}100\% = 81\%$$

$$K_{\text{მ}} = \{(N-n)/(N-1)\}100\% = \{(999-49)/(999-1)\}100\% = 95\%$$

უნიფიკაციისა და სტანდარტიზაციის დონეების მაჩვენებლების გამოთვლის შედეგები შეაქვთ საკომსტრუქტორო დოკუმენტაციაში.

სტანდარტიზაციის დარგში ჩატარებული სამუშაოები აისახება სტანდარტებში, მაგალითად, საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომიტეტის სტანდარტები: IEC 60297 „მექანიკური კომსტრუქციები ელექტრონული მოწყობილობისათვის - 482,6 მმ (19 დუიმიანი) მექანიკური კომსტრუქციების ზომები“; IEC 60297-3-101 „კრეიტები და დაკავშირებული დასაყენებელი მოდულები“ და სხვ.

4. საზომი მოწყობილობის საიმედოობა

თანამედროვე აპარატურის განვითარება უკავშირდება მისი სირთულის მატებას. აპარატურის ქმედების გამოყენება ექსპლუატაციის დროს და მისი ხარისხის შეფასება გამსაზღვრავს მის საიმედოობას.

საიმედოობის რაოდენობრივი დახასიათებისათვის და ექსპლუატაციის დაგეგმვისათვის გამოიყენება სპეციალური მახასიათებლები - საიმედოობის მაჩვენებლები.

ძირითადი ტერმინები და გამსაზღვრებები, რომლებიც შექება ტექნიკური მოწყობილობების საიმედოობას, რეგლამენტებულია სტანდარტებით.

საიმედოობა - წაკეთის თვისება შეინარჩუნოს გარვეულ ზღვრებში ფუნქციონირების დადგნილი პარამეტრები, რომლებიც შეესაბამება მოცემულ რეგის, გამოყენების პირობებს, ტექნიკურ მომსახურებას, შენახვასა და ტრანსპორტირებას.

საიმედოობა კომპლექსური თვისებაა, რომელიც წაკეთის დანიშნულებისა და მისი ექსპლუატაციის პირობების მიხედვით შეიძლება მოიცავდეს რამდენიმე თვისებას: უმტყუჩებლობას, ხანგამძლეობას, სარემონტოდ ვარგისობას და შენახულობას.

უმტყუჩებლობა არის ობიექტის თვისება განუწყვეტლად შეინარჩუნოს მუშაობის უნარი გარკვეული დროის ან გარევალი ნამუშევრის განმავლობაში (ნამუშევარს უწოდებენ ობიექტის მუშაობის ხანგრძლივობას, ან მოცულობას).

უმტყუჩებლობის მაჩვენებლებია:

- უმტყუნო მუშაობის აღბათობა $P(t)$;
- საშუალო ნამუშევარი მტყუჩებამდე T_{av} ;
- მტყუჩებების ინტენსიურობა $\lambda(t)$;
- მტყუჩებების წარამეტრი $\omega(t)$;
- უმტყუნო მუშაობის დროის განაწილების სიმკერივე $f(t)$ და სხვ.;

ხანგამძლეობა არის ობიექტის თვისება შეინარჩუნოს მუშაობის უნარი ზღვრული მდგომარეობის დადგომამდე (ზღვრულ მდგომარეობას უწოდებენ ობიექტის მდგომარეობას, რომლის დროსაც მისი შემდგომი გამოყენება დანიშნულებისამებრ დაუშვებელია ან მიზანშეწონილი არ არის).]

ხანგამძლეობის მაჩვენებლებია:

- საშუალო რესურსი;
- გამა-პროცენტული რესურსი;
- საშასხურის საშუალო ვადა და სხვ.;

სარემონტოდ ვარგისობა არის ობიექტის თვისება, რომელიც მიგვითითებს თუ რამდენად შესაძლებელია და მოსახურებელი მტყუჩებებისა და დაზიანებების თავიდან აცილება, ადმოჩენა და მუშაობის უნარის აღდგენა ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის გზით (მტყუჩება არის ხდომილობა, რომელიც მდგომარეობს ობიექტის მუშაობის უნარის დარღვევაში).

სარემონტოდ ვარგისობის მაჩვენებლებია:

- მუშაობის უნარის აღდგენის აღბათობა;
- მუშაობის უნარის აღდგენის საშუალო ვადა;
- აღდგენის ინტენსიურობა;

შენახულობა არის ობიექტის თვისება შეინარჩუნოს უმტყუჩებლობის, ხანგამძლეობისა და სარემონტოდ ვარგისობის მაჩვენებლების განსაზღვრული მნიშვნელობები შენახვის და (ან) ტრანსპორტირების შემდეგ.


შენახულობის მაჩვენებლებია:

- შენახულობის საშუალო ვადა;
- შენახულობის გამა-პროცენტული ვადა.

საიმედოობის რაოდენობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრისათვის ატარებენ სპეციალურ გამოცდებს, რომელთა ჩატარების და მიღებული შედეგების სტატისტიკური დამუშავების წესით რეგლამენტებულია სტანდარტებით (გოსტ 18049, გოსტ 17509 და სხვ.).

უმტყუნო მუშაობის აღბათობა - ესაა აღბათობა იმისა, რომ ნამუშევრის მოცემულ საზღვრებში ობიექტის მტყუჩება არ მოხდება.

$P(t)$ უმტყუნო მუშაობის აღბათობა განსაზღვრება სტატისტიკური შეფასებით $P(t) = \frac{N_0 - n(t)}{N_0} = 1 - \frac{n(t)}{N_0}$, სადაც N_0 არის მუშაობის უნარის მუშაობის აღბათობა; $n(t)$ - წაკეთობების საწყისი რაოდენობა; t - დროის განმავლობაში მოვალიდათ მტყუჩება. ე.ი. $P(t)$ ახასიათებს t მომენტისათვის მუშაობის უნარის მქონე წაკეთობების წილს. ცხადია, რომ დროის სფლასთან ერთად ეს წილი კლებულობს. ამიტომ, $P(t)$ ფუნქციის გრაფიკს აქვს 4.1 ნახ-ზე მოცემული სახე.




ნახ.4.1. $P(t)$ ფუნქციის გრაფიკი

ნამრავლისა

$$P(t) = P_1(t) \cdot P_2(t) \cdot \dots \cdot P_n(t) = \prod_{k=1}^n P_k(t),$$

სადაც n არის ჯგუფში ობიექტების რაოდენობა. რაც მეტაც ჯგუფში ობიექტების რაოდენობა, მით ნაკლებია მთლიანად ჯგუფის სამედოობა, თუ $P_1(t) = P_2(t) = \dots = P_n(t)$, მაშინ $P(t) = [P_1(t)]^n$.

მტყუჩებების ინტენსიურობა - არააღდგენადი ობიექტის მტყუჩების წარმოქმნის აღბათობის პირობითი სიმკერივე; რომელიც განსაზღვრება დროის განხილული მომენტისათვის იმ პირობით, რომ ამ დრომდე მტყუჩება არ წარმოქმნილა (ნახ. 4.2.).



ნახ.4.2. მტყუნებების ინტენსიურობის დამოკიდებულება დროზე: I-მისახმარისების პერიოდი; II-ნიმუშების გენელაციის პერიოდი; III-დამედების პერიოდი

სხვა სიტყვებით, რიცხობრივად იგი უდრის დროის ერთეულში მტყუნებების რაოდენობის ფარდობას კვანძების იმ რაოდენობასთან, რომელთაც არ მოსვლიათ მტყუნება დროის ამ მომენტამდე. მტყუნებების ინტენსიურობა შესაძლოა გამოითვალის ფორმულით

$$\lambda(t) = \frac{n(t)}{N_{\text{თ}} \Delta t} = \frac{n(t)}{[N - n(t)] \Delta t} = \frac{f(t)}{P(t)},$$

სადაც N არის განსახილველი ნაკეთობების საქრთო რაოდენობა; $f(t)$ - კვანძების (დეტალების) მტყუნებების სიხშირე; $P(t)$ - უმტყუშო მუშაობის ალბათობა; $n(t)$ - ნიმუშების რაოდენობა, რომელთაც მოუვიდათ მტყუნება $(t - \Delta t/2)$ -დან $(t + \Delta t/2)$ -მდე დროის ინტერვალში; Δt - დროის ინტერვალი;

$N_{\text{თ}}$ - წესივრად მომუშავე ნიმუშების საშუალო რაოდენობა Δt ინტერვალში:

$$N_{\text{თ}} = \frac{N_i + N_{i+1}}{2},$$

სადაც N_i არის წესივრად მომუშავე ნიმუშების რაოდენობა Δt ინტერვალის დასაწყისში;

N_{i+1} - წესივრად მომუშავე ნიმუშების რაოდენობა Δt ინტერვალის დასასრულობა.

საზომი მოწყობილობისათვის, რომელიც შედგება ელემენტების N ტიპებისაგან მტყუნებების ინტენსიურობა

$$\Lambda_{\text{თ}} = \sum_{i=1}^N \lambda_i \cdot n_i,$$

სადაც λ_i არის i -ური ტიპის ელემენტების მტყუნებების ინტენსიურობა; n_i - i -ური ტიპის ელემენტების რაოდენობა.

მაგალითი:

3000 სათიანი გამოცდისას 1000 ნაკეთიდან 150 -ს მოუვიდა მტყუნება. შესაბამისად, ამ ნაკეთობების მტყუნებების ინტენსიურობაა:

$$\lambda(3000) = \frac{150}{(1000 - 150) \cdot (3000 - 0)} = 0,000058824 = 58,824 \cdot 10^{-6}.$$

(ცონისათვის მტყუნებების ინტენსიურობის საშუალო მნიშვნელობებია: რეზისტორებისათვის $0,0001 \dots 1,5 \cdot 10^{-5}$, 1/სთ; კონდენსატორებისათვის $0,001 \dots 16,4 \cdot 10^{-5}$, 1/სთ და ა.შ.).

მტყუნებაზე ნამუშევარის დრო საზომი მოწყობილობისათვის განსაზღვრება ორ მომიჯნავე მტყუნებას შორის მისი წესივრული მუშაობის ხანგრძლიობით. იგი შესაძლოა გამოითვალის ფარდობით

$$\tau_{\text{თ}} = \frac{t}{f},$$

სადაც t - ხელსაწყოს მუშაობის ხანგრძლიობაა;

f - მისი მუშაობის განსაზღვრული მტყუნებების რაოდენობა.

საზომი მოწყობილობის ნამუშევარი მტყუნებაზე დამოკიდებულია ექიმულუატაციის პირობებზე, რემონტის ხარისხზე, თვით ხელსაწყოს სირთულეზე და შესაძლოა შეადგენდეს ათეულ ათასობით საათს. განსაკუთრებული ადგილი საზომი აპარატურის სამედიკობის საკითხში მიეკუთვნება მტყუნების შემდგომ რემონტის ხარისხსა და სამედიკობას. გარემონტებულ საზომო ტექნიკას, ისევე როგორც ახალს აქვს საგარანტიო სამსახურის ვადა.

აპარატურის რემონტისას მნიშვნელოვანია განსაზღვროს მისი სარემონტოდ ვარგისობა, რომელიც ხასიათდება ხელსაწყოს მუშაობის უნარის აღდგენის დროის მათემატიკური ლოდინის სიდიდით. თუ ეს მაჩვენებლი მცირე სიდიდისაა ხელსაწყოს სარემონტოდ ვარგისობა დამაკაყოფილებელია.

უწესივრობის ხასიათის, მტყუნების სახის (უეცარი ან თანდათან, ნაწილობრივი ან სრული) მიუხედავად ხელსაწყოს მუშაობის უნარის აღდგენა უნდა მოხდეს დეფექტური ელემენტების, კვანძების, მონტაჟის უბნების და ა.შ. შეცვლით სამედიკობის საკმარისი ხარისხის მქონე წესივრულით (რემონტის შესაძლებლობის არ არსებობისას).

პროფილექიციური სარემონტო სამუშაოების დროული ჩატარება, ხელსაწყოების არადროული მტყუნებების გამომწვევი გარეზემოქმედებების (ქსელის მაბვის დიდი რყევები, ვიზრაციები, ამაღ-

ლებული ტენიანობა და სხვ.) თავიდან აცილება ან მიწიმუმამდე შემცირება - ამ საკითხების მოწესრიგება მჭიდროდ უკავშირდება აპარატურის მუშაობის საიმედოობას და რემონტის ხარისხს.

საზომი მოწყობილობების საიმედოობის ასამაღლებლად ეფექტური ზომების მისაღებად კონსტრუირების ეტაპზე საჭიროა არსებობდეს საბაზო და მაკომბლექტებელი ნაკეთობების საიმედოობის შესახებ სარჩმუნო ინფორმაცია. აპარატურაში მტყუნებების წარმოქმნის მიზეზების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ მტყუნებათა წარმოქმნის მირითადი მიზეზები, როგორიცაა: კონსტრუირების შეცდომები, ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევა, ექსპლუატაციის წესის დარღვევა. მიზეზების ცოდნა საშუალებას მოვცემს შევიმუშაოთ ღონისძიებები საზომი საშუალების საიმედოობის ასამაღლებლად. მაგალითად: მაკომბლექტებელი ნაკეთობების არასწორი გამოყენებით გამოწვეული მტყუნებების მიზეზი შეიძლება იყოს: ელექტრული რეჟიმების გადიდება; მაღესტაბილიზებელი ფაქტორებისადმი მდგრადობის თვალსაზრისით ელემენტების არასწორი შერჩევა; გარეშე ფაქტორების ზემოქმედებისაგან არასაკმარისი დაცვა; პროფილაქტიკური მომსახურების არასრულყოფილება; კვანძების არასაიმედო დამაგრება ბლოკებში; მექანიკური სიმტკიცის გაუთვალისწინებლობა და სხვ.

მაღალი საიმედოობის აპარატურის მისაღებად განსაკუთრებული მწიმებელობა უნდა მიექცეს მაკომბლექტებელი ნაკეთობების გამოყენების რეჟიმს. ელემენტები უნდა ვამუშაოთ ე.წ. შემსუბუქებულ რეჟიმში, რადგან ასეთ შემთხვევაში მათი საიმედოობა მაღლდება. ყველა კლასისა და ტიპის რეზისტორებისათვის შემსუბუქებული რეჟიმი იქნება: დადაბლუბული დატვირთვის რეჟიმი, როდესაც რეზისტული მასალის ტემპერატურა მაღალი არ არის; დადაბლუბული სინოტივის რეჟიმი, რომელიც იცავს რეზისტორს კოროზიისაგან; გარემო პირობების დადაბლუბული ტემპერატურა. ნახევრად გამტარიანი ხელსაწყოებისათვის შემსუბუქებულად ითვლება რეჟიმები, როდესაც: მათი გადახურება იქნება მიწიმლური; დადაბლუბულია გაეონვის გამტარობები; უკუ ველის დაძაბულობები გადასასვლელზე შემცირებულია გარკვეულ დონემდე. რაც შეეხება კონდენსატორებს, ზოგიერთი ტიპის კონდენსატორზე მუშა ძაბვის ღონის ნებისმიერი ოდნავი შემცირება იწვევს დადებით ზემოქმედებას, ხოლო სხვა ტიპის კონდენსატორებზე გარკვეული კრიტიკული ღონის ძაბვაზე დაბალი ძაბვით მუშაობა უარყოფითად

მოქმედებს. საიმედოობის გასაღიდებლად კონსტრუირებისას უნდა გავითვალისწინოთ აგრეთვე შემზღვდავი რეჟიმები. მაგალითად, რეზისტორებისათვის შემზღვდავი რეჟიმებად ითვლება:

ა) გარემოს მაქსიმალური ტემპერატურისა და მიწიმალური ატმოსფერული წნევის დროს ზღვრული გამნეული სიმძლავრის საჭ ფარდობა ტექნიკური პირობებით დასაშვებ Pდა ზღვრულ გამნეულ სიმძლავრესთან

K_P= P_{აჭ}/P_{და} ;

ბ) რეზისტორზე ზღვრული ძაბვის ვარდნის საჭ ფარდობა ტექნიკური პირობებით დასაშვებ Pდა ზღვრულ ძაბვის ვარდნასთან Ku= U_{აჭ}/U_{და} .

ზღვრული K_P და Ku დასაშვები მწიმებულობები C5-14, C6-14, C6-35B ტიპის მავთულიანი მუდმივი რეზისტორებისათვის უნდა იყოს K_P=0,7 ხოლო Ku=0,8.

საიმედოობის გადიდების ერთ-ერთი მწიმებულოვანი მეთოდია დარეზერვება.

დარეზერვება - ნაკეთის საიმედოობის უზრუნველყოფის მეთოდი დამატებითი საშუალებების და (ან) შესაძლებლობების შემოტანით, რაც საჭირო ფუნქციების შესასრულებლად არის ნამეტი მიზიმალურ აუცილებელთან შედარებით. ნამეტობის შემოტანით და მტყუნებების კარგად ორგანიზებული მოწიტორინგის ერთობლიობით თითოეულ არხში დაბალი საიმედოობის მქონე სისტემებსაც კი შესაძლოა ქეონდეთ საიმედოობის მაღალი დონე.

საიმედოობის ამაღლების მიზნით საზომი საშუალების საექსპლუატაციო თვისებების შესახვავლად ხდება:

• ექსპლუატაციისას საზომი საშუალებებზე სისტემატური დაკვირვება;

• საექსპლუატაციო გამოცდების ჩატარება;

• საექსპლუატაციო თვისებების შესახებ მოწაცემების შეგროვება საზომი საშუალებების გამოყენებელი საწარმოებისაგან, ორგანიზაციებისაგან, საწარმოების მეტროლოგიური სამსახურის ორგანიზებიდან და მათი დამუშავება.

საიმედოობის დაპროექტება იწყება მოდელის დამუშავებით. ამ დროს გამოიყენებენ უწესიერობების ხეს, რომლის დახმარებით წარმოსახვებ კავშირს სისტემის სხვა და სხვა ნაწილებს (კომპონენტებს) შორის.

5. პარაზიტული კავშირები და ზედდება

5.1. ზედდების წარმოქმნის მიზეზები. წყარო და მიმღები

პარაზიტული ზედდება არის ძაბვის, დენის ან სიმძლავრის ელექტრული სქემით და კონსტრუქციით გაუთვალისწინებელი გადაცემა ერთი მოწყობილობიდან მეორეზე ან საზომი მოწყობილობის ერთი ნაწილიდან მეორეზე. ზედდების წარმოქმნის მიზეზია ელემენტებს შორის პარაზიტული კავშირები, რომელთა ჩვენება შეუძლებელია ელექტრულ პრინციპულ სქემაზე, ვინაიდან მათ განაპირობებს კონსტრუქცია ან გაერთმთლიანება და ამიტომაც ვერ გამოითვლება. პარაზიტული კავშირების პირველწყარო ველები, რომლებიც რადიოლეკტრონული საშუალებებისა და ხელსაწყობის წრედებში წარმოქმნება ელექტრული მუხტებითა და დენებით.

მუდმივი ელექტრული მუხტები და ელექტრული დენი ხელსაწყობის ელემენტებსა და წრედებში ქმნან შესაბამის ელექტრულ და მაგნიტურ ველებს, ხოლო ცვლადი სიხშირის მუხტები და დენი - ელექტრომაგნიტურ ველს. ველი ვრცელდება სივრცეში და ზემოქმედებს სხვა ტექნიკური საშუალებებისა და სისტემების ელემენტებსა და წრედებზე. გვერდითი ველების ზემოქმედების შედეგად და გამტარების და რეზისტორების გავლით ერთი კვანძის და ბლოკის სიგნალის ზემოქმედება სხვა კვანძების და ბლოკების სიგნალებზე წარმოქმნის პარაზიტულ კავშირებს და ზედდებებს როგორც საზომი მოწყობილობის შიგნით, ასევე მის გვერდით განლაგებულ საზომ მოწყობილობებში.

პარაზიტული კავშირები და ზედდებები აუარესებენ კვანძების, ბლოკების და მთლიანად საზომი მოწყობილობის მუშაუნარიანობას. ამიტომ, დაპროექტებისას საჭიროა მათი შემცირება დასაშვებ დონემდე. რაც უფრო მაღალია მოთხოვნები საზომი მოწყობილობის მახასიათებლებისადმი, მით უფრო მეტი სახსრები იხარჯება პარაზიტული კავშირებისა და ზედდებების წეიტრალიზებისათვის. ფირმების - Hewlett Packard, Ronde & Schwarz და სხვათა მაღალი სიზუსტის მქონე საკონტროლო-საზომი ხელსაწყობის მაღალი ფასის (ათეულ-ათასობით დოლარი) ძირითადი ნაწილი განპირობებულია იმ ღიანისძიებების გამო, რომელიც ჩატარებულია პარაზიტული კავშირებისა და ზედდებების შესამცირებლად.

მიუხედავად გატარებული ღონისძიებებისა, პარაზიტული კავშირების და ზედდებების ნარჩენი დონე საფრთხეს უქმნის ინ-

ფორმაციას, რომელსაც შეიცავს საზომ მოწყობილობაში ცირკულირებადი სიგნალის საინფორმაციო პარამეტრები. ამიტომ, წებისმიერი ელექტრული ან ელექტრონული ხელსაწყო საინფორმაციო უსაფრთხოების თვალსაზრისით უნდა განვიხილოთ როგორც ინფორმაციის უსაფრთხოებისადმი მუქარის პოტენციური წყარო.

საზომ მოწყობილობებში პარაზიტული ხელშემლების წარმოქმნის მიზეზებს მიეკუთვნება: კავშირის სასიგნალო ხაზებში არეავლის ეფექტები, რომლის მიზეზია არაშეთანხმებული დატვირთვები და არაერთგვაროვნება; გადაჯვარედინებული ზედდებები კავშირის სასიგნალო ხაზებს შორის; პარაზიტული კავშირები საზომ მოწყობილობებს შორის კვების და დამიწების წრედების გავლით; სიგნალის ფორმის დამახინჯება აქტიურ ელემენტებში; სიგნალის დამახინჯება კავშირის ხაზებში; ზედდებები გარე ელექტრომაგნიტური, მაგნიტური და ზემადალ-სიხშირული ველების გამო.

ზედდების სავარაუდო წყაროებია: ცელადი დენის ქსელი; მაღალი სიხშირის მბლავრი გენერატორები; ბლოკინგ-გენერატორები; იმპულსური მოდულატორები; იმპულსური გენერატორები; შესასვლელი და ბოლოსწინა კასკადები მაღალი (დაბალი, საშუალებო) სიხშირის მაღლიერებლებისა; რელე და ყოველგვარი ჩამრთვლ-გამომრთველი მოწყობილობა; გამომსავალი და მაღლოვანი ტრანსფორმატორები; კოლექტორული ელექტრომრავები.

ზედდების სავარაუდო მიმღებებია: ყველა ტიპის რადიომიმღები; ყველა ტიპის მაღლიერებლების შესასვლელი კასკადები; დაბალი სიხშირის მაღლიერებლის შესასვლელი ტრანსფორმატორები; გაშვი მოწყობილობები ამუშავების მაღალი მგრძნობელობით (ტრიგერები, მოლოდინე მულტივიბრატორები).

ზედდების წყარო მიმღებს შესაძლოა ეკავშირდებოდეს: ელექტრული და მაგნიტური ველის, გამოსხვევების ელექტრომაგნიტური ველის და დამატებილებელი სადენების საშუალებით.

აპარატურაზე პარაზიტული გავლენის ერთ-ერთი გავრცელებული სახეა ელექტრომაგნიტური ველი. მისი ენერგიის გავლენა დამოკიდებულია ხელშემლის წყაროსა და მიმღებს შორის მანძილზე. არსებობს ე.წ. ახლო და შორი ზონები:

- ახლო ზონა - როდესაც მანძილი პარაზიტული ველიდან ხელშემლების მიმღებამდე უდრის 1-დან 5-მდე, სადაც ტალღის სიგრძე $\lambda = \frac{1}{f} \cdot s$, ხოლო ტალღის გავრცელების სიჩქარე $s=3 \cdot 108$ მ/წმ;

• შორი ზონა - როდესაც მანძილი პარაზიტული ველიდან ხელშეშლების მიმღებამდე 5λ-ზე მეტია.

ახლო ზონაში ჭარბობს ელექტრული და მაგნიტური ველების ზემოქმედება (წყაროსა და მიმღების ურთიერთორიენტაციისაგან დამოკიდებულებით). ახლომდებარე ელექტრული და მაგნიტური ველების დამაბულობა უკუპროპორციულია იმ ელემენტისაგან დაშორების კვადრატისა, რომელმაც აღმა ველი. გამოსხივების ელექტრომაგნიტური ველის დამაბულობა კი დამორჩილი პირველი ხარისხის უკუპროპორციულია, ხოლო სადენის ან ტალღასატარის ბოლოზე აღმრული ძაბვა მანძილის გადიდებით ძალიან წელა მცირდება. ამ დამოკიდებულებიდან გამომდინარეობს, რომ მცირე მანძილების შემთხვევაში ზედდება შესაძლოა გავრცელდეს ოთხივე გზით.

მანძილების გადიდებით პირველ რიგში ქრება ახლომდებარე ელექტრული და მაგნიტური ველებით გამოწვეული ზედდებები, შემდგომ გავლენას წარეც გამოსხივების ელექტრომაგნიტური ველი, ხოლო დიდ მანძილზე ზედდება შესაძლოა გადაეცეს მხოლოდ სადენებით და ტალღასატარით.


5.2. პარაზიტული კავშირის სახეები

გამოყოფებ პარაზიტული კავშირის საშუალებით და სახეს: ტეგ-დური წარმოიქმნება ელექტრული ველის ზემოქმედების შედეგად; ინდუქციური წარმოიქმნება მაგნიტური ველის ზემოქმედების შედეგად; საერთო სრული წინაღობით აღმრული.

1) ტეგ-დური ჰარაზიტული კავშირი წარმოიქმნება სქემის ორ წებისმერ ელემენტს შორის: სქემის რადიოელემენტებს და კორპუსს შორის, გამტარებს შორის. ამავე დროს იგი პროპორციულია გარემოს დიელექტრიკული შეღწევადობის, გამტარის დიამეტრის და უკუპროპორციულია გამტარებს შორის მანძილის. პარაზიტული ტეგ-დური კავშირის მოდელი მოცემულია 5.1 ნახ-ზე.

თუ A ელემენტს აქვს E_{af} ძაბვა კორპუსის მიმართ (ნახ.5.1 ბ), მაშინ B ელემენტზე, რომელიც დაკავშირებულია A ელემენტთან მცირე პარაზიტული ტეგ-დობით და, წარმოიქმნება ძაბვა U_{ab} , რომლის სიდიდე განისაზღვრება ჯაზ ტეგ-დური წინაღობისა და Z_{ab} ზედდების მიმღების წინაღობის ფარდობით. ამ ორი წინაღობის

კომბინაცია არის გამყოფი, რომელზეც დაიყვანება წებისმიერი პარაზიტული კავშირი. ვინაიდან ჯაზ ამიტომ $U_{\text{ab}} = \frac{E_{\text{af}} Z_{\text{ab}}}{X_{\text{ab}}}$.



ნახ.5.1. პარაზიტული ტეგ-დური კავშირის მოდელი


ფარდობას $\beta_z = \frac{U_{\text{ab}}}{E_{\text{af}}}$ ეწოდება პარაზიტული ტეგ-დურის მოცელობითი კავშირის კოეფიციენტი, შესაბამისად,

$$\beta_z = \frac{U_{\text{ab}}}{E_{\text{af}}} = \frac{Z_{\text{ab}}}{X_{\text{ab}}} = \omega \cdot C_{\text{ab}} \cdot Z_{\text{ab}},$$

სადაც ω რხევების ციკლური სიხშირეა.

ასეთი ზედდების სიდიდის განსაზღვრისათვის საჭიროა ვიცოდეთ რადიო-ელექტრონული მოწყობილობის ან ელექტრული ხელსაწყოს კუთრი ტეგ-დობა, რომელიც ზოგად შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ მხოლოდ ექსპერიმენტული გზით.

2) პარაზიტული ინდუქციური კავშირი ნაჩვენებია 5.2 ნახ-ზე.



ნახ.5.2. პარაზიტული ინდუქციური კავშირის მოდელი

A წრედში მიმდინარე ცვლადი დენი ქმნის მაგნიტურ ველს, რომელიც აღწევს B წრედის გამტარებს და წარმოიქმნის მასზე ემს-ს. აღნიშვნული ემ წარმოქმნის B წრედში დენს, ხოლო დენი

თავის მხრივ იწვევს დატვრთვაზე ზედდების ძაბვას საა.

ფარდობას წა=სა/სა ეწოდება პარაზიტული ინდუქციური კავშირის კოეფიციენტი. ორი წრედის ურთიერთინდუქციურობა დამოკიდებულია მათ კონფიგურაციასა და ურთიერთგანლაგებაზე. ცხადია, იგი პროპორციულია იმ წრედის მაგნიტური ველის, რომლის ძალური წირები განსაჭალავს სხვა წრედს. 5.2 ნახ-ის მიხედვით შეგვიძლია ვიანგარიშოთ მას სიდიდე


$$I_A = \frac{E_{\text{hf}}}{Z_A}, \quad E_{\text{hf}} = I_A \cdot \omega \cdot M_{\text{2nf}} = \frac{E_{\text{hf}} \cdot \omega \cdot M_{\text{2nf}}}{Z_A},$$

$$I_B = \frac{E_{\text{hf}}}{Z_B} = \frac{E_{\text{hf}} \cdot \omega \cdot M_{\text{2nf}}}{Z_A \cdot Z_B},$$

$$U_{\text{hf}} = I_B \cdot Z_{\text{hf}} = \frac{E_{\text{hf}} \cdot \omega \cdot M_{\text{2nf}} \cdot Z_{\text{hf}}}{Z_A \cdot Z_B}, \quad \beta_M = \frac{U_{\text{hf}}}{E_{\text{hf}}} = \frac{\omega \cdot M_{\text{2nf}} \cdot Z_{\text{hf}}}{Z_A \cdot Z_B}.$$

3) საერთო წინაღობით აღმრული პარაზიტული კავშირის შემთხვევაში ზედდების წყარო და მიმღები ჩართულია საერთო წინაღობაზე, რომელიც შესაძლოა იყოს მიგა წინაღობა და კვების წყაროების შემაერთებელი სადენტო ან სხვ.

5.3 ნახ-ზე მოცემულია საერთო წინაღობით აღმრული პარაზიტული კავშირის სქემა.



5.3 ნახ-ზე მოცემული წრედი წარმოადგენს გამოფს, რომელიც $Z_{\text{sagf}} \ll Z_{\text{2nf}}$ ამიტომ პარაზიტული კავშირის კოეფიციენტი

$$\beta_R = \frac{U_{\text{hf}}}{E_{\text{hf}}} = \frac{Z_{\text{sagf}}}{Z_{\text{2nf}}}.$$

ამგვარად, თუ გვერდითი ველები და დენტი შეიცავნ დაცულ ინფორმაციას, შესაძლოა

მასთან არასანქცირებული მიწვდომა მოხდეს გვერდითი კავშირების და ზედდებების გზით. გაეონვის შესაძლებლობა განპირობებულია მრავალი ფაქტორით: კონფიგურაცია, ზომები, ელემენტების ურთიერთგანლაგება.

5.3. ზედდებასთან (ზელშეშლასთან) ბრძოლის მეთოდები. ეკრანირება

ზედდებასთან ბრძოლის თვალსაზრისით განიხილება შემდეგი ამოცანები:

1. დამუშავებისას საჭიროა მიეღადწიოთ, რომ დასამუშაველ აპარატურაში არსებული ხელშეშლის არც ერთი წყარო არ უშლიდეს მის ნორმალურ ფუნქციონირებას;

2. დასამუშავებელი აპარატურა დავიცეათ მის გარშემო განლაგებული აპარატურის ზემოქმედებისაგან;

3. დასამუშავებელი აპარატურა არ უნდა უშლიდეს მის გარშემო მყოფი აპარატურის ნორმალურ ფუნქციონირებას;

ზედდებასთან ბრძოლისათვის გამოიყენება ხელშეშლის დამრთველავი მოწყობილობების (ეკრანების, ფილტრების) ჩაშენება ხელშეშლების ყველა წყაროებში:

ზოგადად მრბოლის მეთოდები შემდეგია: კვების წყაროებში აყენებენ ელექტროლიტურ კონდენსატორებს - მასწორებელ კონდენსატორებს; ამცირებენ კვების სალტენის სიგრძეს ე.წ. განპარალელების ხარჯზე (თავიდან იცილებენ გრძელ ელექტროლ გამტარებს); თითოეულ ელემენტს, რომელსაც ხელშეშლის საშიშროება ემუქრება უნდა ჰქონდეს მასწორებელი კონდენსატორი კვების წრედში; ელემენტების ჯგუფს (მთლიანი ბლოკი, ნაბეჭდი კვანძი) შესაძლოა ჰქონდეს თავისი მასწორებელი კონდენსატორი; უნდა ავიცილოთ გალვანური კავშირი (კავშირი აქტიური წინაღობის გავლით).

ზედდებების ჩახშობა პრაქტიკულად დაიყვანება ზედდებების წყაროსა და მიმღებს შორის პარაზიტული კავშირის ჩახშობასა და შესუსტებაზე ეკრანირების და წრედების განრთვის გზით.


ეკრანირება - ელექტრომაგნიტური ენერგიის ლოკალიზება გარკვეულ სივრცეში, ნებისმიერი შესაძლო მეთოდით მისი გავრცელების შეზღუდვის საშუალებით.

ეკრანი არის შეკრული ლითონის გარსაცმი, რომელიც ხელს უშლის ველის მოხვედრას ელექტრონული მოწყობილობის მიერ დაკვებულ სივრცეში.

ეკრანირების მექანიზმი ორგვარია: არეველა; შთანთქმა (გრიგალური დენტი), როდესაც პარაზიტული ველის ენერგია ისარჯება ჯოულის სითბოზე.

კონსტრუირების პროცესში უნდა ჩატარდეს ეკრანის ეფექტურობის საორიენტაციო გათვლა. ე ეკრანის ეფექტურობა ეწოდება საეკრანებელ სივრცეში ეკრანის არსებობის და არარსებობის შემთხვევაში ძაბვების, დენების და მაგნიტური ველის დამაბულობების ფარდობას $E = \frac{U}{U'} = \frac{I}{I'} = \frac{H}{H'}$. ეკრანირების ეფექტურობა დამოკიდებულია ეკრანის მასალაზე, ეკრანის სისქეზე, რაოდენობრივად ეკრანის ეფექტურობას აფასებენ დეციბელებში $A=20lgE$, ან ნუპერებში $B=lgE=0,115A$.

სარაზიტული ტევადური კავშირის ჩახშობა. ელემენტებს შორის C_1 -ის ჩასახშობად ათავსებენ ეკრანს. მირითადად გამოიყენებენ დამიწებულ ეკრანებს (ნახ. 5.4). ეკრანს ათავსებენ A და B ელემენტებს შორის, ე.ი. შემოაქვთ დამტებითი გამყოფი. საზომი მოწყობილობის კორპუსთან შეერთებული ეკრანის გამოყენება იწვევს C_1 -ის შეცირებას, პარაზიტული ტევადობის უმცესი ნაწილისათვის კორპუსზე მოკლე შერთვის შექმნის გზით.



ნახ.5.4. პარაზიტული ტევადური კავშირის ჩახშობის სქემა

ეკრანი შესაძლოა იყოს კარგი გამტარობის მქონე თხელი ლითონის ფურცელი ან აფსკი, ელექტროგამტარი საღებავი, მავთულის ბადე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხელშეშლების მიწასთან (კორპუსთან) შერთვას. ელექტროსტატიკური ველის ეკრანირების ეფექტურობა არ არის დამოკიდებული ეკრანის მასალის სისქეზე, ვონაიდან მასში გამვალი დენები მცირე სიდიდისაა. ვიწრო ჭვრიტები და ხვრელები არ აუარესებენ ელექტრული ველის ეკრანირებას, თუ მათი ზომები ტალღის სიგრძესთან შედარებით მცირება.

ყურადღება უნდა მიექცეს ხუფებს, რომლებიც ეფარება საეკრანებელ ელემენტებს. კორპუსთან მიერთებული ხუფი მაშინაც აუმჯობესებს ეკრანირების ეფექტურობას, თუ ის არ არის მოთავსებული უშუალოდ საეკრანებელ ელემენტებს შორის. ხუფის კონსტრუქციაში მთავარია, რომ წარმოებისა და ექსპლუატაციის დროს არ

დაირღვეს კორპუსთან მისი საიმედო კავშირი. კორპუსთან ცუდად მიერთებული ხუფი შეიძლება გახდეს მტყუნების მიზეზი.

საზომი მოწყობილობაში ყოველთვის არის ლითონის ნაწილები, რომლებიც არ ემსახურება ეკრანირებას, არამედ გამოყენებულია სამაგრად, დაზიანებისაგან დასაცავად, ამორტიზაციისათვის და ა.შ. ზედდებების მიმღებებისა და წყაროების ახლოს შემთხვევით განლაგებულ, კორპუსთან მიუერთებელ ლითონის დეტალებს შეუძლიათ წარმოქმნას პარაზიტული კავშირები, ამიტომ საჭიროა მოწყობილობის კველა არადენგამტარი დეტალის საიმედო კონტაქტი კორპუსთან. მოსახსელ დეტალებს შეხების მთელ ზედაპირზე უნდა ჰქონდეს კოროზიისადმი მედეგი დაფარვა. არამოსახსელი დეტალები საჭიროა მიღუდდეს ან მიირჩილოს. ზედდების მიზეზი შესაძლოა გახდეს აგრეთვე მოლითონების სისტემებში არსებული არასაიმედო კონტაქტები.

სშირად ელექტროსტატიკური ეკრანი მზადდება ლითონის თხელი ფენის სახით ინტეგრალური სქემის კორპუსის ქვედა მხარეზე. თუ ეკრანის სახით გამოყენებულია ბადე, მისი ცხაურების ზომა უნდა იყოს ნაკლები ელექტრული ველის ტალღის სიგრძეზე.

მაგრიტოსტატიკური კარატი მზადდება მაღალი მაგნიტური შეღწევადობისა და მცირე ხვედრითი წინაღობის მქონე ფერომაგნიტური მასალებისაგან (იხ. ცხრილი 2).

ცხრილი 2

პარამეტრი ლითონი	სპი- ლენბი	თით- ბერი	ალუ- მინი	ფოლადი		პერმა- ლოი
				ზ 44	ზ 330	
ხვედრითი წინაღობა, ρ , მმ \cdot მმ $^2/\text{ზ}$	0,0175	0,06	0,03	0,1	0,1	0,65
ფარდობითი მაგნიტუ- რი შეღწევადობა, μ	1	1	1	50	100	12000
შეღწევის სიღრმე, δ , მმ, შემდეგი სახსრები- სათვის, ჰე						
10^1	6,7000	12,4000	8,8000	-	1,140	0,380
10^2	2,1000	3,9000	2,7500	-	0,490	0,120
10^3	0,6700	1,2400	0,8800	-	0,154	0,038
10^4	0,2100	0,3900	0,2750	-	0,049	0,012
10^5	0,0670	0,1240	0,0880	0,0230	-	-
10^6	0,0210	0,0390	0,0275	0,0070	-	-
10^7	0,0067	0,0124	0,0088	0,0023	-	-
10^8						

ინდუქციის წირები ძირითადად გადის ეკრანის კედლებზე, რომელსაც ახასიათებს მცირე მაგნიტური წინაღობა ჰაერის სივრცესთან შედარებით. მაგნიტოსტატიკური ეკრანირებისას ეკრანის სისქე შესაძლოა იყოს 0,5 -დან 1,5 მმ-მდე.

ელექტრომაგნიტური ეკრანის შემთხვევაში ხელშეშლების დათრგუნვის მქანიზმია ეკრანის ზედაპირიდან ველის არეველა და მისი ჩაქრობა ეკრანის სხეულში და დამყარებული ეკრანის სხეულში წარმოქმნილი გრიგალური დენების ქმედებაზე.

5.4. ელექტრული ქსელების გაფილტრვა ელექტრომაგნიტური ეკრანირებისას

ელექტრული ქსელების და ხაზების გაფილტრვა არის ტექნიკური ღონისძიება, რომელიც თან სდევს ელექტრომაგნიტურ ეკრანირებას და გულისხმობს გამფილტრავი (განმრთავი) წრედების ჩართვას მართვის ქსელების, ელექტრული კვების და ა.შ. საერთო გამტარებას და ჩალიჩებში.

ფილტრაციისადმი ზოგადი მიდგომა შემდეგია: გასაფილტრ გამტარი (სალტეში) მიმდევრობით და პარალელურად რთავენ წინაღობებს. გასაფილტრი სიხშირებისათვის მიმდევრობით ჩართული (Z_1, Z_3, Z_5) წინაღობების სიდიდე აირჩევა დიდი, ხოლო პარალელურად ჩართულებისათვის (Z_2, Z_4, Z_6) - მცირე. ასეთ შემთხვევაში გამფილტრავი წრედი შესაძლოა განვიხილოთ როგორც მაბვის გამოფენის მიმდევრობით შეერთებული სერია (ნახ.5.5), სადაც საჭ, საა შესაბამისად ზედდების წყაროსა და მიმღების მაბვა.



ნახ.5.5. გამფილტრავი წრედის ექვივალენტური სქემა

$$\begin{aligned} & \text{5.5 ნახ.-ის თანახმად} \\ & \text{შესაძლოა ჩაიწეროს} \\ & U_1 = U_{\text{აუ}} z_1 / Z_1 \\ & U_2 = U_{\text{აუ}} (z_2 z_4 z_1 z_3) \\ \\ & U_{\text{აუ}} = U_{\text{აუ}} (z_{2,4,6} / Z_{1,3,5}) \\ & \text{ფილტრაციის ეფექტურობისათვის:} \\ & \Theta = U_{\text{აუ}} / U_{\text{აუ}} = Z_{1,3,5} / z_{2,4,6} \end{aligned}$$


ვინაიდან, ზედდების ჩანაბასთან ერთად გამფილტრავმა წრედმა უნდა გადასცეს საჭირო მაბვები მნიშვნელოვანი დანაკარგებისა და დამახინჯებების გარეშე, გამფილტრავ წრედში მიმდევრობითი

წინაღობების სახით რეზისტორების გამოყენება შეზღუდულია (გამოიყენება მცირე დენების და მაღალი მაბვების დროს, როდესაც მაბვის და სიმძლავრის დანაკარგები უმნიშვნელოა). უბირატესობას არიჭებენ დროსელებს.

6. საზომი მოწყობილობების დაცვა ხელშემშლელი ზემოქმედებებისაგან

6.1. გარემოს ზემოქმედებისაგან დაცვა

ვიდრე განვიხილავთ საზომი აპარატურის ექსპლუატაციის დროს მათზე მოქმედ ფაქტორებს, გავეცნოთ საზომი აპარატურის კლასიფიკაციას დაყენების ობიექტებისა და ექსპლუატაციის მიხედვით (ნახ. 6.1).



ნახ. 6.1. საზომი აპარატურის კლასიფიკაცია დაყენებისა და ექსპლუატაციის მიხედვით

საზომი აპარატურის ექსპლუატაციის პირობები სხვადასხვა სახისა და იცვლება ფართო საზღვრებში. ფაქტორები, რომელიც ზემოქმედების ხელსაწყობზე და გარკვეულ წილად ზღუდავს

აპარატურის მუშაუნარიანობას შემდეგია: კლიმატური, მექანიკური და რადიაციული.

კლიმატურ ფაქტორებს განკუთვნება: გარემოს ტემპერატურისა და ტენიანობის ცვლილება, თბეური დარტყმა, ატმოსფერული წნევა, აგრესიული ნივთიერებების და ოზონის არსებობა გარემოში, მზის დასხივება, სოკოვანი წარმონაქმნები (ობი), მიკროორგანიზმების, მწერების და მღრღნელების არსებობა, ატმოსფეროს აფეთქების და აალებადობის საშიშროება, წყლის ზემოქმედება (წვიმა, შეფეხი).

მექანიკურ ფაქტორებს განკუთვნება: ვიბრაცია, მექანიკური და აკუსტიკური დარტყმა, წრფივი აჩქარება.

რადიაციულ ფაქტორებს განკუთვნება კოსმიური, ბუნებრივი და ხელოვნური რადიაციის ყველა სახეები.

ამ ფაქტორებს უწოდებენ მადესტაბილოზებელ ფაქტორებს. თითოეული მათგანი შესაძლოა გამოვლინდეს სხვებისაგან დამოუკიდებლად და ამა თუ იმ ჯგუფის სხვა და სხვა ფაქტორებთან ერთად.

ვინაიდან საზომი აპარატურა განკუთვნება სისტემა ადამიან-მარქან-ს კლასს, ამიტომ დიდ გავლენას აპარატურის მუშაუნარიანობაზე ახდენს ადამიანის სუბიექტური ფაქტორი. სპეციალისტების კვალიფიკაცია აისახება აპარატურის მუშაობის ხარისხზე მისი სასიცოცხლო ცივლის ყველა ეტაპზე.

კლიმატური ფაქტორები. წორმალური კლიმატური პირობებია: ტემპერატურა 25 ± 10 °C, ფარდობითი ტენიანობა 45...80 %, ატმოსფერული წნევა 83-106 კბა (630...800 მმ ვწ.სვ.), გარემოში აქტიური ნივთიერებების არ არსებობა.

საზომი სამუალების კომსტრუქციაზე მომქმედი კლიმატური ფაქტორების ერთობლიობას და მათ მახსიათებლებს განსაზღვრავს კლიმატური ზონა, რომელშიც ხდება მისი ექსპლუატაცია. დედამიწის სფერო დაყოფილია შეიძინებული ტემპერატურით, რომელთა კლიმატი განსაზღვრება როგორც: მაღალ ცივი, ცივი, ზომიერი, ტროპიკული ტენიანი, ტროპიკული მშრალი, ზომიერად ცივი საზღვაო და ტროპიკული საზღვაო.

ძალიან ცივი რეგიონი განლაგებულია ანტარქტიდაში, საშუალო მინიმალური ტემპერატურა მინუს 60 °C.

ცივ ზონას განკუთვნება რუსეთის დიდი ნაწილი, კანადა, ალასკა, გრენლანდია. საშუალო მინიმალური ტემპერატურა აქ

აღწევს მინუს 50 °C, ტემპერატურის სადღედამისო მერყეობა საშუალოდ 40 °C-მდე. ამ კლიმატური ზონის თავისებურებაა ატმოსფეროს მაღალი გამჭვირვალობა, რაც ხელს უწყობს ჰაერის იონიზაციას და ამის შედეგად აპარატურის ზედაპირზე სტატიკური ელექტრონის დაგროვებას. დამახასიათებელია აგრეთვე შემოყინვა, თრთვილი, ქარი თოვლის მტკრით.

ზომიერ კლიმატურ რეგიონში შედის რუსეთის ტერიტორიის ნაწილი, ცენტრალური, ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრალიის, სამხრეთ აფრიკის და სამხრეთ ამერიკის სანაპირო ტერიტორიები. მისთვის დამახასიათებელია ტემპერატურის წლიური ცვალებადობა მინუს 35-დან +35 °C -მდე, თრთვილის, ნამის წარმოქმნა, ნისლი, ჰაერის წნევის ცვლილება 86-დან 106 კბა -მდე.

ნეკტარი ტროპიკული ზონა განლაგებულია ევროპის სიახლოეს და მოიცავს ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის დიდ ნაწილს, აფრიკის ცენტრალურ ნაწილს, ინდოეთის სამხრეთს, ინდონეზიას, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ნაწილს. ამ ზონისათვის დამახასიათებელია საშუალო წლიური ტემპერატურა 20...25 °C დღე-დღამური ცვალებადობით არა უმეტეს 10°C. მაღალი ტენიანობა და მარილების ამაღლებული კონცენტრაცია (განსაკუთრებით ზღვისა და ოკეანების ახლოს) ამ ზონის ატმოსფეროს კოროზიულად აგრესიულს ხდის. ტემპერატურისა და სინოტივის ხელსაყრელი კომბინაცია ხელს უწყობს 10000-ზე მეტი სახეობის ობის სოკოს წარმოქმნას.

მშრალი ტროპიკული კლიმატის ზონას მიეკუთვნება აფრიკის ჩრდილოეთ ნაწილი, ცენტრალური აგსტრალია, შეუაზიანებული ჩრდილოეთ ამერიკის ნაწილი. ეს რეგიონი ხასიათდება მაღალი ტემპერატურით (25 ± 10 °C-მდე), დაბალი ტენიანობით, მზის ინტენსიური გამოსხივებით (1500 W/m^2), მტკრისა და ქვიშის მაღალი შემცველობით ატმოსფეროში, რაც იწვევს აბრაზიულ და ქიმიურ ზემოქმედებას აპარატურაზე.

ზომიერად ცივი საზღვაო ზონა მოიცავს ზღვებს, ოკეანებს და სანაპირო ტერიტორიებს, რომლებიც განლაგებულია 30° -იანი ჩრდილოეთ განედის ჩრდილოეთით და 30° -იანი სამხრეთ განედის სამხრეთით. ზღვების, ოკეანებისა და სანაპირო ტერიტორიების დანარჩენი ნაწილი მიეკუთვნება ტროპიკულ საზღვაო ზონას. საზღვაო ზონების კლიმატი სახიათდება ტემპერატურის დღედამური

გადახრის შედარებით მცირე სიდიდით, მაღალი ტენიანობით და ატმოსფეროში ქლორიდების მნიშვნელოვანი კონცენტრაციით.

თითოეული კლიმატური ზონის სეციფიკის გათვალისწინებით მიწისზედა ბაზირების საზომი მოწყობილობები, რომლებიც გამოიჩინებია ტროპიკულ ზონში სამუშაოდ უნდა დამზადდეს შესაბამისი შესრულებით, რომელთა სახეობები რეგლამენტირებულია სტანდარტებით, მაგალითად, IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

საზომი მოწყობილობის მუშაურარიანობა განისაზღვრება მუშაობის ტემპერატურული დიაპაზონით, რომელშიც მან უნდა შეასრულოს მოცემული ფუნქციები მუშა მდგომარეობაში. შენახვის პერიოდში და არამუშა მდგომარეობაში ტრანსპორტირებისას საზომი საშუალების მწყობრიდან გამოსვლის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია, რომ მან გაუძლოს ტემპერატურებს, რომლებიც აღმატება მუშა დიაპაზონის ტემპერატურებს. აღნიშნული ზღვრული ტემპერატურები ახასიათებენ საზომი მოწყობილობის კონსტრუქციის თბო- და სიცივემედევობას.

თბური დარტყმა - გარემო ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება, რომლის დროსაც ტემპერატურის ცვლილების დრო გამოითვლება წუთებით, ხოლო მისი ცვალებადობა ათეული გრადუსებით. თბური დარტყმა უმეტესად ვლინდება კონსტრუქციის იმ ელემენტებში, სადაც არსებობს ლოკალური მექანიკური ძაბვები, რაც ხელს უწყობს მიკრობზარების წარმოქმნას.

ტენიანობა - ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული ზემოქმედი ფაქტორი, რომელიც თავს იჩენს აპარატურის წყალში ჩამირვისას, წვიმის წვეთებისა და შხეფების, წყლის ორთქლის ზემოქმედებისას, ნამისა და თრთვილის წარმოქმნისას. წყლის ადსორბცია საზომი მოწყობილობის ელემენტების ზედაპირზე ხელს უწყობს ლითონის დეტალების კორიზისა, არალითონების დამველებას, იზოლაცირების ელექტროსაიზოლაციო მახასიათებლების ცვლილებას. წყლის თვისება, დასველოს ზედაპირი და შეაღწიოს მსალის ფორმებსა და მიკრობზარებში, მატულობს ტემპერატურის გადიდებასთან ერთად.

ატმოსფეროში არსებული წყალი ყოველთვის დაბინძურებულია აქტიური წივთიერებებით - კალციუმის, მაგნიუმის, რკინის, ნახშირჟანგოვანი და გოგირდოვანი მარილებით, ქლოროვანი კალციუმით, გაზებით - რაც ხელს უწყობს კორიზის წარმოქმნას. ნამის წარმოქმნა აპარატურის ზედაპირზე ხდება გარევალი

ტემპერატურის პირობებში (ნამის წერტილი), რომლის მნიშვნელობა დამოკიდებულია ატმოსფეროს ფარდობით ტენიანობაზე (ცხრ.3).

ცხრილი 3

ტერდობითი ტენიანობა, %	100	80	60	40	20
ნამის წერტილი, °C	15,5	12,1	7,8	2,0	-6,6

საპარო გარემოს წევა და მისი ცვლილება დამოკიდებულია იმ ადგილის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან, სადაც ხდება საზომი მოწყობილობის ექსპლუატაცია. 5 კმ-ის სიმაღლეზე ჰაერის წევა შესაძლოა დაეცეს 40 კე-მდე, ამ დროს უარესდება სითბოს არისტება კონვექციური თბომიმოცვლით, მცირდება ჰაერის ელექტრული მედებობა, მატულობს ჰაერის იონზაფია და ქიმიურად აქტიური იონებისა და რადივალების წარმოქმნა. ტენის შემცველობა ატმოსფეროში სიმაღლის მატებასთან ერთად მცირდება. ტემპერატურა ტროპოსფეროში მცირდება საშუალოდ 6°C-ით ყოველ კილომეტრზე და ზედა ფენებში მიწუს 90°-დან მიწუს 80° C -ის ფარგლებში.

ატმოსფერული მტვერი შეიცავს ნახშირმჟავა და გოგირდმჟავა მარილებს და ქლორიდებს, რომლებიც ურთიერთქმდებენ ტენთან, აჩქარებებ კოროზიის პროცესს, ხელს უწყობენ მუხტების გაუონგას და შეუძლიათ გამოიჩინონ გარღვევა მაღალი პოტენციალის მქონე კონტაქტებს შორის. სტანდარტებით განსაზღვრულია მტვრის კონცენტრაციის სამი დონე: 0,18; 1,0; 2,0 გ/მ³.

სოკოვანი წარმონაქმნები (ობი) მიეკუთვნება უდაბლეს მცენარეებს, რომელთაც არა აქვთ ფოტოსინთეზი. ისინი გამოყოფებ ლიმონის, მმრის, მეუწნას მეუწნებს და სხვ. ქიმიურ წივთიერებებს, რომელთა ზემოქმედების გამო უარესდება პოლიმერული მასალების ელექტროსაიზოლაციო თვისებები. ამ წარმონაქმნებისაგან დაცვა აუცილებელია გააჩიდეს ტროპიკული ზონის აპარატურას.

აგრესიული გარემოსაგან ლითონის და არალითონის მასალისაგან დამზადებული ზედაპირების დასაცავად იყენებენ სხვადასხვა სახის დაფარვებს. დანიშნულების მიხედვით დაფარვები არსებობს: დამცავი, დამცავ-დევორატიული და სპეციალური.

დამცავი დაფარვა გამიზნულია დეტალის დასაცავად კოროზიის, დამველების, გამოშრობის, ლპობის და სხვ. პროცესებისაგან, რომლებიც იწვევენ აპარატურის წყობიდან გამოსვლას.

დამცავ-დევორატიული დაფარვა დაცვასთან ერთად დეტალს ანიჭებს ლამაზ გარეგნულ სახეს.

სპეციალური დაფარვა დეტალის ზედაპირს ანიჭებს გამსაკუთრებულ თვისებებს ან იცავს მას განსაკუთრებული გარემოს ზემოქმედებისაგან.

ობის სოკებთან საბრძოლველად გამოიყენება სამი მეთოდი:

- იმ მასალების გამოყენება, რომელთაც არ ახასიათებთ მათზე ობის წარმოქმნა (ასეთი მასალების არჩევაზი შეზღუდულია);
- აპარატურის შიგნით კლიმატის ცვლილება, რომლის მიზანია, ობის სოკოებს არ შეექმნათ ხელსაყრელი პირობები განვითარებისათვის (ძირითადად საჭიროა ჰერიტობის შემცირება);
- ლაქის ან ემალის შემადგენლობაში, რომლითაც ფარავნ დეტალის ზედაპირს სპეციალური ქიმიური ნივთიერებების - ფუნქციონალური დამატება.

მექანიკური ფაქტორები. ტრანსპორტირებისა და ექსპლუატაციის პროცესში საზომი მოწყობილობები ექვემდებარება ვიბრაციის ზემოქმედებას, ძირითადად რხევის გარეგანი წყაროებისაგან. გამსაკუთრებით საშიშია ვიბრაციები, რომელთა სიხშირე უახლოვდება კონსტრუქციის კვანძებისა და ელემენტების რხევების კუთრ სიხშირეს. აპარატურის თვისება შეეწინააღმდეგოს მათ ზემოქმედებას ხასიათდება ვიბროსიმტკიცითა და ვიბრომედეგობით.

ვიბრომედეგობა განისაზღვრება რიგორც საზომი მოწყობილობის უნარი შეასრულოს მოცემული ფუნქციები ჩართულ მდგომარეობაში ვიბრაციის ზემოქმედების პირობებში.

ვიბროსიმტკიცე ახასიათებს უნარს შეეწინააღმდეგოს ვიბრაციის დამაზრეველ ზემოქმედებას არამუშა მდგომარეობაში და ნორმალურად იმუშაოს ვიბრაციული დატვირთვების მოხსნის შემდეგ. საზომი მოწყობილობის კონსტრუქციაზე მოქმედი ვიბრაციები ხასიათდება სიხშირის დიაპაზონით და აჩქარების სიდიდით.

დარტყმის მოვლენა საზომი მოწყობილობის კონსტრუქციაში წარმოქმნება აჩქარების სწრაფი ცვლისას. დარტყმა ხასიათდება აჩქარებით, დარტყმითი იმულსების ხანგრძლივობითა და რაოდენობით. ასხვავებენ ერთეულოვან და მრავალჯერად დარტყმებს. წრფივი აჩქარება ხასიათდება აჩქარებით (ჟ ერთეულებში) და ზემოქმედების ხანგრძლივობით.

საზომი მოწყობილობის კონსტრუქციის ელემენტებზე ვიბრაციის და დარტყმითი დატვირთვების ზემოქმედებისას მათში წარმოქმნება სტატიკური და დინამიკური დეფორმაციები, ვინაიდან

კონსტრუქციის ნებისმიერი ელემენტი არის ორიენტირებული და განაწილებული დატვირთვის მქონე რხევით სისტემა. დარტყმით-ვიბრაციული დატვირთვები ზემოქმედებს საზომი საშუალების კონსტრუქციის ელემენტებზე მათი დამაკრების წერტილების გავლით. ზემოქმედების ეფექტურობა განისაზღვრება ასევე ელემენტების განლაგებით მისი ორიენტაციის მიმართ. ელემენტების დასამარებელი დეტალები გარევულწილად წარმოადგენს დემპფერებს, რომლებიც ამცირებს ვიბრაციის წყაროს ზემოქმედებას.

ვიბრაციის და დარტყმის ძალების შესამცირებლად საზომი მოწყობილობასა და ობიექტს შორის ათავსებენ ამორტიზატორებს, რომლებიც ამცირებენ გადაცემულ რხევებსა და დარტყმის აბლიტუდას და ამცირებენ საზომი მოწყობილობაზე მოქმედ მექანიკურ ძალებს.

ამორტიზატორების ასარჩევად საჭიროა ჩატარდეს შეფასებითი გამოთვლები, რომლის დროსაც უნდა განისაზღვროს ამორტიზატორის რეაქციის ძალები და სტატიკური გაღუნვის სიდიდე. ამ პარამეტრის მიხედვით ირჩევენ საჭირო ტიპის ამორტიზატორს.

აკუსტიკური ხმაური (გარეშე წყაროებისაგან) ხასიათდება ბგერის წნევით, ბგერის წყაროს რხევების სიმძლავრით, ბგერის ძალით, ბგერითი სიხშირეების სპექტრით. აკუსტიკური ხმაური იწვევს კონსტრუქციის ყველა ელემენტის პრატიკულად თანაბარ მექანიკურ დატვირთვებს. გარევულ თანაბარ პირობებში აკუსტიკური ხმაურის ზემოქმედება უფრო დამანგრეველია, ვიდრე დარტყმით-ვიბრაციული დატვირთვები.

რადიაციული ფაქტორები. რადიაციული ზემოქმედება იწვევს საზომი მოწყობილობის შემადგენელი ელემენტების როგორც უცაბედ, ასევე დაგროვებულ რეაქციას. გამოსხივების არსებულ სახეებს შორის ყველაზე მეტი საფრთხეა ელექტრომაგნიტური გამოსხივება და მაღალი ენერგიების მაინშიზებელი ნაწილაკები.

ელექტრომაგნიტური გამოსხივებების სრული სპექტრი მოიცავს ტალღის სიგრძის დიაპაზონს ათეულ ათასობით მეტრიდან ნაწილმეტრის მეათასედ ნაწილამდე. ყველაზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას საზომი მოწყობილობებზე ახდენს გამა- და რენტგენის გამოსხივებები (ტალღის სიგრძე 10 ნმ). გამოსხივების ამ სახეებს ახასიათებს შეღწევის და მაინშიზებელი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები.

დასხივების ზემოქმედებისადმი ყველაზე მედეგია ლითონი. ყველაზე მცირე რადიაციული მედეგობა აქვს მაგნიტურ მასალებსა და ელექტროტექნიკურ ფოლადს. ზოგიერთი ლითონები, მაგალითად, მარგანეცი, ცინკი, მოლიბდენი და სხვ. წეიტრონებით დასხივების შემდეგ თავად ხდება რადიოაქტიურები. გამოსხივების ზემოქმედება პოლიმერებზე იწვევს მოლეკულურთშორისი კავშირების რღვევას, მარცვლოვანი სტრუქტურის და მიკრომზარების წარმოქმნას. შედეგად პოლიმერული დეტალები კარგავს ელასტიკურობას, ხდება მყიფვა.

განსაკუთრებით არამდგრადია დასხივებისადმი ნახევრად გამტარიანი ხელსაწყოები და ინტეგრალური მიკროსქემები. ნახევრად გამტარებში წარმოქმნილი შეუქცევადი დეფექტები იწვევს გამართვის უნარის დაკარგვას დიოდებში. ტრანზისტორები დასხივებისას კარგავს გაძლიერების თვისებას, მათში მატულობს გაუმნვის დენები, გამრდველი ძაბვა მცირდება. მათი რადიაციული მედეგობა შეადგენს $10^{12}...10^{14}$ წეიტრონი/სმ² წეიტრონებით დასხივებისას და $10^4...10^7$ რად (ინგლ. rad-radiation absorbed dose) გამა-გამოსხივებისას।

ინტეგრალურ მიკროსქემებში დასხივებისას მნიშვნელოვნად იცვლება მახსაიათებლები მათში შემავალი რეზისტორების, კონდენსატორების, დიოდების, ტრანზისტორების პარამეტრების ცვლილებების გამო. ასევე იცვლება გამოყოფი ჩ-ა- გადასასვლელების მაიზოლირებელი თვისებები, მატულობს გაუმნების დენები, ჩნდება მრავალი პარაზიტული კავშირი მიკროსქემის სტრუქტურის ელემენტებს შორის, რაც იწვევს მისი ფუნქციონირების დარღვევას.

6.2. მტვრის ზემოქმედებისაგან დაცვა

მტვერი - შეტივზვებულ მდგომარეობაში მყოფი ჰაერში არსებული მცირე მასის მქონე მყარი ნაწილაკების ნაზავი. ასხავებებ ბუნებრივ ანუ ჰაერში მუდმივად მყოფ მტვერს და ტექნიკურს, რომელიც წარმოქმნება აღჭურვილობის ცვეთის, მასალების დამუშავების, სათბობის წვის და სხვ. შედეგად.

75 %-ზე მაღალი ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის და ნორმალური ტემპერატურის დროს შეიმჩნევა მტვრის ნაწილაკების რაოდენობის ზრდა, მათი კოაგულაცია, მატულობს მტვრის მიზიდვის ალბათობა უძრავ ზედაპირებთან. დაბალი ტენიანობისას

მტვრის ნაწილაკები ელექტრულად იმუხტება, არალითონური-დადებითად, ლითონური-უარყოფითად.

ჰაერის მტვრით დაბინძურება ამცირებს საზომი მოწყობილობის მუშაურარიანობის ალბათობას. მტვერი, როდესაც ხვდება საპოხ მასალებში და ევვრება ელექტრომექანიკური კვანძების დეტალების მოსრიალე ზედაპირებს, იწვევს მათ დაჩქარებულ ცვეთას, კონტაქტების ღრებოში მოხვედრილი მტვერი ხელს უშლის რელეს კონტაქტების შერთვას.

ზოგიერთი ლითონის ზედაპიზე დალექილი მტვერი საშიშია მისი ჰიგროსკოპიულობის გამო, ვინაიდან არც თუ მაღალი ტენიანობისას მტვერი მნიშვნელოვნად აჩქარებს კოროზიას. იგი იწოვს მუავების სხსარებს და ძალიან სწრაფად შლის კარგ საღებავებსაც. ტროპიკულ ქვეყნებში მტვერი ხშირად ობის ზრდის მიზეზი ხდება.

ხასგრძლივი ექსპლუატაციის პროცესში კომპონენტების ზედაპირზე დაგროვილი მტვერი იწვევს იზიდობის შემცირებას, განსაკუთრებით მომატებული ტენიანობის პირობებში, რის გამოც ჩნდება გაუმნების დენები გამომყვანებს შორის, რაც ძალზე საშიშია მიკროსქემებისათვის. მტვრის დიელექტრული შეღწევადობა ჰაერის დიელექტრულ შეღწევადობაზე მაღალია, რაც განსაზღვრავს ტევადობის ამაღლებას კომპონენტების გამომყვანებს შორის და შედეგად იწვევს ტევადური ზელშეშლების მატებას. დალექილი მტვერი ამცირებს ნაკეთის გაგრილების ეფექტურობას, წარმოქმნის ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტების დამცავი ლაქით დაუფარავ ზედაპირებზე დებაგამტარ შესაკრავებს გამტარებს შორის.

საზომი მოწყობილობის ან მისი ცალკეული ნაწილების მტვერგაუმტარობის მიღწევა შესაძლოა მათი ჰერმეტულ კორპუსში მოთავსებით.

6.3. აპარატურის ჰერმეტიზება

ჰერმეტიზება არის მტვრის, ტენის, გარემოში არსებული მავნე ნივთიერებების ზემოქმედებისაგან აპარატურის დაცვის საიმედო საშუალება.

კომსტრუქციის პირველი დონის მოდულების დაცვა ხდება: ლაქით დაფარებით; ეპოქსიდური ფისის ჩასხმით; გაფლენთვით, განსაკუთრებით ნახვები ნაკეთობების; ორგანული (ფისი, ბიტუმი) ან არაორგანული (ალუმინის ფოსფატები, ლითონის მეტაფისტურები) მაჰერმეტიზებელი კომპაუნდებით შემოწევით. კომპაუნ-

დებით ჰერმეტიზება აუმჯობესებს მოდულის ელექტროსაიზოლაციონ და მექანიკურ თვისებებს, თუმცა უმეტესი კომპაუნდების დაბალი თბოლამტარობა აუარესებს სითბოს არინებას და შეუძლებელს ხდის რემონტს.

სრული ჰერმეტიზება წაკეთის მოთავსებით ჰერმეტულ გარსაცმი არის დაცვის ყველაზე უფექტური, მაგრამ მეტად ღირებული საშუალება. ამავე დროს საჭირო ხდება სხეციალური კორპუსების, გარე ელექტრული შეერთებების, მართვის და ინდიკაციის ელემენტების ჰერმეტიზების მეთოდების დამუშავება.

არსებობს ჰერმეტიზების მრავალი მეთოდი. ფართოდ გამოყენება დრეკადი მამკრივებელი შუასადებები კოშსტრუქციის ყველა ელემენტისათვის წაკეთობის მთეჭლ პერიმეტრზე. ჰაერის გამოსვლა მამკრივებელის გავლით, როდესაც შუასადები შეკუმშულია მისი საწყისი სიმაღლის 25...30 %-ით ხდება მხოლოდ დიფუზიის ხარჯზე. შუასადების მასალად იყენებენ მაღალი ელასტიკურობის მქონე რეზინას. ტენი დროთა განმავლობაში აღწევს ყველა ორგანულ მასალაში, ამიტომ ორგანული მასალებისაგან დამზადებული შუასადებების მქონე წაკეთობებში წყლისაგან დაცვა ხდება გარკვეული დროის განმავლობაში.

ჰერმეტული აპარატის შიგნით გარკვეულ საზღვრებში ფარდობითი ტენიანობის მუდმივობის მისაღწევად წაკეთის შიგნით შეაქვთ ტენის აქტიურად შთანთქმელი წივთიერება, როგორიცაა: სილიკაგელი; ქლოროვანი კალციუმი; ფოსფორის ანტიდრიდი. ისინი იწოვენ ტენს გარკვეულ ზღვრამდე. მაგალითად, სილიკაგელი შთანთქავს თავისი შრალი მასის დაახლოებით 10 % ტენს.

გაშაკუთხებულ შემთხვევაში შუასადების მასალად გამოიყენებენ სპილენძსა და უჟანგავ ფოლადს ალუმინის ან ინდიუმის დაფარვით.

წაკეთის კორპუსის ჰერმეტულობისადმი ხისტი მოთხოვნებისას ჰერმეტიზება ხდება მიღუდებით ან მირჩილებით კორპუსის მთელ პერიმეტრზე. წაკეთის კორპუსის კოშსტრუქცია განპერმეტიზება/ჰერმეტიზების ოპერაციის მრავალჯერადად შესრულების საშუალებას უნდა იძლეოდეს.

ჰერმეტიზებისას საჰერმეტიზებელი აპარატურის შიგა მოცულობას ავსებენ ინერტული გაზით (არგონით ან აზოტით) მცირე წამეტი წწვევით. კორპუსის შიგნით გაზის შეტუმშვა ხდება სარქველ-მილაკების დახმარებით, რის შემდეგ ხდება ჰერმეტიზება. აზოტით

დაქრევა უზრუნველყოფს კორპუსის შიგა მოცულობის გაწმენდას წყლის ორთქლისაგან.

მართვისა და ინდიკაციის ელემენტების ჰერმეტიზება ხდება რეზინის საცმებით, მემბრანებით, ხოლო ელექტრომართებლებისა - შუასადებებზე დაყენებით, კომპაუნდების ჩასხმით.


ჰერმეტიზების მეთოდის არჩევას განსაზღვრავს: ექსპლუატაციის პირობები; გამოყენებული მასალები და დაფარვები; მოთხოვნები ელექტრომოწრეულისადმი. საბოლოო გადაწყვეტილება ჰერმეტიზების მეთოდის არჩევის შესახებ მიღებას ტესის კამერაში საზომი მოწყობილობის ბუნებრივი გამოცდის შემდეგ.

6.4. გარსაცმის დაცვის IP ხარისხი (კლასი)

დაცვის ხარისხი გულისხმობს გამოცდის სტანდარტული მეთოდებით შემოწმებად გარსაცმის მიერ უზრუნველყოფილ დაცვის სახეობას საშიშ (დენგამტარ ან მექანიკურ) წაწილებთან შეხებისაგან და მყარი საგნების და (ან) წყლის შეღწევისაგან.

IP – Ingress (International) Protection Rating - გარსაცმის მიერ მყარი საგნების და წყლის შეღწევისაგან ელექტრომოწყობილობის დაცვის ხარისხის კლასიფიკაციის სისტემა საერთაშორისო სტანდარტის IEC 60529 (DIN 40050, გოსტ 14254)-ის შესაბამისად.

დაცვის ხარისხის აღნიშვნას IP (International Protection), მოსდევს ორი ციფრი: პირველი – მყარი საგნებისაგან დაცვის ხარისხი; მეორე – წყლისაგან (სითხისაგან) დაცვის ხარისხი (წახ. 6.2).



წახ. 6.2. IP დაცვის აღნიშვნის სტრუქტურა

პირველი ციფრი მიუთითებს გარსაცმის მიერ უზრუნველყოფილ დაცვის ხარისხზე, როდესაც არ ხდება:

- ადამიანის შეხება საშიში ნაწილებთან, გარსაცმის შიგნით სხეულის რომელიმე ნაწილის ან ადამიანის ხელთ არსებული საგრძნების მოხვედრა;
- გარსაცმის შიგნით არსებულ მოწყობილობაში გარე მყარი საგრძნების მოხვედრა.

თუ პირველი მასასათებელი ციფრი ნოლია, ნიშნავს, რომ გარსაცმი ვერ უზრუნველყოფს დაცვას საშიშ ნაწილებთან შეხების და გარე მყარი საგრძნების მოხვედრისაგან.

მე-4 ცხრილში მოცემულია დაცვის ხარისხის აღნიშვნები (პირველი ციფრი) და თითოეული მათგანის შესახებ ინფორმაცია.

ცხრილი 4

პირველი ციფრი – გარე საგრძნების შეღწევისაგან დაცვა		
ხარისხი	დაცვა გარე საგრძნებისაგან რომელთა დაცემისას	აღწერა
0	—	დაცვა არ არის
1	>50 მმ	სხეულის ფართო ზედაპირები (არ არსებობს დაცვა შეგნებული კონტაქტისაგან)
2	>12,5 მმ	თითები და მსგავსი ობიექტები
3	>2,500	ინტრუმენტები, კაბელები და ა.შ.
4	>1 მმ	დიდი მავთულები, ბოლტები და ა.შ.
5	მტვრისაგან-დაცული	მტვრის გარკვეულმა რაოდენობამ შესაძლოა შეაღწიოს, მაგრამ ეს ხელს არ შეუშლის მოწყობილობის მუშაობას (მტვრისაგან ნაწილობრივი დაცვა), კონტაქტისაგან სრული დაცვა
6	მტვერშეულწევადი	მტვერი ვერ შეაღწევს მოწყობილობაში (მტვრისაგან სრული დაცვა), კონტაქტისაგან სრული დაცვა

მეორე ციფრი მიუთითებს წყლის მავნე ზემოქმედებისაგან მოწყობილობის დაცვის ხარისხს, რომელსაც უზრუნველყოფს გარსაცმი.

თუ მეორე მახასიათებელი ციფრი ნულია, ნიშნავს, რომ გარსაცმი ვერ უზრუნველყოფს წყლის მავნე ზემოქმედებისაგან დაცვას.

მე-5 ცხრილში მოცემულია დაცვის ხარისხის აღნიშვნები (მეორე ციფრი) და თითოეული მათგანის შესახებ ინფორმაცია.

ცხრილი 5

მეორე ციფრი – ხარისხის შეღწევისაგან დაცვა		
ხარისხი	დაცვა	აღწერა
0	—	არ არის დაცვა
1	ვერტიკალური წვეთებისაგან	ვერტიკალურად მწვეთავმა წყალმა არ უნდა დაარღვიოს მოწყობილობის მუშაუნარიანობა
2	15'-მდე კუთხით ვერტიკალური წვეთებისაგან	ვერტიკალურად მწვეთავმა წყალმა არ უნდა დაარღვიოს მოწყობილობის მუშაუნარიანობა თუ მას გადახრიან მუშა მდგომარეობიდან 15'-მდე კუთხით
3	დაცემული წვეთებისაგან	წვიმისაგან დაცვა. წყალი ისხმება ვერტიკალურად ან ვერტიკალურისადმი 60'-მდე კუთხით
4	შხეფებისაგან	ნებისმიერი მიმართულებით დაცემული შხეფებისაგან დაცვა
5	ჭავლისაგან	ნებისმიერი მიმართულების მქონე წყლის ჭავლისაგან დაცვა
6	ზღვის ტალღებისაგან ან წყლის ძლიერი ჭავლისაგან დაცვა. კორპუსის შიგნით მოხვედრილმა წყალმა არ უნდა დაარღვიოს მოწყობილობის მუშაუნარიანობა	ზღვის ტალღებისაგან ან წყლის ძლიერი ჭავლისაგან დაცვა. კორპუსის შიგნით მოხვედრილმა წყალმა არ უნდა დაარღვიოს მოწყობილობის მუშაუნარიანობა
7	მცირე დროით ჩამირგა 1 მ-მდე სიღრმეში	მცირე დროით ჩამირგის დროს წყალი არ შედის იმ რაოდენობით, რომ დაარღვიოს მოწყობილობის მუშაუნარიანობა. ჩამირგის რეჟიმში მუდმივი მუშაობა არ არის გათვალისწინებული
8	ზანგრძლივად ჩამირგა 1 მ-ზე მეტ სიღრმეში	სრული წყალშეუღწევადობა. მოწყობილობას შეუძლია ჩამირგის რეჟიმში მუშაობა

მგაღითა: დაცვის ხარისხი IP65 – სრული დაცვა მტვრისაგან; ნებისმიერი მიმართულების მქონე წყლის ჭავლისაგან დაცვა.

ხშირად, სითხის შეღწევისაგან დაცვა ავტომატურად განაპირობებს მყარი საგნების მოხვედრისაგან დაცვას, მაგალითად, მოწყობილობას რომელსაც აქვს სითხის შეღწევისაგან მე-4 ხარისხის დაცვა (წებისმიერი მიმართულებით დაცემული შეხეფებისაგან დაცვა), ავტომატურად ექნება დაცვა გარე საგნების მოხვედრისაგან მე-5 ხარისხით (მტკრისაგანდაცვული).

ელექტული დენით დაზიანებისაგან საქმედოდ დასაცავად შეერთება სრულდება ჰერმეტულად დახურულ სამონტაჟო კოლოფში IP54 ხარისხით, იმისათვის, რომ ავიცილოთ შეხეფების მოხვედრა დენგამტარ წაწილებზე (ნახ.6.3).

ელექტრომოწყობილობის ქუჩაში დამონტაჟებისა და ექს-ლუატაციისათვის მყაცრად რეკომენდებულია IP65 ან უფრო მაღალი ხარისხის დაცვა (ნახ.6.4).



ნახ.6.3



ნახ.6.4

საყოფაცხოვრებო ელექტრულ როზეტს შესაძლოა ჰქონდეს დაცვის IP22 ხარისხი – იგი დაცულია თითით შეღწევისაგან და არ დაზიანდება ვერტიკალურად ან თითქმის ვერტიკალურად მწვეთავი წყლისაგან. მაქსიმალური დაცვა ამ კლასიფიკაციით არის IP68 – მტკრეშეუღებადი ხელსაწყო, რომელიც გაუმღებს წყალში ხანგრძლივად ჩაძირვას.

გერმანული სტანდარტი DIN 40050-9 აფართოებს IEC 60529 სტანდარტს IP69K დაცვის ხარისხამდე, რომელიც გამოიყენება მაღალი წნევის ქვეშ მაღალტემპერატურული რეცხვისათვის. ასეთ კორპუსებს აქვთ არა მარტო მტკრისაგან მაღალი დაცვა (IP6X), არამედ შეუძლიათ გაუმღლონ წყლის მაღალ წნევას რეცხვის დროს.

აღნიშვნაში შესაძლოა იყოს **დამატებითი ასო-ბეჭები**, რომლებიც აღნიშვნავს საში წაწილებთან შეხებისაგან ადამიანის დაცვის ხარისხს და სჭიროა მიეთითოს იმ შემთხვევაში, თუ ის აკმაყოფილებს დონით უფრო დაბალ ყველა დაცვის ხარისხს.

- საში წაწილებთან შეხებისაგან დაცვის არსებული ხარისხი მეტია დაცვის იმ ხარისხზე რომელიც მითითებულია პირველი მახასიათებელი ციფრით;

- მითითებულია მხოლოდ წყლის მავნე ზემოქმედებისაგან დაცვის ხარისხი, ხოლო პირველი მახასიათებელი ციფრი შეცვლილია «X» სიმბოლოთი.

დამატებითი ასობგერების მნიშვნელობები მოცემულია მე-6 ცხრილში.

ცხრილი 6

ასო-ბეჭრა	საში წაწილებთან შეხებისაგან დაცვის უზრუნველყოფა
A	ხელის მტევნის ზურგის მხრით
B	თითით
C	იშსტრუმენტით
D	მავთულით

მე-7 ცხრილში მოცემულია **დამხმარე ასო-ბეჭები** და მათი მნიშვნელობები.

ცხრილი 7

ასო-ბეჭრა	მნიშვნელობა
H	მაღალვოლტიანი აპარატურა
M	წყლისაგან დაცვაზე გამოცდისას მოწყობილობა მორჩაობს
S	წყლისაგან დაცვაზე გამოცდისას მოწყობილობა უძრავია
W	ბუნებრივი პირობებისაგან (ამინდი) დაცვა

დამატებითი ასო-ბეჭრით გარსაცმის დაცვის ხარისხის აღნიშვნა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის აკმაყოფილებს დონით უფრო დაბალ ყველა დაცვის ხარისხს.

მაგალითად: IP1XB, IP1XC, IP1XD, IP2XC, IP2XD, IP3XD.

ნახაზებზე გამოიყენებული დაცვის აღნიშვნები წარვენებია მე-8 და მე-9 ცხრილებში.

ცხრილი 8


პირველი ციფრი: მექანიკური დაზიანებებისაგან დაცვა		
IP 0x	-	არ არის დაცვა
IP 1x		52,5 მმ-ზე მეტი საგნების შეღწევისაგან დაცვა
IP 2x		12,5 მმ-ზე მეტი საგნების შეღწევისაგან დაცვა
IP 3x		2,5 მმ-ზე მეტი საგნების შეღწევისაგან დაცვა
IP 4x		1 მმ-ზე მეტი საგნების შეღწევისაგან დაცვა
IP 5x		მტვრისაგან ნაწილობრივი დაცვა (არ აღწევს იმ რაოდენობით, რაც ხელს შეუძლის მოწყობილობის მუშაობას)
IP 6x		მტვრისაგან სრული დაცვა (მტვერშეუღწევადი)

ცხრილი 9

მეორე ციფრი: ტენის მოხვედრისაგან დაცვა		
IP x0	-	არ არის დაცვა
IP x1		წყლის ვერტიკალურად მწვეთავი წვეთებისაგან დაცვა
IP x2		15' -მდე გადახრის კუთხის მქონე მწვეთავი წყლის წვეთებისაგან დაცვა
IP x3		60' -მდე გადახრის კუთხის მქონე მწვეთავი წყლის წვეთებისაგან დაცვა
IP x4		ნებისმიერი მიმართულებით დაცემული შეეჭებისაგან დაცვა
IP x5		ნებისმიერი მიმართულების მქონე წყლის ჭავლისაგან დაცვა
IP x6		წყლის ნაკადისაგან ან მლიერი ჭავლისაგან დაცვა
IP x7		ნაწილობრივი (ან მცირე დროით) წყალში ჩაძირვისას დაცვა
IP x8		სრული (ან ხანგრძლივად) წყალში ჩაძირვისას დაცვა

51

ელექტრომოწყობილობების კორპუსებზე შესაძლოა იყოს დაცვის ხარისხის სიმთლური გამოსახულებები (ნახ.6.5).



ნახ.6.5

ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებში კორპუსების (გარსაცმების) დაცვის კლასიფიკირება ხდება NEMA (National Electrical Manufacturers Association) სისტემის მიხედვით (ცხრ.10).

ცხრილი 10

NEMA და IP დაცვის ხარისხების შედარება

დაცვის ხარისხი NEMA, UL და CSA -ს შესაბამისად	მიახლოებული IP კოდი
1	IP20
2	IP22
3	IP55
3 R	IP24
4	IP66
4X	IP66
6	IP67
12	IP54
13	IP54

საკონტროლო საზომი აპარატურის გარსაცმის დაცვის ხარისხის მარკირება ხდება კორპუსზე ნიშნის დასმით. აღნიშნული აპარატურის გარსაცმის დაცვის ხარისხი მირითადად არ აღემატება IP54 -ს და იშვიათად არის IP66.

საკონტროლო საზომი აპარატურის ზოგიერთ ხელსაწყოს, მაგალითად, დაფაზე დასამონტაჟებელს, შეიძლება ჰქონდეს გარსაც-

52

მის დაცვის რამდენიმე ხარისხი. როგორც წესი, ასეთ ხელსაწყოს აქვს დაცვის მაღალი ხარისხი (IP44...IP54) წინა პანელის მხრიდან, რომელზეც განლაგებულია მართვისა და ინდიკაციის ელემენტები, ხოლო დაცვის შედარებით დაბალი ხარისხი (IP20) კორპუსის დანარჩენ ნაწილზე (ნახ.6.6). ასეთი ხელსაწყო მტვრისა და წყლის IP54 დაცვის ხარისხით გათვალისწინებულ ზემოქმედებას გაუძლიერს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ზემოქმედება მოხდება მხოლოდ წინა პანელის მხრიდან. ამ ფაქტის გათვალისწინება საჭიროა ექსპლუატაციის მიმე პირობებისათვის გამიზნული ხელსაწყოსათვის. თუ ამ ხელსაწყოს მოვათავსებთ დაფის შიგნით, რომელსაც აქვს IP54 დაცვის ხარისხი და დაფაში ხელსაწყოს შეჭრის ადგილის სათანადო ჰერმეტიზება მოხდება, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ხელსაწყოს მთელ კორპუსს ექნება IP54 დაცვის ხარისხი.



ნახ.6.6

დაფაში ხელსაწყოს შეჭრის ადგილის სათანადო ჰერმეტიზება მოხდება, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ხელსაწყოს მთელ კორპუსს ექნება IP54 დაცვის ხარისხი.

მტვერი და წყალი მოწყობილობის შიგნით აღწევს კორპუსის ელემენტების შეუღლების არამკვრივობის, სავანტილაციო ხერელების, კორპუსსა და მართვის ორგანოებს (ღილაკებს) შორის ღრეჩოების გამო. ამიტომ, გარსაცმის დაცვის ხარისხის ასამაღლებლად მოწყობილობის მეწარმე კორპუსის ნაწილებს შორის იყენებს გამამკვრივებელ შუასადებებს, აფსურ კლავიატურებს, გაცივების სისტემის ელემენტები (რადატორები) გამოაქვთ კორპუსის გარეთ და ა.შ. თუმცა საკონტროლო საზომი აპარატურის გარსაცმის დაცვის მაღალი ხარისხი არ არის კორპუსის შიგნით ტენის მოხვედრისაგან დაცვის გარანტია. მაგალითად, IP55 დაცვის ხარისხის მქონე ხელსაწყოს შიგნით ტენი შესაძლოა გაჩნდეს კონდენსირების ეფექტის შედეგად, როდესაც ხდება ტემპერატურისა და სინეტის მნიშვნელოვანი რყევები გარემოში. ამიტომ დაცვის დამატებითი ღონისძიების სახით ზოგიერთი მეწარმე იყენებს ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის და მასზე დამონტაჟებული მიკროელექტრონული კონპონენტების სრულ დაფარვას დამცავი ლაქის რამდენიმე ფენით.

7. საზომი მოწყობილობის კონსტრუქციის თბური რეჟიმი

7.1. თბური რეჟიმის მახასიათებელი პარამეტრები

საზომი მოწყობილობაში სითბოს წყაროს წარმოდგენს სხვადასხვა კვანძები და ცალკეული დეტალები. რადიოდეტალების მიერ მოხმარებული ენერგია გარდაიქმნება ენერგიის სხვა სახეებად: ელექტრომაგნიტური, მექანიკური, თბური, გარდაქმნილი ენერგიის ნაწილი გამოდის მოწყობილობის ფარგლებს გარეთ სასარგებლო სიგნალების ენერგიის სახით, ხოლო სხვა დანარჩენი გარდაისახება სითბოდ. საზომი მოწყობილობის კონსტრუქციის ელემენტებსა და მექანიკურ ნაწილებს წირმალური ფუნქციონირება შეუძლიათ შეზღუდულ ტემპერატურულ პირობებში, ე.ი. ახასიათებთ შეზღუდული თბომედეგობა. თბომედეგობა არის მასალისა და ელემენტის თვესება გარვეული გადით გაუძლოს მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებას, აგრეთვე ტემპერატურის მკვეთრ ცვლილებებს (თერმოდარტყმებს).

თბომედეგობას განსაზღვრავთ ელემენტების და მასალების თვისებების ან პარამეტრების მნიშვნელოვანი ცვლილებების დაწყებით, რომელთაც განაპირობებს სხვადასხვა ფიზიკურ-ქიმიური პროცესები. თბომედეგობის სიდიდეს აფასებს ტემპერატურის დიაბაზონით, რომლის საზღვრებში დასაშვებია აღნიშნული ცვლილებები. აპარატურის შემადგენელი ელემენტების ტემპერატურების ერთობლიობა ანუ ელექტრული აპარატის თბური ველი განსაზღვრავს მოწყობილობის თბურ რეჟიმს. ყველა ელემენტი, რომლითაც აწყობილია მოწყობილობა, უნდა მუშაობდეს წირმალურ თბურ რეჟიმში. ცალკეული ელემენტის თბური რეჟიმი ითვლება წირმალურად, თუ სრულდება ორი პირობა: 1) ექსპლუატაციის პირობებში ტემპერატურა არის მოცემული ელემენტისათვის დასაშვები ტემპერატურული დიაბაზონის ფარგლებში; 2) ელემენტის ტემპერატურა ისეთია, რომ უზრუნველყოფილი იქნება მისი ფუნქციონირება მოცემული სამიედოობით. თბომიმოცვლის პროცესზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ელემენტის კორპუსის კონსტრუქცია. კორპუსები სხვადასხვა ტიპისაა: ჰერმეტული, ვენტილირებული, სპეციალური თბომიმოცვლის საშუალებებით აღჭურვილი, ჰერმეტული, აგრეთვე მტვრისა და წყლისაგან დაცული კორპუსების საერთო წიმანია ჰერის მომოცვლის პრაქტიკულად

სრული არარსებობა გარემოსა და კორპუსის შიგა მოცულობას შორის. ვენტილირებული ის კორპუსებია, რომლებიც ადჰერენტილა გარემოსა და კორპუსის შიგა მოცულობას შორის ბუქებრივი ან იძულებითი ჰაერმიმოცვლით.

თბური წაკადის მიმართულების ხასიათის მიხედვით გამოყოფენ თერმოაქტიურ და თერმოასიურ ელემენტებს. თერმოაქტიური ელემენტები წარმადგენს თბური ენერგიის წყაროს, ხოლო თერმოპასიურები - მათ მიმღებს.

მიკროსქემები და რადიოელემენტები ფუნქციონირებენ შეზღუდულ ტემპერატურულ დიაპაზონებში. ტემპერატურის გადახრამ მითითებული დიაპაზონიდან შესაძლოა გამოიწვიოს კომპონენტის არაადდეგენერაციული ცვლილება. ამაღლებული ტემპერატურა აუარესებს მასალის დიელექტრულ თვისებებს, აჩქარებს კომსტრუქციული და გამტარი მასალების კორიზიას. დაადაბლებული ტემპერატურის პირობებში მყარდება და იმზარება (სკდება) რეზინის დეტალები, იზრდება მასალების სიმყიფე. მასალების წრფივი გაფართოების კოეფიციენტებს შორის განსხვავებამ შესაძლოა გამოიწვიოს კომპაუნდით შეესებული კომსტრუქციების რღვევა და შედეგად ელექტრული კავშირების გაწყვეტა, სამაგრების შესუსტება, ჩასმების ხასიათის შეცვლა და სხვ.

თბური რეჟიმების თეორიის ერთ-ერთი ძირითადი ცნებაა აპარატის გახურებული ზონის ცნება. აპარატის გახურებული ზონას უწოდებენ აპარატის მოცულობის ნაწილს, რომელსაც იყავებს შასი ან სამონტაჟო ფირფიტები მათზე დამონტაჟებული რადიოელექტრონული ელემენტებით. აპარატი, რომელიც შედგება რამდენიმე ბლოკისაგან, რომელთაგან თითოეული შეიცავს შასის ან სამონტაჟო ფირფიტებს მასზე დამაგრებული ფორმით, ზომით, სივრცეში ორიენტაციით, გაცივების უნარით და თბური დატვირთვით ერთმანეთისაგან განსხვავებულ რადიოდეტალებს, შესაძლოა განხილული იყოს რამდენიმე დამოუკიდებელი გახურებული ზონის სახით. თბური რეჟიმების გამოკვლევისას აპარატების დაყოფა ერთზონიანად და მრავალზონიანად განპირობებულია აუცილებლობით, რომ გათვალისწინებული იყოს ცალკეული ზონის ერთმანეთზე თბური ზემოქმედება. ერთი ზონის შემცველი აპარატის მაგალითია ოსცილოგრაფი, რომელშიც ელემენტების ძირითადი რაოდენობა თავმოყრილია ერთ შასიზე.

თბური რეჟიმების გამოთვლა დამყარებულია თბოელექტ-

რულ ანალოგიაზე. იგი გულისხმობს, რომ კომსტრუქციებში თბური ენერგიის გადატანა განიხილება ელექტრულ წრედებში ელექტროენერგიის გადატანის ანალოგიურად. ასეთი ანალოგიის გამოყენება თბური სქემების შედგენის და ელექტროტექნიკის ძირითადი წესების გამოყენებით მათი გამოთვლის საშუალებას იძლევა. დენის ძალის ანალოგია წარ გახურებული ზონის სიმძლავრე; პოტენციალთა სხვაობის ანალოგი - წარ გახურებული ზონის და წარ გარემოს ტემპერატურის ტემპერატურების ΔT სხვაობა (გადახურება); ელექტროგამტარობის ანალოგი - მ თბური გამტარობა. თბური ენერგიის წაკადი გამოითვლება ფორმულით $\phi = \alpha \cdot S \cdot \Delta \theta$, სადაც α თბოგადაცემის კოეფიციენტია $\alpha = \frac{\lambda}{\delta}$; λ -თბოგამტარობის კოეფიციენტი;

S - თბოგადამტები ზედაპირების ფართობი (m^2); $\Delta \theta$ - ტემპერატურების სხვაობა ორ იზოთერმულ ზედაპირს შორის ან ორ სხეულს შორის (კ).

შესაბამისად $\phi = \frac{\lambda \cdot S \cdot \Delta \theta}{\delta}$, სადაც $\sigma = \frac{\lambda S}{\delta}$ უწოდებენ თბოგამტარობას, ხოლო მის შებრუნებულ სიდიდეს უწოდებენ თბური წინაღობას $R = \frac{1}{\sigma} = \frac{\delta}{\lambda S}$.

მე-11 ცხრილში მოყვანილია აპარატურაში გამოყენებული ზოგიერთი თბოგამტარი მასალის ცხრილი 11

მასალა	$\lambda, \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$
გეტინაქსი	0,17
ეპოქსიდი	200
ფოლადი	47
ალუმინი	202...236
სპილენბი	382...390

სადაც I არის ელემენტის სიგრძე, S - ფართობი, ρ - ხევდრითი თბური წინაღობა (თბოგამტარობის შებრუნებული სიდიდე).

გამოთვლისას ძირითადად მოცემულია თბური სიმძლავრე, რომელიც გამოიყოფა ბლოკები, ნაჩვენებია ექსპლუატაციის პირობები (წარ) და ცნობილია ბლოკის კომსტრუქციული პარამეტრები. თბური რეჟიმის შეფასება ხდება გახურებული ზონების გადახურების ეტაპობრივად განსაზღვრით,

$$\Delta T = P_A / \delta.$$

თბოგამტარების კონსტრუქციული პარამეტრების და ბლოკის გარე კედლებიდან სითბოს აცილების პირობების შეცვლით უნდა ხდებოდეს ΔT გადახურების სიდიდის ზღვრული შემცირება. უნდა ვეცა დოთ, რომ ბლოკის მოცემული კონსტრუქციის პირობებში გახურებული ზონის ტემპერატურა არ აჭარბებდეს ზღვრულ მნიშვნელობას. თბოარინების სისტემის კონსტრუირება და გამოთვლა ისე უნდა ხდებოდეს, რომ ΔT არ აჭარბებდეს $5\ldots10^{\circ}\text{C}$.

თბომიმოცვლის პროცესების ხასიათი საზომ მოწყობილობაში დამოკიდებულია აპარატის გახურებული ზონის მოწყობილობაზე, გახურებული ზონის ცველა შესაძლო ვარიანტი შესაძლოა მიგა-კუთვნოთ სამ ჯგუფს:

- ზონები შედარებით მსხვილი ელემენტებით (ტრანსფორ-მატორები და სხვ.), რომლებიც მაგრდება ლითონის შასიზე.
- ზონები, რომელშიც იმს-ები და კვანძები მაგრდება წაბეჭდ სამონტაჟო ფირფიტებზე. ფირფიტების რაოდენობა ასეთ ზონებში შესაძლოა იყოს ძალიან დიდი.
- ზონები, რომლებშიც არ არის ცხადად გამოსახული სამონ-ტაჟო ფირფიტები და შასი, ხოლო ელემენტები კორპუსის მოცუ-ლობაში ქოსურად მაგრდება.

თუ საზომი მოწყობილობის გახურებული ზონა შეიცავს შასის არ სამონტაჟო ფირფიტებს, მაშინ თბომიმოცვლის პირობები მნიშვ-ნელოვნადაა დამოკიდებული მათ ოწიექტაციაზე: ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად.

კონსტრუქციის დამუშავების პროცესში მუდმივად წარმოიქმნება სითბოს გამოყოფის ანალიზისა და გამოთვლის ამოცანა, რომლის საფუძველზე ხდება კონსტრუქციული გადაწყვეტების არჩევა. ბევრ საწარმოს არ ძალუს სპეციალური ქვედანაყოფის ქონა ასეთი გამოთვლებისათვის და ამ სამუშაოს ჩატარება უხდება დამმუშა-ვებელს, რომელსაც არა აქვს სპეციალური განათლება თბოგადაცე-მის დარგში. წაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის თბური პროცესების ანალიზის სფეროში დახმარების გაწევა შეუძლია სპეციალურ პროგ-რამულ უზრუნველყოფას, რომელიც საშუალებას აძლევს სპეცი-ალური მომზადების არ მქონე მომხმარებელს ჩატაროს აუცი-ლებელი გამოთვლები.

თბური რეჟიმების ანალიზის ჩასატარებლად მოსახერხებე-ლია ფირმა Dynamic Soft Analysis, Inc.-ის პროგრამული უზრუნველ-ყოფის გამოყენება. გამოთვლისას გამოიყენება 50-ზე მეტი განტო-

ლება, რომლებიც საშუალებას იძლევიან ჩატარდეს სამონტაჟო ფირფიტაზე თბოგადაცემის პროცესის სრულფასოვანი სამგანზომი-ლებიანი მოდელირება.

მოდელირების დროს იყენებენ რიცხვით მეთოდებს. გამოთვ-ლის უპირატესობაა ანალიზის მაღალი სწრაფქმედება მაღალი სიზუსტის პირობებში. მოდელირდება თბომიმოცვლის, თბოგამტა-რობის, კონვექციის და გამოსხივების პროცესები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ჰაერით კონვექციის მოდელირებას კომპონენტების სამგანზომილებიანი განლაგებით სამონტაჟო ფირფიტაზე.

სამონტაჟო ფირფიტის თბური ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფის გარდა ფირმა Dynamic Soft Analysis, Inc -ის მიერ დამუშავებულია სპეციალური პროგრამები, რომლებიც საშუალებას იძლევა გამოითვალოს ინტეგრალური მიკროსქემის კორპუსის და მიკროანაკრების თბური რეჟიმი.

პროგრამას BetaSoft-Board აქვს სპეციალური კონვერტორი, რომელიც უზრუნველყოფს ინტერფეისს სხვადასხვა მეწარმეთა მიერ დამზადებული წაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტების ავტომა-ტური დაპროექტების სისტემებთან.

7.2. აპარატურის გაცივება

აპარატურის კონსტრუირებისას განსაკუთრებული მნიშვნე-ლობა ენიჭება სითბოს არინების, ტემპერატურის რეგულირებისა და კონტროლის მეთოდების დამუშავებას. თუ ტემპერატურა ბლოკის წებისმიერ წერტილში არ სცილდება დასაშვებ საზღვრებს, ასეთ თბურ რეჟიმს ეწოდება ნორმალური.

ნორმალური თბური რეჟიმი - ესაა რეჟიმი, რომელიც გარე ტემპერატურული ზემოქმედების გარკვეულ ფარგლებში ცვლი-ლების პირობებში უზრუნველყოფს კონსტრუქციის, კომპონენტე-ბის, მასალების პარამეტრებისა და მახასიათებლების ცვლილებას იმ ფარგლებში, რომელიც მითითებულია მათზე არსებულ ტექნი-კურ პირობებში.

წაკეთის მაღალი საიმედოობა და სამსახურის ხაზერძლივი ვადა გარანტირებული იქნება, თუ გარემოს ტემპერატურა საზომი მოწყობილობის შიგნით არის ნორმალური და უდრის $20\ldots25^{\circ}\text{C}$. ტემპერატურის ცვლილება ნორმალურის მიმართ 10°C -ით ნების-მიერი მიმართულებით ამცირებს აპარატურის მუშაობის ვადას დაახლოებით 2-ჯერ. ნორმალური თბური რეჟიმის უზრუნველყოფა

უკავშირდება კონსტრუქციის გართულებას, გამარიტებისა და მასის გადიდებას, დამატებითი აღჭურვილობის შემოტანას, ელექტროენერგიის დაწახარჯებს.

მუშაუნარიანობის უზრუნველყოფა დაბალი ტემპერატურის პირობებში ხდება მუშაობის დაწყებამდე აპარატურის თვითგახურებით, აუცილებლობის შემთხვევაში, ელექტრული გამახურებელი ელემენტების გამოყენებით, რომელთაც სტაციონარული აპარატურისათვის შენობაში აყენებენ, ტრანსპორტირებადისათვის - კონსტრუქციაშია ჩაშენებული, გახურების გამოყენებისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გამახურებლის ავტომატური გამორთვა აპარატურის გადახურების შემდეგ, თავიდან უნდა იყოს აცილებული ინტენსიური გადახურება, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში წყლის ორთქლი ხელსაწყოს შეგნით კონდენსირდება კონსტრუქციის ზედაპირზე.

სითბოს გადაცემა გახურებული აპარატურიდან გარემოში ხორციელდება კონდუქციით, კონვექციით და გამოსხივებით.

კონდუქცია - თბური ენერგიის გადატანა სხეულის მოლეკულების ურთიერთქმედების ან სხეულთა შეხების გზით. თუ შემხებ სხეულებს ან სხეულის ნაწილებს აქვთ სხვადასხვა ტემპერატურა, მაშინ თბოგამტარობის ხარჯზე წარმოიქმნება თბური ნაკადი, რომელიც ემსახურება ტემპერატურის შემცირებას.


კონვექციური თბოგადაცემა ეწოდება სითბოს გადაცემას სითხისა და გაზის ნაკადებსა და მათთან შეხებაში მყოფ მყარ სხეულებს (კონსტრუქციის ელემენტებს) შორის.

გამოსხივებით სითბოს გადატანა ხდება თბური ენერგიის გარდაქმნის ხარჯზე გამოსხივების ენერგიად (სხივური ენერგია).

გამოსხივებით თბოგადაცემა განისაზღვრება მხოლოდ ტემპერატურით და გამომსხივარი სხეულის ოპტიკური თვისებებით. თბურ ენერგიას ასხივებენ ელექტრომაგნიტური ტალღები სიგრძის ინწრაწითელ დიაპაზონში. სპექტრის მიხედვით არჩევენ მონოქრომატულ და რთულ გამოსხივებებს.

თბოარინება კონდუქციით. გაერთმთლიანების სიმევრივის გადიდებასთან ერთად სითბოს დიდი ნაწილის აცილება ხდება კონდუქციით, ე.ი. თბური ენერგიის გადაცემით გახურებული ელემენტიდან ნაკლები ტემპერატურის მქონე ელემენტზე. თბოგამოყოფი ელემენტებიდან სითბოს აცილების პირობების გასაუმჯობესებლად გამოიყენება თბოგამტარი სალტენი, ლითონის ფუძის მქონე ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტები და ა.შ.

თბოგამტარობის გზით თბომიმოცვლის ეფექტურობის გასადიდებლად აუცილებელია გადიდების თბოგამტარი ზედაპირის ფართობი, შემცირდეს სითბოს გადაცემის გზა, გამოყენებულ იქნეს მაღალი თბოგამტარობის მქონე მასალები.




ნახ. 7.1. თბოარინება კონდუქციით: 1 - კორსუსის კედელი; 2 - ინტეგრალური სქემა; 3 - თბოამრინებელი; 4 - ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტი

ელექტრონული მოწყობილობებისათვის სითბოს აცილება თბოგამტარობის საშუალებით წარმოადგენს ძირითად მექანიზმს.


თბოარინება კონვექციით. ჰაერით მუწერივი და იძულებითი გაცივება ყველაზე მარტივი და ხელმისაწვდომია. სითბო რადიოელემენტების გახურებული კორპუსებიდან გარემოში გადადის ბუნებრივი კონვექციის გზით. ჰაერით ბუნებრივი გაცივების ეფექტურობა მით მეტია, რაც მეტია ტემპერატურების სხვაობა კორპუსსა და გარემოს შორის და რაც მეტია კორპუსის ზედაპირის ფართობი.

კონვექციას ეწოდება ბუნებრივი, თუ იგი ხორციელდება ნაკადების თავისუფალი მოძრაობის დროს, ცივ და ცხელ უბნებს შორის სიმევრივეთა სხვაობის ხარჯზე. კონვექცია იძულებითია, როცა ნაკადის მოძრაობა გამოწვეულია გარეშე ძალის ზემოქმედებით (ნახ. 7.2).



ნახ. 7.2. ჰაერით გაცივება: а) ბუნებრივი, ჰერმეტიზებულ კორპუსში; б) ბუნებრივი, არაჰერმეტიზებულ კორპუსში; в) იძულებითი, ჰერმეტიზებულ კორპუსში; г) იძულებითი, არაჰერმეტიზებულ კორპუსში

სავენტილაციო ხერელების ფორმები, ზომები და კორპუსზე განლაგების წესები რეგლამენტებულია სტანდარტებით (მაგალითად, ГОСТ 16841 - Отверстия вентиляционные приборных корпусов радиоэлектронных и электротехнических изделий. Типы, конструкция и размеры). ისინი შესტანოւ იუს ჩვეულებრივი ნახვებების, ცხაურების, ქალუზების სოცოს და სხვ. სახის (ნახ.7.3).



Бъл.7.3

რაც უფრო მეტია ჩამასცვლებელი ჰაერის მოცულობა, მით უკეთესია თბომიმოცვლა. თბომიმოცვლის ეფექტურობა დამოკიდებულია ელემენტების განლაგებაზე აპარატურის მოცულობაში. მოდულების (სამოწაულო ფირფიტების) ვერტიკალური განლაგებისას ჰაერის წაკადს არაფერი არ ეწინააღმდეგება და ჰაერის გახურებული ფენები სწრაფად ჩანაცვლდება ცივით. სამოწაულო ფირფიტების ჰორიზონტალური განლაგებისას ჰაერის ფენების მიმოცვლა გაძელებულია, ამიტომ ელემენტები მეტად ცხელდება. უარეს მდგომარეობაშია კორპუსის ზედა ნაწილში მყოფი ელემენტები, რადგანაც გახურებული ფენების ცივით ჩანაცვლება პრაქტიკულად არ ხდება.

ჰერით ბუნებრივი გაცივების ხარისხი გამოკიდებულია სიმბლუვრეზე, რომელსაც გამოყოფს აპარატურა მუშაობის პროცესში სითბოს სახით, კორპუსის ფორმასა და გაბარიტულ ზომებზე და მისი ზედაპირის ფართობზე. გაცივების გაუმჯობესება შესაძლებელია კორპუსის ზედაპირის ფართობის ხელოვნურად გადიდებით, მაგალითად, სპეციალური ფირფიტების შემოტანით - რადიატორით. თბური რეჟიმის მიმღვნელოვანი გაუმჯობესება მიიღწევა სპეციალური სავენტილაციო ხვრელების შემოტანით აპარატურის კორპუსის სახურავსა და მიზზე. ამ შემთხვევაში ხელსაწყოში გარედან შემოძის ჰერის ცივი ფენები, რომლებიც აძევებს თბილ ფენებს სახურავზე არსებული ხვრელებიდან. აუცილებლობის შემთხვევაში ასეთი ხვრელები საჭიროა გავითვალისწინოთ კორპუსის გვერდითა კედლებში ქალუზის სახით. სავენტილიც გვივის ხვრელე-

ბის ჯამური ფართობი ხელსაწყოს ძირზე (სახურავზე) უნდა შეადგენდეს 20...30%-ს ჰაერის კონცენტრიული ნაკადების კვეთისა. შესავალი სავენტილაციო ხვრელები უნდა იყოს განლაგებული რაც შეიძლება დაბლა, რომ ხელი არ შეუძალოს ჰაერის თავისუფალი კონცენტრიული ნაკადების შემოსვლას ხელსაწყოს შიგნით. დასაყენებელ ზედაპირსა და კორპუსის ქვედა ნაწილს (ძირს) შორის უნდა იყოს 20...30 მმ-იანი ღრეჩი. გარსაცმის შიგა შერიცან სავენტილაციო ხვრელებს ხშირად ხურავენ ლითონების დამცავი ბადით.

ბუნებრივი გაცივება გამოიყენება, როდესაც გასაცივებელი ზედაპირებიდან გამომავალი თბური ნაკადების სიმკვრივეა 0,05 ვტ/სმ². ამასთან უნდა ვეცადოთ, რომ გამოყოფილი სიმძლავრე თანაბრად იყოს განაწილებული ნაკეთის მთელ მოცულობაზე. მაღალი თბოგამყოფის მქონე კომპონენტები და კვანძები უნდა განლაგდეს კორპუსის ზედა ნაწილში ან კედლების მახლობლად, გადახურების მიმართ კრიტიკული კომპონენტები ქვედა ნაწილში და დაცული იყოს თბური ეკრანებით. ბრჭყვალა ეკრანი ამცირებს სხივურ თბურ ნაკადს დაახლოებით ორჯერ. აპარატურის შეგნით ტემპერატურის გათანაბრების მიზნით თბოდატვირთულ მოდულებს უნდა ჰქონდეს სისვაის მაღალი კოეფიციენტი, გარსაცმების და კარკასების შეგა ზედაპირებს ღებავენ შავი საღებავით ან ლაქით. აპარატურის გაერთმთლიანებისას უნდა ავიცილოთ „სითბოს ხაფანგი“, სადაც არ არსებობს ჰაერის კონცენტრიული ნაკადი. აუცილებელია აპარატურის დაცვა მზის სხივების პირდაპირი მოხვედრისაგან, როდესაც ხდება ლითონის ზედაპირების ტემპერატურის ამაღლება, კერძოდ, დაფარვის გარეშე ზედაპირის 24 °C -ით; შეღებილის -13 °C; შავის -27 °C.

ბლოკის გარსაცმიდან სითბოს აცილება გარემოში ხორციელდება იგივე მექანიზმებით. თუ გარემოს წნევა არ არის წორმალურზე 0,5-ით დაბალი, ბუნებრივი კონვექციის საშუალებით ბლოკს შესაძლოა ავაცილოთ არა უმცირეს 90% მასში გამოყოფილი თბერი სიმძლავრე.

თუ თბოგამოყოფა აღემატება მითითებულ დონეს, საჭიროა მოხდეს იძულებითი გაცივება: ჰაერით ვენტილაცია, სითხით ან აორთქლებით ბლოკის გაცივება. ბლოკები ელემენტების მჭიდრო განლაგების გამო ხვედრითმა თბოგამოყოფამ შესაძლია მიაღწიოს 15-20 ვტ/დმ²-ს, რაც აუცილებელს ხდის დამუშავდეს საკონსტრუქტორო გადაწყვეტა, რომელიც უზრუნველყოფს მისაღებ თბურ

რეჟიმს. მაგალითად, თბოგამომყოფი ელემენტები სასურველია განლაგდეს გარსაცმთან ახლოს ან უშუალოდ მის კედლებზე; საკონსტრუქციო მასალების სახით აუცილებელია აირჩეს ისეთი მასალები რომელთაც ახასიათებს მაღალი თბოგამტარობა; განურებული ზონიდან სითბოს გადატანის შესასუსტებლად იმ მხარეს, რომელიც გარსაცმის ან რადიატორის საწინააღმდეგოდაა, საჭიროა დაბალი თბოგამტარობის მქონე მასალებისაგან დამზადებული თბური ეკრანების გამოყენება.

ჰაერით იძულებით გაცივება. იძულებით გაცივებისას კორპუსის შეგა სიბრტყებიდან თბოარინება ხორციელდება ჰაერის მოძრავი ნაკადებით, რომელთა მოცულობას და მოძრაობის სიჩქარეს განსაზღვრავს ვენტილატორი. იგი ხშირად გამოიყენება აპარატურაში, რომლის თბოგამოყოფაა არა უმეტეს 0,5 ვტ/მ². ვენტილირება სრულდება სქემებით: ჰაერის მიწოდება ქვემოდან ზემოთ და ზემოდან ქვემოთ. ჰაერის აკრეფა ქვემოდან, სადაც შესაძლოა იყოს მცირე რაოდენობის მტვერი, იწვევს აპარატურის ზედმეტად დამტვერიანებას, გაცივება ზემოდან ქვემოთ - ნაკლებ დამტვერიანებას, მაგრამ საჭიროებს ჰაერის ზედმეტ ხარჯს.

რაც უფრო დაბალია გამაცივებელი ჰაერის ტემპერატურა და მაღლია მისი მოძრაობის სიჩქარე, მით უფრო ეფექტურია ჰაერით იძულებითი გაცივება. ამისათვის, გამოიყენება ვენტილაციის შემოძინარე, გამწოვი და შემომდინარე-გამწოვი სქემები. შემომდინარე-გამწოვში გამოიყენება ორი ვენტილატორი ნაკეთიდან ჰაერის გამოსასვლელზე და შესასვლელზე. ვენტილატორის მუშაობა ვენტილაციის შემომდინარე სქემით ხელსაყრელი ხდება დადაბლუბული ტემპერატურის პირობებში, რაც უზრუნველყოფს მაღალ მწარმოებლურობას. ვენტილაციის გამწოვი სქემის რეკომენდება შესაძლებელია აპარატურაში მაღალი აეროდინამიკური წინაღობით.

ვენტილატორებს აყენებენ ან უშუალოდ ხელსაწყოში, ან სპეციალურ ბლოკებში, რომელთაც აქვთ სამაგრი ხელსაწყოს კორპუსზე, ან დგარის კარჯასზე. ბლოკებში ჩვეულებრივ ათავსებენ ვენტილატორებს, მტვრის საწინააღმდეგო ფილტრს, სიგნალიზაციის და ავარიული გამორთვის ელემენტებს.

ვენტილირებულ ბლოკში G (მ³/სთ) ჰაერის საორიენტაციო ხარჯი გამოყოფილი P_A თბური სიმძლავრისაგან დამოკიდებით შესაძლოა განისაზღვროს ემპირიული ფორმულით $G = 0,47P_A$, რომელიც სამართლიანია დაახლოებით 30°C-ის ტოლი T_g საშუ-

ალი ტემპერატურისა და არა უმეტეს 10°C გადახურებისათვის. ვენტილატორის ტიპის არჩევა ხდება მწარმოებლურობის შეფასების საფუძველზე და ბლოკის აეროდინამიკური წინაღობიდან გამომდინარე.

გაცივების სისტემები თხევადი გამაცივებელი აგენტებით გამოიყენება მხოლოდ დიდი საზომ-გამოთვლითი სისტემებისათვის.

გამოსხივებით თბოარინებისას გამოსხივების ზედაპირის გადახურება გარემოს მიმართ შესაძლოა განისაზღვროს ფორმულით $\Delta T = P_A / \alpha S$, სადაც α არის გამოსხივარი ზედაპირის სიმავის დაყვანილი ხარისხი, S - გარევეული ფუნქცია, რომელიც მოცემულია გრაფიკული სახით.

7.3. გაცივების მეთოდის არჩევა

აპარატურის გაცივების მეთოდის არჩევისას ითვალისწინებენ მისი მუშაობის რეჟიმს, კონსტრუქციულ შესრულებას, გამნეული სიმძლავრის სიდიდეს, გარემოს.

აპარატურის მუშაობის რეჟიმი ხასიათდება ჩართული და გამორთული მდგომარეობების ხანგრძლივობებით და არსებობს ხანგრძლივი, მცირებანიანი და მცირებანი-განმეორებითი. ხანგრძლივი რეჟიმი დამახასიათებელია სტაციონარული აპარატურისათვის, რომელიც იმყოფება ჩართულ მდგომარეობაში მრავალი საათებისა და დღების განმავლობაში, მცირებანიანი - საბორტოსათვის, რომლის უწყვეტი მუშაობის დრო განისაზღვრება რამდენიმე საათით.

ჩართული მდგომარეობის დიდი დროის მქონე რთული აპარატურის დაპროექტებისას, მირითადად წარმოიქმნება აუცილებლობა - დამუშავდეს იძულებითი გაცივების სისტემა. გადაწყვეტილება მცირებანით-განმეორებითი მუშაობის რეჟიმის მქონე აპარატურის გაცივების სისტემის დამუშავების შესახებ მიღება მხოლოდ აპარატურის მუშაობის რეჟიმის ანალიზის შემდეგ. გადასატანი აპარატურა, იმის გამო, რომ ხასიათდება მცირე გამნეული სიმძლავრით, იძულებითი გაცივების სისტემით არ აღიჭურვება.

გაცივების სისტემის დამუშავების აუცილებლობის გამოლენა ხდება აპარატურის თბური ანალიზის მეშვეობით. ამისათვის პირველი დონის ყოველი მოდულისათვის ადგენერ სითბოს გამოყოფი კომპონენტების ჩამონათვალს, აზუსტებენ გამნეულ სიმძლავრეებს და მაქსიმალურ დასმვებ ტემპერატურებს. ამ მონაცემების საფუძველზე გამოყოფენ გადახურებისადმი კრიტიკულ კომპონენ-

ტებს, რომლებიც უნდა დაყენდეს თბოამრინებლებზე. შემდეგ გამოითვლება მაღალი დონის მოდულების ხვედრითი ზედაპირული და მოცულობითი თბური ნაკადები. ეს და ეს თბური ნაკადის სიმკვრივის მნიშვნელობების მიხედვით პირველი მახლოებით ირჩევენ გაცივების სისტემას 40°C დასაშვები გადახურების მიხედვით.

გაცივების სისტემის არჩევა მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს ბლოკის კონსტრუქციასა და ზომებზე, ამიტომ დამუშავების დასაწყისშივე აუცილებელია შეფასდეს თბოგამოყოფის შესაძლო დონე ბლოკებში ზედაპირის ერთეულზე და გარსაცმის მოცულობის ერთეულზე (ცხრ.12).

ცხრილი 12

ბლოკის გაცივების მეთოდები ხვედრითი სიმძლავრისაგან
დამოვიდებით

გაცივების მეთოდი	თბური ნაკადის ზედაპირული სიმკვრივე, გ., ვტ/სმ ²	თბური ნაკადის მოცულობითი სიმკვრივე, გ., ვტ/დმ ³
1.კონვექციური თბომიმოცვლა	0,02	7
2.იძულებითი საპარო ვენტილაცია	0,2	15-20
3.სითხით გაცივება	20,0	50-100
4.აორთქელებით გაცივება	200,0	150-200

მე-12 ცხრილში მოყვანილი შეფასებები ახასიათებს გაცივების სხვადასხვა მეთოდების შესაძლებლობებს არა უმეტეს 20°C -ით გადახურების პირობებში და შესაძლოა საორიენტაციო იყოს საზომი მოწყობილობის გაცივების სისტემის არჩევისას.


რეალურ პირობებში თბომიმოცვლა ხორციელდება ერთდღოულად ორი ან სამი ნაირსახეობით, რაც პრობლემურს ხდის ტეპერატურული ველის ზუსტ გამოთვლას. ამიტომ რეალურად გამოთვლა ხდება თბომიმოცვლის უფრო ეფექტური სახისათვის, რომელიც მოცემული ბლოკის, ხელსაწყოს, სისტემისათვის მიიჩინება დირითადად. სტაციონარული აპარატურისათვის ძირითადად გამოიყენება გაცივების შემდეგი მეთოდები: თბოგამტარობით, ჰერიოთ ბუნებრივი და იძულებითი, აგრეთვე ჰერიოთ იძულებითი - დამტებითი სითხით გაცივებით მიღებაყანილობის სახით. სქემის პარამეტრების სტაბილურობისადმი ამაღლებული მოთხოვნებისას მიმართავენ კვანძებისა და ბლოკების თერმოსტატირებას.

8. საზომი საშუალებების გაერთმთლიანება (კომპონირება). გაერთმთლიანების მეთოდები

გაერთმთლიანება ნიშნავს პრინციპული სქემის შესაბამისი შეერთებების მქონე ელექტრონული აპარატურის ელემენტების განლაგებას სივრცეში ან სიმრტყეზე.

გაერთმთლიანების დროს კონსტრუქტორმა უნდა გაითვალისწინოს: ელემენტური ბაზის შედგენილობა; ექსპლუატაციის მოხერხებულობა; ღონისძიებები გარეშე ზემოქმედებისა და შიგა მაღალსტაბილიზებელი ფაქტორებისაგან დასაცავად; უზრუნველყოს სარემონტოდ ვარგისობა;

არსებობს გაერთმთლიანების რამდენიმე მეთოდი, რომლებიც განსხვავდება ფორმალიზების პრინციპებით და შესრულების ხერხებით (ნახ. 8.1).



გაერთმთლიანების ფუნქციური პრინციპი ითვალისწინებს აპარატურის ნაწილის გაერთიანებას კონსტრუქციულად ჩამოყალიბებული ერთეულის სახით, რომელსაც შეუძლია კერძო ამოცანის შესრულება, მაგალითად, სიგნალის გარდაქმნა ან ფორმირება. ნაკეთის მასშტაბის შესაბამისად მეთოდი შესაძლოა იყოს ფუნქციურ-კვანძური ან ფუნქციურ-ბლოკური.

გაერთმთლიანების მოდულური პრინციპი ითვალისწინებს გაბარიტული და დასაყენებელი ზომების მიხედვით უნიფიცირებული კვანძების შექმნას. აღნიშნული მეთოდი შეიქმნა ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების უნიფიკაციისა და სამწყობო სამუშაოების ავტომატიზების მიზნით.

გაერთმთლიანების ფუნქციურ-მოდულური პრინციპის გამოყენება შესაძლებელი გახდა მიკროსქემების და მიკროპროცესორების შექმნის შედეგად, რადგან ისინი კომსტრუქციულად დამთავრებული მოდულებია.

კომსტრუქციის გამსხვილებული მახასიათებლების შესაფასებლად კომსტრუირების ადრეულ სტადიუმზე გამოიყენება ანალიზური, აგრეთვე ნომოგრაფული ხერხები.

ანალიზური გაერთმთლიანებისას ითვლიან თითოეული სახის ელემენტების რაოდენობას და თითოეული ელემენტის საორიენტაციო მოცულობას. შემდეგ, მოცულობის შევსების ოპტიმური კოეფიციენტის გათვალისწინებით აწვარიშობენ კომსტრუქციის მოცულობას.

ნომოგრაფული გაერთმთლიანების რეალიზება ხდება წორმატულ დოკუმენტაციაში მოყვანილი ნომოგრამების საშუალებით, რომლებმიც მოცემულია ელემენტების მოცულობები, ფართობები და გაერთმთლიანების კოეფიციენტები. (ნომოგრამა - გრაფიკი, რომელიც წარმოადგენს ფუნქციური დამოკიდებულების განსაკუთრებულ ასახვას).

ასალიზური და ნომოგრაფული გაერთმთლიანება სრულდება პრინციპული სქემის ელემენტების ჩამონათვალის მიხედვით. ამ მეთოდის ნაკლია, რომ შეუძლებელია სივრცული გაერთმთლიანების მაკეტის მიღება, აღნიშნული მაკეტის მიღება შესაძლებელია აპლიკაციური და მოდელური გაერთმთლიანების გამოყენებით.

აპლიკაციური გაერთმთლიანებისას სქემის აღწარმოება ხდება ბრტყელი მოდელების გამოყენებით. მას იყენებენ ელექტრული კავშირების ტრასირების მისაღებად. ტრასირება შეიძლება ჩატარდეს ეგმ-ის გამოყენებით. მაგალითად, პროგრამა P-CAD-ის გამოყენებით.

მოდელური გაერთმთლიანება გამოიყენება რთული ფორმის კომსტრუქციის მისაღებად. მოცულობითი კომსტრუქციები, კვანძები მზადდება პერიოდულასტრისაგან და აქვთ მარტივი ფორმები (კუბი, ცილინდრი და ა.შ.).

ნატურული გაერთმთლიანებისას საჭიროა მოიძებოს დეტალების ისეთი ურთიერთგანლაგება, რომლის დროსაც მიიღწევა მეტი თველსაჩინოება.

ურთიერთგანლაგების დროს თანაბრად უნდა სრულდებოდეს ორი პირობა: უკუკავშირები იყოს მინიმალური და ბლოკის მოცულობა შესაძლებლობის მიხედვით სრულად იყოს გამოყენებული.

მოცულობის შევსების კოეფიციენტი საუკეთესო იქნება, თუ ყველა მსხვილებარიტან დეტალებს ექნებათ ერთნაირი სიმაღლე, ხოლო სხვა ზომები ჯერადი.

გაერთმთლიანების ძირითადი პარამეტრებია მოცულობა, ფართობი და წონა. ბლოკების, ხელსაწყოების და სისტემების ანალიზის დროს ყველა ელემენტი შეიძლება დავყო სამ მირითად ჯგუფად: აქტიური (ა), დამხმარე (დ), და კომსტრუქციული (კ). მიკროსქემებით აწყობილი ბლოკებისათვის იქნება: ა-მიკროსქემები, დ-ნაბეჭდი სამოწავე ფიტიტები გასართებითურთ, კ- დამცავი გარსაცმი და მისი დეტალები. სისტემებისათვის: ა-სისტემის შედგენილობაში შემავალი სხვადასხვა ხელსაწყოები, დ-შემართებელი კაბელები, ტალღასატარები, ამორტიზატორები, კ-ჩარჩოები, კაბინები და შენობები, რომელებშიც სისტემებია განლაგებული.

ბლოკის გაერთმთლიანების ხარისხის შესაფასებლად სარგებლობებს შემდეგი კოეფიციენტებით:

1. ბლოკის დეტალებით შევსების კოეფიციენტი. გამო-

$$\text{ითვლება ფორმულით } K_{\text{სა}}^V = \frac{\sum V_{\text{სა}}}{V_{\text{სა}}}, \text{ სადაც } V_{\text{სა}} \text{ და } V_{\text{სა}} \text{ შესაბამისად}$$

ბლოკის და დეტალის მოცულობებია;

2. წონის კოეფიციენტი. გამოითვლება ფორმულით

$$K_{\text{სა}}^G = \frac{\sum G_{\text{სა}}}{G_{\text{სა}}}, \text{ სადაც } G_{\text{სა}} \text{ და } G_{\text{სა}} \text{ შესაბამისად ბლოკის და დეტალის }$$

წონებია.

9. კომსტრუქციული იერარქია

9.1. კომსტრუირების მოდულური პრინციპი

კომსტრუირების მოდულური პრინციპი საშუალებას იძლევა შეცირდეს დანახარჯები დამუშავებაზე, წარმოების მომზადებაზე და საზომი საშუალების ათვისებაზე, უზრუნველყოფილ იქნება აპარატურული გადაწყვეტების თავსებადობა და მემკვიდრეობითობა და ამავე დროს ხარისხის გაუმჯობესება, სამედიობის ამაღლება.

კომსტრუირების მოდულური პრინციპი გულისხმობს აპარატურის დაპროექტებას კომსტრუქციის შემადგენელი ნაწილების -

მოდულების მაქსიმალური საკონსტრუქტორო და ფუნქციური ურთიერთშენაცვლებადობის საფუძველზე.

მოდული - აპარატურის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც კონსტრუქციაში ასრულებს დამოკიდებულ ფუნქციებს, აქვს დასრულებული ფუნქციური და კონსტრუქციული სახე და აღჭურვილია კომუტაციას და მექანიკური შეერთებების ელემენტებით ნაკეთობაში არსებულ მსგავს მოდულებთან და დაბალი (მომდევნო) დონის მოდულებთან.

მოდულურ პრინციპს საფუძვლად უდევს საზომი მოწყობილობის ელექტრული სქემის დანაწერება გარკვეული ფუნქციების შესრულებელ ფუნქციურად დასრულებულ ქვესქემისად (ნაწილუბად), აღნიშნული ქვესქემი იყოფა უფრო მარტივ მოდულებად და ა.შ. ვიდრე ნაკეთის ელექტრული სქემა წრ გადაიქცევა სხვადასხვა სირთულის მოდულების ნაკრებად, სადაც ქვედა დონის მოდული იწება მიკროსქემა, მისი მომსახურე რადიოელემენტებით.


ქვედა დონის მოდულების ურთიერთქმედება და დაყენება იერარქიის მომდევნო დონის მოდულებში ხდება რაიმე კონსტრუქციულ სადგამზე (მზიდ კონსტრუქციაზე) და რეალიზდება ტიპური კონსტრუქციული ერთეულის სახით, რომელთა ურთიერთქმედება და დაყენება ხდება უფრო მაღალი დონის მოდულებში და ა.შ. დასაპროექტებელი ნაკეთის სირთულის შესაბამისად მოდულების რაოდენობა ანუ კონსტრუქციული იერარქიის დონე შესაძლოა იყოს სხვადასხვა.

თანამედროვე ხელსაწყოების კონსტრუქცია არის მოდულების იერარქია, რომლის თითოეულ საფეხურს ეწოდება მოდულურობის დონე. მოდულურობის დონის რაოდენობის არჩევისას ხდება მოდულების ტიპიზაცია, მათი სახესხვაობის შემცირება და ისეთი კონსტრუქციების დადგენა, რომლებიც შეძლებენ მრავალი ფუნქციის შესრულებას გარკვეული ფუნქციური დანაშრულების ნაკეთობებში. ერთი მოწყობილობის შეგნით სხვადასხვა კორპუსების მქონე მიკროსქემების გამოყენება არამიზანშეწონილია, საჭირო ხდება მათი თავსებადობის უზრუნველყოფა ელექტრული, საექსპლუატაციო და კონსტრუქციული პარამეტრების მიხედვით.

ინტეგრალური მიკროსქემების გამოყენებისას კონსტრუქციის აწყობის ოპერაციებს იწყებენ გარკვეული ფუნქციების შემსრულებელი სქემების დონეზე, ინტეგრალური მიკროსქემა ამ დროს არის საწყისი უნიფიცირებული კონსტრუქციული ელემენტი.

9.2. კონსტრუქციული იერარქიის დონეები

საზომი მოწყობილობების კონსტრუქციებში შესაძლოა გამოვყოთ ოთხი ძირითადი დონე (ნახ. 9.1):



ნახ. 9.1

• **ნულოვანი დონე.** კონსტრუქციულად განუყოფელი დონე - ინტეგრალური მიკროსქემა მისი მომსახურე რადიოელემენტებით.

• **პირველი დონე.** ამ დონეზე განუყოფელ ელემენტებს აერთიანებენ სქემურ ჯგუფებად, რომელთაც აქვთ უფრო რთული ფუნქციური ნიშნები და წარმოქმნის უჯრედებს, მოდულებს, საცვლელ ტიპურ ელემენტებს (სტე). ამ კონსტრუქციულ ერთეულებს არა აქვთ წინა პანელი და შეიცავს გარკვეული რაოდენობის მიკროსქემებს. პირველ სტრუქტურულ დონეს განკუთვნება ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტები და დიდი ჰიბრიდული ინტეგრალური სქემები, რომლებიც მიიღება უკორპუსო მიკროსქემებისა და ნახევრად გამტარიანი ხელსაწყოების კრისტალების ელექტრული და მექანიკური გაერთიანებით საერთო სამონტაჟო ფირფიტებზე.

• **მეორე დონე.** ეს დონე შეიცავს კონსტრუქციულ ერთეულებს - ბლოკებს, რომლებიც გამოიზულია პირველი დონის ელემენტების მექანიკურად და ელექტრულად გასაერთიანებლად. ბლოკის ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტია პანელი გასართებით - პირველი დონის მოდულების მობასუხე მაერთებლებით. მოდულებს შორის კომუტაცია ხდება ბლოკის პანელის პერიფერიულზე განლაგებული გასართებით. პირველი დონის მოდულების განლაგება ხდება ერთ ან რამდენიმე რიგად. გარდა მაერთებლებისა მეორე დონის კონსტრუქციული ერთეულს შესაძლოა გააჩნდეს წინა პანელი და წარმოქმნის მარტივ ფუნქციურ ხელსაწყოს.


• **მესამე დონე.** აღნიშნული დონე შესაძლოა იყოს რეალიზებული დგარის, შეაფის ან მსხვილგაბარიტული ხელსაწყოს სახით რომლის შიგა მოცულობა შევსებულია მეორე დონის ერთეულებით - ბლოკებით.

კონსტრუქციული იერარქიის დონეების რაოდენობა დამოკიდებულია აპარატურის კლასსა და მისი დამზადების ტექნოლოგიის დონეზე, მარტივი აპარატურის დამუშავებისას მოდულურობის მაღალი დონეები არ გამოიყენება, რთული სტრუქტურის მრავალ-

პროცესიანი აპარატურა საჭიროებს კომსტრუქციული იერარქიის ოთხ და ზოგჯერ ხუთ დონეს, ვინაიდან მსხვილი სისტემები შესაძლოა განვიხილოთ როგორც მეოთხე დონე, რომელიც შედგება კაბელებით შეერთებული რამდენიმე დგარისაგან.

კომსტრუქციული მოდულები შესაძლოა შევადაროთ სქემურ მოდულებს, რომელთაც ასევე აქვთ მრავალდონიანი იერარქია და წარმოადგენერ ფუნქციურ კვანძებს, მოწყობილობებს, კომპლექსებს, სისტემებს. აღნიშვნული შედარება პირობითია და ეხება აპარატურას, რომელიც რეალიზდება მცირე ინტეგრაციის მიკროსქემებით. დიდი ინტეგრაციის მიკროსქემებში რეალიზდება მთლიანი მოწყობილობები (მაგალითად, გარდამქმნელი, დამახსომებელი მოწყობილობა) ან მსხვილი ფრაგმენტები, ამავე დროს მარტივი სისტემა კომსტრუქციულად შესაძლოა განთავსდეს ერთ ნაბეჭდ სამონტაჟო ფირფიტაზე.

მცირე ზომის ნაკეთობებისათვის აუცილებელი არ არის მეორე დონის კომსტრუქციული ერთეულის გამოყენება და ხელსაწყოები შესაძლოა დამონტაჟდეს უშუალოდ უჯრედის სახით. 9.2 ნახაზზე ნაჩვენებია მცირე ზომის ხელსაწყოს კომსტრუქციული იერარქიის სტრუქტურული დონეები. უჯრედებს მათზე დამონტაჟებული მიკროსქემებით აყენებენ უშუალოდ საბაზო სამოტაჟო ფირფიტაზე და წარმოიქმნება ბლოკი, რომელიც თავსდება მართვის პულტის მქონე გარსაცმი (სამაგიდო შესრულება).



რომელიც წარმოადგენს დეტალს ან დეტალების ერთობლიობას, გამოიზულს აპარატურის შემადგენელი ნაწილების განთავსებისა და მონტაჟისათვის და გარე ზემოქმედებისას საზომი მოწყობილობის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად. საბაზო მზიდი კომსტრუქციის ქვეშ იგულისხმება სტანდარტული მზიდი კომსტრუქცია, რომელიც გამოიყენება გარკვეული დანიშნულების სხვადასხვა საზომი მოწყობილობის შესაქმნელად.

9.3. იერარქიული კონსტრუირების პრინციპები

კომსტრუირების გავრცელებული პრინციპებია: მონოსქემური; სქემურ-კვანძური; კასკადურ-კვანძური; ფუნქციურ-კვანძური და მოდულური.

კონსტრუირების მონოსქემური პრინციპი გულისხმობს, რომ საზომი საშუალების სრული პრინციპული სქემა უნდა განლაგდეს ერთ სამონტაჟო ფირფიტაზე და ამიტომ ერთი ელემენტის წყობიდან გამოსვლა იწვევს მთელი სისტემის მტკუნძხას. ამ პრინციპით აგებული აპარატურისათვის გათვალისწინებული უნდა იყოს საიმედოობის ამაღლების ზომები (მაგალითად, აპარატურული და ინფორმაციული ნამეტობის შემოტანით). უწესივრობის აღმოჩენა უნდა ხდებოდეს პროგრამული გზით.

კონსტრუირების სქემურ-კვანძური პრინციპი გულისხმობს, რომ კომსტრუირებისას თითოეულ სამონტაჟო ფირფიტაზე განალებებს ხელსაწყოს სრული პრინციპული სქემის ნაწილს, რომელსაც აქვს მკვეთრად გამოსახული შესასვლელი და გამოსასვლელი მახასიათებლები. ამ პრინციპით ხდება სამაგიდო და საბორტო ხელსაწყოების კომსტრუირება, სადაც ხელსაწყოს სხვადასხვა მოწყობილობები შესრულებულია ერთ ან რამდენიმე სამონტაჟო ფირფიტაზე, ხოლო მათი გაერთიანებს ხდება საკომუტაციო ნაბეჭდი ფირფიტის და გამტარი ჩაღირჩების საშუალებით.

კონსტრუირების კასკადურ-კვანძური პრინციპი გულისხმობს, რომ ხელსაწყოს პრინციპულ სქემას ყოფენ ცალკეულ კასკადებად, რომელთაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებელი ფუნქციების შესრულება. შედარებით რთული და დიდი სტრუქტურის მქონე სისტემები აიგება კასკადურ-კვანძური პრინციპით, ხოლო მარტივი სტრუქტურის მქონე სისტემები - სქემურ-კვანძური პრინციპით.

კონსტრუირების ფუნქციურ-კვანძური პრინციპი ფართოდ გამოიყენება დიდი სისტემების დამუშავებისას. კომსტრუქციის საბაზო ელემენტებს ამ შემთხვევაში წარმოადგენს საცვლელი ტრანსისტორ ელემენტები (სტე) (რუს. ТЭЗ-типовость ალternативы). სტე არის მოდული, რომელიც შეძლება შეიცვალოს მომსახურე პერსონალის მიერ ექსპლუატაციის სავალე პირობებში ანუ რაიმე სპეციალური საკონტროლო-საზომი საშუალებების გამოყენების გარეშე. მათი გამოყენებით შესაძლოა აიგოს სხვადასხვა ტექნიკური მახასიათებლების მქონე მრავალი სისტემა.

კონსტრუირების მოდულური პრინციპი გულისხმობს, რომ აპარატურის ძირითადი ფუნქციური კვანძები ურთიერთდაკავშირებულია ერთი არხის მეშვეობით. მოდულ-მიმღებთან კავშირის დასამყარებლად, მოდული-გადამწოდი საჭირო სიგნალს მისამართან ერთად გადააგზავნის ერთი ან რამდენიმე სალტის გამოყენებით. სიგნალი მიეწოდება არხთან მიერთებულ ყველა მოდულს, მაგრამ ეპასუხება მხოლოდ მოთხოვნილი.

ამ პრინციპის გამოყენებით შესაძლებელია აიგოს პრაქტიკულად განუსაზღვრელი მწარმოებლურობის და სირთულის სისტემა, ამავე დროს შენარჩუნებული იქნება მოქნილობა მისი ორგანიზაციისას, ვინაიდან დამშუშავებელი გამოყენებს ზუსტად იმდენ მოდულს, რამდენიც მას დასჭირდება. სისტემის დამშუშავებელი ასევე ადვილად შესძლებს კონსტრუქციის მოდერნიზებას, ცალკეული მოდულების შეცვლით ან დამატებით და ამგვარად საჭირო პარამეტრების მიღებას.

9.4. სტანდარტიზაცია მოდულური კონსტრუირებისას

საზომი საშუალებების დამუშავების და წარმოების დაჩქარება, სერიულობის ამაღლება, ღირებულების შემცირება შესაძლებელია წამეჭდი სამონტაჟო ფირფიტების, ბლოკების, ხელსაწყოს კორპუსების, დგარების უზიფიკაციით, წორმალიზაციითა და სტანდარტიზაციით და კონსტრუირების მოდულური პრინციპის გამოყენებით. მოდულებისა და მათი შზიდი კონსტრუქციების სტანდარტიზაციის საფუძვლად უდევს ელექტრონული სისტემებისათვის დამახასიათებელი ტიპური ფუნქციები. კონსტრუირების მოდულური პრინციპის გამოსაყენებლად დამუშავებულია წორმალები და სახელმწიფო სტანდარტები, რომლებიც ადგენერ ტერმინებს, განსაზღვრებებს, მოდულური სისტემების ტიპურ კონსტრუქციებს.

კონსტრუქციული სისტემა უნდა წარმოადგენდეს მოდულების მრავალდონიან ერთობლიობას ანაკრებთა ასტამალური შემადგენლობით, რომლებიც უზრუნველყოფს ფუნქციურ სისრულეს გარკვეული აპარატურის ავტომატიზაციას. სისტემის ყველა მოდული ურთიერთთავსებადი უნდა იყოს კონსტრუქციული, ელექტრული და საექსპლუატაციო პარამეტრების მიხედვით.

საბაზო პრინციპი. საბაზო ეწოდება კონსტრუირების პრინციპის, რომლის დროსაც კერძო საკონსტრუქტორო გადაწყვეტების რეალიზება ხდება მოდულების სტანდარტული კონსტრუქციების ან

მოდულების კონსტრუქციული სისტემების საფუძველზე, რომელთა გამოყენება წებადართულია გარკვეული კლასის, დანიშნულების და დაყენების ობიექტების მქონე აპარატურაში. ასეთი კონსტრუქციების დამუშავებისას საჭიროა გათვალისწინებული იყოს თანამედროვე და სამომავლო დამუშავებების თავისებურებები.

საბაზო კონსტრუქციია არ უნდა იყოს კონსტრუქციულად მთლიანად დასრულებული, საჭიროა გათვალისწინებული იყოს მისი გამოყენების შესაძლებლობა მოდიფიცირებული აპარატურული გადაწყვეტების შესაქმნელად. საბაზო კონსტრუქციების იერარქიული აგება არა უმტეს ოთხი დონის მქონე მოქნილი სტრუქტურით სრულიად საკმარისია წებისმიერი სირთულის საზომი საშუალების შესაქმნელად.

კონსტრუქციული იერარქიის თითოეული ელემენტი ხასიათდება L სიგრძით, H სიმაღლით და B სიღრმით (სიგანით). სისტემის ამა თუ იმ ტიპის დანიშნულების შესაბამისად მისი კონსტრუქციული წარმოების გარკვეული ზომების შეფარდება შესაძლოა იყოს სხვადასხვა. თუმცა ეს ფარდობა უნდა ემორჩილებოდეს აპარატურის გარკვეული კლასისათვის განსაზღვრულ წესებსა და კანონზომიერებებს, რომელებიც დადგენილია ტექნიკური რეგლუმენტებით.

ელექტრონული აპარატურის წებისმიერი ტიპის კონსტრუქციულ სისტემებში საბაზო კონსტრუქციის ძირითადი L, H, B, ზომები დგინდება ერთი მოდულის შესაბამისად. x(L), y(H), z(B) კოორდინატების წებისმიერი მიმართულებით ზომების განვრცობისას აღნიშნული მოდული უდრის 2,5 მმ-ს, მისი დადგენა ხდება სამონტაჟო ფირფიტის საკოორდინატო ბადის ბიჯის, ფირფიტაზე ელემენტების გამოყვანების, მართებლების და წინა პანელის შესაბამისად.


ერთანანი ზომითი მოდული უზრუნველყოფს კონსტრუქციული სისტემის სხვადასხვა წაკეთობების კომპონირებას (გაერთოთლიანებას) როგორც სივრცეში, მაგალითად, კომპლექტური კორპუსის ან ბლოკის სხვა და სხვა სიბრტყეში, ასევე სიბრტყეზე - ერთ სამონტაჟო ფირფიტაზი წაკეთობის ზედაპირზე. საბაზო კონსტრუქციის ყოველი დონისათვის დადგენილია L, H, B, ზომების რიგები, რომლისგანც თითოეული დაკავშირებულია სხვა დონეების ზომების რიგებთან, კონსტრუქციული თავსებადობის უზრუნ-

ველსაყოფად. რიგის ყოველი მომდევნო წევრი წარმოიქმნება ნაზრდით მოდულის ადრე მიღებული მიშვნელობის შესაბამისად.

საბაზო კონსტრუქციების კონკრეტული დაპროექტებისათვის რიგის თითოეული წევრისაგან ადგენერ აბტიმალურ ტიპ-ზომებს, რომელთა შორის გამოყოფებ უპირატესს. ძირითადი საწყისი მოთხოვნა ტიპ-ზომის არჩევისას არის კომპონირების სიმევრივე, რომელიც განისაზღვრება აქტიური ელემენტების და იმს-ების კორპუსების რაოდენობის ფართობით ნაკეთის ფართობთან (მოცულობასთან). ტიპ-ზომა არის საშუალება ნაკეთისა და სისტემის გამჭოლითავსებადობის მისაღწევად. მაგალითად, ნაბეჭდი ფირფიტების ტიპ-ზომები წარმოიქმნება შესაბამის კორპუსში მათი სტანდარტული დაყენების გათვალისწინებით, ხოლო კორპუსების ტიპ-ზომები დგინდება ურთიერთშენაცვლებადობის გათვალისწინებით.

ნულოვანი დონის მოდულები. ნულოვან დონეზე განიხილება ინტეგრალური მიკროსქემები (იმს).

მკროსქემის კორპუსები, კონსტრუქციული გაფორმების მოხედვით იმს არსებობს: კორპუსიანი - გამოყვანებით (ნახ.9.3 ა), კორპუსიანი - გამოყვანების გარეშე (ნახ.9.3 ბ) და უკორპუსი (ნახ.9.3 გ).



ნახ. 9.3

იმს-ის კორპუსი ემსახურება მასში მოთავსებული ნახევრად გამტარი კრისტალების, ფუძეშრების და ელექტრული მარტოებლების დაცვას გარე ზემოქმედებისაგან. კორპუსები არსებობს მინალითონის, ლითონ-კერამიკული, ლითონ-პლასტმასის, მინის, კერამიკული და პლასტმასის.

კორპუსების ზოგ სახესხვაობაში სახურავი არის ლითონის, ხოლო ფუძე - მინის, კერამიკული ან პლასტმასის. ლითონის სახურავი უზრუნველყოფს ეფექტურ დაცვას ტენისაგან და ამავე დროს ახდენს სითბოს არინებას კრისტალისაგან, ამცირებს ხელშეშლის დონეს. პლასტმასისა და კერამიკულ კორპუსებში სახურავს და ფუძეს ამზადებენ ერთგვაროვანი მსალისაგან. იმს-ს კორპუსზე

კეთდება მარკირება პირობითი აღნიშვნების შესაბამისად და ხდება გამომყვანების ნომერაცია „გასაღების“ ან ჭდის მიმართ. კორპუსის ფორმის და გამომყვანების განლაგების შესაბამისად კორპუსები იყოფა ტიპებად და ქვეტიპებად. გამომყვანებს შორის ბიჯი აირჩევა რიგიდან 0,635; 1,0; 1,25; 1,7; და 2,5 მმ.

კორპუსის ყველა ტიპს აქვს თავისი დადგებითი და უარყოფითი მხარე, პლანარულ გამომყვანებიანი კორპუსის დასაყწებლად და ნაბეჭდ სამონტაჟო ფირფიტაზე დასამონტაჟებლად და ჭიროა თითქმის ორჯერ მეტი ფართობი, ვიდრე იგივე ზომის კორპუსისათვის გამომყვანების ორთოგონალური განლაგებით. პლასტმასის კორპუსები იაფია, უზრუნველყოფს მექანიკური ზემოქმედებისაგან კარგ დაცვას, მაგრამ სხვა ტიპის კორპუსებთან შედარებით ნაკლებად იცავს კლიმატური ზემოქმედებისა და გადახურებისაგან.

ძირითადი ნაკლი კორპუსიანი მიკროსქემებისა და მათზე აწყობილი მოწყობილობებისა არის დამატებითი საკონსტრუქციო ელემენტების: კორპუსების, გამომყვანების, მაპერმეტიზებელი ელემენტების და ა.შ. დიდი მოცულობა, რომელთაც არა აქვთ ფუნქციური დატვირთვა. კორპუსიანი მიკროსქემების გამოყენება იწვევს სასარგებლო მოცულობის და მოწყობილობის მასის არამწარმოებლურ დიდ დანახარჯებს, ამცირებს ათობით და ასობით-ჯერ ელემენტების კომპონირების სიმევრივეს კრისტალსა და ფუძემრეზე მათ განლაგებასთან შედარებით.

მკროსანკურები კომპონირების ყველაზე მაღალი სიმევრივე მიღება უკორპუსო კომპონენტების გამოყენებით. თუმცა მათი დაყენება და მოწარე ვერ უზრუნველყოფს კომპონირების მაღალ სიმევრივეს მოწარე დაბალი გადაწყვეტის უნარიანობის გამო.

უკორპუსო აქტიური კომპონენტების ფიქსირება ფუძემრეზე ხდება წერთა, ასევე ფუძეშრეზე თხელ და სქელაფსეანი ტექნოლოგიით სრულდება გამტარები, შესასვლელი და გამოსასვლელი წრედების საკონტაქტო ბაქები და აფსური პასიური კომპონენტები. მსგავს კონსტრუქციებს უწინდებენ მიკროსანკურებს. მიკროსანკურები არის ინდივიდუალური გამოყენების უკორპუსო ჰიბრიდული მიკროსქემები. უნივერსალური დიდი იმს-ებისაგან განსხვავებით, რომლიბიც გამოიყენება სხვადასხვა აპარატურისათვის, მისი მიკრომინიატურიზაციის მნიშვნელოვანი მაჩვენებლის მისაღებად და აპარატურის სასარგებლო მოცულობის დანაკარგის შესამცირებლად.

მიკროანაკრების ფუძეშრის მასალად გამოიყენება მინისა და კერამიკის სხვა და სხვა სახეები. გლუვი ზედაპირების მიღების სიმარტივე და სითაფე არის მიწების მირითადი უპირატესობა. თუმცა დაბალი თბოგამტარობა, სიმყიფე, რთული ფორმების მიღების სირთულე ზღვდავს მათ გამოიყენებას, კერამიკას გამოარჩევს დიდი მექანიკური სიმტკიცე, უკეთესი თბოგამტარობა, კარგი ქიმიური მედეგობა, მაგრამ მაღალი ღირებულება აქვს და შედარებით უხეში ზედაპირი.

ფუძეშრის მასალებია: სიტალი (მინის ფუძეზე), პოლიკორი (კერამიკა ალუმინის უანგის ფუძეზე), დრეკადი პოლიამიღური აფსეები. სიტალის ფუძეშრების ზომები არ აღემტება 48×60 მმ-ს, პილიკორისა - 24×30 მმ-ს. მექანიკური სიმტკიცის და თბომედეგობის ასამაღლებლად დრეკადი აფსეების დაფიქსირება ხშირად ხდება ალუმინის შენადნობის ფირფიტაზე. ასეთი ფუძეშრების მაქსიმალური ზომებია 100×100 მმ, გამტარებს შორის მინიმალური დასაშვები მანძილი - 0,1 მმ, შიგა საკონტაქტო ბაქტების ბიჯი - 0,3...0,5 მმ, გარე - 0,625 მმ.

პირველი დონის მოდულები. პირველი დონის მოდულის კონსტრუქტორებისას სრულდება შემდეგი სამუშაოები:


- ფუნქციური სქემების შესწავლა ერთი და იგივე დანიშნულების ქვესისტემების გამოვლენისა და ნაკეთობის ფარგლებში მათი სტრუქტურების უნიფიკაციის მიზნით, რაც გამოიწვევს ქვესქემების მრავალსახობის შემცირებას;
- მიკროსქემების სერიების, მათი კორპუსების, დისკრეტული რადიოლემინტების შერჩევა;
- ყველა ტიპის მოდულისათვის მიკროსქემების და გამოშეყვანების მაქსიმალური დასაშვები რაოდენობის არჩევა. საფუძვლად აიღება ყველაზე ხშირად გამოირჩებადი კვანძის გარე კავშირების რაოდენობა კვების წრედებისა და წულოვანი პოტენციალის ჩათვლით და 10% კონტაქტების მარაგი - შესაძლო მოდიფიკაციისათვის;
- ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის ზომების განსაზღვრა, ფირფიტის სიგანე, როგორც წესი, ჯერადია ან ტოლი შემაერთებლის სიგრძისა მეორე დონის მოდულში ფირფიტის დაყენების და დამარტინების გათვალისწინებით. მოთხოვნები სწრაფებების და ფირფიტაზე დასაყენებელი კომპონენტების რაოდენობის თვალსაზრისით მოქმედებს მის სიგრძეზე;

• საკუთრივ ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის კონსტრუირება;

• გარე ზემოქმედებისა და გადახურებისაგან მოდულის დაცვის მეთოდების არჩევა.

ფართო გავრცელება პოვა მოდულის სიბრტყულმა კომპონირებამ, როდესაც კომპონენტები განლაგებულია ფირფიტის სიბრტყუზე ერთ ან ორივე მხარეზე. სიბრტყული კომპონირებისათვის დამახასიათებელია კომპონირების მცირე სიმაღლე ფირფიტის სიგრძესა და სიგანესთან შედარებით, სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების სიმარტივე, კომპონენტების და მონტაჟის მიწვდომის სიადვილე, გაუმჯობესებული თბური რეჟიმი. რაც განაპირობებს სიბრტყული კომპონირების მირითად უპირატესობას. თუ მოდულის გარე კომუტაციისათვის გამოიყენება მაერთებელი, მაშინ მსგავს კონსტრუქციას უწოდებენ საცვლელ ტიპურ ელემენტს (სტე).

9.4 ნახაზზე ნაჩვენებია საცვლელი ტიპური ელემენტი. 3 ნა-



ნახ. 9.4. 1-წინა პანელი, 2-ჭანჭივი, 3-ნაბეჭდი ფირფიტა, 4-მიკროსქემა, 5- განმრთავი კონდენსატორი, 6 - ელექტრული მაერთებელი (გასართი)

გამტარი მონტაჟით ურთიერთქმედებებს ფირფიტასთან. პანელზე არსებულ კუთხვილიან ნახვრეტებში ათავსებენ 2 ჭანჭივს, რომლითაც სტე მყარად ფიქსირდება მეორე დონის მოდულის მზიდ კონსტრუქციაზე, ეწერება მისამართი, რომელიც სამუშაოებას იძლევა გამოვარჩიოთ სტე მსგავსთაგან, და თავიდან ავიცილოთ არასწორი დაყენება.

პანელს და ელექტრულ მართველს ამაგრებენ წაბეჭდ სამონტაჟო ფირფიტაზე ჭანჭივანი ან მოქლონური შემართებლით. ფირფიტაზე ხისტი მექანიკური ზემოქმედების პირობებში სტეს ამაგრებენ (აყენებენ) ჩარჩოზე, რაც ზრდის კონსტრუქციის სიხისტეს, ბევრი გარემო წრედების არსებობის შემთხვევაში სტე-ზე აყენებენ რამდენიმე მართველს, რომლებსაც განალაგებენ ფირფიტის ერთ ან რამდენიმე მხარეზე.

ტრანსპორტირებადი აპარატურის ბლოკების მოდულის წაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტაზე, როგორც წესი, ხისტად მაგრდება მზიდ კონსტრუქციაზე. პირველი დონის მოქლები ერთმანეთთან ურთიერთებული წაბეჭდი მონტაჟის ხელსაწყოს მართებლით, მავთულების უშუალოდ მირჩილვით ფირფიტების სამონტაჟო წახურებთან, გადასასვლელი წკირდებისა და ხუნდების გამოყენებით.

მართებლები ურუნველყოფს მოდულების სწრაფ შეცვლას. მართებლის ჩანგალი არის წაბეჭდი ფირფიტის წაწილი წაბეჭდი ლამელებით, მართებლის როზეტი შესაძლოა იყოს ღია და დახურული შესრულების, ღია შესრულების როზეტებში წაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის დასაყენებლი წაჭდევი ღია ბოლოებიდან, რაც საშუალებას იძლევა მასში დაყენდეს სხვადასხვა სიგანის ფირფიტები. დახურული ტიპის როზეტები ბოლოებში შემოსაზღვრულია შუბლური ზედაპირებით და გამიზულია ფიქსირებული სიგანის ფირფიტების დასაყენებლად. მოდულისა და როზეტის ურთიერთ თრიენტაცია ხორციელდება როზეტში არსებული ტიხარის საშუალებით და ჭიდით ამ ტიხარისათვის წაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის ბოლო წაწილში. მოდულის ფიქსირება ღია შესრულების როზეტში ხდება როზეტის ზამბარიანი კონტაქტების საშუალებით, დახურული შესრულების როზეტში შესაძლოა იყოს საკეტები მართებლის შუბლურ ზედაპირებზე, მანძილი მეზობელ წაბეჭდ ლამელებს შორის აირჩევა რიგიდან: 1,25; 2,5; 3,75; და 5 მმ. „ლამელი-როზეტის კონტაქტის“ საკონტაქტო წყვილის მცირე თბური წინაღობა და მაღალი ცვეთამედევობა მიიღწევა ლამელის სილენშის ზედაპირების დაფარვით ვერცხლით, პალადიუმით, ოქროთი, რადიუმით, დაფარვის სისქე იცვლება 3-დან 50 მეტ-ის საზღვრებში.

წაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის კონსტრუირებისას საჭიროა გადაიჭრას შემდეგი ამოცანები:

• გამტარი და საიზოლაციო მასალების, ფირფიტის ფორმისა და ზომის, კომპონენტების დაყნების მეთოდების არჩევა;

• წაბეჭდი გამტარების სიგანის, სიგრძის და სისქის, მათ შორის მანძილების, სამონტაჟო და გადასასვლელი წახვრეტების დიამეტრების, საკონტროლო ბაქების ზომების არჩევა;

• წაბეჭდი მონტაჟის ტრასირება.

მეორე და მესამე დონის მოდულების კონსტრუირება. მეორე და მესამე დონის კონსტრუქციულ იერარქიას განცეულობება პანელები, ბლოკი, ქვებლოკი, დგარები, შეკფები. მათ აგრეთვე აკუთვნებენ ტუმბოებს, მაგიდებს, წაწილობრივ კორპუსებს და სხვ. რომლებიც უნდა უზრუნველყოფდეს:

1. საჭირო მექანიკურ სიმტკიცესა და სიხისტეს;

2. იყენებ მოსახერხებელი აწყობის, გაწყობის და ექსპლუატაციისას;

3. წყობიდან გამოსული კონსტრუქციული ელემენტების ოპერატორ შეცვლას;

4. მინიმალურ წონას საჭირო სიმტკიცის პირობებში, კონსტრუქციული ელემენტების საიმედო დამაგრებას;

5. უზიფიცირებული დეტალების მაქსიმალურ გამოყენებას და მათ ურთიერთშენაცვლებადობას.


ბლოკების, ქვებლოკების, პანელების, დგარების და სხვ. კონსტრუქციის დამუშავებისას საჭიროა ისეთი კონსტრუქციული მასალისა და დაფარვის გამოყენება, რომელიც შეესაბამება წარდგენილ მოთხოვნებს ექსპლუატაციის პირობების შესაბამისად.

მეორე დონის მოდულებს მიეცუთვნება სხვადასხვა სახის ბლოკები, მათ შორის ერთ ფირფიტაზი უკარვასო ხელსაწყობი.

ჩამენებული კვების ბლოკის მქონე ერთ ფირფიტაზი უკარვასო სამაგიდო ხელსაწყოს მზიდი კონსტრუქცია არის მისივე ფუძე-სიმტკიცისათვის ფუძის კონსტრუქციის კუთხებში აყენებენ კრონშტეინებს წინა და უკანა პანელების გვერდით (კედლებისა და სახურავების დასაყენებლად). ხელსაწყოს ფუძეზე მაგრდება კვების ბლოკი, ხელსაწყოს ყველა დამატებითი მოწყობილობა და ელექტრელი ხელსაწყოს გამართიანებელი წაბეჭდი ფირფიტა (ე.წ. *motherboard*-ი) მართებლებით სტესათვის და ხელსაწყოს სქემის სხვა კომპონენტებისათვის.

ბლოკების კონსტრუირებისას, რომელსაც აქვს დიდი რაოდენობით სტე-ები გამოიყენება კონსტრუქციის სტელაჟისებრი, წიგნისებრი და ეტაჟერისებრი ვარიანტები.

მაგალითად, განვიხილოთ სტელაუის ტიპის ბლოკი (ნახ. 9.5). მისი კომპონირება ხდება ერთ ან რამდენიმე რიგად სამონტაჟო პანელის (შასის) პერსენტდივულარულად. ბლოკის მიწითადი კომსტრუქციული ელემენტია



ნახ. 9.5.

1-კარვასი; 2-წინა პანელი; 3-სამონტაჟო პანელი; 4-მართებელი; 5-სტელა

ბლოკები დამცავი გარსაცმით ან სახურავით

წარმოადგენერ დამოუკიდებელ ხელსაწყოს და ასეთი სახით ხდება მისი ექსპლუატაცია. სამაგიდო ხელსაწყოს წინა პანელზე მაგრდება ინდიკაციის ელემენტები, საზომი კვანძები. მართვის ელემენტები და მართებლები, რომლებიც არ საჭიროებს ხშირ მიწვდომას, აგრეთვე დამცველები, გადააქვთ უკანა პანელზე. ნაკეთის კომპონირებისას საჭიროა თავისუფალი მიწვდომის უზრუნველქოფა საკონტროლო სამონტაჟო პანელების ელექტრულ მართებლებთან და სტერეობთან. თუ სამონტაჟო პანელი ორიენტირებულია ჰორიზონტალურად, მაშინ ხელსაწყოს სახურავი და მიწი უნდა შესრულდეს მოსახსნელი სახის, თუ ვერტიკალურად - წინა და უკანა პანელები უნდა იყოს მოსახსნელი ან გადასახსნელი.

ჰორიზონტალურად განლაგებული სამონტაჟო პანელები ართულებს ბლოკების გაცივებას ბუნებრივი კონვექციით, ამიტომ მათ იყენებენ იმ ტიპის სამაგიდო ხელსაწყოებში, სადაც კომპონირების სიმჭიდროვე დაბალია ან არის ვერტილატორი. როდესაც ბლოკებით ხდება ჩარჩოებისა და დგარების კომპონირება, ბლოკის კომსტრუქციაში არ შეაქვთ გარსაცმები ან სახურავები.

ბლოკების კომსტრუქციული შესრულება სხვადასხვაა, მაგრამ ყველა მათგანს აქვს სამონტაჟო პანელი (შასი), კარვასი, მიმმართველები, და უფრო მაღალი დონის მოდულში ფიქსაციის ელემენტები.

სამონტაჟო პანელზე გამოყოფენ ცენტრალურ და პერიფერიულ ზომებს. ცენტრალურ ზონაში განალებების სტერი მართებლების მობასუხე წაწილებს და მიმმართველებს, პერიფერიულში -

ხუნდებს ან გარე კომუტაციის მართებლებს, ჩალიჩებს, კვების მანებისა და წულოვანი პოტენციალის მიმყვანებს. სასურველია სტერი მობასუხე მართებლები დაყენდეს მრავალფენიაზ წაბეჭდ ფირფიტაზე.

კომსტრუქციაში მიმმართველების შემოტანა საჭიროა სტერი სწრაფად მისაერთებლად მართებლის მობასუხე წაწილათან, სტერი გასამაგრებლად, დარტყმებისა და ვიბრაციის, სითბოს არინების კონდუქციური გზის შესაქმნელად. მიმმართველებში ფირფიტის სამორჩაოდ ფირფიტაზე გათვალისწინებულია 2..3 მმ სიგანის მოწარეისაგან თავისუფალი ზონა. არსებობს კოლექტიური მიმმართველები, გამიზნული ერთდროულად რამდენიმე სტერი დასაყენებლად და ინდივიდუალური. მიმმართველის კომსტრუქციული ელემენტის სახით გამოიყენება პლასტმასი ან ლითონი. ლითონის მიმმართველების თბური წინაღობა წაკლებია ვიდრე პლასტმასისა და დამოკიდებულია კონკრეტულ კომსტრუქციაზე.

დამაგრებისა და ფიქსაციის ელემენტები უნდა გამორიცხავდეს სტერი გამოვარდნას დარტყმებისა და ვიბრაციის დროს. გათვალისწინებულია სტერი აგუფური ან ინდივიდუალური დამაგრება. ინდივიდუალური დამაგრებისათვის გამოიყენება ჭანჭიკები. უმეტეს შემთხვევაში ჯაფულური დამაგრება ხდება მიმმართველისათვის, რომელსაც ქვედა მხარეს დაწებებული აქვს ფორმული შეკადები.

მესამე დონის მოდული კომსტრუქციული იერარქიის მესამე დონის მოდულია დგარი ან შეკაფი (ნახ. 9. 6), რომელიც გამიზნულია საკომუტაციო ბლოკების ან ჩარჩოების (ზლოკების გაერთიანებული კომსტრუქციების) დასამაგრებლად.



ნახ. 9.6. შეკაფი
შპ 608060

ნებისმიერი დგარის ფუძე არის კარვასი, რომელიც მზადდება ფოლადის კუთხური პროფილის ან სწორკუთხა ან კვადრატული კვეთის მქონე მიღებისაგან.

კარებები და ფარები ჭიდროდ უნდა ევროდეს კარვასს ღრებობის გარეშე, რომელიც ხდება გაცივებული ჰერის გადინება, ხოლო დგარის შიგნით შედის მტვერი, გარე ელექტრული, მაგნიტური და ელექტრომაგნიტური ველები, უსაფრთხოების ტექნიკის, აგრეთვე დგარის ეკრანირების მოთ-

ხოვნების შესაბამისად, ელექტრული წინაღობა კარვასის დეტალებს, კარებებს და ფარებს შორის უნდა იყოს მინიმალური. ამისათვის კარვასის დეტალები, ფარები, კარებები ელექტრულად უნდა გაერთიანდეს „ჭანჭივით შეერთებით“ ტიპის საკონტაქტო ფურცლების მქონე კერანირებული გამტარის წნულით.

ბლოკებს შორის კომუტირება დგარში ხდება დგარის სამონტაჟო პანელზე დამაგრებული ჩალიჩით. იგივე ჩალიჩით მიიყვანება სასიგნალი წრედები გარე კომუტაციის მართებლებთან, რომლებიც განლაგდება დგარის გვერდით ზედაპირზე ან დგარზე.

ტრანსპორტირებადი (საბორტო) აპარატურის და ელექტრული კვების დგარების კონსტრუირებისას ფართოდ გამოიყენება დგარების კომპონირება ჩასადგამი გასართი ბლოკებით. ბლოკების გარე კომუტაცია ხდება ხელსაწყოს ან ხელსაწყო-კაბელის ტიპის მართებლებით, რომლებიც უზრუნველყოფს ბლოკების სწრაფ ცვლას. ხელსაწყო-კაბელის ტიპის მართებლის (ნახ.9.7) შემოტანა უზრუნველყოფს აპარატურის ფუნქციონირებას ნაწილობრივ გამოწეულ ან კონტროლის მიზნით დგარიდან დამორჩული ბლოკის შემთხვევაში, თუმცა იწვევს მართებლების სიგრძის გადიდებას და



ნახ. 9.7. ელექტრომა-
ერთებელი CHЦ.23

გარდამავალ მოწყობილობაზე, რომელიც ხელოვნურად წაანაცვლებს მობასუხე მართებელს სამონტაჟო პანელისა ბლოკის წინა პანელებისაკენ; აპარატურის ხელახალი ჩართვა და საკუთრივ კონტროლის ჩატარება, მსგავსი ქმედებები ადიდებებ კონტროლის ოპერაციის მოსამართებელ დროს, ხოლო გარდამავალი მოწყობილობის შემოტანაშ შესაძლოა გამოიწვიოს სიგრძის დამახინჯება.

ხელსაწყო-კაბელის ტიპის მართებლის გამოყენებისას მართებლის ხელსაწყურ ნაწილს აყენებენ ბლოკის უკანა მხარეს, ბლოკს აყენებენ და აფიქსირებენ დგარში. დგარში არ არის სამონტაჟო პანელი, ხოლო ბლოკების კომუტაცია ხდება კაბელებით, რომლებიც დამაგრებულია დგარის კილოებში ბლოკის წინა პანელების მობირდაპირე მხარეს. კაბელის მართებლების მობასუხე ნაწილები იდგმება ხელსაწყურ ბლოკებში და ფიქსირდება.

ხშირად ერთ და იგივე დგარში განალაგებებზ არაგასართ და გასართ შესადგამ ბლოკებს. პირველზი, როგორც წესი, აწარმოებენ ინფორმაციის დამუშავებას, მეორეზი ეშვებულებიან გაცივებას და ინფორმაციის დამუშავების ბლოკის ელექტრომომარაგებას.

ჩარჩოს კონსტრუქციის მქონე დგარის ტიპის შვაფის კომპონირება ხდება ბლოკებისაგან, რომელთა სიღრმე ბევრად მცირება კარვასული დგარის სიღრმეზე. ამ შემთხვევაში ბლოკებს აყენებენ შუალედურ კონსტრუქციაში - ჩარჩოში. დგარში ვერტიკალურად განალაგებენ რამდენიმე ჩარჩოს. ჩარჩოების რაოდენობა დამოკიდებულია დგარის და ჩარჩოს სიღრმეზე. ჩარჩოს სიღრმე რამდენად-მე მეტია დგარში ჩასაყენებელი ბლოკების სიღრმეზე (ბლოკებს შორის კომუტაციის გათვალისწინებით). ჩარჩოების გაერთიანება ერთან კონსტრუქციაში ხდება დგარის კარვასთ.

ჩარჩოს დგარში ურთიერთშორის კომუტაციისათვის სარგებლობენ ბრტყელი, მოცულობითი ან წაბეჭდი ჩალიჩებით. ამ მიზნით ჩარჩოს საკიდის მხრიდან გვერდით ზედაპირზე ამაგრებენ გარე კომუტაციის მართებლებს. იგივე მართებლები უძრავ ჩარჩოზე შესაძლოა გამოიყენოთ დგარებს შორის კომუტაციისათვის.

10. ციფრული მიკროსქემები

10.1. მიკროსქემების კორპუსების სტანდარტიზაცია

მიკროსქემები იყოფა ორ მირითად სახეობად: ანალოგური და ციფრული, ანალოგური მუშაობს ანალოგური სიგნალით, ხოლო ციფრული შესაბამისად ციფრულით.

მიკროსქემაში შესაძლოა „დამალული“ იყოს ციფრული ტექნიკის ელემენტები, მაგალითად, ტრიგერები, მთვლელები, შიფრატორები, დეშიფრატორები, მულტიპლექსორები, კომპარატორები, ოპერატორები დამასხსოვრებელი მოწყობილობები, მუდმივი დამასხსოვრებელი მოწყობილობები.

მიკროსქემების გამოჩენაშ შესაძლებელი გახადა რადიოტექნიკური ელემენტების ზომების შემცირება და მათი სამედიობის ამაღლება ათასჯერ და უფრო მეტჯერ. მაღალტექნოლოგიურობის მიღწევაა, რომ ჩვეულებრივად ითვლება ერთ მიკროსქემაში ელექტრონული მოწყობილობების: რადიომიმღების, კალკულატორის, სასმენი აპარატის და სხვ. შეერთება დამატებითი დეტალების მინიმალური რაოდენობით.

მიკროსქემების წარმოების საწყის ეტაპზე თითოეული მეწარმე იმ ფორმის მიკროსქემას უშვებდა როგორის გამოყენებაც მისთვის იყო მისაღები. დროთა განმავლობაში ამას მოჰკვა პრობლემები - ფუნქციების მიხედვით ერთტიპური მიკროსქემების ურთიერთშენაცვლება გართულდა ფორმის, ზომების, გამოყენების განსხვავებული რაოდენობის და ა.შ. გამო. სწორედ ამ მიზეზებმა განაპირობას მიკროსქემების კორპუსების სტანდარტიზაციის აუცილებლობა.

კორპუსების სტანდარტულ ტიპებს ერთმანეთისაგან განასხვავებს შეძეგი ფაქტორები:


- მასალა;
- ფორმა და ზომები;
- რადიატორთან მისამაგრებელი ფირფიტის არსებობა ან არ არსებობა;
- გამომყვანების რაოდენობა და მათი განლაგება;
- გამომყვანის ტიპი (კონტაქტები მირჩილვისათვის, წკირისებრი კონტაქტები, საკონტაქტო ბაქები, მატრიცული გამომყვანები).

მიკროსქემის კორპუსი - მიკროსქემის კონსტრუქციის ნაწილი, გამიზნული გარე ზემოქმედებისაგან დასაცავად და გამომყვანების მეშვეობით გარე ლეპტოტულ წრედებთან დასაკავშირებლად.


სხვადასხვა მიკროსქემისაგან ნაკეთობის დამზადების ტექნოლოგიური პროცესის გასამარტივებლად ხდება კორპუსების სტანდარტიზება. სტანდარტული კორპუსების რაოდენობა ასეულობითაა. მიკროსქემების კორპუსების გამსხვილებულ კლასიფიკაციაში შედის: **DIP; SOIC; PLCC; QFP** კორპუსები.

DIP - Dual In-line Package (ნახ.10.1): მიკროსქემის ყველაზე გავრცელებული ტიპი, სამონტაჟო ფირფიტის ნახვრეტებში მონტაჟისათვის (THT). გამომყვანების („ფეხების“) რაოდენობა: 8; 14; 16; 20; 24; 28; 32; 40; 48 ან 56. გამომყვანებს შორის მანძილი (ბიჯი) 2,54 მმ ან 2,5 მმ (რუსული სტანდარტი). გამომყვანის სიგანეა დაახლოებით 0,5 მმ. შესაძლოა შესრულებული იყოს პლასტიკისაგან (PDIP) ან კერამიკისაგან (CDIP).

იმისათვის, რომ განისაზღვროს პირველი გამომყვანის მდებარეობა, საჭიროა კორპუსზე „გასაღების“ მოძებნა.




ნახ.10.1



ნახ.10.2

SOIC - Small Outline Integral Circuit (ნახ.10.2): პლანარული მიკროსქემა - გამოყვანების მირჩილვა ხდება სამონტაჟო ფირფიტის იმავე მხრიდან, სადაც კორპუსია განთავსებული (SMT). მიკროსქემის კორპუსის ქვედა მხარე დევს სამონტაჟო ფირფიტაზე, გამოყვანების რაოდენობა და მათი დანომრვა იგივეა რაც DIP კორპუსის. გამომყვანების ბიჯია 1,27 მმ ან 1,25 (რუსული სტანდარტი), გამომყვანის სიგანეა 0,33...0,51 მმ.

PLCC - Plastic J-leaded Chip Carrier (ნახ.10.3): კვადრატული (იშვიათად სწორკუთხა) კორპუსი. გამომყვანები განლაგებულია კორპუსის ოთხივე მხარეს და აქვთ J-სებრი ფორმა (გამომყვანების ბოლოები შეზნექილია კორპუსის ქვედა მხრისკენ). მიკროსქემას არჩილავენ უშუალოდ სამონტაჟო ფირფიტაზე (პლანარულად), ან ა ამაგრებენ ბანელში (უმეტეს შემთხვევაში). გამომყვანების რაოდენობა: 20; 28; 32; 44; 52; 68; 84. გამომყვანების ბიჯია 1,27 მმ გამომყვანის სიგანეა 0,66...0,82 მმ პირველი ნომერი გამომყვანი მოთავსებულია გასაღებთან, მომდევნო გამომყვანის ათველა ხდება საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. არსებობს აგრეთვე CLCC (Cera-mic Leaded Chip Carrier).



ნახ.10.3




ნახ.10.4

QFP (Quad Flat Package): (ნახ.10.4) დაახლოებით 1 მმ სისქის კვადრატული კორპუსი, გამომყვანები განლაგებულია ოთხივე მხარეს. გამომყვანების რაოდენობაა 32-დან 144-მდე, ბიჯი - 0,8 მმ. გამომყვანის სიგანეა 0,3...0,45 მმ. გამომყვანების დანომრება იწყება დაცერებული კუთხიდან (ზედა მარცხენა), საათის საწინააღმდეგო მიმართულებით. არსებობს აგრეთვე **TQFP** (Thin QFP), **LQFP** (Low-profile QFP) და სხვ.


მომდევნო გვერდზე მოყვანილია მიკროსქემების სხვა რამდენიმე გავრცელებული კორპუსი (ცხრილი 13).

ცხრილი 13

	
<p>SIP (Single In-line Package) – ბრტყელი კორპუსი სამონტაჟო ფირფიტის ნახერებში ვერტიკალური მონტაჟისათვის (THT), გამომყვანების ერთი რიგით გრძელი მხრის გაყოლებით.</p>	<p>ZIP (Zigzag-In-line Package) – ბრტყელი კორპუსი სამონტაჟო ფირფიტის ნახერებში ვერტიკალური მონტაჟისათვის (THT), ზიგზაგისებრად განლაგებული წკირისებრი გამომყვანებით.</p>

	
<p>LCC (Leadless Chip Carrier) არის დაბალპროფილიანი კერამიკის კვადრატული კორპუსი, მის ქვედა ნაწილზე განლაგებული გამომყვანებით, გამოზნული ზედაპირული მონტაჟისათვის (SMT).</p>	<p>SSOP (Shrink small-outline package) (შემცირებული მცირებარიტული კორპუსი) SOP კორპუსის სახესხვაობა, რომელიც გამოზნულია ზედაპირული მონტაჟისათვის (SMT).</p>

იმისათვის რომ განისაზღვროს მიკროსქემის პირველი გამომყვანის მდებარეობა, საჭიროა კორპუსზე „გასაღების“ მოძებნა. 10.5 ნახაზზე ნაჩვენებია სხვადასხვა ტიპის გასაღებები.




ნახ.10.5

10.2. მიკროსქემის ზომები


10.6 და 10.7 ნახაზებზე მოცემულია ზოგიერთი DIP მიკროსქემის მირითადი ზომები

14-pin plastic DIP
(DIP-14P-M02)




ნახ.10.6. DIP14 (14 გამომყვანიანი, პლასტიკის)

16-pin ceramic DIP
(DIP-16C-C01)



ნახ.10.7. CDIP16 (16 გამომყვანიანი, კერამიკული)

10.8 ნახაზზე და მე-14 ცხრილში მოცემულია SOIC მიკროსქემის კორპუსის ზომები. ასეთი კორპუსებს შესაძლოა ჰქონდეთ სხვადასხვა სიგანკ.



ნახ.10.8. SOIC მიკროსქემა

ცხრილი 14

ზომები მოცემულია მმ-ში										
აღნიშვნა	W _s	W _t	H	C	L	P	L _t	T	L _w	O
SOIC-8	4.0 (3.8)	6.2 (5.8)	1.75	0.25 (0.10)	5.0 (4.8)	1.27	0.41 (1.04)	0.19 (0.25)	0.51 (0.33)	0.33
SOIC-14	3.9	5.8-6.2	1.72	0.10- 0.25	8.55- 8.75	1.27	1.05	0.19- 0.25	0.39- 0.46	0.3- 0.7
SOIC-16	3.9	5.8-6.2	1.72	0.10- 0.25	9.9- 10	1.27	1.05	0.19- 0.25	0.39- 0.46	0.3- 0.7
SOIC-16	7.5	10.00- 10.65	2.65	0.10- 0.30	10.1- 10.5	1.27	1.4	0.23- 0.32	0.38- 0.40	0.4- 0.9


როგორც ჩესი, DIP და SOIC ტიპის მსგავსი მიკროსქემების გამომყვანების ნომერაცია ერთნაირია. ამ ტიპის კორპუსების აღსანიშნავად გარდა SOIC შემოკლების გამოიყენებენ ასოებს SO და გამომყვანების რაოდენობას. მაგალითად, TTL ლოგიკის მქონე 7400 სერიის 14 გამომყვანის მქონე მიკროსქემის კორპუსის აღნიშვნა შესაძლოა იყოს SOIC-14 ან SO-14.

11. ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტა

11.1 ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის სახეები და ზომები

ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტა – კონსტრუქციის ელემენტი, რომელიც შედგება დიელექტრულ ფუძეზე განლაგებული მოლი-თონებული უბნების სახის მქონე ბრტყელი გამტარებისაგან, და უზ-რუნველყოფს ელექტრული წრედის ელემენტების კავშირს.

განთავსებული ნაბეჭდი გამტარი ფენების რაოდენობის მიხე-დვით ფირფიტები იყოფა ერთ-ორ- და მრავალფენიანად (ნახ.11.1). ერთფენიანს უწოდებენ აგრეთვე ცალმხრივს, ორფენიანს - ორმხ-რივს.



ნახ. 11.1. საბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტები: а) ცალმხრივი-ერთფენიანი
ბ) ორმხრივი-ორფენიანი, გ) მრავალფენიანი

ზოგადად სამონტაჟო ფირფიტის ტიპ-ზომის არჩევა ხდება ფუნ-ქციური და ტექსტოლოგიური მოთხოვნების გათვალისწინებით: ფუნქ-ციური სახის მოთხოვნები კონსტრუქციული თვალსაზრისით გამოი-სხება კომპონირების სიმეტრიით, რომელიც დამოკიდებულია მიკ-როსქემების კორპუსების ზომებსა და რაოდენობაზე და ელექტრული სქემის აქტიურ და პასიურ კავშირებზე. ტექსტოლოგიური სახის მოთ-ხოვნებს გამსაზღვრავს ტიპ-ზომების შეზღუდვა ნამზადის წარმოების ტექსტოლოგიური შესაძლებლობის და ეფექტურობის, ფოტოლითოგრა-ფიის გადაწყვეტილებისა, მექანიკური სიმტკიცის, ავტომატიზ-ბული დაპროექტების სისტემის შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

ფირფიტის ზომებისადმი მოთხოვნები რეგლამენტირებულია სტანდარტებით. ევროპული სტანდარტებიდან ძირითადად აღსა-ნიშვნავია საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის სტანდარ-ტი IEC 60297-3 და ე.წ. მეტრული სტანდარტი IEC 60917-2-2. არსე-ბობს აგრეთვე რუსული სტანდარტი გოსტ 28601.3. მასში მოცემული სამონტაჟო ფირფიტების ტიპ-ზომები და რადიო ელექტრონული აპარატურის მოდულების კონსტრუქციის სხვა კლემების სავ-სებით შეესაბამება IEC 60297-ს.

IEC 297 სტანდარტის მიხედვით ზომის საბაზო ერთეულად მიღებულია დუიმი (1 დუიმი=25,4 მმ). თანაზომადობა საშუალებას 90


აძლევს მეტრული ზომის ერთეულების მქონე ქვეყნებს პდვილად ისარგებლონ ამ სტანდარტით.

ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის ჩარჩოს სიმაღლის ერთეულია პირობითი ერთეული U (ონგლ.Unit), გერმანული სტანდარტებით HE (HE — Hoeheneinheit). იუნიტის შესაბამისობა მეტრულ სისტემასთან გამოისახება ტოლობით $HE=U=44,45 \text{ mm}$.

ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის საბაზო ზომაა 100×100 მმ. სიმაღლემი ზრდის (მატების) ერთეულია $1,7^{\circ} = 44,45$ მმ = U. ეს სიდიდე ჯერადა მღოვის წინა პანგლის სიმაღლისა. ჯერადობის ეს მაჩვენებელი შედის სამონტაჟო ფირფიტის აღნიშვნაში.

11.2. ეპროპლატა


ევრობლატა (Europlate, Euro board, Eurocard) ელექტრონული მოწყობილობების სხვადასხვა სახის ბლოკებში გამოყენებული შენაცვლებადი ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტა ზომით 100x160 მმ. ინგლისურენოვან ღიტერასტურაში მისი აღნიშვნაა 3U, გერმანულში - 3HE. (ნახ.11.2).



ნახ.11.2. უვროვლებაზე 3U/ 3HE

სამოწეულო ფირფიტის სიმაღლე - 100 მმ რჩება მუდმივი,
ხოლო სიგანე შესაძლოა იცვლებოდეს 60 მმ-იანი ბიჯით.

ნაბეჭდ სამონტაჟო ფირფიტას ზომით 233x160 მმ ეწოდება ორმაგი ევრობლატა. ინგლისურებოვან ლიტერატურაში მისი აღნიშვნაა 6U, გრძანულში - 6HE (ნახ.11.3).



Անձ. 11.3. արմագի ցըրությալը 6U / 6HE : ա) դուրսություն կազմենք;
ծ) շահագործությունը կատարենք

სტანდარტიზაცია ევროპლატფორმით შევსებული ერთხანირი კარგასების გამოყენების საშუალებას იძლევა, მაგალითად, ვიდეო-თვალთვალის მოდულური სისტემების აგება ხდება კარგასის ბაზაზე, რომელშიც იშატოლირდება ევროპლატა.

ევროპულატა არის ნაბეჭდი სამოწმავო ფირფიტის მსოფლიო სტანდარტი, რომელიც დღეისათვის ფართოდ გამოიყენება რადიო-ელექტრონიკაში სხვადასხვა სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების აწყობისას.

როგორც უკვე ითქვა, თანამედროვე ევროპლატა ორი ტიპ-ზომისაა 100x160 მმ, და 233x160 მმ, თუმცა ზოგ შემთხვევაში გამოყენება არასტანდარტული ზომის ევროპლატები. გავრცელებულია 2x100x160, 100x100x22, 100x230x22, 1x100x230x22, 1x100x160x22.

ევროპლატების დამზადება ხდება შეკვეთით და წაკლებად გამოიყენება, ეინაიდან მათი იშსტოლირება უკავშირდება დამატებით ხარჯებს ინდუქციულური წახაზების მიხედვით სტეციალური სამაგრი ჩარჩოების და დგარების დამზადებასთან დაკავშირებით.

სამონტაჟო ფირფიტის ზომები IEC 297-3-ის მიხედვით მოცემულია მე-15 ცხრილში.


ცხრილი 15

სამონტაჟო ფირფიტის ზომები IEC 60297-3-ის მიხედვით		
აღნიშვნა	სიმაღლე (მმ)	სიგანე (მმ)
3U	100	100
		160
		220
		280
4U	144,45	100
		160
		220
		280
5U	188,90	100
		160
		220
		280
6U	233,35	100
		160
		220
		280

11.3. სამაკეტო ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტა

ცალმხრივი სამაკეტო ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტა (ნახ. 11.4) ზომით 100×160 მმ (ევროპლატა) გამიზნულია DIP კომპონენტების მონტაჟისათვის (წკირი), ნახვრეტების ბიჯია $2,54$ მმ. ნახვრეტის დიამეტრია $0,9$ მმ. გარდა DIP კომპონენტებისათვის გამიზნული ნახვრეტებისა ფირფიტაზე არის ჩასაშული ადგილები SO (SOP) კორპუსისათვის ბოლოთ $1,27$ მმ (ოთხი 32 გამომყვანიანი ან ბევრი პატარა კორპუსისათვის). ფირფიტის პერიმეტრის გასწორივ განლაგებულია ორი სალტე. ფირფიტის კუთხეებში განლაგებულია ოთხი

სამაგრი ნახვრეტი დამეტრით $3,1$ მმ. ფირფიტის მასალაა მინატესტოლიტი, რომლის სისქეა $1,0$ მმ.



ნახ.11.4

სამონტაჟო ფირფიტა შესაძლოა მოთავსდეს კორპუსი, 11.5 ნახაზზე ნაჩვენებია კორპუსი ევროპლატისათვის (100×160 მმ). იგი შედგება ზედა და ქვედა ნახვრეტებისაგან, რომლებიც მაკრდება ჭანჭიკებით, დამზადებულია შავი ფერის პლასტმასისაგან, კორპუსის ზომებია $186 \times 123 \times 41$ მმ.



ნახ. 11.5

11.4. ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის მასალები

ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის მასალის შერჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ფირფიტები არსებობს მირითადად შემდეგი სახის:

- გამტარი მასალის ფენების რაოდენობის მიხედვით - ცალმხრივი, ორმხრივი, მრავალფენიანი;
- მოქმილობის მიხედვით - ხისტი, მოქმილი;
- მონტაჟის ტექნოლოგიის მიხედვით - ნახვრეტებში მონტაჟისათვის და ზედაპირული (პლანარული) მონტაჟისათვის გამიზნული.

სამონტაჟო ფირფიტის ფუძედ გამოიყენება დიელექტრული მასალა, როგორიცაა, მაგალითად: ტესტოლოიტი; მინტექსტოლოიტი, გერინგის. ასევე შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს დიელექტრიკით დაფარული ლითონის ფუძე (მაგალითად, ანიდირებული ალუმინი), ხოლო სპილენძის კილიტისაგან დამზადებული გამტარი ნახატის განთავსება ხდება დიელექტრიკულზე. მსგავსი ფირფიტები გამოიყენება მაღლავან ელექტრონიკაში, ელექტრონული კომპონენტებისაგან ეფექტური თბოარიზების მიზნით. ასეთი ფირფიტის ლითონის ფუძე უნდა მიმაგრდეს რადიატორზე.

მრავალფენაზი სამონტაჟო ფირფიტისათვის გამოიყენება პრეპრეცე („შემართებელი ფენა“).

განვიხილოთ ზოგიერთი კონკრეტული სახის საბაზო მასალა:

1) მასალა FR-4. მასალათა ერთობლიობაა NEMA (National Electrical Manufacturers Association, USA, შეიქმნა 1926 წელს)-ს კლასიფიკაციის მიხედვით საერთო დასახელებით FR-4. ესაა ფოლგირებული (კილიტების სახით) მინატექსტოლიტი სისქით 1,6 მმ, რომლის ცალი ან ორივე მხრის ზედაპირი არის 35 მეტრი სისქის მქონე სპილენძის კილიტა. 1,6 მმ სისქის სტანდარტული FR-4 შედგება მინატექსტოლიტის რვა ფენისაგან (პრეპრეცებისაგან). ცენტრალურ ფენაზე განთავსებულია მეწარმის ლოგოტიპი, ხოლო ფერი აღნიშნავს მოცემული მასალის წვადობის კლასს (წითელი-UL94-VO, მწვანე - UL94-HB). შეგახსენებთ, UL 94 არის პლასტმასების აალება-დობის სტანდარტი, რომლის შესაბამისად VO აღნიშნავს, რომ წვა შეწყდება 10 წამით, HB აღნიშნავს წელ წვას.

მირითადად FR-4 არის გამჭვირვალე ან მქონესალი ყვითელი ფერის, ხოლო სტანდარტულ მწვანე ფერს განაპირობებს მისარჩილი ნიღაბი, რომლითაც ფარავენ უკვე დამთავრებულ სამონტაჟო ფირფიტას.

FR-4 არის ყველაზე გავრცელებული მასალა ორმხრივი და მრავალფენაზი, აგრეთვე მექანიკური სიმტკიცისადმი გადიდებული მოთხოვების მქონე ცალმხრივი ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის დასამზადებლად.

ნაბეჭდი ფირფიტების ტიპური კონსტრუქციები ემყარება FR-4 ტიპის სტანდარტულ მინატექსტოლიტის გამოყენებას, რომლის მუშა ტემპერატურაა მინუს 50 °C -დან +110°C -მდე, Tg შეწყბების ტემპერატურა - დახლოებით 135 °C.

თერმომედეგობისადმი ამაღლებული მოთხოვების შემთხვევაში ან ფირფიტების ღუმელში ტყვიის გარეშე ტექნოლოგიით (ტეპერატურა 260°C-მდე) მინტაჟის დროს გამოიყენება მაღალტემპერატურული FR4 High Tg ან FR5.

2) მასალა T111. კერამიკის საფუძველზე თბოგამტარი პოლიმერისაგან დამზადებული მასალა ალუმინის ფუძით, რომელიც გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ვარაუდობებ მნიშვნელოვანი თბოენერგიის გამომყოფი კომპონენტების გამოყენებას (მაგალითად, ზემაგვარი შუქედილების, ლაზერული გამომსხვრების და ა.შ.).

3) მასალა XPC. მასალათა ერთობლიობა NEMA-ს კლასიფიკაციის მიხედვით საერთო დასახელებით XPC ითვლება ერთერთ იაფფასარ მასალად ცალმხრივი ნაბეჭდი ფირფიტების საწარმოებლად. სტანდარტული XPC არის ქაღალდსა და ფეროლო-ალდებიდურ პოლიმერზე დაფუძნებულ კომპოზიტურ მასალა. ჩვეულებრივ, მას აქვს ღია ყავისფერი შეფერილობა. ვინაიდან ეს მასალა ეფუძნება ქაღალდს, მეუძლებელი ხდება გამჭოლი ნახვრეტების მოლითონება, შესაბამისად იგი გამოიყენება ცალმხრივი ნაბეჭდი ფირფიტების დასამზადებლად. XPC აკმაყოფილებს წვადობის UL94-HB კლასს, ამიტომ არ გამოიყენება ამაღლებული ხანმარტულაფრთხოების მოთხოვნის შემთხვევაში.

4) მასალა CEM-1. მასალები, რომლებიც NEMA-ს კლასიფიკაციის მიხედვით სპეციფიცირდებიან CEM-1-ით, ითვლება ცალმხრივი ნაბეჭდი ფირფიტების საწარმოებლად ყველაზე გავრცელებულ მასალად. სტანდარტული CEM-1 წარმოადგენს კომპოზიტურ მასალს ცელულოზის ფუძეზე, რომელსაც ზედაპირზე აქვს მინატექსტოლიტის (FR-4) ერთი ფენა. ჩვეულებრივ, CEM-1-ს აქვს რძისფერი თეთრი ფერი. ამ მასალის თავისებურებაა, რომ შეუძლებელია გამჭოლი ნახვრეტების მოლითონება, შესაბამისად იგი გამოიყენება მხოლოდ ცალმხრივი ნაბეჭდი ფირფიტების დასამზადებლად. სტანდარტული CEM-1 აკმაყოფილებს წვადობის UL94-VO კლასს, ისევე როგორც FR-4.

5) მასალა CEM-3. მასალები, რომლებიც NEMA-ს კლასიფიკაციის მიხედვით სპეციფიცირდება CEM-3-ით, ისევე როგორც FR-4, ითვლება საბაზო მასალად ორმხრივი და მრავალფენაზი ნაბეჭდი ფირფიტების საწარმოებლად. განსხვავებას CEM-3 და FR-4 -ს შორის განაპირობებს მხოლოდ სხვა ტიპის მინაქსოვილის გამოყენება.

11.5. მოქნილი ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის მასალა

მოქნილი ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის დასამზადებელი მირითადი მასალებია:

1. პოლიიმიდური აფევი, რომლის დადებითი თვისებებია:

მოქნილობა ყველა დასაშვებ ტემპერატურაზე; კარგი ელექტრული მახასიათებლები; ქიმიური მედეგობა; გაგლუჯისადმი მედეგობა; ქიმიური ამოქმის შესაძლებლობა; მუშა ტემპერატურა მინუს 200°C-დან +300 °C-მდე. უარყოფითი თვისებებია: მაღალი წყლის მშთანთქმელობა (3% წონის მიხედვით); შედარებით მაღალი ფასი; მაღალტემერატურული თვისებების შეზღუდვა ადგეზივების მიერ.

2. ლაგვანის აფევი, რომლის დადებითი თვისებებია: დაბალტემპერატურული თერმოპლასტიკა (ადვილად ფორმირდება); სიაფე: დრეკადობა; ქიმიურად მდგრადობა; წყლის დაბალი მშთანთქმელობა; დაბალანსებული ელექტრული მახასიათებლები; მუშა ტემპერატურის დიაპაზონია მინუს 60 °C-დან +105 °C-მდე. უარყოფითი თვისებებია: მირჩილვის თვალსაზრისით შეზღუდვები (აქვს დაბალი ლიდობის წერტილი); შეუძლებელია მაღალი დაბალი ტემპერატურის პირობებში მისი გამოყენება (ხდება მყიფე); არასაკმარისი სტაბილურობა ზომების თვალსაზრისით (საჭიროებს თერმოსტაბილიზაციას).

11.6. ადჰეზივები

ადჰეზივები გამოიყენება სპილენძის კილიტის საბაზო აფსეთან შესაერთებლად, ხოლო ნაწილობრივ პოლიმერიზებული სახით ერთფენიანი და ორფენიანი ნაბეჭდი ფირფიტების დამცავი ფენების შესაქმნელად. აგრეთვე მათი საშუალებით აერთებენ ფენებს მრავალფენიან და მოქნილ-ხისტ კონსტრუქციებში.

ადჰეზივების როლი განმსაზღვრული და კრიტიკულია საბოლოო პროდუქტის თვისებებისათვის.

პოპულარულია აკრილის ადჰეზივი, მას იყენებენ პოლიმიდისათვის (ამოჭმა ხდება ფუძე გარემოში, აქვს გაფართოების მაღალი კოეფიციენტი). ადჰეზივის სახით გამოყენებული ეპოქსიდი და მოდიფიცირებული ეპოქსიდი მაღალი მყიფეა. არსებობს აგრეთვე პოლიამიდური ადჰეზივი, რომელიც საჭიროებს დამუშავების მაღალ ტემპერატურას.

12. კორპუსები საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოებისა და ავტომატიკისათვის

12.1. CompacPRO-ს სამაგიდო კორპუსები

მოთხოვნები ელექტრონული მოწყობილობების კორპუსებისადმი მუდმივად იცვლება. საჭირო ხდება კომპონენტებისა და აქსესუარების (კუთვნებების) ფართო ასორტიმენტით მოქნილი შესაძლებლობების კომპლექტაციის მიღება. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დიზაინს, ხშირად აუცილებელი პირობაა ოპტიმალური ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და მაღალი მაკრანირებელი თვისებების მქონე დაცვა.

მირითადად მნელი არ არის ისეთი კორპუსის მოძებნა, რომელიც დააკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს. სამომხმარებლო ბაზარზე ბევრია სხვადასხვა ფირმის კორპუსები, რომლებიც კლიენტის ამათუ იმ ამოცანის შესაფერისა. მაგრამ, როდესაც მოთხოვნები ან სისტემა იცვლება, საჭირო ხდება კორპუსის შეცვლა. მეცნი და ახალი კორპუსების არათავსებადობა იწვევს მომხმარებლის ფინანსებისა და დროის ზედმეტ დანახარჯებს. საჭიროა მომხმარებლისათვის ისეთი კორპუსის შეთავაზება, რომელიც შეესაბამება მაღალ ტექნოლოგიურ სტანდარტს და სხვადასხვა სისტემებისადმი ადაპტირებულობისა და მოქნილობის მოთხოვნებს. შესაბამისად, ფირმები ქმნის კორპუსების პლატფორმების თავიანთ პროგრამებს.

მაგალითად, კომპანიაში "Schroff" (გერმანია) შეიქმნა პლატფორმა კორპუსების სამი ტიპისაკან:


1. CompacPRO - გადასატანი ეკონომიური კორპუსი;
2. PropacPRO - უნივერსალური პორტატული კორპუსი;
3. RatopacPRO - უნივერსალური მაღალტექნოლოგიური კორპუსი.

აღნიშნული კორპუსების კომპლექტაცია ხდება მსგავსი კომპონენტებით. მათი აღჭურვა შესაძლებელია როგორც 19 დუიმიანი (482,6 მმ), ასევე არასტანდარტული კომპონენტებითა და მოდულებით. იგი საშუალებას აძლევს აპარატურული უზრუნველყოფის დამუშავებლებს სწრაფად და ეკონომიურად შეიმუშაონ გადაწყვეტები კლიენტის ინდივიდუალური შეკვეთის შესაბამისად. მათი გამოყენებით შესაძლოა საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოებისა და

ავტომატიკისათვის წებისმიერი სისტემის შექმნა, როგორც ეკონო-
მიურის, ასევე ძვირადღირებულის.

CompacPRO-s სამაკიდო კორპუსები (ნახ.12.1) შექმნილია
შემდეგი სტანდარტების შესაბამისად:

- შიგა ზომები IEC 60297-3-101;
- დაცვის ხარისხი IEC 60529 (მირითადად IP20);
- დაცვის დამიწების შეერთებები: DIN EN 50178 / VDE 0160;
DIN EN 60950 / VDE 0805; DIN EN 61010-1 / VDE 0411.



ნახ.12.1

12.1 ნახაზში გასარევებად გავიცნოთ შემდეგ ტერმინებს:

კონსტრუქტივი - ცალკეული ელემენტების ერთობლიობა,
რომელიც ქმნის ერთიან მექანიკურ კონტრუქციას, ექვემდებარება
ცვლილებას და დამატებას ცალკეული კონსტრუქციული ელემენტების დამუშავების გარეშე.

კონსტრუქტივი შეიცავს მოთხოვნების ნაკრებს თბიექტების
მექანიკური შესრულებისადმი, ობიექტის შესრულება რომელიმე
კონსტრუქტივის სახით სტანდარტულ სამაგრებები მისი დაყენების
საშუალებას იძლევა. კონსტრუქტივი ითვალისწინებს ელემენტების
სპეციფიკაციას და პროექტის დაწვრილებით აღწერას.

მოდული - თითოეული ნაბეჭდი სამოწარაულ ფირფიტა.

კასეტა - კონსტრუქციულად დასრულებული ელემენტი,
რომელიც შედგება დამკავი გარსისაგან და მასში მოთავსებული
ერთი ან რამდენიმე ნაბეჭდი ფირფიტისაგან.

კრეიტი - მოდულების ან კასეტების დასაყალებელი კონსტ-
რუქცია, მარჯვენა და მარცხენა მხარეს დგარში ჩამაგრების მიზნით
კრეიტს მიმაგრებული აქვს მიღებულები სტანდარტული ნახვრე-
ტებით.

წინა პანელი - ლითონის ან პლასტმასისაგან დამზადებული
სწორულთხა პანელი. იგი აქვს მოდულს და მასზე შესაძლოა იყოს:
გასართები (მოწყობილობის მისაერთებლად), მართვის ან ინდიკა-
ციის ელემენტები. კუთხებში აქვს ნახვრეტები - კრეიტზე მისამაგ-
რებლად. წინა პანელის ზომას განაპირობებს მოდულის ზომა.

კრეიტის კონსტრუქცია საშუალებას იძლევა მოცემულ კონსტ-
რუქტივში შესრულებული მოდულები დაყენდეს ისე, რომ მათი
წინა პანელები იყოს შეპირაპირებული და ქმნიდნენ კრეიტის
მთლიან წინა პანელს. იმ პოზიციებს, რომელზეც არ არის დაყენე-
ბული მოდული, ფარავენ სახშობით.

მოდულები კრეიტში იდგმება ვერტიკალურად. მოდულის
ზედა და ქვედა ნაწილებზე არის ე.წ. **პროფილი** - მყარი ფიგურული
ელემენტი, რომელიც გამოზულია მოდულის დასამაგრებლად.

კრეიტზე არის მოდულის პროფილის შესაბამისი **მიმართ-
ვალები** - პლასტმასის ან ლითონის ღარები, რომელიც მიმაგრე-
ბულია კრეიტზე და ემსახურება ნაბეჭდი ფირფიტის ან კასეტის
კრეიტში ფიქსაციას. პროფილისა და მიმართველის სისტემის
გამოყენება უზრუნველყოფს მიერთებული მოდულის ზუსტ პოზი-
ციონირებას. კრეიტის უკანა კედელზე მოთავსებულია მოდულის
მიერთების გასართი, ხოლო მოდულის უკანა მხარეს მობასუხე
გასართი, მოდულის დაყენებისას გასართები ერთდება. გამოი-
ყენება DIN 41612 ტიპის გასართები.

სტანდარტი ითვალისწინებს **დამტებითი ელემენტების გამო-
ყენებას**, რომელიც ხელს არ უშლის ფუნქციონირებას (კრეიტის
სახურავი, სახელური კრეიტის ტრანსპორტირებისათვის, სამაგრი
ელემენტები, საკეტელა და სხვ.).

აღნიშნულ სტანდარტში გამოყენებულია შემდეგი ზომის
ერთეულები: U- იუნიტი, U=44,45 მმ; HP (Horizontal pitch) - ჰორი-
ზონტალური მიწოდება, სიგრძის ერთეული, HP=0,2 დუმი=5,08 მმ.

სტანდარტი ითვალისწინებს ევროპლატის (3U) და რომაუ-
ლი ევროპლატის (6U) გამოყენებას.

12.2. ფირმა Bopla-ს ევრომექანიკა 19" სისტემის კონსტრუქტივები

სისტემა ევრომექანიკა არის მოდულური კონსტრუქტივი, რომელიც გამოზურლია სიმაღლის, სიგანის და სიღრმის მიხედვით უნიფიცირებული სტანდარტული ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტების, კასეტების და კონსტრუქციების გაშათავსებლად.

კონსტრუქტივი ევრომექანიკა საერთაშორისო სტანდარტია (საფუძვლად უდევს ამერიკული სტანდარტი) და ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ ევრომექანიკის კრეიტში შესაძლოა მოთავსდეს სხვა-დასხვა მეწარმეების წაკეთობები. თავსებადობის მისაღწევად მზი-დი კონსტრუქციების ყველა გაბარიტულ ზომებს აქვთ საჭირო დაშვებები, რაც ელემენტებისა და სამონტაჟო ფირფიტების წარმოებისა და აწყობისას ზომების გადახრების გათვალისწინების საშუალებას იძლევა.

სისტემაში ევრომექანიკა მიღებულია DIN 41612 სტანდარტის ინტერფეისი გასართების ბაზაზე. ნაბეჭდ სამონტაჟო ფირფიტებზე ხდება ერთი (3U ფირფიტისათვის) ან ორი (6U ფირფიტისათვის) გასართის დაყრეჩბა.

სისტემაში ევრომექანიკა ზომების უმრავლესობა გამოისახება პირობით ერთეულებში, რომლებიც დაკავშირებულია მეტრულ სისტემასთან. კრეიტის სიგანე გამოისახება ერთეულით TH (იგივე რაც გერმ. TE-Teileinheit) TH=5,08 მმ=0,2 დუიმი. კრეიტის სიმაღლე გამოისახება ერთეულით U იუნიტი. (იგივე რაც გერმ. HE - Höheneinheit), U=44,45 მმ. სიდიდეები TH და U არ შეიძლება გამოი-სახებოდეს წილადი რიცხვებით.

კრეიტის სიღრმე იზომება მილიმეტრებში. კრეიტის სტანდარტული პარამეტრული რიგისათვის სიღრმის ბიჯა 60 მმ.

ფირმა BOPLA-ს მიერ წარმოებული სისტემა ევრომექანიკა-ს კონსტრუქტივების მირითადი ერთობლი-ობაა Interzoll-i (ნახ.12.2). ესაა სტანდარტული მოდულების დასაყენებელი კრეი-ტები.

კრეიტის გვერდითი და უკანა პანელები დამზადებულია ფურცლოვანი ალუმინისაგან და იმავდროულად ასრულებებ კონსტრუქციის საყრდენი ელე-

მენტის როლს.

კონსტრუქტივები სამოცდაექვსი სხვადასხვა ტიპ-ზომისა არსებობს, რომელთა ზომებია:

- სიმაღლე 3HE (3U), 6HE(6U) ან 9HE(9U);
- სიგანე 42TE (42TH), 63TE (63TH) ან 84TE (84TH);
- სიღრმე 178, 238, 298 ან 218 მმ.

Interzoll ერთობლიობაში შემავალი კონსტრუქტივებისათვის ხდება სამონტაჟო და დამატებითი ელემენტების გამოშვება, როგო-რიცაა: სხვადასხვა ფორმის სამონტაჟო პროფილები; სამონტაჟო ელემენტები კრეიტის საერთო სივრცის ნაწილში სხვა ფორმატის ქვერეიტის ორგანიზებისათვის; ელემენტები ზედა და ქვედა სახუ-რავების დასაყენებლად; ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტების ფიქს-ტორები და სხვ.

100X160 მმ და 233X160 მმ ევრობლატების დასაყენებლად არსებობს მოდელური რიგი Interzol-Compact (ნახ.12.3). ამ რიგის შედეგ-ნილობაში შედის კონსტრუქტივები ზომებით:

- სიმაღლე 3HE (3U), 6HE(6U);
- სიგანე 42TE (42TH), 63TE (63TH)
- ან 84TE (84TH);
- სიღრმე 218 მმ.



ნახ.12.3

საბაზო მოდელებისაგან განსხვავებით Interzol-Compact კონსტრუქტივებში უმნიშვნელოდა შემცირებული სივრცე ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტებისა და უკანა კედლის გასართების მობასუხე ნაწილებს მორის, ამიტომ კორპუსის სიღრმე შემცირებულია 238-დან 218 მმ-მდე.



ნახ.12.4

სისტემა ევრომექანიკა-ს შესაძლებლობებისადმი აზლებური მიღობის საშუალებას იძლევა კორპუსების ერთობლიობა Internorm 19 (ნახ.12.4), რომელთა კონსტრუქციული საფუძველია პოლისტირლის ორი II-სეგმენტი, რომლებიც დამზადებულია გვერდითი ვედლის ნაწილთან ერთად ერთი მთლიანის სახით. ერთი მათგანი არის ხელსაწყოს



ნახ.12.2

ზედა, მეორე შესაბამისად ქვედა სახურავი. როდესაც ისინი ერთმანეთს ეხურება, გამოდის 3U სიმაღლის მქონე კორპუსის ნაშინადი ზედა, ქვედა და ორი გვერდითი კედლით. მათ შეერთებას უზრუნველყოფს ლითონის პროფილები, რომლებიც იდგმება გვერდითი კედლების შიგა ზედაპირებზე სპეციალურ კილოებში (პაზებში) და მაგრდება ჭანჭივებით. იგივე ლითონის პროფილები გამოიყენება საჭიროების შემთხვევაში კორპუსის წინა და უკანა პაზებში დასასაგრებლად. შესაბამისად მიღება ფუნქციურად დამთავრებული 3U სიმაღლის კორპუსი. სხვადასხვა სიგანისა და სიღრმის კორპუსების ასაგებად იყენებენ ნაშინადების მრავალნაირ კომპლექტების.

Internorm 19 ერთობლიობის კორპუსებისაგან შესაძლოა IP54-მდე ხარისხის მქონე მტვრისა და ტენისაგან დაცული კორპუსის მიღება. ამისათვის გამოიყენება რეზინის სპეციალური მამჭიდროებლები.

12.3. მოდულური პლატფორმა PXI

PXI (PCI eXtensions for Instrumentation bus) - არის მოდულური პლატფორმა, რომელიც გამიზნულია მრავალფუნქციური და მაღალმწარმოებლური ავტომატიზებული საკონტროლო-საზომი სისტემების შესაქმნელად. PXI პლატფორმას საფუძლად უდევს სტანდარტული კომპიუტერული ტექნოლოგიები: სალტე PCI/PCI Express (PCI-ინგლ. Peripheral component interconnect), პროცესორი და პერიფერიული მოწყობილობები.

PXI-ის ბაზაზე შესაძლოა შეიქმნას სხვადასხვა დანიშნულების საკონტროლო-საზომი სისტემები, მათ შორის ელექტრონული ხელსაწყოების და მოწყობილობების ტესტირებისათვის გამიზნული, კავშირის პროტოკოლების რადიოგაზომებისა და ტესტირების ჩასატარებლად, გადამწოდებიდან მიღებული სიგნალების გასაზომად.

ცონბილია, რომ ტრადიციული საზომი ხელსაწყოები გამოიყენება როგორც საწარმოში, ავტომატიზებული გამოცდებისთვის, ასევე ლაბორატორიული გაზომვებისთვის. კომპანია National Instruments-ის და ალიანს PXISA-ს თანამშრომლობის შედეგად PXI გახდა სტანდარტი ავტომატიზებული გამოცდებისათვის.

PXI პლატფორმა საშუალებას იძლევა ყველაზე მაღალმწარმოებლური და საიმედო ტექნოლოგიების გამოყენებისა, რომელიცაა: მრავალმიზანი პროცესორი; სწრაფებელი პროგრამირუ-

ბადი ინტეგრალური სქემა – ბლობი (ინგლ. PLD - programmable logic device; რუს. ПЛИС - Программируемая логическая интегральная схема); რეალური დროის ოპერაციული სისტემა (OS - operating system).

PXI მოდულური სტანდარტის უპირატესობაა მისი უნივერსალურობა. მოდულური ხელსაწყოების სპეციალური შეიცავს ციფრულ მულტიმეტრებს, ასცილოგრაფებს, ნებისმიერი სიგნალის გენერატორს, ფიზიკური სიდიდეების გამზომ და სხვა ხელსაწყოებს. ყველი ხელსაწყო შესაძლოა გამოიყენებულ იქნეს ავტომატური საგამოცდო მოწყობილობის (ATE-automatic test equipment) სისტემის ფუნქციური სისტემის სახით.


აღნიშნული სტანდარტის ფუძემდებელია კომპანია National Instruments, რომელიც სისტემატურად აფართოებს PXI ხელსაწყოების წომენცლატურას, მაგალითად, წრედების ვექტორული ანალიზატორი PXI ფორმატში, ოპტიკური გადამწოდებიდან ინფორმაციის მემგროვებელი სისტემა, ახალი პლატფორმები FlexRIO პლის-ზე დანართების დასამუშავებლად, მაღალსიმძირული სიგნალების (26,5 გჰც-მდე დაიპაზონში) ვექტორული ანალიზატორი.

არქიტექტურულად PXI შეიცავს: სამრეწველო კონტროლერს, რომელიც შესრულებულია Intel-ის საერთო დანიშნულების პრიცესორების ბაზაზე; სხვადასხვა რაოდენობის სლოტების მქონე შასის, რომელშიც თავსდება მოდულის სახით შესრულებული ხელსაწყოები; ინტერფეისებს პლატფორმის დაშორებული მართვისათვის (ნახ. 12.5).

PXI სისტემის ძირითადი კომპონენტია შასი. მას ჩაშენებული აქვს ქსელიდან კვების გარდამქმნელი, გაცივების სისტემა, აგრეთვე PCI ან PCI Express პროტოკოლებზე დაყრდნობილი მოდულებსა და კონტროლერს შორის მონაცემების გადაცემის სალტე.

შასი შეიძლება იყოს სხვადასხვა შესრულებით: დაბალი ხმაურის ოფციით; ტემპერატურის გაფართოებულ დაიპაზონში გამოსაყენებლად გამიზნული; სლოტების გაშსვავებული რაოდენობით.

სალტე PXI უმნიშვნელოდ განსხვავდება PCI ინტერფეისისაგან, რაც უკავშირდება სინქრონიზაციისა და გაშვების ჩაშენებული ხაზების არსებობას. PXI პლატფორმაში გამოიყენებული PCI სალტის პარამეტრებია: ტარეტური სიხშირე 33 მგჰც, მაქსიმალური თანრიგების რაოდენობა 32 ბიტი, მონაცემების გადაცემის სიჩქარე 132 მგბიტი/წმ. PXI არქიტექტურაში სალტის გამტარობის ხაზი იყოფა რამდენიმე საზომ ხელსაწყოს შორის.



ნახ.12.5. PXI პლატფორმის არქიტექტურა

გაშვება და სინქრონიზება - PXI შასის აქვს 10 მგბც ტაქტური სიგნალით სინქრონიზაციის ჩაშენებული სალტე, გაშვების სალტე და სლოტებსშორისი ლოკალური სალტე.


გარდა ტაქტური სიგნალისა, PXI სისტემაში არის გაშვების სალტის სახით გამოყენებული რვა ლოგიკური TTL ხაზი, ეს საშუალებას იძლევა სისტემაში არსებული ყველა მოდულური ხელსაწყოს მუშაობის სინქრონიზებისა ერთ-ერთი მოდულის გაშვების სიგნალის მიხედვით.

საბოლოოდ, ლოკალური PXI სალტე საშუალებას იძლევა დამყარდეს მონაცემთა დეტერმინირებული გაცვლა მეზობელ მოდულებს შორის.


12.6 ნახაზზე ნაჩვენებია სინქრონიზაციის და გაშვების სალტების არქიტექტურა PXI და PXI Express შასისათვის.

გარდა შასის სინქრონიზაციის სტანდარტული PXI და PXI Express შესაძლებლობებისა, PXI ბაზაზე შექმნილი სისტემები მომზარებელს სთავაზომებ სინქრონიზაციის მეთოდებს გლობალური თანამგზავრული ნავიგაციის სისტემების გამოყენებით.

კვებისა და გაცივების ქეთისტემები - PXI შასი სიგნალის შესვლა/გამოსვლის მოდულების ფართო სექტრის, აგრეთვე სპეციალური საზომი ხელსაწყოების გამოყენების საშუალებას იძლევა, მოდულური ხელსაწყოების კვების მაღვის და დენის აუცილებელი პარამეტრების უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანი ამოცანაა და საჭიროებს მაღალ საიმედოობას. მოდულური ხელსაწყოები, რომლებიც შედის PXI ბაზაზე სისტემის შედგენილობაში შესაძლოა მოიხმარდეს 25 ვტ-მდე სიმძლავრეს თითოეულ სლოტზე. ხოლო PXI Express მოდულებისათვის, რომელთა მწარმოებელია National Instruments, შესაძლოა თითოეულ სლოტზე საჭირო გახდეს 38,25 ვტ-მდე სიმძლავრე. გარდა კვების მოთხოვნილი სიმძლავრის სისტემისა, შასი PXI შეიცავს გაცივების სისტემას, რომელიც PXI -ის ბაზაზე სისტემის მაღალი ტემპერატურის პირობებში გამოყენების საშუალებას იძლევა.



107



ჩაშენებული კონტროლერის (ნახ.12.7) გამოყენება გამორიცხავს გარე პერსონალური კომპიუტერის საჭიროებას, აგრეთვე სისტემის ფუნქციური ელემენტების ერთ შასიზე განლაგების საშუალებას იძლევა. კონტროლერის სტანდარტულ ოპციებში შედის: ჩაშენებული პროცესორი, მყარი დისკი, თერატიული მეხსიერება, Ethernet ინტერფეისი, ვიდეო-ადაპტერის გამოსასვლელი, კლავიატურა და თაგვი, მიმდევრობითი პორტი, USB და სხვ. ინტერფეისის შესაძლებლობები. კონტროლერები ხელმისაწვდომია როგორც PXI, ასევე PXI Express ფორმატში და იმსტოლირებული ოპრაციული სისტემით, მაგალითად, Windows 7/Vista/XP ან LabVIEW Real-Time.

National Instruments-ის ჩაშენებული კონტროლერები შექმნილია კვირაში 7 დღე, დღე-დამეში 24 სთ განმავლობაში, მუშა ტემპერატურის გადიდებულ დიაზონში სამუშაოდ.

PXI სისტემის მართვა ნოუთბუკიდან - PXI სისტემის მართვა ნოუთბუკიდან (ნახ.12.8)



შესაძლებელია NI Express-Card MXI და PCMCIA CardBus ინტერფეისების გამოყენებით. მოცემული შეერთების საშუალებით მიერთებისას ნოუთბუკი ავტომატურად განასხვავებს ყველა პერიფერიულ მოდულებს PXI შასიში, ისევე, როგორც სტანდარტული PCI-სამონტაჟო ფირფიტების მიერთებისას. რაც სამუშაოებას იძლევა სისტემის ყველა PXI მოდულის მართვისა იმ პროგრამების საშუალებით, რომლებიც გამვებულია ნოუთბუკის ოპერაციული სისტემის არეში.

დგარში ჩამონტაჟებული კონტროლერები - PXI სისტემის მართვის დამატებითი შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად კომპანია National Instruments-მა შექმნა დგარში ჩასმონტაჟებელი 1U ფორმატის კონტროლერები. 12.9 ნახ.-ზე მოცემულია დგარში ჩასმონტაჟებელი კონტროლერი MXI-Express (ან MXI-4)

ნახ.12.9



108

ინტერფეისებით, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია PXI ან PXI Express სისტემების სამართავად.

მოდულური ხელსაწყოები - კომპანია National Instruments მომხმარებელს სთავაზობს 500-ზე მეტ სხვადასხვა PXI მოდულს. ფორმატი PXI სრულიად თავსებადია Compact-PCI-სთან, ამიტომ



ნახ.12.10. ციფრული გველ ხელსაწყოს აქვს მზა წინა პანელი ხელსაწყოს ინტერაქტიულად საკონტროლობლად და საჭირო გაზომვების ჩასატარებლად.]

PXI სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფა. PXI პლატფორმისათვის დანართები შესაძლოა შეიქმნას დამუშავების სხვადასხვა პროგრამებში, როგორიცაა LabVIEW, LabWindows/CVI, Visual Studio და სხვა. სისტემის წარმატებული პროგრამირებისათვის თითოეული მოდულური PXI ხელსაწყოს მიწოდება ხდება აუცილებელი დრაივერების წარმატებაზე ერთად. გარდა დრაივერებისა, LabVIEW და LabWindows/CVI-ს თავის შედგენილობაში აქვთ სიგნალების დამუშავების და ფორმირების ფუნქციების, მათემატიკური გამოთვლების ბიბლიოთეკები.

13. დგარი

13.1. დგარის დანიშნულება და სახეობები

დგარი (ინგლ. rack) - წაკეთი, რომელიც არის გარსაცმი კრეიტისათვის, კრეიტი იდგმება გარსაცმი და მასში მაგრდება მიღწუჩებზე. დგარის გაბარიტები შესაძლოა იყოს სხვადასხვა, მაგრამ დგარის მატება (ზრდა) შესაძლებელია მხოლოდ სიმაღლეში და არასოდეს სიგანეში. სამაგიდო შესრულების მქონე დგარი ხშირად ხელსაწყოს სახითაა. არსებობს დგარის კედელზე მისამაგრებელი გარანტები, ასეთ შემთხვევაში - იგი კედლის პულტი ხდება.

დგარი პირველად გამოჩნდა დასავლეთის ქვეყნებში და შესაბამისად ზომები აქვთ იმ სტანდარტულ ერთეულებში, რომლებიც

იქ გამოიყენებოდა, კერძოდ, დუიმებში. ამ მიზანის გამო მათ უწოდებებ 19 დუიმიან დგარებს. თავდაპირველად, ისინი გამოიყენებოდა სარკინიგზო სესაფორული სიგნალზაციის რელეების განსათვსებლად, ამიტომ დასავლეთში დღემდე მათ უწოდებენ სარელეო რელებს (relay rack). XX საუკუნის მეორე წარებიდან ყველა ქვეყანაში გამოიყენებოდა 19 დუიმიანი სტანდარტის დგარები სატელეფონო სადგურების, საკომუნიკაციო, აკუსტიკური, აგრეთვე სამეცნიერო აღჭურვილობისათვის. ამავე პერიოდში გაჩნდა დასახელება ტელესაკომუნიკაციო დგარი. აღნიშნული დგარებით ხდება დათაცემტრების, სერვერული ოთახების და საკომუნიკაციო შეკვების აღჭურვა.

ღია სამონტაჟო დგარები არის სამონტაჟო შეკვების აღტერნატივა.

სამონტაჟო დგარი არსებობს სამი სახის:

1. ერთსარჩივანი;
2. ორსარჩივანი (დგარის კონსტრუქცია საშუალებას იძლევა დაყენდეს მმიმე მოწყობილობები ითხწერტილიანი ფიქსაციით, რაც ადიდებს მათ მდგრადობას და დატვირთვის ხარისხს);

3. სერვერული (სპეციალურად შექმნილი მასში სერვერული მოწყობილობების დასაყენებლად), მათი განმასხვავებელი წიგნისა კონსტრუქციის ამაღლებული სიხისტე და სიმტკიცე, ოპტიმალური წონა, დამატებითი კომპონენტების დაყენების შესაძლებლობა.

დგარის ზომები დადგენილია: სიგანე - 482,6 მმ (19 დუიმი), სიღრმე - აირჩევა რიგიდან 600 მმ, 800 მმ, 900 მმ და მეტი და დამოკიდებულია გამოყენებული მოწყობილობის სიღრმეზე.

დგარში მონტაჟდება მოწყობილობა, რომელიც შესრულებულია სპეციალურად გამოზნულ კონსულტი, ე.წ. «Rackmount» -ში (ინგლ. rack - თარო, დგარი, ჰოსტ - მონტაჟი). ასეთ კონსულტის სიგანეა 17,75 დუიმი (45,085 სმ), სიმაღლე - იუნიტების მთელი რიცხვის ჯერსადია და აქვთ სტანდარტული განლაგების მქონე სამაგრი აღდილები.

მოსახერხებელი მომსახურების უზრუნველსაყოფად შესაძლებელია ტელესაკომუნიკაციების დასმარებით კონსულტის გამოწევა დგარიდან.

დგარში არსებული სამაგრი წახვრეტები შეესაბამება დგარში ჩასამონტაჟებელი მოწყობილობის ფრონტალურ სიბრტყეზე არსებულ სამაგრ ელემენტებს და განლაგებულია დგარის ვერტიკალურ ელემენტებზე 1,75 დუიმი (44,45 მმ) პერიოდით (ბიჯით). ეს სიღრიდე

იძლევა მოწყობილობის დისკრეტულობის ზომას სიმაღლის მიხედვით და არის ზომის ერთეული, რომელსაც უწოდებენ დგარის იუნიტს («U»). ამრიგად, დგარში მოწყობილობების განლაგების მოსაწესრიგებლად მიზანშეწონილია მოწყობილობების იმ კორპუსების გამოყენება, რომლებიც ხასიათდება იუნიტების მთელი რიცხვის ჯერადობით.

ჩვეულებრივ, დგარში ჩასამაგრებელ მოწყობილობებს წინა ნაწილის სიმაღლე 1/32 დუიმით ($0.031"$) ნაკლები აქვთ, ვიდრე გაშაზღვრულია ერთეულით 1U. ამიტომ, დგარში დასაყენებელი მოწყობილობის სიმაღლე 1U შეადგენს 1.719 დუიმს (43,7 მმ), და არა 1.75 დუიმს (44,4 მმ). ამგვარად, დგარში დაყენებული მოწყობილობის სიმაღლე 2U შეადგენს 3.469 დუიმს (88,1 მმ) 3.5 დუიმის (88,9 მმ) ნაცვლად. ეს ღრებო აჩენს მცირე მანძილს დგარში დაყენებული მოწყობილობის ზემოთ და ქვემოთ, რაც საშუალებას იძლევა ნაკვეთურიდან გამოვიდოთ/დავაყენოთ | მოწყობილობა მეზობელი (ზედა/ქვედა) მოწყობილობის გამოღების გარეშე.

მაქსიმალური სავარაუდო სიგანე მოწყობილობებისა, რომლებიც შესაძლოა დაყენდეს შეკაფში ან მოთავსდეს თაროზე, არის 450 მმ. მოწყობილობების მაქსიმალური სიგანე კრონშტეინებთან ერთად - 482 მმ. პროფილებთან მოწყობილობის ჭანჭივებით მისამაგრებელი ნახვრეტების ღერძებს შორის მანძილი - 465 მმ.


მოწყობილობის დგარში ჩასამაგრებელი ნახვრეტი შესაძლოა: იყოს სპეციალური სამარჯვის გარეშე (ასეთ შემთხვევაში საჭიროა ჭანჭი და ჭანჭივი); ჰექონდეს თავისივე კუთხებილი; იყოს კვადრატული ფორმის პერფორაციის სახით, საკეტლაზე სპეციალური ჭანჭის დასაყენებლად.

დგარების უმეტეს მოდელებში მძიმე/ღრმა მოწყობილობებისათვის გათვალისწინებულია მოწყობილობის უკანა მხრის დამარება და დგარის შიგნით გამოსაწევი კონსტრუქციის დამონტაჟება ჰორიზონტალური რელსების ბაზაზე.

13.2.19 დუიმიანი ღია ორჩარჩოიანი SRK სერიის დგარი

SRK სერიის ღია დგარი (ნახ.13.1) გამიზნულია 19 დუიმიანი მოწყობილობების დასაყენებლად, რომლებიც არ საჭიროებს დამტებით დამცავ სამონტაჟო კორპუსებს ან გამოიყენება კარგი ვენტილაციის მქონე სათავსებში. დგარი შედგება ორი 19 დუიმიანი ჩარ-

ჩოსაგან. დგარის ჩარჩოებს შორის მანძილი შესაძლოა შეციცალოს 5 სმ - იანი ბიჯით. დასაყენებელი თაროს მაქსიმალური სიღრმეა 650 მმ.



ნახ. 13.1. SRK სერიის ღია დგარი

SRK სერიის სტანდარტულ კონსტრუქციიში გამოყენებულია სიმაღლის რეგულატორის მქონე საყრდენი ფეხები. საჭიროების შემთხვევაში წებისმიერი ამ სერიის დგარი შესაძლოა აღიჭურვოს სტანდარტული გორგოლაჭებით SZB შეკვეთისათვის. რეკომენდებულია გამოყენებულ იქნეს ორი გორგოლაჭი მუხრუჭით და ორი მის გარეშე. დგარის წინა მხარეს აყენებენ მუხრუჭიან ორ გორგოლაჭს, უკანა მხარეს - ორ უმუხრუჭოს. დგარის მასალად იყენებენ 2,00 მმ სისქის ფურცლოვან ფოლადს.

დგარზე მაქსიმალური დატვირთვა დამოვიდებულია დგარის სივრცეში მოწყობილობების განთავსების მეთოდზე.

მე-16 ცხრილი შეიცავს ინფორმაციას SRK სერიის ორჩარჩოიანი დგარების რამდენიმე მოდელის შესახებ.

ცხრილი 16

აღნიშვნა	მუშა სივრცის სიმაღლე, მმ	დგარის სიმაღლე, მმ
SRK-224	24U	1197
SRK-236	36U	1730
SRK-242	42U	1997
SRK-245	45U	2130

13.3. 19 დუიმიანი ღია სამონტაჟო დგარი AESP

ღია დგარები ყველაზე მოთხოვნადია AESP კონსტრუქტორების 19 დუიმიან ხაზში შემავალ პროდუქტებს შორის. მარტივი კონსტრუქციის გამო ეს წაკეთობა არ არის ძვირი, თუმცა მტკიცე და საიმედოა. მასიური საყრდენები უზრუნველყოფს მდგრადობას, აგრეთვე საშუალებას იძლევა ხისტად დამაგრდეს კონსტრუქცია იატაზე ან დაყენდეს გორგოლაჭებზე. პროფილის კონსტრუქცია უზრუნველყოფს დგარის გადიდებულ სიხისტეს, ხოლო დამატებითი აქსესუარები საშუალებას იძლევა მიმაგრდეს კედელზე და გაუკეთდეს სახურავი დამატებითი ვენტილატორით. უნივერსალური დგარი არის ტელესაკომუნიკაციო შეაფის სრულფასოვანი ალტერნატივა, იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა თავისუფალი მისასვლელი მოწყობილობებთან და არსებობს გადიდებული მოთხოვნები გაცივებისადმი.

კონსტრუქციის საფუძველს არის სპეციალური სამონტაჟო ჩარჩო (ნახ.13.2. პოზ.1), რომელსაც აქვს პერფორაცია 19 დუიმიანი მოწყობილობების დასამაგრებლად და შესრულებულია ANSI/EIA-



310-D სტანდარტის მიხედვით.

კონსტრუქციულად B სერიის უნივერსალური სამონტაჟო დგარი შედგება ერთი, ხოლო UB სერიისა - ორი სამონტაჟო ჩარჩოსაგან (ნახ.13.2 პოზ.2), რომელიც აწყობილია ფუძის ორ საყრდენზე. ჩარჩოები შესაძლოა გადაადგილდეს საყრდენებზე მნიშვნელოვან დიაპაზონში. ასეთი გადაწყვეტა აფართოებს დგარების გამოყენების არეალს და წებისმიერი სიღრმის მოწყობილობის დამონტაჟების საშუალებას იძლევა.

დგარის ეპოქსიპოლიმერული დაფარვა (ნახ.13.2 პოზ.3), საშუალებას იძლევა ავიცილოთ მოკლედ ჩართვა, მექანიკური დაზიანებები, ელეტროქიმიური კოროზია.

სტატიკური ელექტრომისაგან დასაცავად AESP მიერ წარმოებული ყველა

დგარი აღჭურვილია დამიწების კლემებით (ნახ.13.2 პოზ.4) გოსტ 25861-83-ის შესაბამისად.

დამატებით, UB სერიის დგარების ზედა ნაწილი შესაძლოა აღიჭურვოს სახურავით (ნახ.13.2 პოზ.5), რაც აძლიერებს მთელი კონსტრუქციის სიხისტეს და მდგრადობას. საყრდენებში არსებული სპეციალური ნახვრეტები საშუალებას იძლევა დაშორდეს ერთმანეთს ჩარჩოს პროფილები 400 და 600 მმ სიღრმის მოწყობილობების დასაყენებლად. დიდი დატვირთვის შემთხვევაში რეკომენდებულია საყრდენების იატაზე დამაგრება, რისთვისაც არსებობს სამაგრი ნახვრეტები. ეს ნახვრეტები ასევე შესაძლოა გამოყენებული იყოს დგარის გორგოლაჭებზე დასაყენებლად.

13.4. 19 დუიმიანი (482,6 მმ) იატაზე დასადგამი და კედელზე დასაკიდი სერვერული შეკაფები

19 დუიმიანი ტელესაკომუნიკაციო სერვერული შეაფი წარმოადგენს სტანდარტულ გადაწყვეტას ორგანიზაციებსა და კომპანიებში თანამედროვე ოფისებისათვის სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემების დაპროექტების დროს.

თანამედროვე სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად სერვერული ოთახებისათვის გამოყენებული უნდა იყოს 7 კვადრატულ მეტრზე არა ნაკლები ფართობი.

ტელესაკომუნიკაციო შეაფი სივრცის ორგანიზებისა და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობის გაშასთავებლად ფართობის მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენების საშუალებას იძლევა.

განთავსებისა და დაყენების ტიპის მიხედვით სერვერული შეაფები კლასიფიცირდება შემდეგნაირად: კედელზე დასაკიდებელი; იატაზე დასადგამი.

კედელზე დასაკიდებელი შეაფი გამოიყენება მცირე რაოდენობის კაბელებისა და მოწყობილობების მცირე მოცულობისაგან შემდგარი საკაბელი სისტემის მონტაჟისას. ასეთი შეაფის სიმაღლე შესაძლოა იყოს 6U, 9U, 12U, 15U, 18U.

იატაზე დასადგამი 19 დუიმიანი შეაფი მაგრდება იატაზე და სიმაღლე შესაძლოა ჰექტოდეს 27U-დან 42U-მდე.

ტელესაკომუნიკაციო შეაფის შემადგენელი ნაწილებია: შეაფის კარკასი; გვერდითი კედლები; თაროები; კარები (ლითონის ან მინის); სახურავი; მიმმართველი სამაგრები, რომელთაც აქვთ

ნახვრეტები მოწყობილობის დასამაგრებლად, დამატებით, შეაფი კომპლექტდება ვეების როჩეტების ბლოკებით და ვენტილაციის მოდულებით, მოწყობილობის მუშაობის გასაუმჯობესებლად და მაღალი ტემპერატურების დასადაბლებლად. მიმმართველების ზომები სტანდარტულია, ამიტომ წებისმიერი ქსელური მოწყობილობა 19 დუიმიანი სამაგრით შესაძლოა დაყენდეს შეაფში მიმმართველებს შორის. 19 დუიმიან სერვერულ შეაფში მოწყობილობის მოწაფეობა საჭირო არ არის სპეციალიზებული ინსტრუმენტის გამოყენება, მოწაფე ხდება ჩვეულებრივი ჯვართავა სახრახნისის გამოყენებით.

19 დუიმიან შეაფებს შესაძლოა ჰქონდეთ სხვადასხვა სიგანე და სიღრმე - 600 ან 800 მმ.

შეაფის არჩევა საჭიროა სიღრმის მიხედვით, სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობების დასამაგრების და კაბელების მიერთების თვალსაზრისით. მიზანშეწონილია შეაფი ისე შეირჩეს, რომ მისი სიღრმე 150 მმ-ით მეტი იყოს დასაყენებელი მოწყობილობის სიღრმეზე.

შეაფის სიმაღლე იზომება პირობით ერთეულებში - იუნიტებში (1U=44,45 მმ). ამიტომ, ხდება არა შეაფის სრული სიმაღლის მითითება, არამედ მოცემულ სერვერულ შეაფში დასაყენებელი მოწყობილობების შესაძლო რაოდენობის მითითება იუნიტებში. შესაბამისად, თუ შეაფის სპეციფიკაციაში მითითებულია ზომა 42U, ნიშნავს, რომ ამ კონკრეტულ იატაკზე დასადგამ შეაფში ჯამურად

შესაძლებელია 42 ერთეული თითოეული 1 იუნიტი სიმაღლის მქონე სხვადასხვა მოწყობილობის დაყენება.

ყველაზე პოპულარულია იატაკზე დასადგამი 19 დუიმიანი შეაფი 42U (600x600x2085 მმ), რომელიც ნაჩვენებია 13.3 ნახ-ზე, მის აღწერილობაში შედის:

წინა კარგი - ნაწილობი მინა ფოლადის ჩარჩოში; უკანა კარგი; ვერტიკალური მიმმართველები, რომელთაც აქვთ მარკირება იუნიტებში და შესაძლოა დაყენდეს სხვადასხვა სიღრმეზე; ადგილად მოსახსნელი და დასაყენებელი გვერდითი პანელი; სახურავი (პერფორაციით ბუნებრივი და ხელოვნური ვენტილაციის უზრუნველსაყოფად, ხოლო ვენტილატორების ბლოკები შესაძლოა დაყენდეს შეაფის სახურავში



ნახ.13.3. MX-6642-G
შეაფი იატაკზე დასადგამი
19 დუიმიანი, 42U, MAXYS
ლები; სახურავი (პერფორაციით ბუნებრივი და ხელოვნური ვენტილაციის ბლოკები შესაძლოა დაყენდეს შეაფის სახურავში

ან იატაკზე); ხუთი პანელი სხვადასხვა საკაბელო შესასვლელუბისათვის იატაკში და ერთი სახურავში; კომპლექტაციაში შედის საყრდენი ფეხები (რეგულირებადი); დაცის ხარისხია IP30; დასამვები სტატიკური დატვირთვა -800 ვგ; გამოყენებულია ფოლადის 2 მმ-იანი სამონტაჟო პროფილი, სხვა დეტალები - 1,2 მმ სისქისაა; დაფარვა შესრულებულია ფხვნილოვანი საღებავით.

ტელესაკომუნიკაციონ 19 დუიმიანი შეაფი უზრუნველყოფს მოწყობილობების დაცვას ტენის, მტვრის და ჭუჭყისაგან, ფიზიკური დაზიანებისაგან, აგრეთვე ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისაგან. ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისაგან უკეთესად დაცვის უზრუნველსაყოფად საჭიროა ლითონის კარგიანი შეაფების გამოყენება და შეაფის დამიწების შესრულება. სერვერული შეაფების ქუჩაში დაყენების შემთხვევაში საჭიროა IP65 ზე მეტი დაცვის ხარისხის მქონე ტელესაკომუნიკაციონ სერვერული შეაფები. შენობაში განთავსებული შეაფებისათვის საკარისია IP20 ხარისხის დაცვა.

14. ნაბეჭდი კვანძების აწყობა და მირჩილვა საზომი მოწყობილობების წარმოებისას

14.1. მოთხოვნები აწყობისადმი

ელექტრონული ტექნიკის ნაკეთობების ნაბეჭდ სამონტაჟო ფირფიტაზე დაყენება და აწყობილი ნაბეჭდი კვანძების მირჩილვა ძირითადი ოპერაცია თანამედროვე საზომი მოწყობილობების წარმოებისას, რომელიც მნიშვნელოვნებდ განსაზღვრავს აპარატურის ხარისხსა და საიმედოობას. საზომი მოწყობილობების წარმოების პროცესში სამწყობო-სამონტაჟო სამუშაოების შრომატევადობა ყველაზე მაღალია.

ხელით შესასრულებელი სამწყობო ტექნოლოგიური ოპერაციების შრომატევადობის ამაღლების მიზანშია მოწაფე სიმევრივის ზრდა, ელექტრონული ტექნიკის მინიტურიზაცია, ელემენტების ბაზის სტრუქტურის ცვლილება. თუმცა, ავტომატიზაციის დონის ამაღლების გამო ნაბეჭდი კვანძის აწყობის ჯამური შრომატევადობა კლებულობს.

საზომი მოწყობილობების წარმოების შრომატევადობის დასადალებლად საჭიროა:

1. ელუმენტების მაზის ინტეგრაციის დონის ამაღლება;

2. ნაბეჭდი კვანძის ტექნოლოგიურობის ამაღლება, კერძოდ: ნაბეჭდი ფირფიტისა და ნაბეჭდი კვანძის უნიფიცირება; გამოყენებული ელექტრონული ტექნიკის ნაკეთობების ტიპებისა და ნომერ-კლასტურის შემცირება; ელექტრონული ტექნიკის ნაკეთობების საკონსტრუქტორო-ტექნოლოგიური ჯგუფების ტიპების რაოდენობის შემცირება და ისეთი კორპუსების გამოყენება, რომლებიც ექვემდებარება ავტომატიზებულ მომზადებას, დაყენებას და აწყობას; ელექტრონული ტექნიკის ნაკეთობების ფორმირების ტიპების უნიფიკაცია;

3. წარმოუმის ორგანიზების და ტექნოლოგიის დონის ამაღლება, კერძოდ: წაბეჭდი კვანძების წარმოების კონცენტრაცია საწარმოს ჩარჩოში; სპეციალიზებული უბნების გამოყოფა ელექტრონული ტექნიკის წაკეთობების მოსამართებლად და წაბეჭდი კვანძების ასაწყობად; მექანიზაციისა და ავტომატიზაციის საშუალებების გამოყენება; პროგრესული ტექნოლოგიური პროცესების გამოყენება.

ამ პირობების შესრულება საშუალებას იძლევა ნაბეჭდი კვანძის აწყობის შრომატევადობა და დაბლიცის 2,5 – 4-ჯერ.

საზომი მოწყობილობების აწყობის გავრცელებული ტექნოლოგია 80-იან წლებამდე იყო ნაბეჭდ ფირფიტაზე კვანძების აწყობა დერმული და რადიალური გამოყვანების მქონე დისკრეტული კომპონენტების გამოყენებით. 80-იანი წლებში მსოფლიოში გავრცელება პოვა ზედაპირული მონტაჟის მეთოდით (ინგლ. SMT – Surface-mount technology) ნაბეჭდი კვანძების აწყობის ტექნოლოგიამ.

SMT ტექნოლოგიაზე გადასვლა შეესაბამებოდა ელექტრონიკის სამ ძირითად ტენდენციას: მინიატურიზაციას; ხარისხისა და საიმედოობის გაზრდას; წარმოების ხარჯების შემცირებას.

SMT ტექნოლოგიაზე გათვლილი კონსტრუქციები (ეწ SMD კომპონენტები, ინგლ. Surface-mounted device) - წინაღობები, კონდენსატორები, ტრანზისტორები, მიკროსქემები და სხვ. მონტაჟდება უშუალოდ ნაბეჭდი ფირფიტის ზედაპირზე, მათ არა აქვთ შემაერთებელი გამოყენები და ამიტომ ეწოდებათ ზედაპირზე დასამონტაჟებელი ნაკეთობები.

აღნიშნული ტექნოლოგიის უპირატესობაა: ელექტრონული კომპიუტერების განთავსების სიმკვრივის გადიდება; მონტაჟის ავტომატიზების შესაძლებლობა; ელექტრონული წაკეთობების მუშა სიხსირის გადიდება; წაბეჭდი კვანტის ხარისხისა და საიმედოობის ამაღლება.

14.2. ნახვრეტებში მონტაჟის ტექნოლოგია

ნახვრეტებში მომტავების ტექნოლოგია ეწ. THT (Through Hole Technology) წარმოადგენს ელექტრონული მოდულების აწყობის უმეტესი თანამედროვე ტექნოლოგიების საფუძველს. იგი ითვალისწინებს ნაბეჭდ ფირფიტაზე კომპონენტების დამოწავების მეთოდს, რომლის დროსაც კომპონენტების გამოყვანები დაყენდება ფირფიტის გამჭოლ ნახვრეტებში და მიერჩილება საკონტაქტო ბაქნებს და/ან ნახვრეტის მოლითონებულ შიგა ზედაპირს.

მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე წარმოებაში THT ტექნოლოგიის ჩანაცვლება ხდება უფრო პროგრესული ზედაპირული მონტაჟის ტექნოლოგიით (SMT), არის ელექტრონიკის სფეროები, სადაც დომინირებს THT ტექნოლოგია, მაგალითად, მაღვაცი მოწყობილობები, კვების ბლოკები, მონიტორების მაღალვოლტანი სქემები და სხვ. აგრეთვე დარგები, რომელშიც საიმედოობისადმი ამაღლებული მოთხოვნების გამო მშიშნელოვანი ხდება ტრადიციები, შემოწმებულისადმი ნდობა, ასეთებია: ავიონიკა, ატომური ელექტროსადგური და ა.შ. აღნიშნული ტექნოლოგია აქტიურად გამოიყენება ერთეულოვან და წვრილსერიულ მრავალნომებრულატურულ წარმოებაში, სადაც გამოშვებული მოდელების ხშირი ცვლის გამო პროცესის აგრძობის ზრდისას არაა აუცილებელი.

THT ტექნოლოგიისას გამოყენებული ელექტრონული კომპონენტები (ევ) კორპუსის ტიპის მიხედვით შესაძლოა დაიყოს შემდეგ ძირითად ჯგუფებად (ნახ.14.1):

- ა) ელექტრონული კომპონენტები ღერძული გამოყვანებით (axial);
 - ბ) ელექტრონული კომპონენტები რადიალური გამოყვანებით (radial);
 - გ) მრავალგამომყვანიანი კორპუსი ერთ რიგად განლაგებული გამოყვანებით (SIL, SIP);
 - დ) მრავალგამომყვანიანი კორპუსი ორ რიგად განლაგებული გამოყვანებით (DIP);
 - ე) გასართები, სლოტები;
 - ვ) პანელები ინტეგრალური სქემებისათვის, მათ შორის: DIP; ZIF (Zero Insertion Force-პანელები მანქვალიანი გამოყვანებით ინტეგრალური სქემებისათვის); PGA (Pin Grid Array-პანელები მანქვალიანი გამოყვანებით ინტეგრალური სქემებისათვის გამოყ-

ვაწების მატრიცით);

ზ) რთული ფორმის სხვადასხვა კომპონენტები.



კომპონენტების ასეთი დაყოფა დაკავშირებულია მათი მოწარების ტექნიკურით სათან. მაგალითად, ღერძული და რადიალური გამომყვანების მქონე კომპონენტებს ესაჭიროება ფორმირება და ჩამოჭრა, როდესაც ბევრ სხვა კომპონენტს ეს არ ესაჭიროება. ღერძულ გამომყვანებიანი კომპონენტის ფორმირების და შემდგომ მისი დაყენებისას შესაძლოა იგი შემოწუნდეს და აღმოჩნდეს დაყენებული „მარკირებით ქვემოთ“, ამიტომ მათი მარკირება ხდება ფერადი რეკლამით. აგრეთვე არსებობს გაშსვავება სხვადასხვა ჯგუფის კომპონენტების სატაცის მექანიზმს, ბაზირებისა და ფიქსირების ხერხებს შორის, რის გამოც ამ კომპონენტების დაყენება ხდება მათთვის განკუთვნილი მოწყობილობების გამოყენებით.

ნაბეჭდი სამოწარებული ფირფიტის **THT-ტექნილოგიაზე დაფუძნებული აწყობის ტექნილოგიური პროცესი** შედგება შემდეგი ტიპური ეტაპებისაგან:

- ელექტრონული კომპონენტების გამომყვანების მომზადება (ფორმირება, ჩამოჭრა), ხშირად უთავსდება ავტომატიზებულ მოწარება;
- კომპონენტების დაყენება (ხელით, ავტომატური);

- მირჩილვა (სარჩილის ტალღით, ხელით, სელექციური);
- ჩამორეცხვა (ულტრაბაგერული, ნაკადით).

ზოგიერთ საწარმოში შენარჩუნებულია ტექნილოგია, რომელიც ითვალისწინებს გამომყვანების წინასწარ მოვალავებას, თუმცა თანამედროვე ტექნილოგია ამას არ ითვალისწინებს ვინაიდან თანამედროვე გამომყვანებს აქვთ ხარისხიანი დაფარვა და შეფუთვა.

14.3. ელექტრონული კომპონენტების გამომყვანების მომზადება

ელექტრონული კომპონენტების (ევ) გამომყვანები მოწარებისათვის უნდა მომზადდეს სპეციალურად. მომზადების მიზანია: გამომყვანების გასწორება (საჭიროების მიხედვით); გამომყვანებს შორის საჭირო სამოწარებო მანძილის უზრუნველყოფა; ღრებოს უზრუნველყოფა ევსა და სამოწარებო ფირფიტის შორის (საჭიროების მიხედვით); ევ-ს ფიქსირება სამოწარებო ფირფიტაზე ხელით მოწარებისას ან მირჩილვის დანადგარზე ფირფიტის მიტანამდე.

ღრებოს უზრუნველყოფა ევ-ს გამომყვანებს ღუნავებ (ნახ. 14.2. 2 ა), ხოლო ჯგუფური მირჩილვისას ევ-ს ნაბეჭდ სამოწარებო ფირფიტაზე თვითფიქსირისათვის გამომყვანის ნაწილს, რომელიც



ნაბეჭდი ფირფიტის ნახვრებში შედის განსაკუთრებულად ღუნავებ (ნახ. 14.2. 2 ბ). შესაძლებელია აგრეთვე ევ-ს დამარტება ნახვრებში შემდეგი მეთოდებით: გამომყვანების ზამბარულობის უზრუნველყოფილია: а)- ღრებოს ევ-სა და ნაბეჭდ ფირფიტას შორის; б) ევ-ს თვით-ფიქსირისა ნაბეჭდ ფირფიტაზე წებოზე დაყენებით; გამომყვანების ნაწილობრივი მირჩილვით; ნაწილობრივი მოღუნვით - 0-დან 45°-მდე კუთხით ნაბეჭდი ფირფიტის სიბრტყისადმი; სხვადასხვა დამჭერების გამოყენებით (კავით, ლითონის ცალულით, კლიპსით, და მომჭერით).


მიმმე ელემენტი (მაგალითად, ტრანსფორმატორი) ან ელემენტი, რომელიც განიცდის მექანიკურ ზემოქმედებას (ტუბლერი, პოტენციომეტრი, ასაწყობი კონდენსატორი), უნდა დაყენდეს განსაკუთრებული დამჭერის გამოყენებით. იგი უზრუნველყოფს შესაბა-

მისი ელემენტების საიმედო მექანიკურ დამაგრებას სამონტაჟო ფირფიტაზე და გამომყვანების მტვრების თავიდან აცილებას მექანიკური დატვირთვების გამო.

ელემენტების მრგვალი და ლენტური გამომყვანების ფორმირება ხდება ხელის სამონტაჟო ინსტრუმენტის ან სპეციალური ჩანერაზე აგრძომატური მოწყობილობით ისე, რომ გამოირიცხოს მექანიკური დატვირთვა კორპუსთან გამომყვანის მიერთების ადგილზე. გამომყვანების ფორმირებისას დაუშვებელია მათი მექანიკური დაზიანება, დამზადი დაფარვის დარღვევა, გადაღუნება კორპუსთან გამომყვანის მიერთების ადგილზე, დაგრეხვა კორპუსის ღერძის მომართ, მინის იზოლატორებისა და პლასტმასის კორპუსების დაბზარვა. მანძილი კორპუსიდან მირჩილვის ადგილამდე უნდა იყოს არანაკლები 2,5 მმ.

არ ხდება ფორმირება, მოღუნვა და წამოჭრა მრავალგამომყვანიანი ეკ-ის დაყენებისას (მაგალითად, ინტეგრალური სქემებისა DIP კორპუსში და სხვ.). მათთვის, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლოა ჩატარდეს მხოლოდ გამომყვანების გასწორება (ე.წ. „რიზტოვა“).

სხვადასხვა THT-კომპონენტების ფორმირებული გამომყვანების წილშები მოცემულია 14.3 ნახატზე.



ნახ.14.3. ელექტრული კომპონენტების ფორმირების მაგალითები:
ა) ღერძული გამომყვანებით; ბ) რადიალური გამომყვანებით

14.4 ნახ-ზე ნაჩვენებია მაღალმწარმოებლური სისტემა Compact Line™, რომელიც გამიზარდება ცველა ტიპის კორპუსის გამომყვანების ჩამოჭრისა და ფორმირებისათვის. კომპონენტების ჩატვირთვა ხდება ლენტიდან, მილისებური კასტეტიდან, დანაყარიდან. ფორმირების გეომეტრიული მარამეტრები რეგულირდადა, დანადგარი აღჭურვილია საცვლელი მაფორმირებელი მატრიცებით.




ნახ. 14.4

14.4. კომპონენტების დაყენება

კომპონენტების დაყენება ხდება ავტომატიზებულ სამუშაო ადგილებზე სპეციალური სამონტაჟო ავტომატების გამოყენებით ან მთლიანად ხელით.

უმეტესი ეკ შეიძლება იყოს როგორც SMT ასევე THT ტექნილოგიით დაყენებისათვის განკუთვნილი. გამოწავლისა მაღლავანი კომპონენტები, ელექტრომექანიკური რელე, გასართი, დიდი ზომის ცვლადი რეზისტორები, ინტეგრალური მიკროსქემების ბანელები (თუმცა ბევრ მათგანს აქვს SMD ანალოგი). ამის გამო ზოგჯერ საჭირო ხდება შერეული მონტაჟის გამოყენება.

14.5 ნახ-ზე მოცემულია ელექტრონული ანაწყობების შესაძლო სტრუქტურული ვარიანტები.



ნახ.14.5. ელექტრონული ანაწყობების სტრუქტურული ვარიანტები:

- THT კომპონენტები სამონტაჟო ფირფიტის წინა მხარეზე;
- SMD კომპონენტები სამონტაჟო ფირფიტის წინა მხარეზე;
- SMD კომპონენტები სამონტაჟო ფირფიტის ორივე (წინა და უკანა) მხარეზე;
- THT და SMD კომპონენტები ფირფიტის წინა მხარეზე;
- SMD კომპონენტები სამონტაჟო ფირფიტის ორივე (წინა და უკანა) მხარეზე, THT კომპონენტები - წინაზე.

კომპონენტების ხელით და ჩანერაზე ავტომატური დაყენება სრულდება ავტომატიზებულ სამუშაო ადგილზე (ინგლ. The automated workplace). ან სამონტაჟო მაგიდებზე. ამ მოწყობილობებში ავტომატიზებულია სამწყობო ინფორმაციის მიწოდება, როგორიცაა: ნაბეჭდ ფირფიტაზე ეკ-ს დაყენების ადგილი და მისი ორიენტაცია, აგრეთვე შესაძლოა საჭირო კომპონენტებიანი ხომჩის ავტო-

მატური მიწოდების უზრუნველყოფა, მექანიზებულია წაბეჭდი ფირფიტის ფიქსაციის პროცესი სამონტაჟო მაგიდაზე. ავტომატიზებული სამუშაო ადგილები შესაძლოა აღჭურვილი იყოს ე-ს გამომყვანების ფორმირების მოწყობილობით. ასეთი მოწყობილობები იაფია, მაგრამ წაკლებად მწარმოებლური (1000-2000 ე/სთ).

ასებობს ე-ს დაყენების შემდეგი გარიანტები:

1. ღრეჩოთი - რომლის დროსაც ადვილია ფლუსის წარჩებების ჩამორეცხვა და მირჩილვისას იწტეგრალური მიკროსქემები წაკლებად ცხელდება. შესაძლებელია წაბეჭდი მონტაჟის გატარება კიდული ელემენტების ქვეშ. თუმცა, მატულობს კვანძის სიმაღლე, მცირდება პირდაპირი მექანიკური ზემოქმედებებისადმი მედეგობა, შესაძლებელია საკონტაქტო ბაქნის აგლეგა.

2. ღრეჩოს გარეშე - რომლის დროსაც ელემენტები უკეთ ეწინააღმდეგება მექანიკურ დატვირთვებს, კვანძის ზომა წაკლები გამოდის, უმჯობესდება თბოგადაცემა კომპონენტიდან წაბეჭდ ფირფიტაზე (თუ რადიატორის გამოყენება მიზნებწონილი არა), მცირდება ე-ს გამომყვანების სიგრძე, რაც აუმჯობესებს მოწყობილობის ელექტრულ მახასიათებლებს. თუმცა, შესაძლოა გართულდეს აწყობილი კვანძის ჩამორეცხვა, საჭირო განდება ე-სა და წაბეჭდი გამტარების, მოლითონებული წახვერებების ურთიერთიზოლაცია (მაგალითად, მაზოლისირებელი შუასადებით).

ე-ს დაყენება უნდა მოხდეს ისე, რომ მისი მარკირების ელემენტების გარჩევა შესაძლებელი იყოს.

კომპონენტების დაყენებისას შესაძლებელია დავაყენოთ ერთი ე-, გადავაბრუნოთ წაბეჭდი ფირფიტა და მიგარჩილოთ და ა.შ., თუმცა, უფრო ტექნოლოგიურია მეთოდი, როდესაც წაბეჭდ ფირფიტას აქვს ხისტი ფიქსაცია. წაბეჭდი ფირფიტის დასამაგრებლად

და მონტაჟის პროცესში მის გადასაბრუნებლად გამოიყენება სპეციალური სამარჯვი.

არსებობს წაბეჭდი ფირფიტის დამჭერები (წა.14.6) ფირფიტის ზამბარისებური ფიქსატორით, რომელიც უზრუნველყოფს მის დამაგრებას პორიზონტალურ, ვერტიკალურ, სიბრტყის მიმართ მობ-



წა.14.6. წაბეჭდი ფირფიტების სამაგრები: а) Panavise Products, Inc.; б) Cooper Industries, LLC

რუნებულ მდგომარეობებში. გააჩნია აგრეთვე ანტისტატიკური დაცვა მონტაჟისა და მირჩილვისას.

ღრეჩები გამომყვანების მქონე ე-ების ვერტიკალური დაყენება ამაღლებს გაერთმოლიანების ხარისხს, თუმცა ამცირებს ტექნოლოგიურობას, ადიდებს გამტარების ურთიერთმოვლე ჩართვის ალბათობას, კვანძის სიმაღლეს და გარეგნულ ხედს არასასამოვნოს ხდის. კომპონენტების დაყენების ტიპების რეგლამენტირება ხდება დარგობრივი და საწარმოო სტანდარტებით.

14.5. სარჩილავი

სარჩილავი - ხელის ინსტრუმენტი, გამოიყენება მოკალვის და მირჩილვის დროს დეტალების, ფლუსის გასაცხელებლად, სარჩილის გასაღლობად და კონტაქტის ადგილზე მის შესატანად. სარჩილის მუშა წაწილი ცხელდება ალით (მაგალითად, სარჩილავი ლამპის) ან ელექტრული დენით.

მცირე სიმძლავრის ელექტროსარჩილავები (სიმძლავრით 5-40 ვტ) გამოიყენება ელექტრონული კომპონენტების მისარჩილად ადვილად დწობადი კალა-ტყვია-სტიბიუმის სარჩილების გამოყენებით. სარჩილავი ელექტრონიკასა და ელექტრო-მექანიკაში გამოყენებული მირითადი ინსტრუმენტია.

წაბეჭდი სამონტაჟო ფორფიტების მონტაჟისას გამოიყენება სხვადასხვა სიმძლავრის სარჩილავები:

- მიკროსქემებისა და 1 მმ-მდე გამომყვანების მქონე სხვა კომპონენტების აგრეთვე თხელი გამტარების მისარჩილავად 15-20 ვტ-იანი;

- სტატიკური ძაბვისადმი მგრძნობიარე მცირე ზომის ელემენტების მონტაჟისას 24-40 ვტ-იანი;

- ფართო გამტარების, კვების სალტერების და სხვადასხვა მასიური ელემენტების მისარჩილად 40-80 ვტ-იანი;

- ფოლადის მასიური, ფერადი ლითონებისაგან დაშაბდებული დიდი თბოგამტარობის მქონე კონსტრუქციების მისარჩილად 100 ვტ და მეტი სიმძლავრიანი.

კონსტრუქციის მიხედვით ელექტროსარჩილავს შესაძლოა ჰქონდეს სხვადასხვა კონსტრუქცია, გავრცელებულია ღრეოვანი და „პისტოლეტის“ ტიპის იმპულსური სარჩილავი მოსახსელი გარე გამაცხელებელი ელემენტით.

დეროვანი სარჩილავი არის ღითობის თხელი მიღავი, რომლის ერთ ბოლოზეა თერმომეტეგი პლასტმასის ან ხის სახელური, მერიჩე საცელელი სპილენძის დერო (საწერტელი), ბოლოში წამახული კონუსისებრად ან ორგვერდა კუთხისებურად (ჩა.14.7). საწერტელის ბოლოს აკალავებენ, მიღავის შიგნით მოთავსებულია -



ჩა. 14.7

ნიჟრობის ან ხხა მაღალი ხევდრითი წინაღობის მქონე შენადნობისაგან დამზადებული ელექტროიზოლირებული გამახურებელი ელემენტი. იგი მიერთებულია დენგამტარ ზონართან (შეურთან), რომელიც გადის სახელურში და უერთდება ქსელს ან დამადაბლებელ ტრანსფორმატორს ან დიმერს.

სარჩილავის მუშა მდგომარეობაში მოსაყვანად მას რთავენ ქსელში და აყოვნებენ (დაახლოებით 5-6 წუთი) ვიდრე საწერტელის ბოლო არ გახურდება სარჩილის დნობის ტემპერატურამდე.



ჩა. 14.8

იმპულსური სარჩილავი - საყოფაცხოვრებო სარჩილავების ნაირსახეობა ღია გამახურებლით (ჩა.14.8). მას აქვს პისტოლეტის ფორმა. | რომლის ბოლოზე მოთავსებულია ორი ელექტრული კონტაქტი და შესანათი. კონტაქტებზე მაგრდება გამახურებელი ელემენტი. შიგნით მოთავსებულია დამადაბლებელი ტრანსფორმატორი. „პისტოლეტის“ ტიპის სარჩილავის ძირითადი დადებითი თვისებაა, რომ მუშა ტემპერატურამდე ცხელდება 2-5 წმ-ის განმავლობაში. უარყოფითი მხარეა დიდი გაბარიტი, წონა და საწერტელის (წვერის) სამსახურის მცირე ვადა.

სარჩილავი სადგური (ჩა.14.9). ჩვეულებრივ სარჩილავში საწერტელის ტემპერატურის არჩევა შეუძლებელია, ვინაიდან იგი



ჩა. 14.9

ისეა კონსტრუირებული, რომ ტემპერატურა მერყეობს 250-400 °C -ის ფარგლებში. ზოგ შემთხვევაში საწერტელის ტემპერატურის ასეთი რყევა დაუმვებელია, ამიტომ სარჩილავი სადგურის სარჩილავს საწერტელის მახლობლად ჩამონტაჟებული აქვს თერმოგადამწოდი. სარჩილავი სადგური აკონტროლებს საწერტელის მიმდინარე ტემპერატურას

და არეგულირებს მაგას სარჩილავზე, რომ ტემპერატურა შეესაბამებოდეს მოცემულ სიდიდეს. 14.9 ნახ.-ზე ნაჩვენებია WD 1000 მიკროპროცესორით მართვადი ციფრული სარჩილავი სადგური, შესრულებული თანამედროვე ერგონომიკული დიზაინით, რომლის მახასიათებლებია:

- დიდი LCD მონიტორი;
- მაქსიმალური სიმძლავე 80 ვტ;
- ტემპერატურული დიაპაზონი 50°C- 450°C;
- შესაძლებელია ტემპერატურის სამი დაფიქსირებული მშევრელობის დაყენება ტემპერატურული ღილაკების საშუალებით;
- სადგამის ანტისტატიკური დიზაინი ითვალისწინებს ოთხს სხვადასხვა მდგომარეობას;
- ავტომატურად ასხავებს კუთვნილ სარჩილავ მოწყობილობებს და გადაიწერება შესაბამისი საკონტროლო პარამეტრები;
- WD1000-ის შედგენილობაში შედის კვების ბლოკი, სარჩილავი WSP 80, სადგამი WDH 10.

14.6. სარჩილი

მირჩილვისას გამოიყენება შემდეგი მირითადი მასალები: კალა, ტყვია, კადმიუმი, სტიბიუმი, ბისმუთი, ცინკი, სპილენდი, კანიფოლი (წიწვოვანი ხეების ფისის გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტი).

სარჩილის არჩევა დამოკიდებულია შესაერთებელ ლითონებსა და შენადნობებზე, მირჩილვის მეთოდზე, ტემპერატურულ შეზღუდვებზე, დეტალების ზომებზე, მოთხოვნილ მექანიკურ სიმტკიცეზე, კოროზიისადმი მედეგობაზე და სხვ.

მე-17 ცხრილში მოცემულია რეკომენდაციები ადვილად დნობადი სარჩილების გამოყენების შესახებ. მათზე დაყრდნობით შესაძლოა სარჩილის არჩევა. ასოები ის მარკირებაში რუსული აბრევიატურაა და აღნიშნავს კალა-ტყვიის სარჩილს (ტრიპოი ილოვანი-ცვინკის), ციფრები - კალის შემცველობას პროცენტებში (ის 40, ის 40), კალა-ტყვიის სარჩილის შედგენილობაში სპეციალური მიზნით ამატებენ კადმიუმს, ბისმუთს, ცინკს და სხვ. ლითონებს.

ადვილად დნობად სარჩილს ამზადებენ: ჩამოსხმული შოთის; წნულის; მაგთულის; ფოლგისებური ლენტის; ფხვილის; 1-დან 5 მმ-დე კანიფოლით შევსებული მიღავის; აგრეთვე პასტის სახით.

ცხრილი 17

ადვილად დონბადი სარჩილები

სარჩილის მარკა	ტემპერა- ტურა	გამოყენების სფერო
ПОС 90	222 °C	დეტალებისა და კვანძების მირჩილვა, რომლებიც შემდგომ დაქვემდებარება გალვანურ დამუშავებას (მოვერცხვლა, მოოქროვება)
ПОС 61	190 °C	მოკალავება და მირჩილვა თხელი სპირალური ზამბარებისა საზომ ხელსაწყოებში და სხვ, საპასუხისმგებლო დეტალებისა ფოლადის, სპილენძის, თითბერის, ბრინჯაოსაგან, როდესაც დაუშენებელია ან არასასურველი მაღიან გაცხელება მირჩილვის ზონაში. მირჩილვა გრანილის თხელი გამტარებისა (დიამეტრით 0,05-0,08 მმ), რადიოელემენტების და მიკროსქემების გამოყვანების, სამონტაჟო გამტარების პოლიქრომვინილის იზოლაციით
ПОС 50	222 °C	იგივე, როდესაც დასაშვებია უფრო მეტად გაცხელება, ვიდრე ПОС 61-ის შემთხვევაში
ПОС 40	235 °C	მოკალავება და მირჩილვა დენგამტარი არასაპასუხისმგებლო დანიმულების დეტალებისა, როდესაც დასაშვებია უფრო მეტად გაცხელება, ვიდრე ПОС 50 ან ПОС 61-ის შემთხვევაში
ПОССу 4 - 6	265 °C	მოკალავება და მირჩილვა სპილენძის და რკინის დეტალებისა გამდნარ სარჩილიან აბაზანაში ჩაძირვის მეთოდით
ПОСК 50	145 °C	მირჩილვა დეტალებისა სპილენძისა და მისი შენადნობებისაგან, რომელთათვისაც დასაშვები არაა ადგილობრივი გადახურება, ნახევრად გამტარიანი ხელსაწყოების მირჩილვა
ПОСК 47 - 17	180 °C	გამტარებისა და ელემენტების გამოყვანების მირჩილვა ვერცხლის ფენასთან, რომელიც კერამიკაზეა დატანილი გამოწვის მეთოდით
„როზე“-ს შენადნობი	92-95 °C	მირჩილვა როდესაც საჭიროა სარჩილის დონბის განსაკუთრებით დაბალი ტემპერატურა
„დ'არსენ-ვილ“-ის შენადნობი	79 °C	
„ვუდ“-ის შენადნობი	60 °C	

14.7. ფლუსი

ფლუსი იხსნება და აშორებს ოქსიდებსა და ჭუჭყს მირჩილვით შეერთებული ზედაპირებიდან. გარდა ამისა, მირჩილვის დროს ის იცავს დაუანგვისაგან გაცხელებული ლითონის ზედაპირს და გამდნარ სარჩილს. ყოველივე ეს ხელს უწყობს სარჩილის განლვრას და შესაბამისად მირჩილვის ხარისხის გაუმჯობესებას.

ფლუსის არჩევა ხდება მირჩილვით შესაერთებელი ლითონების ან შენადნობების თვისებების და გამოყენებული სარჩილის, აგრეთვე მირჩილვის მეთოდის გათვალისწინებით.

ფლუსის ნარჩენები, განსაკუთრებით აქტიურის, და მისი დაშლის პროცესის შესახებ საჭიროა მირჩილვისთანავე მოსცილდეს, ვინაიდან აჭუჭყიანებს შეერთების ადგილებს და კოროზიის კერას წარმოადგეს. ელექტრო და რადიოაპარატურის მოწავეის დროს ფართოდ გამოიყენება კანიფოლი და ფლუსები, რომლებიც მზადდება კანიფოლის ბაზუზე არააქტიური ნივთიერების - სპირტის, გლიცერინის და ზოგჯერ სკიპიდარის დამატებით, კანიფოლი არა-ჰიგროსკოპულია, კარგი დიელექტრიკია, ამიტომ მისი ნარჩენები, რომლებიც არ იქნება მოცილებული საშიროებას არ წარმოადგანს მირჩილვით შეერთებისათვის. მონაცემები ზოგიერთი ფლუსების შესახებ მოცემულია მე-18 ცხრილში.

ცხრილი 18

არააქტიური (მუავას გარეშე) ფლუსები

დასახელება (შედგენილობა %)	გამოყენების სფერო	ნარჩენების მოცილების მეთოდი
კანიფოლი ღია ფერის	სპილენძის, თითბერის, ბრინჯაოს მირჩილვა ადვილად დონბადი სარჩილით	სპირტი ან აცეტონში დასველებული ფუნჯით ან ტამპონით გარეცვა
სპირტ-კანიფოლის ფლუსი (კანიფოლი 15-18; ეთილის სპირტი - დანარჩენი)	იგივე და მირჩილვა მნელად მისადგომ ადგილებში	იგივე
სპირტ-კანიფოლის ფლუსი (კანიფოლი 6; გლიცერინი 14; ეთილის სპირტი ან დენატურატი - დანარჩენი)	იგივე და მირჩილული შეერთების ჰერმეტულობისადმი ამაღლებული მოთხოვების შემთხვევაში	იგივე

კატეგორიულად აკრძალულია აქტიური ფლუსების გამოყენება ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტების ან რადიოდეტალების მისარჩილად. ამ შემთხვევაში გამოიყენება მხოლოდ კანიფოლი ან სპირტ-კანიფოლი.

14.8. სარჩილი პასტა სამონტაჟო ფირფიტის ზედაპირული (SMT) მონტაჟისათვის

სარჩილი პასტა არის პასტისებური ნივთიერება, რომელიც შედგება სფეროს ფორმის სარჩილის ძალიან წვრილი ნაწილაკების, ფლუსის და სხვადასხვა დანამატების ნარევისაგან. სარჩილი პასტის თვისებები ძირითადად დამოკიდებულია სარჩილში შემავალი ლითონების პროცენტულ შემადგენლობაზე, შენადნობის ტიპზე, სარჩილის ნაწილაკების ზომაზე და გამოიყენებული ფლუსის ტიპზე.

მე-19 ცხრილში მოცემულია ზოგიერთი სარჩილი პასტის დასახელება და პარამეტრები

ცხრილი 19

სარჩილი პასტის დასახელება	შედგენილობა	ლილობის ტემპერა- ტურა	ფლუსის პროცენტუ- ლი შედ- გენილობა
623602W-38	Sn62%/Pb36%Ag2%	179°C	10.5%
623602-38	Sn62%/Pb36%Ag2%	179°C	9,5%
623602-38	Sn62%/Pb36%Ag2%	179°C	9,5%
623602-38	Sn62%/Pb36%Ag2%	179°C	9,5%
9603005-38	Sn% /Ag4%/Cu0.5%/ Ni0.06%/Ge0.01%	219°C	11%
9603005-W38	Sn% /Ag3%/Cu0.5%/ Ni0.06%/Ge0.01%	219°C	11%

მოლო ხანს წარმოებაში უფრო ხშირად ცდილობენ სარჩილი პასტების გამოყენებას, რომლებიც არ შეიცავს ტყვიას. ეს ისეთი პროდუქციის გამოშვების საშუალებას იძლევა, რომლიც შეესაბამება ევროკავშირის მიერ მიღებული ეკოლოგიური უსაფრთხოების წორმებს. ასეთი ტიპის პასტებს განეკუთვნება SMT9603005-38 და SMT9603005W-38 მარკის პასტები.

14.9. მირჩილვა

მირჩილვა - ლითონების შეერთება სხვა, უფრო ადვილად ლილობადი ლითონების საშუალებით.

გაცხელებული სარჩილი ქმნის შიგა შეერთებებს ისეთ ლითონებთან, რომორიცაა სპილენძი, თითბერი, ვერცხლი და სხვ, იმ შემთხვევაში, თუ:

- მისარჩილავი დეტალების ზედაპირები გასუფთავებულია ე.ი. მოცილებულია დროთა განმავლობაში წარმოქმნილი ქანგულის ფენს;

- მირჩილვის ადგილას დეტალი გახურებულია ტემპერატურამდე, რომელიც აღემატება სარჩილის დნობის ტემპერატურას;

- მირჩილვის პროცესში მირჩილვის ადგილი დაცულია ჰერში არსებული ქანგბადის ზემოქმედებისაგან. ამ ამოცანას ასრულებს ფლუსი, რომელიც გადაეკრება თხევადი ლითონების ზედაპირს.

საკონტაქტო ბაქნისა და დეტალის გამომყვანის ხარისხანი მირჩილვის მირითადი კრიტერიუმია, რომ მირჩილვის ადგილს უნდა ჰქონდეს გლუვი და ბრჭყვიალა ზედაპირი.

გამტაქტების მირჩილვით შეერთება უზრუნველყოფს ხანგრძლივ კონტაქტს და კარგ გამტარობას. იმ შეერთებებისათვის, რომლებიც განიცდის მექანიკურ ზემოქმედებას, მირჩილვა არ გამოიყენება. მისარჩილავი გამტარებისა და დეტალების ზედაპირები წინასწარ უნდა გასუფთავდეს ჭუჭყისა და ქანგულის ფენისაგან.

მირჩილვა მირითადი ტექნოლოგიური ოპერაციაა, რომელიც გამსაზღვრავს რადიოელექტრონული აპარატურის ხარისხს და საიმედოობას. არსებობს მირჩილვის მრავალი სახე. შემდგომ გამხილული იქნება მირჩილვის გამსაკუთრებულად ხშირად გამოყენებადი სახეები.

THT ტექნოლოგიის ჩარჩოში მირითადად გამოიყენება მირჩილვის სამი მეთოდი: ხელით; სელუსციური და ტალღით მირჩილვა.

ა) ხელით მირჩილვა

ხელით მირჩილვა ხდება სარჩილავის გამოყენებით. წინასწარ დაყენებული THT-კომპონენტების ხელით მირჩილვა ტარდება ანალოგური ან ციფრული სარჩილავი სადგურის გამოყენებით.

უშუალოდ მირჩილვის დაწყებისას მომზადებულ ზედაპირებს ფარავენ ფლუსით. მისი მოქმედების შედეგად ლითონშია და სარჩილზე არსებული ქანგულის აფსკები იხსება, ფხვიერდება და

ამოტივებივდება ფლუსის ზედაპირზე. გასუფთავებული ლითონის გარშემო წარმოიქმნება ფლუსის დამცავი ფენა, რომელიც ხელს უშლის ქანგულის ფენის წარმოქმნას. გათხევადებული სარჩილი ჩაანაცვლებს ფლუსს და ურთიერთქმედებს მირითად ლითონთან. სარჩილის ფენა გახურების შეწყვეტის შემდეგ მყარდება.

მირჩილვის პროცესში მნიშვნელოვანია საჭირო ტემპერატურის შენარჩუნება. დადაბლებული ტემპერატურა იწვევს სარჩილის არასაკმარის გათხევადებას და შესაერთებელი ზედაპირების ცუდ დასველებას. ტემპერატურის მნიშვნელოვანი ამაღლება იწვევს ფლუსის დანახშირებას, მის მიერ მირჩილული ზედაპირების აქტივაციამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ სარჩილავ სადგურზე გამოტანილი სარჩილავის საწერტელის ტემპერატურა ყოველთვის მაღალია მირჩილვის რეალურ ტემპერატურაზე, რაც განპირობებულია მირჩილვით შერთების წარმოქმნაში მონაწილე ელემენტების თბოტევადობით. ტემპერატურის შერჩევა ხორციელდება გამოყენებული სარჩილის, კომპონენტის კონსუსის ტიპისა და ზომის, ნაბეჭდი ფირფიტის მასალისა და ტოპოლოგიის გათვალისწინებით.

ცონტილია, სარჩილავ სადგურს ახასიათებს: საწერტელის სწრაფი გახურება მუშა ტემპერტურამდე; საწერტელის ტემპერატურის ზუსტი და ხშირი კონტროლი; სადგურის ავტომატური დაკალიბრება საწერტელის ან სარჩილავის გამოცვლისას; საწერტელის სწრაფად გამოცვლის შესაძლებლობა.

ასეთი შესაძლობლობები უმეტესად ახასიათებს ციფრულ სარჩილავ სადგურებს, რომელთაც უფრო ზუსტად შეუძლიათ სარჩილავის ტემპერატურის დაყენება, შენარჩუნება და მართვა ანალოგურთან შედარებით, აგრეთვე საშუალებას იძლევა სადგურს მიუერთდეს რამდენიმე ინსტრუმენტი. მირჩილვისათვის გამოიყენება თხევადი ფლუსი და მავთულისებრი სარჩილი. ფლუსი მირჩილვის ადგილზე დაიტანება ფუნჯით.

ნახვრეტებში დაყენებული კომპონენტების მირჩილვის ტიპური თანამდევრობა შემდეგა:

- სარჩილავის საწერტელის გაწმენდა (საჭიროებისას), მისი მოკალავება;
- სარჩილავის საწერტელის ტემპერატურის დაყენება;
- დაყოვნება, რომლის პროცესში ხდება სარჩილავის საწერტელის გახურება საჭირო ტემპერატურამდე;
- საწერტელის ერთდროული კონტაქტისათვის მიახლოება

საკონტაქტო ბაქანთან და ელექტრონული კომპონენტის გამომყენთან მათი გახურების უზრუნველსაყოფად, მცირეოდენი დაყოვნება (0,5 - 1 წმ);

- სარჩილის წნევის მიწოდება მირჩილვით შეერთების ადგილთან, კავშირის წარმოქმნით გამომყენსა და საკონტაქტო ბაქანს შორის;
- გამომყენის მოცვა სარჩილით წრეზე 360°-ით;
- სარჩილის წნევის და სარჩილის საწერტელის ერთდროული მოცილება (ზევითა მიმართულებით ელექტრონული კომპონენტის გასწორის).

SMD კომპონენტების მირჩილვისას ხარისხიანი შედეგის მისაღებად შესაძლოა საწერტელი „მიკროტალღა“-ს გამოყენება. ამ საწერტელს მუშა სიბრტყეში აქვს ნახვრეტი, რომლის დახმარებით და მასში წარმოქმნილი კაბილარული ეფექტის გამო შესაძლოა არა მარტო დავიტანოთ სარჩილი, არამედ ეფექტურად მოვაშოროთ ზედმეტი. სარჩილის სახით მოსახერხებელია 0,5 მმ-იანი თხელი მავთულის გამოყენება. მირჩილვის ტექსტოლოგია შემდეგია: საკონტაქტო ბაქნებზე დებენ SMD კომპონენტს (ნახ.14.10); უხვად ასეველებენ თხევადი ფლუსით; კომპონენტს ადებენ სარჩილავის საწერტელს; სარჩილი საწერტელიდან გადაედინება კომპონენტის კონტაქტზე და ნაბეჭდი ფირფიტის საკონტაქტო ბაქნებზე; აძირებენ სარჩილავს.



ნახ.14.10

მუკროსქემის მირჩილვისას უნდა მოხდეს მისი პოზიციონირება ისე, რომ გამომყენები მოხვდებო თავიანთ საკონტაქტო ბაქნებზე, უხვად დასველდეს მირჩილვის ადგილები ფლუსით, მიირჩილოს ერთი განაპირა გამომყენი, შემდეგ კიდევ ერთი დიაგონალზე, ამის შემდეგ საიმედოდ დამაგრებული მიკროსქემის სხვა გამომყენებსაც მიარჩილავენ.

ბ) სელექციური მარჩილვა

სელექციური მირჩილვისას მიმდინარეობს ცალკეული ელექტრონული კომპონენტების არჩევითი მირჩილვა ნაბეჭდ სამონტაჟო ფირფიტაზე, როდესაც არ ხდება ზემოქმედება მასზე დაყენებულ სხვა კომპონენტებზე და როგორც წესი სრულდება სარჩილის მინიტალით. არსებობს აგრეთვე ლაზერითა და გახურებული გაზით სელექციური მირჩილვის სისტემები. მინიტალით მირჩილვის


პროცესი წააგავს ჩვეულებრივი ტალღით მირჩილვის პროცესს, იმ მნიშვნელოვანი სხვაობით, რომ ხდება არა მთლიანად ნაბეჭდი ფირფიტის მირჩილვა, არამედ ცალკეული ელექტრონული კომპონენტების.

სელექციურ მირჩილვას აქვს გარევეული უპირატესობა ხელით და ტალღით მირჩილვასთან შედარებით, მაგალითად: ტენოლოგიური მასალების (ფლუსი, სარჩილი, ინერტული გაზი) და ელექტრონული სარჯის შემცირება; საწარმოო ციკლის დროის და თანამშრომლების რაოდენობის შემცირება ხელით მირჩილვის უბანზე; გადარეცხვის საჭიროების გამორიცხვა; ნაბეჭდ ფირფიტაზე გასსხვავებული ელექტრონული კომპონენტების მირჩილვის შესაძლებლობა სხვადასხვა სარჩილებით ერთ დანადგარზე ერთი ციკლის განმავლობაში; ადამიანის ფაქტორის თავიდან აცილება, მთელ პარტიზე პროცესის პარამეტრების გამეორებადობა.


ეს უპირატესობა განაპირობებს, რომ მეწარმეები ტალღით და ხელით მირჩილვის ნაცვლად იყენებენ SMD კომპონენტებისათვის მირჩილვას შემოღებობით და სელექციურ მირჩილვას მანქალიანი ელექტრონული კომპონენტებისათვის.

გ) მირჩილვა სარჩილის ტალღით

მირჩილვის ამ სახეობას მირითადად იყენებენ ნაბეჭდი ფირფიტების აწყობისას, რომელზეც დაყენებულია ნახვრეტში ჩასამონტაჟებელი კომპონენტები. ამავე დროს ზოგიერთი ევროპელი მეწარმე ამ მეთოდს წარმატებით იყენებს SMT ტექნოლოგიით ნაბეჭდი ფირფიტების აწყობისას. მირჩილვის პროცესი საკმაოდ მარტივია: ტრანსპორტზე დაყენებულ ნაბეჭდ ფირფიტებს წინასწარ ახურებენ, რომ გამოირიცხოს სითბური დარტყმა მირჩილვის ეტაპზე. შემდეგ ფირფიტა გადაიღლის სარჩილის ტალღაზე (ნახ.14.11). საკუთრივ ტალღა, მისი ფორმა (ნახ.14.12) და დინამიკური მახასია-




ნახ. 14.11. 1 - აბაზანა; 2 - გამლდვარი სარჩილი; 3 - ფირფიტა რადიოელექტრებით; 4 - ტიხარი (მოძრაობს და წარმოქმნის სარჩილის ტალღას)



ნახ. 14.12. 1- სარჩილის ტალღა, ტალღისებური ზედაპირიდან ჩამომდინარე; 2 - ნაბეჭდი ფირფიტა

თებღები არის მირჩილვის მოწყობილობის მნიშვნელოვანი პარამეტრები. ფრქვევანას დახმარებით შესაძლებელია ტალღის ფორმის შეცვლა. მირჩილვის ადრეულ მოწყობილობებში გამოიყენებოდა სიმეტრიული ტალღები. თანამედროვე ეტაპზე თითოეული მეწარმე იყენებს ტალღის თავისებურ ფორმას, მაგალითად, Z-ისებრს ან T-ისებრს. ნაბეჭდ ფირფიტასთან მიღწეული სარჩილის ნაკადის მოძრაობის სიჩქარე და მიმართულება შესაძლოა იცვლებოდეს, მაგრამ უნდა იყოს ერთნაირი ტალღის მთელ სიგანეზე. ფირფიტებისათვის ტრანსპორტერის დახრის კუთხე ასევე რეგულირდება. ზოგიერთი მირჩილვის დანადგარი აღჭურვილია მაღეშუნტირებელი საჰაერო დანით, რომელიც უზრუნველყოფს სარჩილის შესაკრავების რაოდენობის შემცირებას. დანა მოთავსებულია სარჩილის ტალღის გავლის მონაკეთის შემდეგ და მოქმედებს როდესაც სარჩილი ჯერ კიდევ გამდნარ მდგომარეობაშია საკომუტაციო ფირფიტაზე. დიდი სიჩქარით მოძრავ გაცხელებული ჰაერის ვიწრო ნაკადს თან მიაქვს სარჩილის ზედმეტი რაოდენობა და ამგარად არღვევს შესაკრავებს და ხელს უწყობს სარჩილის ნარჩენების მოცილებას.

ნაბეჭდი ფირფიტის მეორე მხარეს დამონტაჟებული მარტივ კომპონენტებიანი ნაკეთობის ხარისხის ასამაღლებლად საჭირო გახდა ტალღით მირჩილვის ტექნოლოგიური პროცესის შეცვლა, კერძოდ სარჩილის მეორე ტალღის შემოტანა (ნახ.14.13). პირველი ტალღა და კეთდება ტურბულენტური და ვიწრო, ის წარმოიქმნება ფრქვევანადან დიდი წნევით. ტურბულენტობა და სარჩილის ნაკადის მაღალი წნევა გამოირიცხავს ფლუსის დაშლის გაზისებური პროდუქტებიანი უბნების ფორმირებას. თუმცა ტურბულენტური ტალღა მაინც წარმოქნის სარჩილის შესაკრავებს, რომელთაც შლის მეორე, უფრო დამრეცი, დენადობის ნაკლები სიჩქარის მქონე ტალღა. მეორე ტალღას ახასიათებს გასუფთავების უნარი და აცილებს შესაკრავებს. მირჩილვის უფექტურობის უზრუნველყოფად თითოეული ტალღის პარამეტრები უნდა იყოს რეგულირებადი. ამიტომ ორმაგი ტალღით მირჩილვის დანადგარებს უნდა ჰქონდეთ ცალკეული ტუმბოები, ფრქვევანები, აგრეთვე



ნახ. 14. 13. მირჩილვა სარჩილის ორმაგი ტალღით

მართვის ბლოკები თითოეული ტალღისათვის.

თუ ორმაგი ტალღით მირჩილვას იყენებენ ნაბეჭდი ფირფიტის დასამონტაჟებლად, რომლის ზედაპირზე დაყინებულია რთული სტრუქტურის მქონე კომპონენტები, საჭიროა გარევეული სიფრთხილე, კერძოდ: გამოყენებული უნდა იყოს ზედაპირზე დასამონტაჟებელი ინტეგრალური სქემები, რომლებიც არ არის მგრძნობიარე თბური ზემოქმედებისადმი; დადაბლდეს ტრანსპორტერის სიჩქარე; საკომუტაციო ფირფიტა დაპროექტდეს ისე, რომ გამოირიცხოს დაჩრდილვის ეფექტი (shadow effect).


დ) ინფრაწოველი გამოსხივებით მირჩილვა

ინფრაწითელი გახურებით მირჩილვის დანადგარებში გამოყენებული სითბოს გადაცემის მირითადი მექანიზმია გამოსხივება. სითბოს გადაცემას გამოსხივებით აქვს დიდი უპირატესობა ზემოთ აღნიშვნილ მეთოდებში გამოყენებულ თბოგამტარობით და კონვექციით თბოგადაცემასთან ზედარებით, ვინაიდან ესა თბოგადაცემის ერთად ერთი მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს თბური ენერგიის გადაცემას დასამონტაჟებელი მოწყობილობის მთელ მოცულობაზე. თბოგადაცემის სხვა მექანიზმები უზრუნველყოფს თბური ენერგიის გადაცემას დასამონტაჟებელი მოწყობილობის მხოლოდ ზედაპირზე, ინფრაწითელი გამოსხივებით მირჩილვის პროცესში გახურების სისწავე რეგულირდება | თითოეული გამომსხივარის სიმძლავრის და საკომუტაციო ფირფიტებიანი ტრანსპორტერის მოძრაობის სიჩქარის რეგულირებით. შესაბამისად თერმული დაბულობა ნაბეჭდ ფირფიტასა და კომპონენტებში შესაძლოა დადაბლდეს მიკროანავებების თანდათანობით გახურების საშუალებით. ინფრაწითელი გამოსხივებით გახურების გამოყენებით მირჩილვის მირითადი ნაკლა, რომ კომპონენტებისა და ნაბეჭდი ფირფიტის მიერ შთანთქმული გამოსხივების ენერგიის რაოდენობა დამოკიდებულია იმ მასალების შთანთქმისუნარიანობაზე რომლისებაც ისინია დამზადებული. ამიტომ გახურება მიმდინარეობს არათანაბრად, გამომყვანების გარეშე ან J-სებრი გამომყვანების მქონე კრისტალის მატარებლების მირჩილვა შეიძლება ვერ მოხერხდეს ინფრაწითელი გახურებით დანადგარში, თუ კომპონენტი არ არის გამჭვირვალუ ინფრაწითელი გამოსხივებისათვის.

ინფრაწითელი გახურებით მირჩილვის ზოგიერთ დანადგარში ინფრაწითელი გამოსხივების ღაცვლად გამოიყენება პანელის ტიპის გამომსხივარი სისტემები. ამ შემთხვევაში გამოსხივებას

აქვს ბევრად დიდი ტალღის სიგრძე, ვიდრე ტრადიციული წყაროებით გამოსხივებისას. ასეთი გამომსხივარი სისტემის გამოსხივება არ ახურებს უშუალოდ მიკროანავებს, არამედ შთანთქმება ტექსტოლოგიური გარემოს მიერ, რომელიც თავის მხრივ გადასცემს სითბოს მიკროანავების კონვექციის ხარჯზე. მირჩილვის ეს მეთოდი თავისუფალია იმ ნაკლოვანებებისაგან, რომელიც ახასიათებს ტრადიციულ მირჩილვას ინფრაწითელი გახურებით, მაგალითად, მიკროანავების ცალკეული ნაწილების არათანაბარი გახურება და ინფრაწითელი გამოსხივებისათვის არაგამჭვირვალუ კორპუსში მოთავსებული კომპონენტების მირჩილვის შეუძლებელობა. პანელიან გამომსხივარებს აქვთ შეზღუდული სამსახურის ვადა და უზრუნველყოფს გახურების ბევრად მცირე სიჩქარეს, ვიდრე ინფრაწითელი გამოსხივების ტრადიციული წყაროები. თუმცა მათი გამოყენებისას შესაძლოა საჭირო არ გახდეს ინერტული გაზის შემცველი ტექნოლოგიური გარემო.

14.14. ნახ-ზე ნაჩვენებია ინფრაწითელი გამოსხივებით მირჩილვის დანადგარის სქემა, რომელიც შედგება 1-ლი კორპუსისაგან, რომელიც შედგება 1-ლი კორპუსისაგან,




ნახ. 14.14. მირჩილვა ინფრაწითელი გამოსხივებით: 1-კორპუსი; 2-ნაბეჭდი ფირფიტა; 3-ბრტყელი ინფრაწითელი გამახურებლები (პანელები); 4-ევარცული ინფრაწითელი ლამპები; 5-გამაცვებელი; 6-კონვეიერის ლენტა; 7-მიკროპროცესორი; 8-დისპლეი

რომლის შიგნით განლაგებულია გახურების რამდენიმე ზონა, თითოეულ მათგანში ხდება მოცემული თბური რეჟიმის უზრუნველყოფა. პირველ და მეორე ზონებში ხდება 2 ობიექტის (ნაკლას) წინასწარი თანდათანობითი გახურება 3 ბრტყელი გამახურებლების საშუალებით. მირჩილვა ხდება მესამე ზონაში ობიექტის სწრაფი

გახურებით სარჩილის დონის ტემპერატურაზე მაღალ ტემპერატურამდე 4 კვარცული ინფრაწითელი ლამპების საშუალებით, შემდეგ ობიექტს აცივებენ 5 მოწყობილობის დახმარებით. ნაბეჭდი ფირფიტების ტრანსპორტირება დანადგარის შეგნით წარმოებს 6 ლენტური კონვერტის (უჟანგავი ფოლადის ბადე) საშუალებით. გამახურებლების მუშაობის რეჟიმები და კონვერტის სიჩქარე რეგულირდება 7 მიკროპროცესორული სისტემის საშუალებით, ტემპერატურული პროფილი დანადგარის გასწროვ აისახება გრაფიკული და ციფრული ფორმით 8 დისპლეის ეკრანზე.

ტემპერატურული პროფილის მახასიათებლები (ტემპერატურის მნიშვნელობები თითოეულ ზონაში) შესაძლოა შეიცვალოს ფართო საზღვრებში, ასევე შესაძლებელია არქებობდეს შემოლხობის ტიპური რეჟიმების ბიბლიოთეკა სხვადასხვა ტიპ-ზონის ნაბეჭდი ფირფიტებისათვის. ტემპერატურული პროფილი არის დანადგარში ყოფნისას ობიექტზე მოქმედი ტემპერატურის დამოკიდებულება დროსთან. 14.15 ნახ-ზე ნაჩვენებია შემოლხობის ტიპური პროფილი და მისი დაყოფა ეტაპებად.



ნახ.14.15. შემოლხობის ტიპური პროფილი

ე) ლაზერული მირჩილვა


ლაზერული მირჩილვა (ლაზერის სხივით მირჩილვა) არ განკუთვნება მირჩილვის ჯგუფურ მეთოდებს, ვინაიდან ხდება თითოეული გამომყვანის ან გამომყვანების რიგის მონტაჟი. თუმცა

უკონტაქტოდ თბური ენერგიის მიწოდება საშუალებას იძლება გადიდების მონტაჟის სიჩქარე წამში ათ კავშირამდე და მიუახლოების ინფრაწითელი გამოსხივებით მირჩილვის სიჩქარეს.

სხვა მეთოდებთან შედარებით ლაზერული მირჩილვა ხასიათდება შემდეგი უპირატესობებით: მირჩილვის პროცესში ნაბეჭდი ფირფიტა და კომპონენტების კორპუსები მრაქტიკულად არ ცხელდება, რაც საშუალებას იძლევა ჩამონტაჟდეს თბური ზემოქმედებისადმი მერმნობიარე კომპონენტები; მირჩილვის დაბალი ტემპერატურის და სითბოს ზემოქმედების ქვეშ ყოფილ უმნების შეზღუდულობის გამო მკვეთრად მცირდება ტემპერატურული მექანიკური დაბალობები გამომყვანსა და კორპუსს შორის; ფუძის მასალის არჩევა არ არის კრიტიკული; ახასიათებს სითბოს მცირე დროით ზემოქმედება (20-30 მმ); მკვეთრად მცირდება ინტერმეტალიდების ფენის სისქე; მინარჩილ აქვს წვრილმარცვლოვანი სტრუქტურა, რაც დადებითად მოქმედებს მირჩილვით შეერთების ხარისხზე; ლაზერული მირჩილვის დანადგარები ექვემდებარება სრულ ავტომატიზაციას, აგრეთვე შესაძლებელია ნაბეჭდი ფირფიტების დასაპროექტებელი ავტომატიზებული სისტემების მონაცემების გამოყენება; შესაძლებელია კომპონენტების მაღალი გაერთმთლიანებით, 25 მეტრდე საკონტაქტო ბაქნების მქონე ნაბეჭდ ფირფიტებზე მირჩილვის წარმოება მეზობელ შეერთებებთან შესაკრავების ან დაზიანებების გაჩენის გარეშე;

გ) მირჩილვა ჩაძირვით

ჩაძირვით მირჩილვისას აწყობილ ნაბეჭდ ფირფიტას მირჩილვის შერით ჩაუმჯებენ გამდნარ სარჩილში (ნახ.14.16). ამ დროს, მისარჩილავ მხარეზე სამონტაჟო ნახვრეტებიდან გამომჯერილი კიდული ელემენტების გამომყვანები უერთდება ფირფიტის საკონტაქტო ბაქნებს. ამავე დროს ლითონის ყველა ზედაპირები (გამტარები, სამონტაჟო ნახვრეტები) სცელდება სარჩილით, ვინაიდან არ არიან დაფარული სარჩილი ნიღბით.




ნახ.14.16

სარჩილის ლოლობების წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენება წვრილუჯრიანი ბადე (ნახ.14.17).

ჩაძირვით მირჩილვისას აბაზანით ხდება არა მარტო სარჩი-

ლის, არამედ სითბოს საჭირო რაოდენობის მიწოდება. ვინაიდან სითბოს გადაცემა თხევადი სარჩილიდან მასთან კონტაქტში მყოფ



ნახ.14.17. 1-აბაზანა; 2- გამდნარი სარჩილი; 3-ნახეჭდი ფირფიტა; 4-წრილუჯრიანი ბადე

ზანაში ტემპერატურას ინარჩუნებენ გამოყენებული სარჩილის ლიკვიდუსის წერტილზე 60-100 K-ით მეტს. იმისათვის, რომ არ შეიცვალოს მირჩილვის პირობები, საჭიროა სარჩილვი აბაზანის ტემპერატურის მუდმივობის შენარჩუნება. მირჩილვის ტემპერატურა უნდა იყოს შესაძლებლად დაბალი, რომ არ მოხდეს სარჩილის კარგვა დაუანგვის გამო. უანგვის პროცესზე ტემპერატურული მირჩილვის შენარჩუნება, მას, ამიტომ საჭიროა მათი მოცილება, ვინაიდან ხელს უშლიან ხარისხიანი მირჩილული კავშირის წარმოქმნას და ზოგჯერ აფსის სახით რჩება ნახეჭდი ფირფიტის ზედაპირზე. დაუანგვის პროცესზე მოცილება მირითადად ხდება მექანიკური სამარჯვების გამოყენებით.

განხილული მეთოდის უარყოფითი შეარჩეა: ნახეჭდი ფირფიტაზე მოიწრი თბური ზემოქმედება; მირჩილვის დაბალი ხარისხი უანგველების ზემოქმედების გამო; შეუძლებელი ხდება ჩატარდეს მირჩილვა მონტაჟის მაღალი სიმკვრივის პირობებში.

14.10. SMT-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული აწყობის ტექნოლოგიური პროცესი

ზედაპირული მონტაჟი SMT (surface mount technology) - ნახეჭდი ფირფიტაზე ელექტრონული კვანძების, მოდულების, ნაკეთობების კონსტრუირებისა და წარმოების ტექნოლოგია.

ზედაპირული მონტაჟი საშუალებას იძლევა გადიდებს ელექტრონული ნაკეთობების წარმოების მოცულობა შემცირებული თვითდირებულების პირობებში. ასეთი შედეგი მიიღება საყოველთაო ავ-

ტომატიზაციის, SMD კომპონენტების ზომების შემცირების, პროცესების უნიფიკაციის და შრომატევდობის შემცირების ხარჯზე.

SMD კომპონენტი (SMD-surface mounted device) ანუ ჩაკომპონენტი - ელექტრონული კომპონენტი, რომელიც მონტაჟდება ნახეჭდი ფირფიტებზე SMT ტექნოლოგიის გამოყენებით.

ზედაპირული მონტაჟის მირითადი დადგემითი თავისებურებია: სერიული ელექტრონული ნაკეთობების თვითდირებულების შემცირება; გამოყენებული კომპონენტების და ელექტრონული ნაკეთობების აგების სქემების უნიფიკაცია და სტანდარტიზაცია; პროცესის ავტომატიზაციის შესაძლებლობის გადიდება; უკეთესი რემონტთვარებისობა; SMD კომპონენტების ზომების შემცირება; ელექტრონული ნაკეთობების წონის შემცირება SMD კომპონენტების ზომების შემცირების ხარჯზე.


ზედაპირული მონტაჟის უარყოფითი თავისებურებებიდან შესაძლოა გამოიყოს: აუცილებელია ზუსტად იყოს დაცული სარჩილი პასტის დატანის ტექნოლოგია, ტემპერატურული პროფილი - სარჩილი პასტით შემოლხობის დროს და ა.შ.; აღნიშნულიდან გამომდინარე - გამოყენებული ტექნოლოგიური მოწყობილობისადმი ამაღლებული მოთხოვნები; ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე - მშიშნელოვანი საწყისი დანახარჯები ტექნოლოგიური ხაზის აღჭურვისათვის; ამაღლებული მოთხოვნები ელექტრონული SMD კომპონენტების შენახვისა და ტრანსპორტირებისადმი.

ზედაპირული მონტაჟის პროცესის უზრუნველსაყოფად უნდა შესრულდეს რამდენიმე მირითადი ეტაპი, მაგალითად:

- ნახეჭდი ფირფიტის დაპროცესება.** ამ ეტაპზე ხდება ელექტრონული წრედების, საკონტაქტო ბაქნების დაპროექტება, SMD კომპონენტების და მათი სავარაუდო განლაგების არჩევა, ნახეჭდი ფირფიტის მასალის არჩევა და ა.შ.;
- ნახეჭდი ფირფიტის დამზადება.** ნახეჭდი ფირფიტის პროექტის შესაბამისად ხდება ნახეჭდი ფირფიტის დამზადება დამტაპვის ან ბეჭდური მეთოდით;
- სარჩილი პასტის დატანა ნახეჭდი ფირფიტაზე.** სარჩილი პასტა ასრულებს ფიქსატორის როლს SMD კომპონენტებისათვის;
- SMD კომპონენტების დაყნება.** SMD კომპონენტების დაყნება ხდება საკონტაქტო ბაქნებზე და ფიქსირდება მათზე სარჩილი პასტით;

5. ნაბეჭდი ფირფიტის მირჩილვა. აღნიშნული ეტაპი სრულდება სარჩილი პასტის ჯგუფური შემოლხობის მეთოდით, სპეციალიზებულ ღუმელებში.

ნაბეჭდი სამოწაური ფირფიტის SMT-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული აწყობის ტექნოლოგიური პროცესის ალგორითმი ნაჩვენებია 14.18 ნახ.-ზე.



ნახ. 14.18. SMD კომპონენტების მოწაურის ტექნოლოგიური პროცესის სქემა

ზემოთ მოყვანილი ხუთი ეტაპიდან უშუალოდ ზედაპირული მოწაურის ტექნოლოგიას ეხება სამი უკანასკნელი. კერძოდ: სარჩილი პასტის დატანა ნაბეჭდ ფირფიტაზე, SMD კომპონენტების დაყენება, ნაბეჭდი ფირფიტის მირჩილვა. განვითილოთ თითოეული მათგანი:

a) სარჩილი პასტის დატანა

სარჩილი პასტა SMT ტექნოლოგიაში მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ხოლო მისი დატანის პროცედურა და შესრულების ხარისხი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მიღებული ელექტრონული ნაკეთობის ხარისხს. სარჩილი პასტა ასრულებს სარჩილის როლს SMD კომპონენტების მისარჩილად, გარდა ამისა - აფიქსირებს მათ საკონტაქტო ბაქნებზე სარჩილის შემოლხობამდე.

ამიტომ, სარჩილი პასტის არჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ მისი შეწებების უნარიანობა.

სარჩილი პასტის სწორი, დოზირებული დატანისათვის გამოიყენება ტრაფარეტული პრინტერი. იგი შესაძლოა იყოს ხელის ან ავტომატური, არჩევაში განსაზღვრავს ექსპლუატაციის პირობები, აგრეთვე გამოშვებული ელექტრონული ნაკეთობის წარმოების მოცულობა. სარჩილი პასტის დატანის ეტაპზე დაშვებულ შეცდომას შეუძლია გამოიწვიოს ელექტრონული ნაკეთობის დეფექტები და წუნი.

b) SMD კომპონენტების დაფურცა

თანამედროვე ტექნოლოგიაში ადამიანის ფაქტორის თავიდან ასაცილებლად იყენებენ ეკ-ის დაყენების რობოტიზებულ ან ავტომატიზებულ პროგრამირებად მოწყობილობებს, რომლებიც ამცირებს არასწორად დაყენების რისკს. ჩიპ-კომპონენტების დაყენება მირთადად მექანიკური პროცედურაა. მისი ამოცანაა ჩიპ-კომპონენტების სწორად განლაგება ნაბეჭდ ფირფიტაზე, ყველა SMD კომპონენტი უნდა დაყენდეს დასამზადებელი ნაბეჭდი ფირფიტის ელექტრული სქემის შესაბამისად. ცხადია, რომ შეცდომით განლაგების შემთხვევაში საბოლოო ნაკეთობა არ იმუშავებს, უარეს შემთხვევაში შესაძლოა მოვლედ ჩართვა და ააღებაც.

c) ნაბეჭდი ფირფიტის მირჩილვა

როდესაც ნაბეჭდ ფირფიტაზე დატანილია სარჩილი პასტა, დაყენებულია და დაფიქსირებული SMD-კომპონენტები, ტარდება სარჩილი პასტის შემოლხობა. ამ პროცედურის დროს მნიშვნელოვანია ტემპერატურული რეჟიმის დაცვა, რომლის მახასიათებელია არა მარტო მაქსიმალური განვითარების ტემპერატურა, არამედ როგორ მიღწევა ეს ტემპერატურა. განვითარების პროცესში ზოგიერთი SMD-კომპონენტისათვის საჭიროა შენარჩუნდეს განვითარების მოცემული სიჩქარე. ასე შემოლხობისას მოცემულია შემოლხობის ტემპერატურა და დრო, რომლის განმავლობაშიც უნდა მივაღწიოთ ამ ტემპერატურას. გარდა ამისა, გაცივების დროსაც უნდა შენარჩუნდეს იგივე რეჟიმი. ყოველივე ეს იცავს ეკ-ს და ნაბეჭდ ფირფიტას თბური დარტყმისაგან და შესაბამისად თბური დაზიანებისაგან.

შემოლხობის ტემპერატურული რეჟიმის უზრუნველსაყოფად იყენებენ ეწ. სარჩილის შემოლხობის ღუმელს. ის საშუალებას იძლევა შესრულდეს მოთხოვნა ტემპერატურული პროფილის მიზედვით, SMD-კომპონენტების ნაბეჭდ ფირფიტაზე ჯგუფური მირ-

ჩილვის პირობებში. შემოლხობის ღუმელებს შორის ყველაზე გავრცელებულია კონვექციის მეთოდი.

სარჩილის შემოლხობის პრიცედურის ხარისხი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მიღებული ნაბეჭდი ფირფიტის ხარისხს და შესაბამისად იმ ელექტრონული მოწყობილობის ხარისხს, რომელშიც ფირფიტი დაყენდება.

14.11. ავტომატიზებული მოწყაფი. სამწყობო მოწყობილობა

შესასრულებელი ფუნქციების მიხედვით არსებობს ავტომატიზებული მოწყობილობების ორი ძირითადი სახე:

- სამოწყაფო ავტომატი - inserter, (ინგლ. insert – ჩასმა), რომელიც ახდენს ეკ-ს მანქალიანი გამოყენების ჩასმას ნაბეჭდ ფირფიტაში, მათ ჩამოსერვას და მოღუნებას ფირფიტის უქნა მხრიდან სამოწყაფო, ჩამოსერვის და მოღუნვის თავაკებით, შესაბამისად. კომპონენტების ტანის მიხედვით აქვთ გამოყოფება: ავტომატები ღერძული (რადიალური) გამოყენებიანი ეკ-ს მოწყაფისათვის - (ინგლ. Axial (Radial) inserter); DIP კორპუსის მექანიკური ეკ-ს მოწყაფისათვის (ინგლ. DIP inserter); რთულო ფორმის კორპუსების მექანიკური ეკ-ს მოწყაფისათვის (ინგლ. Odd-Form inserter);

- სეკვენსერები - sequencer (ინგლ. sequence–მიმდევრობა), დასაყენებელი ეკ-ს მიმდევრობის მაფორმირებელი ავტომატი.

ავტომატების მრავალი ოფცია, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ SMT მოწყაფისათვის გახდა თანამედროვე THT ტექნოლოგიის სამწყობო მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილი. საკონდინატო ღერძებზე გადაადგილების მოთვალთვალე ამძრავები, პერსონალური კომპიუტერის საშუალებით მართვა, მკვებავების ჩატვირთვა მუშაობის შეჩერების გარეშე, ეკ-ს მიწოდების სისწორის კონტროლი, ერთზე მეტი ნაბეჭდი ფირფიტის აწყობა, ნაბეჭდი ფირფიტის ავტომატური ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა, ნაბეჭდი ფირფიტის გამტარი ნახატის ცდომილებების კონექტირება - ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომია THT მოწყაფის დროსაც.

ეკ-ს მდგომარეობის ობტიკური კორექციისათვის და რეპერული წერტილების ამოსაკითხად გამოიყენება ტექნიკური ხედვის სისტემები. ავტომატების ამწყობი თავაკები აღჭურვილია მექანიკური სერვომამრავიანი სატაცებით. ეკ-ს შემობრუნების სტანდარტული კუთხება 90°, თუმცა შესაძლებელია ავტომატის აღჭურვა ბრუნ-

ვის თავისუფალი კუთხის მქონე საამწყობო თავაკით. არსებობს ავტომატები, რომელთაც შეუძლიათ ნაბეჭდ ფირფიტაზე მავთულის შესაკრავების (ინგლ. jammers) დაყენება, რომელთა დაჭრა ხდება უწყვეტი მავთულისაგან უშუალოდ მოწყაფის წინ.

თანამედროვე სამოწყაფო მოწყობილობის საბასორტო მწარმებლურია აღწევს 20000-40000 ეკ/სთ როდესაც მოწყაფის შეცდომების დონეა 100-200 ppm (parts per million)-ს ჩვეულებრივი კომპონენტებისათვის. რთული ფორმის კომპონენტების მოწყაფისას მწარმებლურია ათჯერ ძირიდება.

მოწყობილობის მირითადი პარამეტრები გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა არის დასაყენებელი ეკ-ს და ნაბეჭდი ფირფიტების გეომეტრიული მახასიათებლები: გამოყენებებს შორის მანძილის დაბაზონი ან დისკრეტული ანაკრები; ეკ-ს მაქსიმალური დიამეტრი და სიმაღლე; გამოყენებების დიამეტრების დიაპაზონი; ნაბეჭდი ფირფიტის გაბარიტული ზომების დაბაზონი.

SMD-კომპონენტების დაყენების ნახევრად ავტომატური რეჟიმის განსახორციელებლად გამოყენებული მოწყობილობის მაგალითა MM600 (ნახ. 14.19). იგი დაპროექტებული და დამზადებულია პოლონური კომპანია Mechatronika-ს მიერ. სისტემა MM600-ს შეუძლია იმუშაოს შემდეგ რეჟიმებში: კომპონენტების ნახევრად ავტომატური დაყენების; კომპონენტების ხელით დაყენების; ნაბეჭდი ფირფიტის ზედაპირზე სარჩილი პასტის ან წებოს დატანის; თვითგანსწავლის.

საბაზო კომპლექტაციის მიხედვით ნახევრად ავტომატი აღჭურვილია კარუსელის ტანის 90 უჯრედიანი მკვებავით კომპონენტებისათვის, ნახევრად ავტომატური დოზატორით, და ინტერფეისით 16-8 მმ მკვებავების ავტომატური ბაზის მისაერთებლად. ნახევრად ავტომატის მწარმოებლურობაა 400-700 ეკ/სთ. მოწყობილობა MM600 საშუალებას აძლევს ოპერატორს საკონსტრუქციო დოკუმენტაციის შესწავლის გარეშე დააყენოს მარტივი კომპონენტები პროგრამის მიხედვით, აქვს პასტის დოზატორი. მოწყობილობის მნიშვნელოვანი თვითსებებია:

- SMD კორპუსების ფართო სპექტრის მხარდაჭერა, SOIC, LCC,

QFP, BGA-ს ჩათვლით;

- თვეთგანსწავლადი სისტემა ვიზუალური და ბგერითი ინდიკაციით;
- კომპონენტების პოლარობის ინდიკატორი;
- ჩაშენებული მიკროპროცესორული სისტემა, რომელიც არ საჭიროებს გარე კომპიუტერს.

14.20 წახ-ზე წაჩვენების SMD კომპონენტების ავტომატური მონტაჟის დანადგარი. გადაწყვეტილება ავტომატური მონტაჟის გამოყენების შესახებ მიიღება თითოეულ შემთხვევაში განცალკევებულად და დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა: კომპლექტაციის არსებობა ისეთი ფორმით, როგორიც საჭიროა წაბეჭდი ფირფიტის ავტომატური მონტაჟისათვის; დამკვეთის სურვილი ჩაატაროს წარმოების სრული მომზადება (ტრაფარეტის დამზადება);



წახ.14.20. ავტომატური მონტაჟის დანადგარი

- წროექტის ფაილი P-CAD ან

OrCAD ფორმატში;

• მულტილიცირებული წამზადის ფაილი CAM ან GERBER ფორმატში (თუ სარგებლობებრ მულტილიცირებული წაბეჭდი ფირფიტით);

- დაწვრილებითი სხეციფიკაცია, რომლის შესაბამისად მოძება წაბეჭდი ფირფიტაზე კომპონენტების მონტაჟი;
- სრული კომპლექტაცია.

კომპონენტების დასამონტაჟებელი ავტომატების კომპონენტებით აღჭურვისათვის გამოიყენება ჩატვირთვის მოწყობილობები (მკვებავები). მათი ძირითადი ტიპებია:

- ლენტური, - რადიალური და ღერმულ გამომყანებიანი ეკსათვის, რომელიც გამოიზულია ლენტში ჩაწებებული ელემენტების ბიჯური მიწოდებისათვის; ლენტა შესაძლოა დახვეული იყოს ბაბინაზე ან მოთავსებული „მაღაზია-კოლოფში“;

• მილისემური კასეტებიდან მკვებავი, DIP კორპუსის მქონე ინტეგრალური სქემების და რთული ფორმის კომპონენტებისათვის (დახრილი და ჰორიზონტალური სატრანსპორტო ღარით);

- ვიბრომუნკერული დანაყარიდან სხვადასხვა ეკ-ს მისაწო-

დებლად, წატაცებამდე მათი ერთდროული ორიენტირების შესაძლებლობით;

• მატრიცული (ფიჭური), - რთული ფორმის ეკ-სთვის - მატრიცული ქვეშებიდან და მაღაზიებიდან მიწოდებით.

• მოწყობილობების ზოგიერთი მოდელი აღჭურვილია მიკროპროცესორული მართვის მქონე მკვებავებით, აგრეთვე მათი ავტომატური გამოცვლის მოწყობილობით.

თანამედროვე საწარმოებში ფართოდ იყენებენ რადიოელექტრონული კომპონენტების დაყენებას **PRESS-FIT** ტექნოლოგიის გამოყენებით (წახვრეტებში ჩაწენება მირჩილვის მაგიერ). ჩაწენებით შესრულებული კავშირები წასიათდება მაღალი საიმედოობით. აღნიშულ ტექნოლოგიას ახასიათებს სარგმონტოდ ვარგისანობის და ეკონომიკური ეფექტურობის მაღალი დონე. წენების პროცესის გამოყენება რამდენიმეჯერ აჩქარებს მონტაჟს, ხოლო მირჩილვის არარებობა ტექნოლოგიურ პროცესს ხდის ეკოლოგიურად უსაფრთხოს და გამორიცხავს სარჩილისა და ფლუსისაგან წაკეთობის შემდგომი ჩამორცხვის აუცილებლობას. ტექნოლოგია **PRESS-FIT** ითვალისწინებს ამაღლებულ მოთხოვნებს კომპონენტების ჩასაწენებად გამოიზული წახვრეტებისადმი, რისი არ შესრულებაც წუნის მიზეზი ხდება.

15. ერგონომიკის მოთხოვნები

15.1. ძირითადი ცნებები ერგონომიკის სფეროდან

ერგონომიკის საერთაშორისო ასოციაციის (IEA) მიერ მიღებული განმარტების თანახმად ერგონომიკა არის „სამუშაოებრ დისტრიბუტორი, რომელიც შეისწავლის ადამიანისა და სისტემის სხვა ელემენტების ურთიერთებების, აგრეთვე საქმართვის სფერო აღნიშული მეცნიერების თეორიის, პრიციპების, მონაცემების და მეთოდების გამოსაყენებლად ადამიანის კეთილდღეობის უზრუნველყოფისა და სისტემის საერთო მწარმოებლურობის ოპტიმიზებისათვის“.

ტრადიციული გაგებით ესაა მეცნიერება სამუშაო ადგილების, საგნების და შრომის ობიექტების, აგრეთვე კომპიუტერული პროგრამების მორგების შესახებ მომუშავის უსაფრთხოდ და ეფექტურად მუშაობის უზრუნველსყოფად, ადამიანის ორგანიზმის ფიზიკური და ფსიქიკური თავისებურებების გათვალისწინებით.

ერგონომიკა შეისწავლის ადამიანის ქმედებას მუშაობის პროცესში, მის მიერ ახალი ტექნიკის ათვისების სისწავეს, მწარმო-

ებლურობას და ინტენსიურობას კონკრეტული სახის საქმიანობისას, თანამედროვე ერგონომიკა იყოფა მიკრო-, მიდი- და მაკროერგონომიკად:

- მიკროერგონომიკის** სფეროა სისტემის „ადამიანი-მანქანა“ კვლევა და დაპროექტება (მაგალითად, პროგრამული პროდუქტების ინტერფეისების დაპროექტება);

- მიდიერგონომიკის** სფეროა სისტემების „ადამიანი-კოლექტივი“, „კოლექტივი-ორგანიზაცია“, „კოლექტივი-მანქანა“, „ადამიანი-ქსელი“ შექმნავლა და დაპროექტება (მაგალითად, ორგანიზაციის სტრუქტურისა და შენობის დაპროექტება; სამუშაოების გაშრივის დაგეგმვა და დადგენა; შრომის უსაფრთხოება და ჰიგიენა);

- მაკროერგონომიკის** სფეროა მთლიანობაში სისტემის კვლევა და დაპროექტება გარე და შიგა ტექნიკური, სოციალური და სორგანიზაციონური ფაქტორების გათვალისწინებით. მისი მიზანია მთელი სისტემის და სისტემის ყველა ელემენტის ჰარმონიული, შეთანხმებული, საიმედო მუშაობა.

„ადამიანი-მანქანა“ სფეროს თავსებადობის სახეებია:

- ანთროპომეტრული თავსებადობა** - ადამიანის სხეულის ზომების (ანთროპომეტრიის), გარემოს თვალის დევნების შესაძლებლობის, მუშაობისას ამერატორის მდგომარეობის გათვალისწინება;

- სენსომოტორული თავსებადობა** - ადამიანის მოტორული ოპერაციების სიჩქარის და სხვადასხვა სახის გამღიზჩანებლებზე მისი სენსორული რეაქციების გათვალისწინება;

- ენერგეტიკული თავსებადობა** - ადამიანის ძალისმიერი შესაძლებლობების გათვალისწინება მართვის ორგანოებზე მოსადები ძალის განსაზღვრისას;

- ფსიქოფიზიოლოგიური თავსებადობა** - ადამიანის რეაქციის გათვალისწინება ფერზე, ფერთა გამაზე, მიწოდებული სიგნალების სიხშირულ დიაპაზონზე, მანქანის ფორმასა და სხვა ესთეტიურ მაჩვენებლებზე.

ადამიანის მიერ მართული ეფექტური სისტემების შესწავლისა და შექმნისას ერგონომიკაში გამოიყენება სისტემური მიდგომა. ადამიანის მიერ მართული სისტემების ოპტიმიზებისათვის გამოიყენება ფსიქოლოგიაში, ფიზიოლოგიაში (გაშაკუთრებით წეიროფიზიოლოგიაში), ჰიგიენასა და შრომის უსაფრთხოებაში, სოციოლოგიაში, კულტუროლოგიაში და სხვ. ტექნიკურ, საინჟინრო

და საინფორმაციო დისციპლინებში ჩატარებული კვლევების შედეგები, რის საფუძველზეც დადგენილია შემდეგი პირობები:

ა) სამუშაო ადგილის თრგანიზება - ითვალისწინებს, რომ

სამუშაო ადგილის კონსტრუქცია, მისი ზომები და მისი ელემენტების ურთიერთგანლაგება შეესაბამებოდეს ადამიანის ანთროპომეტრულ ფიზიოლოგიურ და ფსიქოფიზიოლოგიურ მონაცემებს, აგრეთვე მის ხასიათს.


ბ) მომუშავის მდგომარეობის არჩევა ითვალისწინებს:

- სამუშაოს ფიზიკურ სიმძიმეს;
- სამუშაო ზონის ზომებს და მომუშავის მასში გადაადგილების აუცილებლობას სამუშაოს შესრულების პროცესში;
- სამუშაოს შესრულების ტექნოლოგიურ თავისებურებებს;
- სამუშაო პოზის სტატიკურ დატვირთვებს;
- სამუშაოს შესრულების ხანგრძლივობას.

როდესაც სამუშაო სიმძიმის ან მძიმე ფიზიკური სამუშაო შესასრულებელი სამუშაო ადგილი სამუშაოს ფეხზე მდგომად შესრულების წესით ორგანიზდება. თუ ტექნოლოგიური პროცესი არ საჭიროებს მომუშავის მუდმივად გადაადგილებას და სამუშაოს ფიზიკური სიმძიმე სამუშალებას იძლევა დამჯდარ მდგომარეობაში მათი შესრულებისა, სამუშაო ადგილის კონსტრუქციაში ითვალისწინებენ სავარძელს და სადგამს ფეხებისათვის.

გ) სამუშაო ადგილის სივრცეული კომპონირება ითვალისწინებს, რომ:

- სამუშაო ოპერაციების შესრულება „მაღიან ხშირად“ (ორი ან მეტი ოპერაცია წუთში) და „ხშირად“ (ერთ ოპერაციაზე ნაკლები წუთში) ხდებოდეს ადგილად მიწვდომის ზონის და მოტორული ველის ოპტიმალური ზონის ფარგლებში;



ნახ. 15.1

ლაგებულია ძალზე მწიშვნელოვანი და ხშირად გამოსაყენებელი მართვის ორგანოები და ინფორმაციის ასახვის საშუალებები; წარწერით Occasional Work - შემთხვევითი საშუალო ზონა, რომელშიც განლაგებულია წაკლებად ხშირად გამოსაყენებელი მართვის ორგანოები და ინფორმაციის ასახვის საშუალებები; წარწერით Non-Working Area - არა საშუალო ზონა, რომელშიც განლაგებულია იმერათად გამოსაყენებელი და დამზარე სახის მართვის ორგანოები.

(დ) სამუშაო ადგილის ზომითი მახასიათებლები ითვალისწინებს, რომ სამუშაო ადგილის კონსტრუქცია და მოწყობა უნდა უზრუნველყოფდეს მომუშავის ოპტიმალურ პოზის, რომელიც ითვალისწინებს და არ ეწინააღმდეგება მომუშავის ორგანიზმის ბუნებრივ ფიზიოლოგიურ პროცესებს და უზრუნველყოფს იმ სამუშაოს შესრულების ოპტიმალურ შესაძლებლობას, რომლისთვისაც გამიზნულია სამუშაო ადგილი. თანამედროვე საჭაროში სამუშაოს მირითადი წაწილი სრულდება მჯდომარეობაში და სამუშაო ადგილის ორგანიზებისას საჭიროა ყურადღება მიექცეს სამუშაო ზედაპირის სიმაღლეს და სამუშაო ზონის ზომებს;

(ე) სამუშაო ადგილის ურთიერთგანლაგება უნდა უზრუნველყოფდეს სამუშაო ადგილის უსაფრთხო მიწვდომას და სწრაფ ეფუძნებას საფრთხის შემთხვევაში.

(ვ) ტექნოლოგიური და საორგანიზაციო აღჭურვილობის განთავსება ითვალისწინებს, რომ:

- სამუშაო ადგილზე არ უნდა იყოს არაფერი ზედმეტი, ხოლო ის, რაც აუცილებელია სამუშაოსათვის, უნდა იყოს განთავსებული მომუშავის უშუალო სიახლოეს;
- ის საგნები, რომლითაც ხშირად სარგებლობენ განლაგდება უფრო ახლოს, ვიდრე საგნები, რომლითაც იმერათად სარგებლობენ;
- ის საგნები, რომელთა აღება ხდება მარცხნია ხელით, უნდა იდოს მარცხნივ, რომელსაც იღებენ მარჯვენასთი - მარჯვენივ;
- ტრავმირების თვალსაზრისით უფრო საშიში აღჭურვილობა უნდა განლაგდეს წაკლებად საშიშზე მაღლა და სხვ.

(ზ) ტექნოლოგიური პროცესის თვალის დევნება. სახიფათო სიტუაციების წარმოქმნის შესახებ გამაფრთხილებელი ინფორმაციის ასახვის საშუალებების კონსტრუქცია და განლაგება უნდა უზრუნველყოფდეს ინფორმაციის უშეცდომო, უტყუარ და სწრაფ აღქმას.

15.2. აღქმის არხის არჩევა ინფორმაციის სახის გათვალისწინებით

ინფორმაცია ადამიანი-ოპერატორის აღქმის არხებს შორის უნდა განაწილდეს სხვადასხვა ანალიზატორების მიერ ინფორმაციის ფსიქოლოგიური აღქმის საფუძველზე. გათვალისწინებული უნდა იყოს ანალიზატორების ურთიერთქმედება და ურთიერთგავლენა, მათი მედეგობა გარემოს სხვადასხვა ფაქტორების ზეომედებისადმი, როგორიცაა: ჰიპერწონადობა და უწონადობა, ვიბრაცია, ჰიპოექსიმია, ხანგრძლივი მუშაობის პროცესი ინფორმაციის აღქმის უნარის ცვლილება და სხვ. მნიშვნელობა აქვს ინფორმაციის სახეს, მისი მიღების პირობებს, აგრეთვე პერატორის საქმიანობის ხასიათს.

რაოდენობრივი ინფორმაციის გადასაცემად გამოიყენება აღქმის მხედველობითი, სმენითი და შეხების (კანის) არხები. არხის არჩევა განპირობებულია ნიშანთვისების გრადაციის რიცხვით.

- მხედველობითი არხი უზრუნველყოფს ნიშან-თვისების სიდიდის განსაზღვრის უმეტეს სიზუსტეს, განსაკუთრებით ხელსაწყოს მაჩვენებლის მდგომარეობის ცვლილების ციფრული კოდის ან სკალის გამოიყენებისას. იგი საშუალებას იძლევა ინფორმაცია შედარდეს და გაიზომოს ერთდროულად რამდენიმე ნიშან-თვისების მიხედვით. ყველაზე მცირე სიზუსტე მიიღება სიკაშვაშის მიხედვით სიდიდის კოდირებისას.

- სმენითი არხი რაოდენობრივი ინფორმაციის აღქმის სიზუსტის მიხედვით კონკურენციას შესაძლოა უწევდეს მხედველობითს მხოლოდ რაოდენობრივი ინფორმაციის სიტყვიერი შეტყობინების სახით გადაცემის შემთხვევაში. ხმოვანი სიგნალის სიხშირის ან ინტენსიურობის დახმარებით კოდირებული რაოდენობრივი ინფორმაციის მიღების სიზუსტე მაღლიდება შედარების ეტალონის გამოყენების შემთხვევაში. ადამიანს შეუძლია აღიქვას სიმაღლის ან ხმა-მაღლობის მიხედვით განსხვავებული ტონალური სიგნალის 16-დან 25-მდე გრადაცია.

- შეხებითი (კანის საშუალებით) არხი რაოდენობრივი ინფორმაციის გადაცემისას მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მხედველობით და სმენით არხებს. მისი საშუალებით შესაძლოა გადაიცეს სიდიდის 10 გრადაციაზე მეტი ვიბროტაქტილური ან ელექტროშეხებითი სიხშირეების გამოყენებით (შესაბამისი ტრენინგის შემდეგ).

რამდენიმე ნიშან-თვისებით განსხვავებული მრავალ განზო-

მიღებიანი სიგნალის გამოყენება ხელს უწყობს ინფორმაციის უფრო ეკონომიურ გადაცემას. მრავალ განზომილებიანი სიგნალის მიღების შესაძლებლობის თვალსაზრისით ადამიანის სხვადასხვა აღმქმელი არხები არ არის იდენტური.

მხედველობითი არხი, რომელსაც ახასიათებს ცხადად გამოსახული ანალიტიკური თვისებები, ერთდროულად რამდენიმე ნიშან-თვისების გამოყენების საშუალებას იძლევა. სიგნალის აღქმის ამ არხისათვის ინფორმაცია შესაძლებელია კოდირებული იყოს სინათლის ტიპის გამოიზიანებლის ინტენსიურობისა და ფერის, ფორმის, ფართობის, სიგნალის სივრცული განლაგების, მისი ცალკეული პარამეტრების საშუალებით ერთდროულად. რთული სიგნალის ცალკეული მდგრენელების დიდი რაოდენობის ანალიზის შესაძლებლობა ელემენტების მიხედვით საშუალებას იძლება აღვიქვათ ამ არხის საშუალებით ინფორმაციის დიდი მოცულობა.


სმენითი არხი საშუალებას იძლევა მრავალ განზომილებიანი ბგერითი სიგნალების გადაცემისას გამოყენებულ იქნეს ინტენსიურობა და სიხშირე, ტემპი და რითმი. სიხშირეების განაწილება ოქტავების მიხედვით და ბგერითი სიგნალების მოდულირება ასევე ამაღლებს მათ გარჩევითობას. თუმცა სიგნალების საერთო ნაკრები და მათი ვარირების შესაძლებლობა ამ ანალიზატორის გამოყენებისას ნაკლებია, ვიდრე მხედველობითისას. ამ არხის გამოყენებას ზღუდეს ერთდროულად სიგნალის ერთზე მეტი წყაროდან მომავალი ინფორმაციის მიღებისა და ანალიზის სირთულე.

შეხებით არხს მრავალგანზომილებიანი სიგნალის მიღების ნაკლები შესაძლებლობები აქვს, ვიდრე ზემოთ ნახსენებ ორ არხს.


15.3. ოპტიკური ინდიკატორები

ოპტიკური ინდიკატორები შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ოპერატორისათვის სხვადასხვა მიმართულებიდან დიდი ინფორმაციის გადასაცემად. ოპტიკური ინდიკატორების განლაგება განისაზღვრება ოპერატორის ფიზიოლოგიური და ფუნქციური თვისებებით და დაბრკოლების გარეშე ხედვის (მიმოხილვის) აუცილებლობით. ასხვავებებ ორი სახის ოპტიკურ ამოცანას: აღმოჩენა (ნახ.15.2) და დაკვირვება (ნახ.15.3). აღმოჩენისას სისტემა აფრთხილებს ოპერატორს; დაკვირვებისას ოპერატორი აქტიურად ეძებს ინფორმაციას, აღმოჩენისა და დაკვირვების (კონტროლის) ამოცანების

გადაწყვეტისას ოპტიკური სიგნალის ამოსაცნობად მონიშნულია გამოყენების სამი სფერო, ეფექტურობის კლების მიმართულებით:



ნახ.15.2. სიგნალის აღმოჩენის ამოცანა



ნახ.15.3. სიგნალის დაკვირვების ამოცანა,
S_N-ხედვის ღერძი (მხედველობის არით 15° დან 35°-მდე ჰორიზონტალურად)

„რეკომენდებულია“, „გამოიყენება“, „არ გამოიყენება“ (ცხრ.20). სფეროებისათვის „რეკომენდებულია“ და „გამოიყენება“ გამყოფი ხაზები განლაგებულია ოპერატორის მედიალურ სიბრტყეში და შეებამება ხედვის მიმართულებას, როგორც ეს ნაჩვენებია 15.2 და 15.3 ნახ-ზე. აღმოჩენის ამოცანის გადაწყვეტისას ხედვის მიმართულება დამოკიდებულია ყურადღების ცენტრზე. კონტროლის ამოცანების გადასაჭრელად ინდიკატორები უნდა განლაგდეს ხედვის ღერძის გასწროვ ჰორიზონტალის ქვემოთ, თუ ცნობილია, რომ ოპერატორისათვის ასე უფრო მოსახერხებელია. 15.2 და 15.3 ნახაზებზე

ნაჩვენები A, B და C კუთხეები შეესაბამება ზოგად რეკომენდაციებს ერგონომიკის თვალსაზრისით.

ცხრილი 20

სიგნალის გამოყენების სფეროები

გამოყენების სფერო	გამოყენება
A - რეკომენდებულია	დიაპაზონი გამოიყენება იქ, სადაც ეს შესაძლებელია
B - გამოიყენება	დიაპაზონი გამოიყენება იქ, სადაც რეკომენდებული დიაპაზონის გამოყენება შეუძლებელია
C - არ გამოიყენება	დიაპაზონის გამოიყენება არ არის შესაძლებელი

ოპტიკური ინდიკატორები უნდა შეესაბამებოდეს გამოყენების სფეროებს „რეკომენდებულია“ და „გამოიყენება“, თუ კონსტრუქტორის მიერ არ არის გათვალისწინებული მაკომენსირებელი დამატებითი ღონისძიებები. ეს შესაძლოა იყოს დამატებითი ინდიკატორები ან სხვა სამარჯვები, რომლებიც აწ საჭიროებს ოპერატორის კორპუსის მდგომარეობის გასაკუთრებულ ცვლილებას.

15.4. სასიგნალი ფერები და უსაფრთხოების ნიშნები

სასიგნალო ფერები და უსაფრთხოების ნიშნები რეგლამენტებულია სტანდარტებით (მაგალითად, გოსტ 12.4.026). დადგენილია სასიგნალი ფერები შემდეგი მნიშვნელობით:

- წითელი - „სდექ“, „აკრძალულია“;
- ყვითელი - „ყურადღება“;
- მწვანე - „უსაფრთხო“, „წებადართული“ ;
- ლურჯი - „ინფორმაცია“.

წითელი სასიგნალო ფერი გამოიყენება: ამერძალავ ნიშნები; სახანძრო უსაფრთხოების სიმბოლოებსა და ნიშნებზე წარწერების გასაკეთებლად; მანქანების და მექანიზმების გამომრთველი მოწყობილობების აღსანიშნავად, მათ შორის საავარიონს; მანქანებისა და მექანიზმების მოძრავი ელემენტების, სახურავების, წრევის ავარიული ჩამოგდების, ონგარების, და სხვ. აღსანიშნავად.

ყვითელი სასიგნალო ფერი გამოიყენება: გამაფრთხილებელ ნიშნებში; საშიში ზონების შემომზღვდავი ღობების შესაღებად; მომუშავეთათვის საფრთხის შემცველი კონსტრუქციის ელემენტების

ბის აღსანიშნავად; საშიში და მავნე თვისებების მქონე ნივთიერებების შემცველი ტევადობების შესაღებად და სხვ.

მწვანე სასიგნალო ფერი გამოიყენება: საგალდებული ნიშნებისათვის; მანქანების და მექანიზმების ნორმალური მუშაობის შესახებ შეტყობინების სასიგნალი ნათურებისათვის; უსაფრთხოების უზრუნველყოფი მოწყობილობებისა და საშუალებების, ავარიული და სამაშველო გასასვლელების შესაღებად და სხვ.

ლურჯი სასიგნალო ფერი გამოიყენება მიმთითებელ ნიშნებში, საწარმო-ტექნიკური ინფორმაციის ელემენტების აღსანიშნავად.

უსაფრთხოების ნიშნებს აყენებენ მომუშავეთათვის შესაძლო საფრთხის ადგილებში, საწარმოო აღჭურვილობაზე, რომელიც შესაძლოა იყოს საფრთხის წყარო.

უსაფრთხოების ნიშნები კონტრასტულად უნდა გამოირჩეოდეს გარემო ფონზე და იყოს იმ ადამიანთა ხედვის არეში, რომელთათვისაც არის განკუთვნილი.

15.5. პულტის, სტენდის ან ხელსაწყოს ერგონომიკული ექსპერტიზის ჩატარების ეტაპები

1. ზოგადი აღწერა - მოიცავს ობიექტის მოყლე დახასიათებას: დანიშნულება, განთავსების ადგილი, რა მირითადი და დამსტებითი პარამეტრების რეგულირება ხდება, ოპერატორის მირითადი ამოცანები (რომელ პარამეტრებს აკონტროლებს, რომელს არეგულირებს, რა საკითხებზე იღებს გადაწყვეტილებებს) და ოპერაციების შესრულების თანამიმდევრობა; ინფორმაციის წამყვანი არხები (მხედველობითი, სმენითი); მოტორული ქმედებები (ხელით და ფეხით მართვა); პირთა კონტინგენტი, რომლებზეც გათვლილია პულტი ან ხელსაწყო (სქესი, ასაკი, ქვეყანა); შესაძლო ავარიული სიტუაციები და მტყუნებები, შეზღუდვები მუშაობისას ან განლაგების და ექსპლუატაციის სხვა გასაკუთრებული პირობები.

2. ანთროპომეტრული მახასიათებლების შედგენა, რომლის დროსაც საწყისი მონაცემები აიღება ანთროპომეტრული გაზომვების შესახებ საცნობარო მასალებიდან.


უნდა შეიქმნას წახაზი, რომლზეც ნაჩვენები უნდა იყოს პულტის საორიენტაციო დაგეგმვა სიბრტყული მანქვენის დახმარებით. ზუსტდება პულტის სათავსოს მოცულობასთან პანელის სიმაღლის,

მიმოხილვის ზონის შესაბამისობა ერგონომიკული მოთხოვნებისადმი.

ოპერატორის პოზიცია და მდგომარეობის არჩევა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული საინფორმაციო ველის ზომასა და ხელსაწყობიდან ოპერატორის თვალებამდე მანძილზე.

მცირე ზომის ხელსაწყობთან მუშაობისას მანძილი თვალებამდე უნდა იყოს 12...25 სმ; ასეთი სამუშაო სრულდება მხოლოდ დამჯდარ მდგომარეობაში. პანელისაგან 25...30 სმ მანძილზე დამორჩილისას დამჯდარი მდგომარეობა ითვლება უპირატესად. ინფორმაციის აღწარმოების საშუალებებისა და მართვის ორგანოებისაგან 35...50 სმ დამორჩილისას სამუშაო მირითადად სრულდება ფეხზე მდგომად, ხოლო თვალებიდან ობიექტამდე თვალთვალისას 50 სმზე მეტი მანძილის შემთხვევაში სამუშაო სრულდება მხოლოდ ფეხზე მდგომად.

ერგონომიკის მოთხოვნების გათვალისწინებით მოწყობილობის წინა პანელის შესაქმნელად შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგალითად, Front-Designer-ი (ნახ.15.4). ესაა მრავალი სპეციალური ფუნქციების მქონე პროგრამული უზრუნველყოფა. იგი ადჟურვილია მოსახერხებელი ფუნქციებით სწორკუთხედების, მრავალკუთხედების, ელიფსების, ლეიბლების, ნახვრეტების და სხვ. შესაქმნელად. შესაძლებელია ყველა ობიექტის დაჯდუფება რთული სიმბოლოების სახით. სპეციალიზებული ფუნქციების საშუალებით შესაძლებელია შემომწერება, გაჭიმვა, სარკული ასახვა, ზომების დატანა და სხვ.



FrontDesigner-ს გააჩნია შემდეგი თავისებურებები: ზუსტი შესაბამისობის მქონე ფერადი და შავ-თეთრი სიმბოლოები და ლეიბლები; წინასწარ განსაზღვრული და მომხმარებლის მიერ რედაქტირებადი ბიბლიოთეკა; შესაძლებელია მასშტაბის „ჯადოქარი“-ს გამოყენებით სკალების შექმნა; გაადვილებულია განშლა; შესაძლებელია სარკული ამობეჭდვა გამჭვირვალე აფსკზე.

ლიტერატურა

1. Дж. К. Джонс. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектирования. – М.: Издательство стандартов, 1991.
2. Ивченко В.Г. Конструирование и технология ЭВМ. Конспект лекций. - Таганрог: ТГРУ, Кафедра конструирования электронных средств. – 2001.
3. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 528 с.
4. Медведев А.М. Сборка и монтаж электронных устройств. Москва:Техносфера, 2007. -256с. ISBN 978-5-94836-131-4.
5. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. — 560 с. — (Высшее образование).— ISBN 5-16-001999-5., ISBN 5-8199-0138-X
6. Технология приборостроения: Учебник / Под общей редакцией проф. И.П.Бушминского. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана.
7. Тупик В.А. Технология и организация производства радиоэлектронной аппаратуры.– СПб: Издательство:СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2004.
8. ბ. ბალიაშვილი. საზომ საშუალებათა კონსტრუირება და ტექნიკური დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 1990. - 112 გვ.
9. Application Note: Soldering Guidelines for Module PCB Mounting Rev. 5/ANADIGICS, Inc., – 2004 . www.anadigics.com.
10. Surface mount reflow soldering description. AN10365/Philips Semiconductors – 2006. www.standardics.nxp.com .
11. CHAPTER 4. SOLDERING GUIDELINES AND SMD FOOTPRINT DESIGN/Philips Semiconductors – 2004. www.nxp.com.
12. Guidelines for Soldering Surface Mount Components to PC Boards. Application Note 7528/Fairchild Semiconductors – 2002. www.fairchildsemi.com .
13. Device Package User Guide/Xilinx, Inc. – 2006. www.xilinx.com.
14. IPC/JEDEC J-STD-020C. Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Non-hermetic Solid State Surface Mount Devices. Generic Standard on Printed Board Design – 2004. www.jedec.org .
15. www.radioland.net.ua
16. www.elinform.ru/articles_5.htm

შინაარსი

1. კომპტრუილებისა და დაპროექტების არსი.	3
1.1. მირითადი ცნებები.....	3
1.2. სისტემური დაპროექტება.....	4
1.3. დაპროექტების სტადიები.....	5
1.4. საზომი მოწყობილობის კომპტრუილების მირითადი სტადიები.....	8
1.5. საკეთის სახეები.....	10
2. კომპტრუების ტექნოლოგიურობა.	12
3. საზომი მოწყობილობების და მათი ელემენტების ტიპებიცაა, უნიფიკაცია და სტანდარტიზაცია.	18
4. საზომი მოწყობილობის საიმედოობა.	20
5. პარაზიტული კავშირები და ზედდება.	27
5.1. ზედდების წარმოქმნის მიზეზები. წყარო და მიმღები.....	27
5.2. პარაზიტული კავშირის სახეები.....	29
5.3. ზედდებასთან (ზელქემლასთან) ბრძოლის მეთოდები, ეკრანირება.....	32
5.4. ელექტრული ქსელების გაფილტრვა ელექტრო- მაგნიტური ეკრანირებისას.....	35
6. საზომი მოწყობილობების დაცვა ხელშემძლელი ზემოქმედებებისაგან.	36
6.1. გარემოს ზემოქმედებისაგან დაცვა.....	36
6.2. მტვრის ზემოქმედებისაგან დაცვა.....	43
6.3. აბარატურის ჰერმეტიზება.....	44
6.4. გარსაცმის დაცვის IP ხარისხი (კლასი)	46
7. საზომი მოწყობილობის კომპტრუების თბური რეკომენდაციები.	54
7.1. თბური რეკომენდაციის მახასიათებელი პარამეტრები.....	54
7.2. აპარატურის გაცივება.....	58
7.3. გაცივების მეთოდის არჩევა.....	64
8. საშუალებების გაერთიანება (კომპო- ნიორება). გაერთიანების მეთოდები.	66
9. კომპტრუებითი იერარქია.	68

9.1. კომპტრუილების მოდულური პრინციპი.....	68
9.2. კომპტრუებითი იერარქიის დონეები.....	70
9.3. იერარქიული კომპტრუილების პრინციპები.....	72
9.4. სტანდარტიზაცია მოდულური კომპტრუილე- ბისას.....	73
10. ციფრული მიკროსქემები.	84
10.1. მიკროსქემების კორპუსების სტანდარტიზაცია.....	84
10.2. მიკროსქემის ზომები.....	88
11. ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტები.	90
11.1. ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის სახეები და ზომები.....	90
11.2. ეპროპლატა.....	91
11.3. სამაკეტო ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტა.....	93
11.4. ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის მასალები.....	94
11.5. მოქნილი ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის მასალა.....	97
11.6. ადგეზივები.....	97
12. კორპუსები საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების და ავტომატიკისათვის.	98
12.1. CompacPRO-ს სამაგიდო კორპუსები.....	98
12.2. ფირმა Bopla-ს ეპრომექანიკა 19 " სისტემის კომპტრუებითივები.....	101
12.3. მოდულური პლატფორმა PXI.....	103
13. დგარი.	109
13.1. დგარის დანიშნულება და სახეობები.....	109
13.2. 19 დუიმიანი ღია ორჩარჩოიანი SRK სერიის დგარი.....	111
13.3. 19 დუიმიანი ღია სამონტაჟო დგარი AESP.....	113
13.4. 19 დუიმიანი (482,6 მმ) ღატაკზე დასადგამი და კედელზე დასაკიდი სერვერული შეკვები.....	114
14. ნაბეჭდი კვანძების აწყობა და მირჩილვა საზომი მოწყობილობების წარმოებისას.	116
14.1. მოთხოვები აწყობისადმი.....	116
14.2. ნახვრეტებში მონტაჟის ტექნოლოგია.....	118
14.3. ელექტრონული კომპონენტების გამომყვანების მომზადება.....	120
14.4. კომპონენტების დაყენება.....	122
14.5. სარჩილავი.....	124

14.6. სარჩილი.....	126
14.7. ფლუსი.....	128
14.8. სარჩილი პასტა სამონტაჟო ფირფიტის ზედაპირული (SMT) მონტაჟისათვის.....	129
14.9. მირჩილვა.....	130
14.10. SMT-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული აწყობის ტექნოლოგიური პროცესი.....	139
14.11. ავტომატიზებული მონტაჟი. საამწყობო მოწყობილობა.....	143
15. ერგონომიკის მოთხოვნები.....	146
15.1. ძირითადი ცნებები ერგონომიკის სფეროდან.....	146
15.2. აღქმის არხის არჩევა ინფორმაციის სახის გათვალისწინებით.....	150
15.3. ოპტიკური ინდიკატორები.....	151
15.4. სასიგნალი ფერები და უსაფრთხოების წიმნები.....	153
15.5. პულტის, სტენდის ან ხელსაწყოს ერგონომი- კული ექსპერტიზის ჩატარების ეტაპები.....	154
გამოყენებული ლიტერატურა.....	156
შინაარსი.....	157

სახელმძღვანელო ემლვნება პროფესორ
ირაკლი ზედგინიძის ხსოვნას. იგი ორმოცი წლის
განმავლობაში წარმატებით უძღვებოდა საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის საზომი ტექნიკის, ექსპერტიზისა
და ხარისხის მენეჯმენტის კათედრას.

ავტორი მადლობას უხდის ირაკლი ზედგინიძის მეგობრებს,
ბ-ნებს, ზ.წევრა იმებს, თ.ობგაძეს, ლ. იმნაიმვილს, ქ-ნებს
ი.ჩხეიძეს, ლ.ხარატიშვილს, ნ.მემარიაშვილს, რომელთაც
დახმარება გაუწიეს, როგორც კოლეგასა და მეგობრის
მეუღლეს სახელმძღვანელოს შექმნაში.