

6. ნარათალი, ქ. ნარათალი

**ვერომანადობების
ნარათალის ტექნიკოგია**




“ტექნიკური უნივერსიტეტი”

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი

ფეროშენადნობების
წარმოების ტექნოლოგია
(კითხვა-პასუხი)

ეძღვნება ჩვენი პედაგოგისა და გამოწენილი მეცნიერის,
პროფესიონალური სერვისი (სერვან) მაზმიშვილის ნათელ ზოგნას



რეგისტრირებულია სტუ-ს
სარედაქციო-საგამომცემლო
საბჭოს მიერ

თბილისი
2008

კითხვა პასუხის სახითაა გადმოცემული მანგანუმიანი,
სილიციუმიანი და ქრომიანი ფეროშენადნობების გამოდ-
ნობის ტექნილოგია და ნაჩვენებია ფეროშენადნობების
როლი და მნიშვნელობა ფოლადის წარმოებაში.

დამხმარე სახელმძღვანელო დიდ სამსახურს გაუწევს
როგორც უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს შავი
ლითონების მეტალურგიის სპეციალობით, ასევე ფერო-
შენადნობების წარმოებაში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ
პერსონალს.

რევენტენტი სრული პროფესორი ზ. სიმონგულაშვილი

© საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2008
ISBN 978-9941-14-186-7

<http://www.gtu.ge/publishinghouse/>



შინაარსი

შესავალი	4
1. ზოგადი მიმოხილვა	6
2. მანგანუმიანი ფეროშენადნობები	30
2.1. სილიკომანგანუმი	37
2.2. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმი	46
2.3. მცირე და საშუალონახშირბადიანი ფერომანგანუმი	53
2.4. ლითონური მანგანუმი	59
2.5. აზოტირებული მანგანუმი	73
3. სილიციუმიანი ფეროშენადნობები	76
3.1. ფეროსილიციუმი	78
3.2. კრისტალური სილიციუმი	85
3.3. სილიციუმის კარბიდი	89
4. ქრომიანი ფეროშენადნობები	94
4.1. მალალნახშირბადიანი ფეროქრომი	96
4.2. ფეროსილიკოქრომი	104
4.3. მცირენახშირბადიანი ფეროქრომი	107
4.4. საშუალონახშირბადიანი ფეროქრომი	116
4.5. ლითონური ფეროქრომი	119
4.6. აზოტირებული ფეროქრომი	123
ლიტერატურა	126

შესავალი

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და ცხოვრების დონე განისაზღვრება ნახშირის, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოხმარებული რაოდენობით. ამ ბუნებრივი რესურსების მოპოვება და ტრანსპორტირება თავის მხრივ დაკავშირებულია სხვადასხვა მარკის ფოლადის წარმოებასა და გამოყენებასთან. აღნიშნულიდან გამომდინარე მსოფლიო მოთხოვნილება ფოლადზე ყოველწლიურად იზრდება და მატების ტემპი მომავალშიც შენარჩუნდება. იმის გათვალიშფინქბით, რომ ფოლადის გამოდნობა ფეროშენადნობების დანამატის გარეშე შეუძლებელია, ძნელი წარმოსადგენი არ არის, რაოდენ განუზომელია ფეროშენადნობების როლი და მნიშვნელობა ფოლადის წარმოებაში.

ამჟამად მსოფლიოს 90 ქვეყანა 150 სხვადასხვა სახის ფეროშენადნობებს ადნობს, რომელიც სუფთა ან გარკვეული თანაფარდობით 25-მდე ელემენტს შეიცავს. წარმოებული ფეროშენადნობების ნახევარი მანგანუმიანი, ხოლო დანარჩენი სილიციუმიანი, ქრომიანი, ნიკელიანი და სხვა შენადნობებია.

საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით სასაქონლო პროდუქციიდან საექსპორტო არეალში პირველ ადგილზე სწორედ ფეროშენადნობებია (2007 წლის მონაცემებით მის წილად მოდის 11,4%). ამჟამინდელი მონაცემებით საქართველო სილიკომანგანუმის წარმოების მოცულობით ბრაზილიას, ესპანეთს, სამხრეთ კორეას, მექსიკასა და ავსტრალიას უტოლდება.

ჭიათურის საბადოს პროგნოზური მარაგი იმის გარანტიაა, რომ მანგანუმიანი ფეროშენადნობების წარმოება უახლოეს მომავალშიც დარჩება ჩვენი ქვეყნის მრეწველობის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებად.

1. ხობადი მიმოხილვა


- რა პირობაა საჭირო იმისათვის, რომ ოქსიდიდან თერმული დისოციაციით მივიღოთ ლითონი ?
იმისათვის რომ ოქსიდმა თერმული დისოციაცია განიცადოს



აუცილებელია ჟანგბადის დისოციაციის დრეკადობა $\text{Po}_{2(\text{MeO})}$ აღემატებოდეს ჟანგბადის პარციალურ წნევას აირად ფაზაში (p_{O_2} ა.ვ.) ე.ი. უნდა შესრულდეს პირობა $\text{Po}_{2(\text{MeO})} > \text{Po}_{2\text{a.v}}$

- რამდენად შესაძლებელია ამ პირობის დაცვა?
ამ პირობის დაცვა ვაკუმის ქვეშ გახურების შემთხვევაშიც თითქმის შეუძლებელია, რადგანაც $\text{Po}_{2(\text{MeO})}$ ძალიან მცირე სიდიდეა.

მაგალითად:



- მაშინ რა მეთოდით დებულობენ ლითონს?
ლითონს დებულობენ ოქსიდიდან მისი აღდგენით (აღმდეგნელის გამოყენებით).
- აგრეგატული მდგომარეობის მიხედვით აღმდეგნელი რამდენგარია?

აგრეგატული მდგომარეობის მიხედვით აღმდგენელი შეიძლება იყოს:

მყარი (C, Si, Al)

თხევადი (მაზუთი)

აირადი (H₂, CO)

- აღმდგენელის შერჩევისას რა ძირითადი საკითხებია გასათვალისწინებელი?

აღმდგენელის შერჩევისას აუცილებელია პასუხი გაეცეს შემდეგ კითხვებს:

1. შესძლებს თუ არა აღმდგენელი მოცემულ ტემპერატურაზე შესაბამისი ოქსიდის აღდგენას;
2. როგორია აღდგენილი ელემენტის ამოკრეფის ხარისხი;
3. როგორი იქნება აღდგენის სიჩქარე.

- შეიძლება თუ არა ექსპერიმენტის ჩატარების გარეშე პასუხი გაეცეს ამ კითხვებს?

ექსპერიმენტის ჩატარების გარეშე თერმოდინამიკური გათვლებით შესაძლებელია 1 და 2 კითხვაზე პასუხის გაცემა. რაც შეეხება მე-3 კითხვას, იგი კინეტიკის სფეროა და აუცილებელად საჭიროებს სპეციალურ ექსპერიმენტულ გამოკვლევებს.

- როგორ უნდა იქნეს თერმოდინამიკური ანგარიშით განსაზღვრული ოქსიდიდან ელემენტის აღდგენის შესაძლებლობა?

განვიხილოთ რეაქცია



სადაც Me^{\cdot} - აღსაღები ელემენტია
 Me^{\cdot} – აღმდგენელია

გამომდინარე იქნებან, რომ ნებისმიერი აღდგენითი რეაქცია დაუანგვის რეაქციის პარალელურად მიმდინარეობს, პირველი რეაქცია ორი მარტივი რეაქციის სახით შეიძლება წარმოისახოს:



იმისათვის, რომ პირველი რეაქცია განვითარდეს აუცილებელია აღმდგენელს (Me^{\cdot}) ჟანგბადთან უფრო მეტი სწრაფვა ახასიათებდეს ვიდრე აღსაღებ ელემენტს (Me). ამ სწრაფვის მახასიათებელი თერმოდინამიკური სიდიდეა იზობარულ – იზოთერმული (მუდმივი წნევისა და მუდმივი ტემპერატურის მახასიათებელი) პოტენციალი ΔG^0 (ჯიბსის ენერგია), რომლის სიდიდეც პირდაპირი რეაქციის განვითარებისას უარყოფითია. კერძოდ, რაც უფრო მინიმალურია $-\Delta G$ -ს მნიშვნელობა, (ე.ი. აბსოლუტური სიდიდე რაც უფრო დიდია) მით მეტია აღმდგენელის ან აღსაღები ელემენტის ჟანგბადისაკენ სწრაფვა. ე.ი. პირველი რეაქცია რომ წავიდეს აუცილებელია შესრულდეს პირობა.

$|\Delta G_3^0| > |\Delta G_2^0|$, წინააღმდეგ შემთხვევაში პირველი რეაქცია ვერ განვითარდება.

- დაწერეთ ΔG^0 -ს ტემპერატურაზე დამოკიდებულების განტოლება.

ჯიბსის ენერგიის ცვლილება ტემპერატურული ფუნქციაა $\Delta G=F(T)$, მას შემდეგი სახე აქვს:

$$\Delta G_T^0 = \Delta H_T^0 - T\Delta S_T^0$$

სადაც ΔH_T^0 - ენთალპია, იგივე თბური ეფექტი შებრუნებული ნიშნით ($\Delta H=-Q$),

ΔS_T^0 - ენტროპია, იგივე დაყვანილი სითბო

$S=q/T$, რეაქციის მიმართულების მაჩვენებელი.

- დაწერეთ ენთალპიისა (ΔH) და ენტროპიის (ΔS) ცვლილების ტემპერატურაზე დამოკიდებულების განტოლებები:

$$\Delta H_T^0 = \Delta H_{298} + \int_{298}^T \Delta C_p dT$$

$$\Delta S_T^0 = \Delta S_{298} + \int_{298}^T \Delta C_p / T \cdot dT$$

სადაც ΔH_{298} და ΔS_{298} ენთალპიისა და ენტროპიის ცვლილებაა სტანდარტულ პირობებში ($25^\circ C$). ეს სიდიდეები ცხრილშია მოცემული.

ΔC_p სითომევადობის ცვლილებაა, თავის მხრივ

$$\Delta C_p = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 \dots$$

სადაც a_0, a_1 და a_2 სტანდარტული კოეფიციენტებია და ცხრილშია მოცემული.

- რა სიდიდით ხასიათდება ელემენტის აღდგენის ხარისხი?

ელემენტის აღდგენის ხარისხი შეიძლება ვიმსჯელოთ წონასწორობის მუდმივას მნიშვნელობით, რაც უფრო დიდია წონასწორობის მუდმივა, მით უფრო მაღალია ელემენტის აღდგენის ხარისხი.

- რა არის წონასწორობის მუდმივა და რით შეიძლება გამოისახოს იგი?

წონასწორობის მუდმივა არის მიღებული და აღებული ნივთიერებების წონასწორული კონცენტრაციების ნამრავლის ფარდობა. მაგალითად რეაქციისათვის

$$aA + bB = cC + dD$$

წონასწორობის მუდმივა $K = \frac{c_D^d c_C^c}{c_A^a c_B^b}$ C შესაბამისი ნივთიერებების კონცენტრაციებია.

$$c_A^a \cdot c_B^b$$

წონასწორობის მუდმივა შეიძლება კიდევ გამოისახოს აქტიურობით (a) და მოლური წილით

$$K = \frac{a_c^{a_c} a_d^{a_d}}{a_A^{a_A} a_B^{a_B}} \quad K = \frac{N_c^{N_c} N_d^{N_d}}{N_A^{N_A} N_B^{N_B}}$$

- რა შემთხვევაში მყარდება წონასწორობა ?

წონასწორობა მყარდება მაშინ, როდესაც პირდაპირი (V_1) და შებრუნებული (V_2) რეაქციების სიჩქარეები ერთმანეთს უტოლდება ($V_1 = V_2$). წონასწორობისას

ჯიბსის ენერგიებს ცვლილება არის მინიმალური, ხოლო ენტროპიის სიდიდე მაქსიმალური.

- რა დამოკიდებულებაა ჯიბსის ენერგიასა და წონასწორობის მუდმივას შორის?

ამ დამოკიდებულებას შემდეგი სახე აქვს:

$$\lg K = -\Delta G^\circ / 4,57T$$

- რაში მდგომარეობს ლე-შატელიეს პრინციპი?

ლე-შატელიეს პრინციპი, ანუ მოძრავი წონასწორობის პრინციპი შემდეგნაირად შეიძლება ჩამოყალიბდეს, თუ სისტემაზე, რომელიც მდგრად წონასწორულ მდგომარეობაში იმყოფება, ვიმოქმედებოთ გარედან და შევცვლით რაიმე ფაქტორს, რომელიც მის წონასწორულ მდგომარეობას განსაზღვრავს, მაშინ წონასწორობა შეიცვლება იმ მიმართულებით, რასაც შედეგად ამ ქმედების ეფექტის შემცირება მოყვება. ამიტომაცაა რომ ეგზოთერმული რეაქცია უკეთ მიმდინარეობს დაბალ ტემპერატურაზე, ხოლო ენდოთერმული კი მაღალ ტემპერატურაზე.

- ჯიბსის განტოლების მიხედვით ქიმიური რეაქციები რამდენ ტიპად შეიძლება დაიყოს? დაახასიათედ თითოეული.

თუ პირდაპირი რეაქცია ენდოთერმულია ე.ო. $\Delta H > 0$ -ზე $=A$, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ გამოსახულებიდან გამომდინარე $\Delta S > 0$ -ზე $=B$, მაშინ ჯიბსის ენერგიის ცვლილების გამოსახულება შემდეგ სახეს მიიღებს: $\Delta G = A - BT$

ანალოგიურად, თუ რეაქცია ეგზოთერმულია
 $\Delta H < 0$ -ზე = -A და $\Delta S < 0$ -ზე = -B, მაშინ
 $\Delta G = -A + BT.$

იმისდამიხედვით, თუ როგორი სახე აქვს ჯიბსის
 განტოლებას ქიმიური რეაქციები ოთხ ტიპად იყოფა:

I ტიპი. $\Delta G = A + BT$ ე.ი. რეაქცია ენდოთერმულია ($\Delta H > 0$)
 და $\Delta S < 0$. განტოლებიდან გამომდინარე $\Delta G > 0$ -ზე და $K_p < 1$ -ზე. ე.ი. რეაქცია მიმდინარეობს მარჯვნიდან მარცხნივ და
 ტემპერატურის გაზრდა ხელს არ უწყობს პირდაპირი
 რეაქციის მიმდინარეობას, ამასთან წონასწორობის მუდ-
 მივას სიდიდე იზრდება.

II ტიპი. $\Delta G = A - BT$ ე.ი. რეაქცია ენდოთერმულია
 $(\Delta H > 0$ -ზე) და $\Delta S > 0$ -ზე. ამ შემთხვევაში ტემპერატურის
 გაზრდით იზრდება ΔG -ს უარყოფითი მნიშვნელობა ე.ი.
 უმჯობესდება რეაქციის მიმდინარეობის პირობები, თუმცა
 K_p მცირდება.

III ტიპი. $\Delta G = -A + BT$ ე.ი. რეაქცია ეგზოთერმულია
 $(\Delta H < 0$ -ზე) და $\Delta S < 0$ -ზე. განტოლებიდან გამომდინარე,
 ტემპერატურის გაზრდა ხელს არ უწყობს რეაქციის
 მიმდინარეონას, მაგრამ ამცირებს K_p -ს.

IV ტიპი. $\Delta G = -A - BT$ ე.ი. რეაქცია ეგზოთერმულია
 $(\Delta H < 0$ -ზე) და $\Delta S > 0$ -ზე, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ
 $K_p > 1$ -ზე და ტემპერატურის გაზრდა ხელს უწყობს
 რეაქციის მიმდინარეობას და ამცირებს K_p სიდიდეს.

- რა არის ფეროშენადნობები?

ფეროშენადნობები არის რკინის შენადნობები სხვადასხვა ელემენტებთან: სილიციუმთან, მანგანუმთან, ქრომთან, ვოლფრამთან და ა.შ. მათ შესაბამისად უწოდებენ: ფეროსილიციუმს, ფერომანგანუმს, ფეროქრომს, ფეროვოლფრამს, და ა.შ. ფეროშენადნობები ზოგჯერ კომპლექსური შენადნობების სახითაცაა წარმოდგენილი: ფეროსილიკომანგანუმი (სილიკომანგანუმი), ფეროსილიკრომი (სილიკრომი) და ა.შ. ფერომანგანუმს ფოლადის მარილსა და წიწაკას უწოდებენ.

- რომელი შენადნობები მოიაზრება კიდევ ფეროშენადნობებში?

ფეროშენადნობების რიცხვს მიეკუთვნება დაბალრკინა-შემცველი შენადნობებიც: კრისტალური სილიციუმი, რომელშიც რკინის შემცველობა 1,5%-ს არ აღემატება, ლითონური მანგანუმი (რკინის შემცველობა არაუმეტეს 3%), ლითონური ქრომი, სილიკოკალციუმი, სილიკო-ალუმინი და ა.შ.

- ჩამოვთვალოთ ფეროშენადნობებში ის ძირითადი ელემენტები, რომლებიც რკინასთან ერთად განსაზღვრავენ შენადნობების ხარისხს, დანიშნულებას და მასალების ხარჯს ერთ ტონა შენადნობებზე.

ეს ელემენტებია: სილიციუმი, ქრომი და მანგანუმი.

- ჩამოვთვალოთ ფეროშენადნობების მიღების მეთოდები.

ცნობილია ფეროშენადნობების მიღების შემდეგი მეთოდები:

1. ელექტროთერმული მეთოდი (ნახშირბადადადგენითი და სილიკონთერმული), რომლის დროსაც სითბოს წყაროა ელექტროენერგია.
2. მეტალოთერმული პროცესი. ეს პროცესი მიმდინარეობს გარედან სითბოს მიწოდების გარეშე. საჭირო სითბო გამოიყოფა ეგზოთერმული რეაქციით.
3. ელექტროლიტური მეთოდი. ელემენტების აღდგენა ხორციელდება ელექტროდენის საშუალებით შესაბამისი ოქსიდების ($Mn.Cr$) გოგირდმჟავა მარილის ხსნარებიდან
4. ბრძმედის ლუმელში გამოდნობა. ამ მეთოდით შესაძლებელია ნახშირბადიანი ფერომანგანუმისა და მცირე სილიციუმშემცველი ფეროსილიციუმისა და სილიკომანგანუმის გამოდნობა (9-14% Si)

- ფეროშენადნობების მიღების რომელი მეთოდია ყველაზე მეტად გავრცელებული?

ფეროშენადნობების მიღების ყველაზე გავრცელებული ელექტროთერმული მეთოდია. ამიტომაცაა, რომ სხვადასხვა სახის ფეროშენადნობების მიღება უმეტეს წილად ელექტროლუმელებში ხდება.

- ფეროშენადნობების მიღების ელექტრო და მეტალოთერმული მეთოდები აღმდგენელის სახეობის მიხედვით რა პროცესებად შეიძლება დაიყოს?

აღმდგენელის მიხედვით ფეროშენადნობების მიღების პროცესი შეიძლება იყოს:

1. ნახშირბადალდგენითი, რომლის დროსაც აღმდგენელად გამოიყენება ნახშირბადი (კოქსწვრილა, ანტრაციტი და ა.შ.). ეს ყველაზე იაფი აღმდგენელია.
2. სილიკოთერმული, რომლის დროსაც აღმდგენელად გამოიყენება სილიციუმი (სილიკომანგანუმი, სილიკოქრომი, ფეროსილიციუმი). ეს აღმდგენელი ნახშირბადალმდგენელზე უფრო ძვირია.
3. ალუმინოთერმული, რომლის დროსაც აღმდგენელად გამოყენებულია ალუმინი. ეს ყველაზე ძვირი აღმდგენელია.

- რა თვისება ახასიათებს ალუმინო და სილიკოთერმულ პროცესებს ნახშირბადალმდგენით პროცესებთან შედარებით?

სილიკო და ალუმინოთერმით შესაძლებელია უნახშირბადო (ან მცირე ნახშირბადიანი) მარკის ფეროშენადნობების გამოდნობა.

- კაზმში ფლუსის (კირი, კირქვა და ა.შ.) გამოყენების მიხედვით ფეროშენადნობების მიღების პროცესი რამდენ გვარია?

თუ კი ფეროშენადნობთა გამოდნობის პროცესი კაზმში ფლუსის დამატებას არ ითვალისწინებს, პროცესს უფლუსო ეწოდება, ხოლო თუ ფლუსის გამოყენებას საჭიროებს, პროცესს ფლუსიანი ჰქვია. ბუნებრივია პირველი გაცილებით მარტივი და იაფია.

- წარმოქმნილი წილის რაოდენობის მიხედვით ფეროშენადნობების გამოდნობის პროცესი რამდენგვარია?

ფეროშენადნობების გამოდნობისას ყოველთვის წარმოიქმნება გარკვეული რაოდენობის წილა. თუ წილა იმდენად მცირეა, რომ დუმელიდან გამოშვებისას წილისთვის საჭირო არ ხდება სპეციალური ციცხვის გამოყენება, მაშინ ასეთ პროცესს პირობითად უწიდოს უწოდებენ (ფეროსილიციუმის წარმოება და სხვ.), წინააღმდეგ შემთხვევაში პროცესი წილიანია.

- პერიოდულობის მიხედვით ფეროშენადნობების წარმოების პროცესი რამდენგვარი შეიძლება იყოს?

ფეროშენადნობების წარმოების პროცესი შეიძლება იყოს:

1. უწყვეტი, ამ შემთხვევაში დუმელის გამორთვა არ ხდება და დუმელის საკერძეს განუწყვეტლივ მიეწოდება საკაზმე მასალები. ლითონისა და წილის გამოშვება კი პერიოდულად ხორციელდება.

2. წყვეტილი, ამ შემთხვევაში დუმელს მთლიანად მიეწოდება კაზმი. გადნობისა და ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების წარმართვის შემდეგ დუმელს გამორთავენ და მისგან მთლიანად ახდენენ ლითონისა და წილის გამოშვებას.

- სად გამოიყენება ფეროშენადნობები?

ფეროშენადნობები ძირითადად გამოიყენება შავ მეტალურგიაში, ფოლადის განუანგვის და ლეგირებისათვის. მცირე რაოდენობით იყენებენ ფერად მეტალურგიასა და ქიმიურ წარმოებაში.

- რას ნიშნავს ფოლადის განუანგვა და ლეგირება?

განუანგვა გულისხმობს თხიერი ფოლადიდან უანგბადის მოშორების პროცესს, ლეგირება კი ფოლადისათვის განსაკუთრებული თვისებების მინიჭებას (ცვეთა-მედეგობა, მხურვალმედეგობა, უჟანგაობა და ა.შ.)

- რა თვისებას ანიჭებს უანგბადი ფოლადს?

უანგბადი ფოლადს ანიჭებს ცხელტეხადობას (გოგირდის მსგავსად). ვინაიდან უანგბადი რკინასთან წარმოქმნის დაბალტემპერატურის მქონე ნაერთს (ეპტექტიკური ნაერთი), თერმული დამუშავების პროცესში ეს ნაერთი დნება და სხმულში წარმოიქმნება ბზარები.

- რა რაოდენობის ფეროშენადნობები იხარჯება ერთ ტონა ფოლადზე?

ფეროშენადნობთა ხარჯი ერთ ტონა ფოლადზე საშუალოდ 7-9კგ-ს შეადგენს.

- რას ეწოდება ელექტროთერმული პროცესი?

ეგელა იმ პროცესს, სადაც ელექტროენერგია თბურენერგიად გარდაიქმნა ელექტროთერმული პროცესი ეწოდება.

- სად მიმდინარეობს ელექტროთერმული პროცესები?

ელექტროთერმული პროცესები შეიძლება განხორციელდეს ელ-დუმელებსა და იმ დანადგარებში, სადაც გამოყენებულია სხვადასხვა სახის ელექტრომახურებლები: რკალური, ინდუქციური, ელექტროწინაღობისა და

დიელექტრიკული. ელექტროთერმული პროცესები მიმდინარეობს აგრეთვე ვაკუმურ-რკალურ, ელექტრონულ და პლაზმურ მახსურებლებში, ასევე ელექტროწილურ და ვაკუმურ-რკალური გადაღნობისას.

- ელექტროენერგიის თბურ ენერგიად გარდაქმნის მიხედვით ელ-ლუმელები რამდენ ჯგუფად იყოფა?

ელექტროენერგიის თბურ ენერგიად გარდაქმნის მიხედვით ელ-ლუმელები შემდეგ ჯგუფად იყოფა:

1. რკალური ლუმელი, სადაც ელ-ენერგიის თბურ ენერგიად გარდაქმნა ხდება რკალის მეშვეობით;
2. წინაღობის ლუმელი, სადაც ელ-ენერგიის თბურ ენერგიად გარდაქმნა ხდება კაზმში ან სხვა გამტარში დენის გატარებით;
3. კომბინირებული ლუმელი, სადაც ელ-ენერგიის თბურ ენერგიად გარდაქმნა ხდება რკალით და კაზმში დენის გატარებით.
4. ინდუქციური ლუმელი, სადაც ლითონური კაზმის გახსურება ხდება ელექტრომაგნიტური ინდუქციური დენით.
5. პლაზმური ლუმელი, სადაც კაზმი ხურდება და დნება პლაზმური გამოსხივებით.
6. ელექტრონულ-სხივური ლუმელი, სადაც გახსურება და ლითონის გადნობა მიმდინარეობს მაღალი სიმძლავრის ელექტრონული ნაკადით (კონით).

- დანიშნულების მიხედვით ფეროშენადნობის ლუმელი რამდენგვარია? დაახასიათედ თითოეული მათგანი.

ფეროშენადნობების ღუმელი დანიშნულების მიხედვით არის აღმდგენითი და სარაფინაციო.

აღმდგენით ღუმელში აღმდგენელად გამოყენებულია ნახშირბადი და რიგორც წესი გამოდნობის პროცესი არის უწყვეტი (ფეროსილიციუმი, სილიკოპალციუმი, კალციუმის კარბიდი, ნახშ. ფეროქრომი, ნახშ. ფერომან-განუმი, სილიკოქრომი, სილიკომანგანუმი და სხვა).

სარაფინაციო ღუმელში აღმდგენელად გამოიყენება სილიციუმი ან ალუმინი, პროცესი არის წყვეტილი და ემყარება კაზმის მთლიან გადნობასა და ლითონისა და წილის პერიოდულ გამოშვებას (უნახშირბადო და საშ. ნახშ.: ფეროქრომი, ფერომანგანუმი, ფეროვოლფრამი, ფეროვანადიუმი და სხვა). სარაფინაციო ღუმელებში სითბოს დამატებითი წყაროა სილიციუმისა და ალუმინის დაჟანგვით გამოყოფილი სითბო.

• კონსტრუქციის მიხედვით რამდენგვარია ფეროშენადნობის ღუმელი?

კონსტრუქციის მიხედვით ფეროშენადნობის ღუმელი შეიძლება იყოს: ღია, დახურული და მბრუნავი.

ღუმელის კონსტრუქციაში შედის:

1. გარცმი;
2. თაღი;
3. ელექტროდის დამჭერი;
4. გადამტანი ცილინდრი;
5. ელექტროდების გადასადგილებელი მექანიზმი;
6. ღუმელის წყალგამაციებელი სისტემა;
7. ჩამტვირთავი მოწყობილობა;

8. სავინტილაციო მოწყობილობა;
9. დარის მომსახურე მოწყობილობა;
10. აბაზანის მაბრუნი მექანიზმი.

- რა მასალისაგან მზადდება ფეროშენადნობის ღუმელის ამონაგი?

ფეროშენადნობის ღუმელის ამონაგის ნაირსახეობა, დამოკიდებულია გამოსადნობი შენადნობის სახეობასა და სარისხეზე. ფეროშენადნობის ღუმელის ზედა სარტყელი უმეტეს შემთხვევაში ამოგებულია შამოტის აგურით, ფეროქრომისა და მცირენახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოსადნობი ღუმელის კვედა ნაწილი და ქვედი მაგნეზიტის აგურით, ხოლო სილიციუმიანი ფეროშენადნობების (ფეროსილიციუმი, სილიკოქრომი, სილიკომანგანუმი) გამოსადნობი ღუმელის კვედა სარტყელი და ქვედი ნახშირის ბლოკებით.

- რა თანმიმდევრობით ხდება ფეროსილიციუმის გამოსადნობი ღუმელის ამოგება?

ფეროსილიციუმის გამოსადნობი ღუმელის ამოგება ხდება შემდეგნაირად:

გარცმზე აგებენ 10 მმ სისქის აზბესტის ფურცელს, რომელსაც 60 მმ სისქეზე აყრიან შამოტის ფხვნილს. შემდეგ 8-11 რიგად ალაგებენ შამოტის აგურს, ისე რომ ზედა წყობურის აგურებმა გადახუროს ქვედა წყობურის დრეჩოვები. შამოტის აგურებს ზემოდან ავსებენ 10 მმ სისქის თხევად მინაში არეული გრაფიტის მასით და აწყობენ ნახშირის ბლოკებს (550 X 550 X 1400 მმ), ისე

რომ პორიზონტალური ნაკერები პრაქტიკულად აღარ შეიმჩნეოდეს. ამასთან ბლოკებს შორის ვერტიკალურ ნაკერებს შორის მანძილი 50 მმ-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ამ ნაკერებს ავსებენ და ტკეპნიან არაუმეტეს 6-7% აქტოლადის მქონე ელექტროდების გახურებული მასით. ბლოკების პირველ ფენაზე ეწყობა მეორე, ისე რომ გადაიკეტოს პირველი ფენის ნაკერები. ზედა ფენის ბლოკების ნაკერებსა და ღრებოებს კვლავ ავსებენ და ტკეპნიან ელექტროდის მასით.

ქვედის დამთავრების შემდეგ იწყება კედლების ამოგება ჯერ ნახშირის ბლოკებით (1300 მმ სიმაღლემდე), ხოლო შემდეგ შამოტისა და თიხამიწის სსნარზე დალაგებული შამოტის აგურით (650 მმ სიმაღლემდე).

- როგორ იანგარიშება სასარგებლო ფაზური დატვირთვა (უს.ფ. ვ)?

სასარგებლო ფაზური დატვირთვა

$$U_{\text{ს.ფ}} = C \cdot P^n_{\text{ს.ს.}}, \quad \text{სადაც}$$

$P_{\text{ს.ს.}}$ სასარგებლო სიმძლავრეა – კვტ.

C –პროპორციულობის კოეფიციენტი.

ფეროსილიციუმისთვის $C=3,4$, ხოლო $n=0,33$, სხვა ფეროშენადნობებისთვის კი როცა $n=0,25$

სილიკომანგანუმისთვის $C=6$;

ნახშირ.ფეროქრომისთვის $C=8$;

ნახშირ.ფერომანგანუმისთვის $C=5,5$;

სილიკომანგანუმისთვის $C=6$.

- როგორ იანგარიშება ელექტრული პარამეტრები?

ელექტრული პარამეტრები შეიძლება შემდეგი
დამოკიდებულებიდან განისაზღვროს:

$$U = \frac{U_{b.o.} \cdot \sqrt{3}}{\cos \varphi \cdot K}; \quad J = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U};$$

სადაც

P – ღუმელის ნომინალური სიმძლავრეა, კვ;

J – დენის ძალა, ა;

U – ძაბვა ტრანსფორმატორის გამომყვანზე,

K – ღუმელის ელექტრული მარგი ქმედების კოეფიციენტი:

$\cos \varphi$ – ღუმელის მოწყობილობის სიმძლავრის კოეფიციენტი.

- რა საშუალებით ხდება ღუმელში სხვადასხვა თბური რეჟიმის უზრუნველყოფა?

ღუმელში სასურველი თბური რეჟ რეგულირდება მრავალსაფეხურიანი ძაბვის ტრანსფორმატორით, რომელსაც მკვებავი ძაბვა რამდენიმე ათასი კოლტიდან 90–370 კოლტამდე დაჰყავს.

- როგორ იანგარიშება ელექტრული მარგი ქმედების კოეფიციენტი $K_{ელ.}$?

$$K_{ელ.} = \frac{P_{b.o.}}{P_{ძებ.}}$$

სადაც

$P_{b.o.}$ — ღუმელის სასარგებლო სიმძლავრეა

Рა. — აქტიური სიმძლავრე.

- რა ფორმულით განისაზღვრება ტრანსფორმატორის საჭირო სიმძლავრე?

ტრანსფორმატორის საჭირო სიმძლავრე

$$P = \frac{G_{\text{ც}} \cdot W}{24 \cdot \cos\varphi \cdot K}$$

სადაც

$G_{\text{ც}}$ — ღუმელის მოცემული წარმადობა (ცვლაში);

W — ელექტროენერგიის ხვედრითი ხარჯი, კვტ. სთ/გ;

$\cos\varphi$ — ღუმელის სიმძლავრის კოეფიციენტია, რომელიც მაღალი სიმძლავრის ღუმელებისათვის 0,85 – 0,87-ის ტოლია, ხოლო სარაფინაციო ღუმელისათვის კი 0,93 – 0,96-ის;

K — ღუმელის სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტია, რომელიც მაღალი სიმძლავრის უწყვეტი პროცესით მომუშავე ღუმელებისათვის 0,97 – 0,98-ს აღწევს, ხოლო პერიოდული და დია რკალით მომუშავე ღუმელებისათვის კი 0,75 – 0,90 ინტერვალში იცვლება.

- როგორია ფეროშენადნობების ღუმელების ძირითადი პარამეტრები?

ფეროშენადნობების ღუმელების ძირითადი პარამეტრებია:

პარამეტრი	ღუმელის სახეობა						
	1	2	3	4	5	6	7

	PKO 2,5	PKO 3,5	PKO 10,5	PKO - 16,5; PK3 – 16,5	PK3 24	PK3 33	РПЗ 48
სიმძლავრე, კვა	2500	3500	10500	16500	24000	33000	48000
მეორადი ძაბვა, გ	178-89	371- 260	250- 100	210-132	245- 155	250- 130	238,5- 137,0
მაქსიმალური დენის ძალა ელექტროდზე, კა	13,0	13,0	38,4	59,0	71,0	87,0	111,8
ელექტროდების დიამეტრი, მმ	300- 450	300- 450	800	1200	1200	1500	2800 X 650
	1	2	3	4	5	6	7
ელექტროდებს შორის განხილი, მმ	1200- 1400	1200- 1400		2900	3400	4000	3300
ელექტროდის მაქსიმალური გადაადგილება, მმ	2350	2350		1200	1500	1600	1200
აბაზანის დიამეტრი, მმ	2700	2700	4000	6200/67 00	7200	8700	20340X 6000
აბაზანის სიღრმე, მმ	1200	1300	1700	2300	2600	3000	2850
გარცმის დიამეტრი, მმ	4300	5000	6200	7800/83 00	8900	10500	7800
დახრის კუთხე ჩამოსხმის მხარეს, გრადუსი	30	30	30	----	----	----	----

Р- ნიშნავს მაღანთერმულს,

О - დიას,

Կ – մրցակլս,

Յ – դաեւթյալս,

ասոյն մասին պատճենը մշակված է մուտքագրման ժամանակակից պահին:

- Ի՞նչ մուտքագրման ժամանակակից պահին կատարվում է առաջին առաջարկը?

Մուտքագրման ժամանակակից պահին պատճենը մշակված է մուտքագրման ժամանակակից պահին:

- Ի՞նչ մուտքագրման ժամանակակից պահին կատարվում է առաջին առաջարկը?

Մուտքագրման ժամանակակից պատճենը մշակված է մուտքագրման ժամանակակից պահին:

- Ի՞նչ մուտքագրման ժամանակակից պատճենը մշակված է մուտքագրման ժամանակակից պահին?

Մուտքագրման ժամանակակից պատճենը մշակված է մուտքագրման ժամանակակից պահին:

- Ի՞նչ մուտքագրման ժամանակակից պատճենը մշակված է մուտքագրման ժամանակակից պահին?

Մուտքագրման ժամանակակից պատճենը մշակված է մուտքագրման ժամանակակից պահին:

- რა სახის ელექტროდები გამოიყენება რკალურ ღუმელებში?

რკალურ ღუმელში გამოიყენება გრაფიტის, ნახშირისა და თვითცხობადი ელექტროდები. ფიზიკური თვისებით ყველაზე უკეთესია გრაფიტის ელექტროდები.

- ფეროშენადნობების წარმოებაში ძირითადად რა სახის ელექტროდები გამოიყენება?

ფეროშენადნობთა წარმოებაში ძირითადად გამოიყენება თვითცხობადი ელექტროდები, რომლებიც გაცილებით იაფია გრაფიტისა და ნახშირის ელექტროდზე.

- რისგან შედგება თვითცხობადი ელექტროდი?

თვითცხობადი ელექტროდი შედგება ლითონის გარცმისა (ცილინდრისა) და ელექტროდების დატკეპნილი მასისგან.

- როგორი შედგენილობისაა თვითცხობადი ელექტროდების მასა?

თვითცხობადი ელექტროდის მასის მისაღებად საჭიროა:

კაზმის კომპონენტი	მარცვლის ზომა, მმ	ელექტროდის დიამეტრი, მმ		
		≤ 500	≤ 750	≤ 1000
თერმოანგრაციტი	10-60	—	—	35
ანგრაციტი	3,5-8 0-10	— 50	— 60	— 30

საჩამოსხმო კოქსი ფისი	0,5-3 0-10 —	29 — 21	20 — 20	— 16 19
--------------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------

- რა უდევს საფუძვლად ფეროშენადნობის ღუმელის ელექტროდის დიამეტრის შერჩევას? მოიყვანეთ მაგალითი.

ფეროშენადნობის ღუმელის ელექტროდის დიამეტრის განსაზღვრა ხდება დენის დასაშვები სიმძლავრის გათვალისწინებით (j). თვითცხობადი ელექტროდებისთვის დენის სიმკვრივე $4-7 \text{ A/mm}^2$ ზღვრებში იცვლება. მაგ: 13500 კვა სიმძლავრის სამფაზიანი ღუმელისათვის, როცა მინიმალური ხაზური ძაბვა (U_b) 176,5 ვ-ის ტოლია, ხაზური დენის ძალა იქნება

$$J_b = \frac{P \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot U_b} = \frac{13500 \cdot 1000}{1,73 \cdot 176,5} = 44300 \text{ A}$$

როცა დენის სიმკვრივე $j=5 \text{ A/mm}^2$ -ს შეადგენს, ელექტროდის დიამეტრი შემდეგი დამოკიდებულებიდან განისაზღვრება:

$$d_{\text{ელ}} = \sqrt{(4 \cdot J_b) / (\Pi \cdot j)} = 106 \text{ mm} \approx 1100 \text{ მმ}$$

- რა მაჩვენებელი უდევს საფუძვლად ცილინდრულ და სწორკუთხა ფორმის ღუმელებში ელექტროდების განლაგებას?

ცილინდრული ფორმის ღუმელში ელექტროდების განლაგება ხდება ელექტროდის გაშლის დიამეტრის გათვალისწინებით, ხოლო სწორკუთხა ღუმელში უახლეს ელექტროდების ცენტრებს შორის მანძილის შესაბამისად.

- როგორ განისაზღვრება ცილინდრული ფორმის ღუმელში ელექტროდების გაშლის დიამეტრი?

ელექტროდების გაშლის დიამეტრსა და ელექტროდების დიამეტრს შორის თანაფარდობა 2–3 ზღვრებში უნდა იცვლებოდეს. ახალი ღუმელებისათვის ელექტროდების გაშლის სიდიდეს ასევე განსაზღვრავენ კარგად მომუშავე ღუმელის ხვედრითი სიმძლავრით;

$$P_{b_3} = P/S,$$

სადაც

S – იმ წრის ფართობია, რომლის დიამეტრიც ელექტროდების გაშლის დიამეტრის ტოლია;

P – ღუმელის სიმძლავრეა.

რამდენადაც $S = \Pi d^2/4$, ამდენად გაშლის დიამეტრი $d_{გდ} = \sqrt{4P/P_{b_3}}$

- ელექტროდების გაშლის დიამეტრის გაზრდისას რას უნდა მიექცეს განსაკუთრებული ყურადღება?

ელექტროდების გაშლის დიამეტრის გაზრდისას საჭიროა გაკონტროლდეს მანძილი ელექტროდსა და ამონაგს შორის, რომელიც დიდი სიმძლავრის ღუმელებში უწიდო პროცესით მუშაობისას უნდა შეადგენდეს ელექტროდის დიამეტრის არანაკლებ 80%-ს $[a \geq 0,8-1,0]d_{\text{ელ.}}$, ხოლო წილური პროცესისას კი არანაკლებ 95%-ს $[a \geq (0,95-1,35)d_{\text{ელ.}}]$.

- რა დამოკიდებულებაშია აბაზანის დიამეტრი ელექტროდების გაშლის დიამეტრთან?

აბაზანის დიამეტრის შეფარდება ელექტროდების გაშლის დიამეტრთან საშუალოდ 1,8–2,3-ს შეადგენს (მასში იგულისხმება ელექტროდსა და ამონაგს შორის მანძილიც).

აბაზანის დიამეტრი შემდეგი დამოკიდებულებიდან შეიძლება განისაზღვროს:

$$d_{\text{აბ.}} = d_{\text{გ.დ.}} + d_{\text{ელ.}} \cdot (1+2K), \quad K = \frac{d}{d_{\text{ელ.}}}$$

სადაც

$d_{\text{გ.დ.}}$ – გაშლის დიამეტრია;

$d_{\text{ელ.}}$ – ელექტროდის დიამეტრი.

2. მანგანუმიანი ფერომენაჟერობები

- რა თვისებებს ანიჭებს მანგანუმი ფოლადს?

მანგანუმი ფოლადს ანიჭებს ცვეთამედეგობას.

- რამდენია მანგანუმის მაღნის მსოფლიო მარაგი?

მანგანუმის მაღნის სამრეწველო მარაგი მსოფლიოში დაახლოებით 7018 მლნ ტონას შეადგენს, რომლის 57% სამხრეთ აფრიკაშია თავმოყრილი, 21% უკრაინაში, 7% გაბონში, 4% ავსტრალიაში, ხოლო დარჩენილი 11% სხვადასხვა ქვეყანებშია გაბნეული. მანგანუმის მნიშვნელობანი მარაგი რკინა-მანგანუმის „კონკრეციის“ სახით ოკეანის ფსკერზეც გვხვდება, რომელიც ფერად ლითონებ-საც შეიცავს (Cu, Ni, Go, Mo და სხვ).

- საქართველოში მანგანუმის რამდენი საბადოა გამოვლენილი და მათ შორის რამდენია სამრეწველო მნიშვნელობის?

საქართველოში მანგანუმის 14 საბადოა გამოვლენილი, რომელთა შორის სამრეწველო მნიშვნელობის მხოლოდ ჭიათურის საბადოა.

- რამდენია ჭიათურის საბადოში მანგანუმის მაღნის მარაგი?

ჭიათურის საბადოში მანგანუმის მაღნის მარაგი 212 მლნ ტონას შეადგენს (1990 წლის მონაცემებით), რაც ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არსებული მარაგის 8,9%-ს შეადგენს

- რა ტიპის მაღნებისგან შედგება ჭიათურის საბადო?

ჭიათურის საბადო წარმოდგენილია კარბონატული (მარაგის 47%), ოქსიდური (25%), დაქანგული (15%) და შერეული (13%) მაღნებით.

- რა ძირითადი მინერალების სახითაა გავრცელებული მანგანუმი მაღნებში?

მანგანუმი მაღნებში ძირითადად წარმოდგენილია პიროლუუზიტის (MnO_2), ბრაუნიტი (Mn_2O_3), ჰაუსმანიტის (Mn_3O_4), მანგანიტის ($MnO_2 \cdot Mn(OH)_2$), ფსილომელანის ($MnO \cdot MnO_2 \cdot nH_2O$), მანგანოკალციტის ($Mn(Ca)CO_3$), როდოქროზოტიტის ($Mn CO_3$), როდონოტიტის ($MnO \cdot SiO_2$) და სხვა.

- რა არის მადანი?

მადანი არის ის სასარგებლო წიაღისეული, რომლი-დანაც სასურველი ელემენტის ამოკრეფა ეპონომიკურად გამართლებულია.

- ჩამოთვალეთ მანგანუმის მაღნების გამდიდრების მეთოდები და უჩვენეთ რა პრინციპს ემყარება თითოეული მათგანი.

ცნობილია მანგანუმის მადნის გამდიდრების შემდეგი მეთოდები:

1. გრავიტაციული გამდიდრების მეთოდი. იგი ითვალისწინებს სიმკვრივის სხვადასხვაობას მინერალებს შორის. ეს მეთოდი მანგანუმის მაღნების გამდიდრების ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. გრავიტაციული

გამდიდრების პროცესს უმეტეს შემთხვევაში წყალში ატარებენ, თუმცა ზოგ შემთხვევაში მძიმე სითხეებიც (სუსპენზია) შეიძლება იქნეს გამოყენებული.

2. ფლოტაციური მეთოდი. აღნიშნული მეთოდით მხოლოდ წვრილფრაქციული მასალების (1-0 მმ) გამდიდრებას ახდენენ სპეციალური რეაგენტების გამოყენებით. ფლოტაციური გამდიდრების მეთოდი წვრილფრაქციული ნაწილაკების ზედაპირული დაჭიმულობის სხვადასხვა მნიშვნელობის გამოყენების პრინციპს ემყარება.

3. მაგნიტური სეპარაცია. ამ მეთოდს მანგანუმის კარბონატული მანქების გასამდიდრებლად იყენებენ. გამდიდრების ეს მეთოდი მაგნიტურ ველში მიმდინარეობს და მინერალების მაგნიტური თვისებების სხვადასხვა უნარს ემყარება

• რა პროდუქტები მიიღება მანგანუმის მაღნების გამდიდრებით?

გამდიდრებით მიიღება მანგანუმით მდიდარი ნაწილი, რომელსაც კონცენტრატი ეწოდება და დარიბი ნაწილი, რომელსაც კუდი ჰქვია.

• რა მაჩვენებლებით შეიძლება შეფასდეს მაღნების გამდიდრების ტექნოლოგია?

მაღნის გამდიდრების ტექნოლოგია შეიძლება შეფასდეს კონცენტრატის გამოსავლითა (Y) და მანგანუმის ამოკრეფით (ε).

- აჩვენეთ კონცენტრატის გამოსავალსა და ამოკრეფას შორის ურთიერთ დამოკიდებულების განტოლება.

$$\varepsilon = \frac{\beta - \alpha}{\alpha} \cdot 100\% \quad Y = \frac{\alpha - \theta}{\beta - \theta} \cdot 100\%$$

სადაც

Y - გამოსავალია, %

ε - ამოკრეფა, %

β - კონცენტრატში ელემენტის შემცველობა, %

α - მადანში ელემენტის შემცველობა, %

θ - კუდში ელემენტის შემცველობა, %

- როგორია „ჭიათურმანგანუმის“ ფაბრიკებში კონცენტრატების გამოსავალი და რა ხარისხის კონცენტრანტებს აწარმოებენ?

კონცენტრატების გამოსავალი „ჭიათურმანგანუმის“ პირობებში 25%-ს აღწევს. აწარმოებენ ოთხი სახის კონცენტრატს:

I ხ. Mn>48,0%, SiO₂≈10-12%, CaO≈2,5%, P≈0,19%

II ხ. Mn 42-47,9%, SiO₂≈14%, CaO≈2,5%, P≈0,19%

III ხ. Mn 35-41,9%, SiO₂≈18%, CaO≈3%, P≈0,19%

IV ხ. Mn<35%, SiO₂≈22%, CaO≈6%, P≈0,19%

- რა გრანულომეტრიული შედგენილობის კონცენტრატებს აწარმოებენ „ჭიათურმანგანუმის“ ფაბრიკებში?

მანგანუმის მაღნების გამდიდრების ამჟამინდელი ტექნოლოგიის მიხედვით, „ჭიათურმანგანუმის“ ფაბრიკებში მიღებული კონცენტრატების გრანულომეტრიული შედგენილობაა 10-0 მმ.

- რა მაჩვენებლებით ახდენენ მანგანუმის კონცენტრატების შეფასებას?

მანგანუმის კონცენტრატები შეიძლება შეფასდეს:

მანგანუმის შემცველობით;

ფოსფორის მოდულის მნიშვნელობით (**%P/Mn%**)

კაუმიწის მოდულის მნიშვნელობით (**%SiO₂/Mn%**)

რკინის მოდულის მნიშვნელობით (**%Fe/Mn%**)

ფუჭექანის ფუძიანობით (**%GaO+MgO/SiO₂%**)

გრანულომეტრიული შედგენილობით

სინესტით (**H₂O%**)

- რომელია მანგანუმის კონცენტრატებში ყველაზე მავნე ელემენტი?

ყველაზე მავნე ელემენტი მანგანუმის კონცენტრატებში არის ფოსფორი.

- დაასახელეთ მანგანუმის კონცენტრატებიდან ფოსფორის მოშორების სამრეწველო მეთოდი და რაში მდგომარეობს მისი არსი?

მანგანუმის კონცენტრატების დეფოსფორაციის (ფოსფორის მოშორების) სამრეწველო მეთოდია მეტალურგიული მეთოდი, რომელიც ელექტროდუმელში დნობის ჩატარებას მოითხოვს. ეს მეთოდი კაზმში მანგანუმის

კონცენტრატთან ერთად მცირე რაოდენობის მყარი ნახშირბად აღმდგენელის (კოქსწვრილა, ნახშირი და ა.შ) გამოყენებას ითვალისწინებს. აღმდგენელის რაოდენობა ისეა შერჩეული, რომ მან უზრუნველყოს კონცენტრატში არსებული მხოლოდ რკინისა და ფოსფორის აღდგენა და არა მანგანუმის. ფოსფორის აღდგენის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით კაზმიწაშემცველ მასალებსაც იყენებენ. დნობის შედეგად მიიღება მაღალმანგანუმიანი და დაბალფოსფორშემცველი (**P<0,03%**) გადასამუშავებელი წილა.

• ჩამოთვალეთ მანგანუმის კონცენტრატების დანაჭროვნების (გამსხვილების) სახეები და ახსენით მათი არსი.

მანგაუმის კონცენტრატების დანაჭროვნების სახეებია: აგლომერაცია, დაგუნდავება და დაბრიკებება.

აგლომერაცია არის წვრილფრაქციული მასალების (10-0 მმ) შეცხობის პროცესი, რომელიც სააგლომერაციო კაზმში არსებული იაფასიანი მყარი სათბობის წვის შედეგად გამოყოფილი სითბოს ხარჯზე ხორციელდება.

დაგუნდავება წვრილფრაქციული მასალების (1-0 მმ) გასამსხვილებლად გამოიყენება. დაგუნდავების პროცესი სამი სტადიისაგან შედგება: ნედლი გუნდების მიღება შემკვრელის გამოყენებით (ბენტონიტი ანუ თიხამიწა) და მიღებული გუნდების გამყარება გამოშრობითა (300-600°C) და გამოწვით (1200-1350°C).

დაბრიკება ხორციელდება სპეციალური წნების გამოყენებით. დასაბრიკებელების მასალის სიმსხო 5-0 მმ-ს

შეადგენს. დაბრიკეტებისას გამოყენებულია სპეციალური შემკვრელი 6-8%-ის ოდენობით (ცელულოზის ნარჩენი-ბარდა, თხევადი მინა და სხვა). დაწნებისას წნევა 300 კგ.ძ /სმ²-ს შეადგენს.

- როგორია მსოფლიოში წარმოებული ფერო-შენადნობთა საერთო მოცულობაში მანგანუმიანი ფეროშენადნობების ხვედრითი წილი?

მსოფლიოში წარმოებულ ფეროშენადნობთა შორის მანგანუმიანი შენადნობების რაოდენობა 40-45%-ს შეადგენს.

- ჩამოვთვალოთ მანგანუმიანი ფეროშენადნობების მწარმოებელი ქვეყნები.

მანგანუმიან ფეროშენადნობებს აწარმოებს: ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკა, იაპონია, საფრანგეთი, უკრაინა, აშშ, ნორვეგია, ინდოეთი, ბრაზილია, ესპანეთი, სამხრეთ კორეა, მექსიკა, ავსტრალია.

- ამჟამად რომელი ფეროშენადნობები დნება ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში (ზფქ) და რა რაოდენობით?

ზ.ფ.ქ.-ში ამჟამად ადნობენ სილიკომანგანუმსა (120 ათასი ტ. წელიწადში) და საშუალონახშირბადიან ფერომანგანუმს (11 ათასი ტ წელიწადში).

2.1. სილიკომანგანუმის ფერომანგანუმის

- ზ.ფ.ქ.-ში რომელ საამქროებში ადნობენ სილიკომანგანუმსა და საშუალონახშირბადიან ფერომანგანუმს?

სილიკომანგანუმს ადნობენ №1 და №4 საამქროში, ხოლო ს/ნ ფერომანგანუმს კი №2 საამქროში.

- რა ფიზიკო-ქიმიური თვისებებით ხასიათდება მანგანუმი?

მანგანუმის ფიზიკო-ქიმიური თვისებები:

ატომური წონა	54,93
სიმკვრივე	20°C 7,4 გ/სმ ³
სიმკვრივე	1243°C 6,43 გ/სმ ³
ღნობის ტენპერატურა	1243°C
დუღილის ტემპერატურა	2036°C
გალენტობა	2, 3, 4, 6 და 7

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება სილიკომანგანუმის გამოსადნობად?

სილიკომანგანუმის გამოსადნობად გამოიყენება:

მანგანუმის კონცენტრატი (**Mn≥36%**) ან
მანგანუმშემცველი სხვა მასალა.

კვარციტი (**SiO₂ > 90%**)

კოქსევრილა (**C ≥ 82%**)

კირქვა (**CaO 54%**)

- ფოსფორის შემცველობის მიხედვით რამდენგვარი სილიკომანგანუმი დნება და სად გამოიყენებენ მას?

ფოსფორის შემცველობის მიხედვით სილიკომანგანუმი არის ორგვარი: გადასამუშავებელი და სასაქონლო. გადასამუშავებელ სილიკომანგანუმს ($P \leq 0,12\%$), როგორც სილიკოთერმულ აღმდგენელს მცირენას შირბადიანი მანგანუმიანი ფეროშენადნობის (საშ. და მცირე ნახშირ. ფერო-მანგანუმი, ლითონური მანგანუმი) მისაღებად იყენებენ, ხოლო სასაქონლო სილიკომანგანუმი ($P \geq 0,12\%$), როგორც კომპლექსური განმჟანგველი ფოლა-დის მეტალურგიაში გამოიყენება.

- როგორია სილიკომანგანუმის გამოდნობის პროცესი და რა ტიპის დუმელშია მისი გამოდნობა შესაძლებელი?

სილიკომანგანუმის გამოდნობა ხორციელდება ელექტრორკალურ მაღანითერმულ დუმელში. სილიკომანგანუმის გამოდნობის პროცესი არის უწყვეტი (საკაზმე მასალები უწყვეტად მიეწოდება დუმელის საკერძეს) და აღდგენითი (კოქსის ნახშირბადი მაღალ ტემპერატურებზე (1300–1600°C) ოქსიდებიდან აღადგენს მანგანუმსა და სილიკოუმს, რომელთა შეერთებითაც მიიღება სილიკომანგანუმი). გამოდნობა მიმდინარეობს დახურული ელექტრო-რკალით.

- ზ.ფ.ქ.-ში რა სიმძლავრის ელექტროდუმელებში ადნობენ ახდენენ სილიკომანგანუმს?

ზ.ფ.ქ-ში სილიკომანგანუმის ადნობენ 11,5 მგტ (№1 საამქრო) და 22,5 მგტ (№4 საამქრო) სიმძლავრის ელექტროდუმელებში.

- როგორი გრანულომეტრიული შედგენილობა უნდა ჰქონდეს სილიკომანგანუმის გამოსადნობად საჭირო საკაზმე მასალებს?

სილიკომანგანუმის გამოსადნობად განკუთვნილი მანგანუმშემცველი მასალა გრანულომეტრიული შედგენილობით 4 კლასად იყოფა:

I კლასი 20-200 მმ

II კლასი 20-100 მმ

III კლასი 5-100 მმ

IV კლასი 5-50 მმ

აღმდგენელის სასურველი გრანულომეტრიული შედგენილობაა 10-25 მმ, ხოლო კვარციტის 25-80 მმ.

- სილიკომანგანუმის გამოდნობისას როგორია ელექტროდუმელების ოპტიმალური ელექტრული რეჟიმი ზ.ფ.ქ-ში?

№1 საამქროში ძაბვის საფეხურია I-II, დაბალი მხარის ძაბვაა 143-137 კ, დენის ძალა ელექტროდებზე 45კა, (10,5 მგტ).

№4 საამქროში ძაბვის საფეხურებია V-VII, დაბალი მხარის ძაბვაა 182-172,5 კ, დენის ძალა ელექტროდებზე 72,8-76,8 კა (22,5 მგტ).

- რა ფაქტორები განაპირობებს სილიკომანგანუმის გამოდნობისას ელექტროლუმელის ტექნოლოგიური რეჟიმის დარღვევას?

კაზმის არასწორი დოზირება;

საკაზმე მასალების ფრაქციული შედგენილობის დარღვევა;

ელექტრული რეჟიმის შეცვლა;

საკერძის არასწორი მომსახურება.

- რა გავლენას ახდენს აღმდგენელის რაოდენობის ცვლილება ელექტროლუმელის მუშაობის ტექნოლოგიურ მაჩვენებლებზე და აჩვენეთ გამოსწორების გზები.

კაზმში აღმდგენელის ნაკლებობისას ელექტროდები დრმად ეშვება კაზმში. დენური დატვირთვა ელექტროდებზე არასტაბილურია, შეიმჩნევა წილის „დუღილი“ საკერძებულებები, დუმელიდან გამომავალი წილა ბლანტია, შენადნობში მცირდება სილიციუმის შემცველობა და იზრდება ფოსფორის რაოდენობა.

ლუმელის მუშაობის გამოსასწორებლად საჭიროა კაზმში აღმდგენელის მომატება ან ლუმელზე ძაბვის გაზრდა. იმ შემთხვევაში თუ ლუმელი სანგრძლივად მუშაობს აღმდგენელის ნაკლებობით და საჭირო ხდება სატიგელე ზონის გახურება, შესაძლებელია ლუმელი ამოირთოს, ელექტროდების ქვეშ ჩაიყაროს 100-200 კგ კოქსი, ელექტროდით ჩაიწნებოს იგი სატიგელე ზონაში და კვლავ ჩაირთოს ლუმელი.

აღმდგენელის სიჭარბის შემთხვევაში ელექტროდების ჩაშვება კაზმში ნაკლებია, სატიგელე ზონა შევიწროვებუ-

ლია, ადგილი აქვს ელექტროდებთან კაზმის ჩავარდნებს. ღუმელიდან წიდა გადმოდის შემცირებული რაოდენობით. შენადნი გამოედინება „ცივად“.

ღუმელის მუშაობის ნორმალიზაციისათვის საჭიროა შემცირდეს აღმდგენელის რაოდენობა კაზმში ან გამონაკლის შემთხვევაში მანგანუმშემცველი ნედლეულის განსაზღვრული ულუფა მიეწოდოს ელექტროდებთან. ასეთ შემთხვევაშიც ნებადართულია ელექტრორეჟიმის შეცვლა.

- **როგორია საკაზმე მასალებისა და ელექტროენერგიის. ხარჯი 1 ტ ლითონზე?**

ერთი ტონი სილიკომანგანუმის მისაღებად იხარჯება:

მანგანუმშემცველი მასალა (Mn 40 %) — 2500 კგ

კვარციტი — 350 კგ

კოქსი — 420 კგ

ელ. ენერგია — 4800 კვტ. სთ.

- **რას უდრის წიდის ჯერადობა სილიკომანგანუმის გამოდნობისას და საერთოდ რა არის წიდის ჯერადობა?**

წიდის ჯერადობა არის წიდის რაოდენობის შეფარდება ლითონის რაოდენობასთან. სილიკომანგანუმის დნობისას წიდის ჯერადობა 1,2 – 1,3 შეადგენს.

- **როგორია სილიკომანგანუმის წიდის საშ. ქიმიური შედგენილობა და სად გამოიყენება იგი?**

სილიკომანგანუმის წიდა შეიცავს:

Mn 16%, SiO₂ 45%, CaO 19,3%

ასეთი შედგენილობის წილა გადასაყრელია, თუმცა კაზმის დანაჭროვნების მიზნით ამ წილას ზ.ფ.ქ-ში SiMn-ის კვლავწარმოებაში იყენებენ.

- ჩამოთვალეთ სილიკომანგანუმის მარკები ქიმიური შედგენილობის ჩვენებით.

მარკა	ელემენტის ქიმიური შემცველობა, %						
	Si	Mn არა ნაკლები	P			S	
			C	A	B		
არა უმეტესი							
MnC 25	25-დან 35-ის ჩათვლით	60	0,5	0,05	0,25	0,03	
MnC 22	20 „—“ 25 „—“	65	1,0	0,10	0,35	0,03	
MnC 17	15 „—“ 20 „—“	65	2,5	0,10	0,6	0,03	
MnC 12	10 „—“ 15 „—“	65	3,5	0,2	0,6	0,03	

Mn- მანგანუმია, **C**-სილიკოუმი

- რამდენია სილიკომანგანუმის გამოდნობისას კაზმიდან მანგანუმის ამოკრეფა ლითონში?
- მანგანუმის ამოკრეფა ლითონში არის 75%.

• სად გამოიყენება **Si Mn?**

სილიკომანგანუმი გამოიყენება ფოლადის განუანგვისა და ლეგირებისათვის, ამასთან იყენებენ სილიკოთერმულ

აღმდეგენელად საშ., მცირენას შირბადიანი და ლითონური მანგანუმის მისაღებად.

- რა ფარგლებში უნდა იცვლებოდეს სილიკომანგანუმის წილის ფუძიანობა?

სილიკომანგანუმის წილის ფუძიანობა $\left(\frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2} \right)$ 0,65-0,75

ზღვრებში იცვლება.

- ზ.ფ.ქ.-ში რომელი მარკის სილიკომანგანუმს ადნობენ?

ზ.ფ.ქ.-ში უმეტესად ადნობენ MnC 17 (Si - 17%, Mn 73-75%, P 0,3-0,4%, C 2-2,5%).

- რა ზღვრებში იცვლება Mn-ის ამოკრეფა ლითონში?

სილიკომანგანუმის გამოდნობისას Mn-ის ამოკრეფა ლითონში 74 - 80%-ს შეადგენს.

- როგორია Si-ის ამოკრეფა ლითონში?

სილიციუმის ამოკრეფა ლითონში 30 - 45% შეადგენს.

- როგორია P-ის ამოკრეფა ლითონში?

ფოსფორის ამოკრეფა ლითონში 80%-ა.

- როგორია Fe-ის ამოკრეფა ლითონში?

რკინის ამოკრეფა ლითონში 90 - 95%-ს აღწევს.

- როგორია 11,5 და 22,5 მეტ სიმძლავრის ღუმელის დღედამური წარმადობა ზ.ფ.ქ.-ში?

შესაბამისად 33 და 65 ტონა.

- რით არის ამოგებული სილიკომანგანუმის გამოსადნობი ღუმელი?

სილიკომანგანუმის გამოსადნობი ღუმელი ამოგებულია ცეცხლგამძლე აგურით და ნახშირის ბლოკებით.

- დროის რა ინტერვალით ახდენენ ლითონისა და წილის გამოშვებას?

ღუმელიდან წილისა და ლითონის გამოშვებას ახდენენ ორი საათის ინტერვალით.

- რაში ისხმება ღუმელიდან გამოსული ლითონი და წილა?

ღუმელიდან ლითონისა და წილას უშვებენ კასკადურად განლაგებულ ფოლადის ციცხვებში.

- რას ნიშნავს კასკადურად განლაგებული ციცხვები?

კასკადურად განლაგებაა როცა პირველი ციცხვიდან (მისი ავსების შემდეგ) შენადნობი გადაედინება მე-2 ციცხვში, მეორიდან მესამეში და ა.შ.

- რომელ ციცხვში რჩება ლითონი?

ღუმელიდან ლითონი და წილა ერთი ხვრელიდან გამოდის. იმის გამო, რომ ლითონის ხვედრითი წონა

გაცილებით მაღალია წილის ხვედრით წონაზე, ლითონით ჯერ პირველი ციცხვი ივსება.

- როგორ ახდენენ ფოლადის ციცხვების მომზადებას?

პირველ ციცხვად ყოველთვის იყენებენ წილის გარნისაჟიან ციცხვს, ხოლო დანარჩენების დამუშავებას ახდენენ კირის რძით.

- სად ახდენენ ლითონის ჩამოსხმას?

ლითონს ჩამოასხმენ საჩამოსხმო მანქანაზე, სადაც გაციებული ლითონი იყრება რკინის ბალონებში და აწონის შემდეგ მიეწოდება მომხმარებელს.

- რატომ ვერ ადნობენ ბრძმედში მაღალსილი ციუმიან სილიკომანგანუმს?

არასაკმარისი ტემპერატურის გამო.

2.2. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის მარკები.

- ჩამოთვალეთ ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის მარკები.

ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის მარკებია: FMn 78 A, FMn 78K (Si<1,0%), FMn 78, FMn 75 AC6 (P≤0,05%, Si≤6%), FMn 75 C4 (Si≤4,0), FMn 75, FMn 70 (Si<6%), ციფრები მიუთითებენ მანგანუმის შემცველობაზე (არა ნაკლები).

- როგორია ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის მიღების პროცესი და რა ტიპის ღუმელებში ადნობენ მას?

ნახშირბადიან ფერომანგანუმს ადნობენ მაღალი სიმძლავრის ელექტროდუმელებსა და ბრძმედში. პროცესი არის უწყვეტი და იგი ემყარება ნახშირბადით მანგანუმისა და რკინის ოქსიდების აღდგენას. აღდგენილი ელემენტების შეერთების ხარჯზე მიიღება ფერომანგანუმი, ხოლო მადანში არსებული ოქსიდებისა და ფლუსის შედნობით წიდა.

- ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობის რამდენი მეტოდია ცნობილი?

ცნობილია ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობის ორი მეტოდი: ფლუსიანი და უფლუსო.

- რაში მდგომარეობს უფლუსო მეტოდით ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობის არსი?

უფლუსო მეთოდით გამოდნობისას კაზმში არ ხდება ფუძე ფლუსის (კირქვა, დოლომიტი) დამატება, რის გამოც დაბალია მანგანუმის ამოკრეფა ლითონში (60%), სამაგიეროდ მიიღება დაბალფოსფორიანი და მაღალმანგანუმიანი ($Mn_{36-42\%}$, $p \leq 0,025\%$) წიდა, რომელსაც გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის ($P \leq 0,125\%$) მისაღებად იყენებენ.

- აუცილებელია თუ არა უფლუსო დნობისას კაზმში მხოლოდ მაღალხარისხიანი მანგანუმის კონცენტრატების გამოყენება და რატომ?

უფლუსო მეთოდით ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის დნობისას იყენებენ მხოლოდ მაღალი ხარისხის კონცენტრატებს ($Mn \geq 45\%$), რომლებშიც ფოსფორის მოდული (P/Mn) არ უნდა აღემატებოდეს 0,0036-ს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფოსფორით არასტანდარტული ლითონი მიიღება.

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება უფლუსო მეთოდით ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობისას?

უფლუსო მეთოდით გამოდნობისას გამოიყენება მანგანუმის კონცენტრატი, რკინის შემცველი მასალა (გუნდა, ბურბულება) და კოქსი.

- ერთი ტონა ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის მისაღებად რა რაოდენობის საკაზმე მასალები და ელექტროგია იხარჯება?

საკაზმე მასალების ხარჯი ტონა პროდუქციაზე
შეაღენს, კგ:

მანგანუმის კონცენტრატი (48% Mn) -----	2971
რკინის გუნდა-----	85
კოქსი -----	415
ელ.ენერგია, კვტ.სთ -----	3054

- რამ განაპირობა უფლუსო მეთოდით დნობისას ფოსფორის მცირე რაოდენობა წილაში ($P \leq 0,02\%$)?

ფოსფორი ადგილად აღდგება და კაზმში არსებული რაოდენობის 80% გადადის ლითონში და მხოლოდ 3-5% რჩება წილაში.

- რატომ არ შეიძლება მაღალფოსფორიანი კონცენტრატების გამოყენება უფლუსო მეთოდით დნობისას?

ვინაიდან ნახ.ფერომანგანუმის უფლუსო მეთოდით გამოდნობისას მანგანუმის ამოკრეფა ლითონში დაბალია (60%), მაღალფოსფორიანი კონცენტრატების გამოყენებისას ფოსფორით არასტანდარტული ლითონი მიიღება ($P > 0,45\%$)

- რომელ ტემპერატურაზე მიმდინარეობს ნახშირბადით MnO -დან Mn -ის აღდგენა და როგორია რეაქციის პროდუქტი?

MnO -დან Mn -ის აღდგენა შეიძლება განხორციელდეს როგორც კარბიდების ისე თავისუფალი სახით.

კარბიდების წარმოქმნის საწყისი თეორიული ტემპერატურა 1270°C ტოლია, ხოლო თავისუფალი სახით წარმოქმნის შემთხვევაში კი 1400°C .

• რა გავლენას ახდენს ტემპერატურის ცვალებადობა კარბიდების წარმოქმნის ინტენსივობაზე? ტემპერატურის მომატებით მანგანუმის კარბიდების წარმოქმნის ინტენსევობა იზრდება, ამიტომაც MnO -დან Mn -ის აღდგენა კარბიდის წარმოქმნით მიმდინარეობს.

• რა როლს ასრულებს რკინა მანგანუმის აღდგენისას?

რკინის არსებობა კაზმში აუმჯობესებს მანგანუმის აღდგენის პირობებს.

• რომელ ტემპერატურაზე მიმდინარეობს მანგანუმის სილიკატების როდონორისა ($\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$) და ტეფროიდის $[(\text{MnO})_2 \cdot \text{SiO}_2]$ წარმოქმნა?

როდონიტისა და ტეფროიდის წარმოქმნა მიმდინარეობს $1200-1250^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურაზე და Mn -ის აღდგენა ამ შემთხვევაში სილიკატებიდან ხდება.

• რა როლს ასრულებს CaO მანგანუმის აღდგენის პროცესში?

კაზმში CaO -ს არსებობა ხელს უწყობს სილიცატებიდან მანგანუმის აღდგენას, რადგანაც იგი როგორც ფუძე ოქსიდი რეაგირებს კაჟმიწასთან (მჟავე ოქსიდთან) და სილიკატური ნაერთიდან აძევებს მანგანუმის მონო-

ოქსიდს (MnO), რომლიდანაც მანგანუმის აღდგენა გაცილებით იოლია ვიდრე სილიკატური ნაერთებიდან.

- ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობისას როგორია კაზმიდან სილიციუმის ამოკრეფა ლითონში?

ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობისას სილიციუმის ამოკრეფა ლითონში 8 - 10%-ს აღწევს. ამიტომაც შენადნში სილიციუმის 1,0%-მდე შემცველობისას აუცილებელია კონცენტრატი SiO_2 -ის რაოდენობა არ აღემატებოდეს 10%-ს.

- რა შემადგენლობისაა უფლუსო მეთოდით მიღებული წიდა და რას უდრის მისი ჯერადობა

წიდის ჯერადობა დაახლოებით შეადგენს 1,2-ს. წიდა ხასიათდება შემდეგი ქიმიური შედგენილობით: Mn 36-42%, SiO_2 29-31%, CaO 7-9%, FeO 1%, Al_2O_3 6-8%, MgO 2% .

- წიდის გამოყენების გათვალისწინებით რას უდრის უფლუსო მეთოდით დნობისას მანგანუმის საერთო ამოკრეფა ლითონში?

წიდის გამოყენების გათვალისწინებით (სილიკომანგანუმის დნობაში) მანგანუმის საერთო ამოკრეფა ლითონში უფლუსო მეთოდით დნობისას 83%-ს აღწევს.

- რაში მდგომარეობს ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობის ფლუსიანი მეთოდის არსი?

უფლუსოსგან განსხვავებით, ფლუსიანი მეთოდის
ძირითადი მიზანი კაზმიდან მანგანუმის მაქსიმალური
ამოკრეფაა.

- რას უდრის ფლუსიანი მეთოდის გამოდნობისას
მანგანუმის ამოკრეფა ლითონში?

ფლუსიანი მეთოდით დნობისას მანგანუმის ამოკრეფა
ლითონში 75%-ს აღწევს.

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება ნახშირბადიანი
ფერომანგანუმის ფლუსიანი მეთოდით გამოდნობისას?

ფლუსიანი მათოდით გამოდნობისას კაზმი გამოიყენე-
ბულია მანგანუმის მაღნის კონცენტრატი, რკინის გუნდა,
კოქსი და კირქვა.

- როგორია საკაზმე მასალების ხარჯი ტონა
ლითონზე (ფლუსიანი მეთოდი).

ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის ფლუსიანი მეთოდით
გამოდნიბისას საკაზმე მასალების ხარჯი ტონა ლითონზე
შეადგენს, კგ:

მანგანუმშემცველი ნედლეული (48% Mn) — 2060

რკინის გუნდა —————— 110

კირქვა —————— 700

კოქსი —————— 580

ელექტრო ენერგია —————— 4300 კვტ.სთ

- რა დადებითი მხარე აქვს ფლუსიანი მეთოდით
გამოდნობას?

ფლუსიანი მეთოდით გამოდნობისას შესაძლებელია კაზმში გამოყენებული იქნეს მანგანუმის დარიბი მადნები (კარბონატული).

- როგორი ქიმიური შედგენილობა აქვს ფლუსიანი მეთოდით მიღებულ ნახ. ფერომანგანუმის წილას და სად გამოიყენება იგი?

ფლუსიანი მეთოდით გამოდნობილი ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის წილის ქიმიური შედგენილობაა:

Mn - 11,0%, SiO₂ - 32%, GaO - 41,0%, MgO- 1,8%, Al₂O₃ - 1,3% ასეთი შედგენილობის წილა უვარგისია შემდეგი გამოყენებისათვის და იგი იყრება.

- როგორია ფლუსიანი მეთოდით გამოდნობისას წილის ჯერადობა და ფუძიანობა?

წილის ჯერადობა 1,35-ს შეადგენს, ხოლო ფუძიანობა GaO — 1,3-ს

SiO₂

2.3. მცირე და საშუალონაზირბაზირი

ფერომანგანუმი

- მცირე და საშუალონაზირბაზირი ფერომანგანუმის რა მარკებია ცნობილი?

ცნობილია მცირე და საშუალონაზირბაზირი ფერომანგანუმის შემდეგი მარკები.

მარკა	Mn არა ნაკლები	C	Si	P	S
		0,9	0,9	0,30	0,03
მცირე ნაშირბაზირი ფერომანგანუმი					
ΦMn 0,5	85	0,5	2,0	0,30	0,03
საშუალონაზირბაზირი ფერომანგანუმი					
ΦMn 1,0A	85	1,0	1,5	0,10	0,03
ΦMn 1,0	85	1,0	2,0	0,30	0,03
ΦMn 1,5	85	1,5	2,5	0,30	0,03
ΦMn 2,0	75	2,0	2,0	0,35	0,03

- სად გამოიყენება მცირე და საშუალონაზირბაზირი ფერომანგანუმი?

მცირე და საშუალონაზირბაზირი ფერომანგანუმი გამოიყენება უნახშირბაზირი ფოლადების მისაღებად და ელექტროდების წარმოებაში.

- რა მეთოდებით მიიღება მცირე და საშუალონახ-შირბადიანი ფერომანგანუმი?

მცირე და საშუალონახშირბადიანი ფერომანგანუმი მიიღება მეტალურგიული (სილიკოთერმული) აღდგენითა და მაღალნახშირბადიანი ფერომანგანუმის განქრევის გზით (ნახშირბადის ამოწვით)

- როგორია მცირე და საშუალონახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობის პროცესი?

გამოდნობის პროცესი არის წყვეტილი ე.ო. ღუმელის ამონაგის შეკეთების შემდეგ, ღუმელში ჩატვირთავენ საკაზმე მასალებს, ჩართავენ ღუმელს, პროცესის დამთავრების შემდეგ კი გამორთავენ ღუმელს და მთლიანად ახდენენ ლითონისა და წილის გამოშვებას.

- რა სიმძლავრის ღუმელებში მიიღება მცირე და საშ.ნახშირბადიანი ფერომანგანუმი სილიკოთერმული პროცესის შემთხვევაში?

სილიკოთერმიული გზით მცირე და საშ.ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობა ხდება 3,5 ; 5,0 და 7,0 მვტ სიმძლავრის დასახრელ სარაფინაციო ღუმელებში.

- როგორია ღუმელის ამონაგი?

ამონაგი არის ფუძე (მაგნეზიტის აგური).

- რამდენ ხანს გრძელდება მცირე და საშ.ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობის პროცესი?

გამოდნობის პროცესი გრძელდება 4-5 საათი.

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება მცირე და საშ.ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობისას?

საკაზმე მასალებად გამოიყენება მანგანუმის კონცენტრატი ($Mn > 42\%$), გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმი ($Si \geq 17,0\%$, $P \leq 0,12\%$), კირი ან კირქვა.


- რა პრინციპით ხდება ღუმელის ჩართვა და რა თანმიმდევრობით ახორციელებენ ზ.ფ.ქ.ში მცირე და საშ.ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობას?

მცირე და საშ.ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობას პროცესი მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს:

1. ღუმელის ამონაგის შეკეთება;
2. ელექტროდების გადაშვება;
3. საღუმელე ხვიმირიდან კაზმის ნაწილის (ძირითადად სილიკომანგანუმი) ჩატვირთვა სასურველი დენური დატვირთვისთვის;
4. ღუმელის ჩართვა და მცირე სიმძლავრის აღება;
5. კაზმის დარჩენილი ნაწილის მთლიანად ჩატვირთვა ელექტროდების ირგვლივ;
6. ტექნოლოგიური სიმძლავრის ათვისება,
7. კაზმის გადნობა;
8. შენადნობის რაფინირება და მომზადება გამოშვებისთვის;
9. ღუმელის ამორთვა;
10. შენადნობისა და წიდის გამოშვება.

- რას ემყარება საშ.ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობის პროცესი, დაწერეთ ძირითადი რეაქცია.

საშ.ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობის პროცესი ემყარება სილიკომანგანუმის სილიციუმის მანგანუმის ოქსიდებით ამოწვას. სილიკოთერმიულ რეაქციას შემდეგი სახე აქვს:



- რა როლს ასრულებს CaO გამოდნობის პროცესში?

$\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ სისტემაში CaO -ს დამატება ხელს უწყობს სილიციუმით მანგანუმის აღდგენას და თბური ეფექტის გაზრდასაც უზრუნველყოფს.

- როგორი უნდა იყოს კაზმში გამოყენებული მანგანუმის კონცენტრაციის სინესტე?
- მანგანუმის კონცენტრაციის სინესტე 3%-ს არ უნდა აღემატებოდეს

- ჯიბსის ენერგიის ტემპერატურაზე დამოკიდებულების ცვლილებით დაახასიათო სილიკოთერმიული აღდგენის ამსახველი რეაქცია.

ΔG -ს ტემპერატურაზე დამოკიდებულების მიხედვით ენთალპიის ცვლილება არის დადებითი ($\Delta H > 0$), ე.ო. რეაქცია არის ენდოთერმული, ხოლო ენტროპიის ცვლილება კი უარყოფითი ($\Delta S < 0$), რაც იმაზე მიუთი-

თებს, რომ ტემპერატურის მომატება ხელს უშლის რეაქციის მსვლელობას.

- რა რაოდენობის საკაზმე მასალები და ელ.ენერგია ისარჯება ერთი ტონა საშ. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმოს მისაღებად?

საშ.ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობისას საკაზმე მასალების ხარჯი ტონა პროდუქციაზე შეადგენს:

1. მანგანუმის კონცენტრატი (Mn 48%) - 1550 კგ,
2. სილიკომანგანუმი (82) - 1100 კგ,
3. კირი - 350 კგ,
4. ელ.ენერგია - 1450 კვტ.სთ.

- რას უდრის ზ.ფ.ქ-ში მანგანუმის ამოკრეფა კაზმიდან ლითონში?

მანგანუმის ამოკრეფა საშ.ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამდნობისას ლითონში 56%-ს აღწევს.

- რისი ტოლია ამ დროს წილის ფუძიანობა? წილის ფუძიანობა 0,7-0,8-ს აღწევს.

- რამდენია ზ.ფ.ქ-ში საშ. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის წილაში მანგანუმის შემცველობა და სად გამოიყენება აღნიშნული წილა?

ზ.ფ.ქ-ში არსებული ტექნოლოგიით მიღებული წილა 32-34% Mn -ს შეიცავს. აღნიშნულ წილას ფოსფორის დაბალი შემცველობის ($P \leq 0,02\%$) გამო იყენებენ გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის გამოსადნობად.

- რას უდრის საშ. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის წილის ჯერადობა?

ჯერადობა 1,5-ის ტოლია.

- რა სპეციფიკური ნიშნებით შეიძლება გამოიხატოს საშუალო ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობის ნორმალური ტექნოლოგიური რეჟიმიდან გადახვევა?

1. კაზმის ამოფრქვევები და აფეთქების დამახასიათებელი ხმა მიანიშნებს მანგანუმის კონცენტრატის ან კირქვის მაღალ სინესტეზე.

2. კაზმის ხელი გადნობა, ნათელი მწვანე ფერის წილა, რომელიც გამყარებისთანვე იშლება ფხვნილის სახით, ადასტურებს კაზმში კირის (კირქვის) სიჭარბეს.

3. შენადნში სილიციუმის მაღალი შემცველობა კაზმის გამოდნობის დამთავრებისას, შედეგია დოზირების უზუსტობის და მოითხოვს ღუმელის აბაზანაში სარაფინაციო ნარევის (მანგანუმის კონცენტრატი, კირი ან კირქვა) დამატებით შეყვანას

4. ღუმელის გარცმის გაწითლების შემთხვევაში იმისათვის, რომ ავიცილოთ ღუმელის გაჭრა აუცილებელია ღუმელიდან დაუყონებლივ გამოუშვათ ნადნობი. თუ დათვალიერებისას შეიმჩნევა ცეცხლგამძლე ამონაგის არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა, ღუმელი უნდა გაჩერდეს შეკეთებისათვის ან ცეცხლგამძლე ამონაგის შეცვლისათვის.

2.4. ლითონური მაბანები

- ჩამოთვალეთ ლითონური მანგანუმის მარკები
ლითონური მანგანუმის მარკებია:

მარკა	მიღების მეთოდები	Mn არა ნაკლები	C	Si	P	S
			ა რ ა	უ მ ე ტ ე ს	ე ბ ე ს	ე ს ტ ე ს
Mn 998	ელექტრო- ლიტური	99,8	0,04	—	0,003	0,003
Mn 997		99,7	0,06	—	0,05	0,10
Mn 965	ელექტრო- თერმული	96,5	0,10	0,8	0,05	0,05
Mn 95		95,0	0,20	1,8	0,07	0,05

- ლითონური მანგანუმის მიღების რა მეთოდებია ცნობილი?

ლითონური მანგანუმი მიიღება ელექტროლიტური და ელექტროსილიკონური (ზოგჯერ ალუმინოთერმიული) გზით.

- რა სტადიებს შეიცავს ლითონური მანგანუმის მიღების ელექტროლიტური გზით მიღების ტექნოლოგია?

ეს სტადიებია:

- მაღნის მომზადება გამოტუტისთვის;
- გამოტუტვა;
- ხსნარის გაწმენდა;

4. የጤወቃዎች መሠረት


- რაში მდგომარეობს მაღნის წინასწარი მომზადების არსი?

მაღნის წინასწარი მომზადება გულისხმობს მის
დამტკრევასა და ადგენით გარემოში გამოწვას.

- ალმდგენლად რას იყენებენ?

მადანს ურევენ ქვანახშირს ან მაზუთს.

- დაწერეთ ალბომის რეაქცია.




გამოწვის ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 700 - 900°C

- გამომწვარი მაღნის გამოტეტვას რითი ახდენენ?

გამომწვერი მადნის გამოტუტვა ხდება სპეციალურ აკზე, გოგირდმუვას ხსნარის გარემოში.

- დაწერეთ მანგანუმის ხსნარში გადასვლის რეაქცია.



- რითი ახდენენ ხსნარის გაწმენდას?

ფილტრაციის შემდეგ ხსნარს უმატებენ ამონიუმის
სულფატს

$[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4]$, რის შედეგადაც ხდება ხსნარის გაწმენდა Ni-S და Go-S .

- ელექტროლიზისას სად გამოიყოფა მანგანუმი?

ელექტროლიზის პროცესში Mn გამოიყოფა კათოდზე თხელი ფენის (1,5 - 2 მმ) სახით. მიღებული მეტალი უფერულია და ადგილად იმსხვრევა.
- საშუალოდ რამდენხანს გრძელდება გამოტუტვის პროცესი?

გამოტუტვის პროცესი გრძელდება საშუალოდ 24 საათი.
- ელექტროლიტური მანგანუმის მიღებისას რისი ტოლია მანგანუმის ამოკრეფა?

მანგანუმის ამოკრეფა აღწევს 60-65 %-ს.
- როგორია მასალებისა და ელექტროენერგიის ხარჯი ტონა მანგანუმზე?

ელექტროლიტური მანგანუმის მიღებისას მასალების ხარჯი ტონა მანგანუმზე შეადგენს:

 1. მანგანუმის მადანი (48% Mn) – 4000-4200 კგ
 2. გოგირდმჟავა – 1300-1500 კგ
 3. ამონიუმის სულფატი – 1600-1900 კგ
 4. ამიაკის წყალი – 500-550 კგ
 5. მაზუთი – 300 კგ
 6. ქვანახშირი – 300 კგ
 7. ელექტროენერგია – 10500-12000 კვტ.სთ. - რას ემყარება ლითონური მანგანუმის სილიკოთერმული გზით მიღების მეთოდი?

მანგანუმიანი ფეროშენადნობების მიღების სილიკოთერმული მეთოდი ზოგადად ემყარება მანგანუმის მონოქსიდიდან (MnO) გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის სილიციუმით აღდგენის პროცესს.

- რა სტადიებისგან შედგება სილიკოთერმული გზით ლითონური მანგანუმის მიღების პროცესი?

სილიკოთერმული გზით ლითონური მანგანუმის მიღების პროცესი შედგება შემდეგი სტადიებისგან:

1. მაღალმანგანუმიანი და დაბალფოსფორიანი გადასამუშავებელი წილის მიღება;
2. გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის გამოდნობა
3. ლითონური მანგანუმის მიღება.

- რაში მდგომარეობს მაღალმანგანუმიანი და დაბალფოსფორიანი გადასამუშავებელი წილის მიღების არსი?

გადასამუშავებელი წილის მიღების არსი ელექტრო-დუმელში მანგანუმის კონცენტრატიდან რკინისა და ფოსფორის შერჩევით (სელექციურ) აღდგენაში მდგომარეობს. ეს პროცესი იგივეა, რაც მანგანუმის კონცენტრატების დეფოსფორაციის მეტალურგიული მეთოდი.

- რისი ტოლი უნდა იყოს ფოსფორის მოდული გადასამუშავებელ წილაში?

გადასამუშავებელ წილაში ფოსფორის მოდული (P/Mn) არ უნდა აღემატებოდეს 0,00038, რაც თითქმის 10-ჯერ

უფრო მცირე სიდიდეა, ვიდრე ყველაზე საუკეთესო კონცენტრაციაში მისი მნიშვნელობა.

- რა ქიმიური შედგენილობის უნდა იყოს გადასამუშავებელი წილა?

გადასამუშავებელი წილის ქიმიური შედგენილობაა შემდეგი:

მარკა	Mn, % არა ნაკლები	P, % არა უმეტეს
ШПМ	45	0,017
ШПМ	47	0,013

- როგორია გადასამუშავებელი წილის გამოდნობის პროცესი და რა სიმძლავრის ღუმელებში ხდება მისი მიღება?

გადასამუშავებელი წილის მიღების პროცესი არის პერიოდული. აღნიშნული წილის გამოდნობა ხორციელდება დია, სამფაზა დასახრელი ტიპის ღუმელებში, რომელთა სიმძლავრეც 2500-5000 კგ-ს შეადგენს.

- რით არის ღუმელი ამოგებული?

გადასამუშავებელი წილის გამოსადნობი ღუმელი ამოგებულია მაგნეზიტის აგურით.

- შესაძლებელია თუ არა მაღალი სიმძლავრის ელ-ღუმელებში გადასამუშავებელი წილის გამოდნობა უწყვეტი პროცესით?

შესაძლებელია, თუმცა ფოსფორის შემცველობა ამ შემთხვევაში წილაში 0,03%-მდე შეიძლება გაიზარდოს.

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება გადასამუშავებელი წილის მისაღებად და რა რაოდენობით მიეწოდება იგი ღუმელს?

გადასამუშავებელი წილის მისაღებად გამოიყენება:

მანგანუმის კონცენტრატი ————— 1200კგ

წვრილფრაქციული კოქსწვრილა —— 1000-1200კგ

სილიკომანგანუმის გადასაყრელი წილა —— 1000-800კგ

საკუთარი წარმოების ნარჩენები ————— 300კგ

- რა ძირითადი ამოცანები დგას გადასამუშავებელი წილის გამოდნობისას?

გადასამუშავებელი წილის გამოდნობისას საჭიროა:

1. კონცენტრატში არსებული ფოსფორის მაქსიმალური რაოდენობა გადავიდეს თანამდევ ლითონში,
2. წილაში დარჩეს მანგანუმის მაქსიმალური რაოდენობა და მისი მცირე რაოდენობა გადავიდეს ლითონში.
3. წილა იყოს ნაკლებად ბლანტი.

- გადასამუშავებელი წილის გამოდნობისას რა უწყობს ხელს ფოსფორის მაქსიმალურ გადასვლას ლითონში და მანგანუმის მაქსიმალურ ამოკრეფას წილაში?



ფოსფორის გადასვლა ლითონში და მანგანუმის მაქსიმალური ამოკრეფა წილაში შეიძლება დარეგულირ-

დეს აღმდგენელისა და ფლუსის (კვარციტი) კორექტირებით.

- რით მიიღწევა წილის დაბალი სიბლანტე?

წილის დაბალი სიბლანტე მიიღწევა წილის ქიმიური შედგენილობის რეგულირებითა და ტემპერატურის მომატებით.

- დაწერეთ ფოსფორის მოშორების რეაქცია



- გადასამუშავებელი წილის გამოდნობისას როგორია ფოსფორის გადანაწილება?

ფოსფორი შემდეგნაირად ნაწილდება:

ლითონში – 65-70%

წილაში – 3-5%

აორთქლდება – 27-30%

- წილის რა ფუძიანობა განაპირობებს გადასამუშავებელ წილაში ფოსფორის მინიმალურ მნიშვნელობას?

გადასამუშავებელ წილაში ფოსფორის მინიმალური შემცველობის მისაღწევად აუცილებელია, რომ წილის ფუძიანობა (CaO/SiO_2) არ აღემატებოდეს 0,3-ს. ფუძიანობის შემდგომი მომატება ხელს უწყობს მანგანუმის ამოკრეფის გაზრდას ლითონში, რაც არასასურველია.

- რამდენ ხანში ახდენენ ღუმელიდან გადასამუშავებელი წილის გამოშვებას?

გადასამუშავებელი წილის გამოშვებას ღუმელიდან ახდენენ ცვლაში სამჯერ კირის რძით დაფარულ ფოლადის ციცხვებში.

- როგორია გადასამუშავებელი წილის მიღებისას თანამდევი ლითონის ქიმიური შედგენილობა?

თანამდევი ლითონი წარმოადგენს ნახშირბადიან ფერომანგანუმს, რომელიც შეიცავს 54-64% Mn-ს, 28-37% Fe-ს, 3-6% C-ს, 0,5-0,7% Si -სა და 2,5-4% P-ს.

- სად გამოიყენება თანამდევი ლითონი?

თანამდევი ლითონი გამოიყენება ავტომატური ფოლადების წარმოებაში, ფეროფოსფორისა და ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის ნაცვლად.

- როგორია თანამდევი ლითონის გამოსავალი?

ერთი ტონა გადასამუშავებელი წილის წარმოქმნისას მიღება 74 კგ თანამდევი ლითონი.

- როგორია საკაზმე მასალების ხარჯი ერთ ტონა გადასამუშავებელ წილაზე?

ერთი ტონა გადასამუშავებელი წილის მისაღებად საჭიროა (ბაზური წონა) :

მანგანუმის კონცენტრატი – 1180 კგ

წვრილფრაქციული კოქსწვრილა – 137 კგ

წვრილფრაქციული კვარციტი – 87 კგ

სილიკონგანუმის წილა – 90კგ
ელექტროენერგია – 1330კვტ.სთ

- როგორია მანგანუმის განაწილება გადასამუშავებელი წილის გამოდნობისას?

მანგანუმი ნაწილდება შემდეგნაირად:

ლითონში – 8%; წილაში – 86%; აორთქლდება – 6%

- გადასამუშავებელი სილიკონგანუმის რა მარკებია ცნობილი?

ცნობილია გადასამუშავებელი სილიკონგანუმის შემდეგი მარკები:

მარკა	შედგენილობა, %				
	Si	C	P	Fe	
		არა ნაკლები	ა რ ა	უ მ ე ბ ე ს	ე ს
CMnII-B	28	0,05	0,050	2,0	
CMnII-1	28	0,07	0,050	2,3	
CMnII-2	27	0,15	0,070	2,8	

- რას ემყარება გადასამუშავებელი სილიკონგანუმის მიღების პროცესი?

გადასამუშავებელი სილიკონგანუმი მიღები ელექტროფეროშენადნობების სადნობ ღუმელში, კაზმიდან მანგანუმისა და სილიციუმის ერთდროული აღდგენით.

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება გადასამუშავებელი სილიკონგანუმის გამოსადნობად?

საკაზმე მასალებად გამოიყენება დაბალფოსფორიანი მაღალმანგანუმიანი გადასამუშავებელი წილა, პვარციტი და კოქსქვრილა.

- რა სიმძლავრის ელექტროლუმელებში ხდება გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის გამოდნობა და როგორია გამოდნობის პროცესი?

გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის გამოდნობა ხორციელდება 5 და 16,5 მვა სიმძლავრის ელექტრორკალურ ღუმელებში. გამოდნობის პროცესი არის უწყვეტი.

- გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის მიღებისას რა თანაფარდობით მიეწოდება საკაზმე მასალები ღუმელს?

საკაზმე მასალები ელ.ლუმელს მიეწოდება შემდეგი თანაფარდობით;

დაბალფოსფორიანი გადასამუშავებელი წილა – 800 კგ

პვარციტი – 270 – 280 კგ

კოქსწყრილა – 340 – 360 კგ

- გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის გამოდნობისას ცვლაში რამდენჯერ ხდება ლითონისა და წილის გამოშვება?

ლითონისა და წილის უშვებენ ცვლაში 6-ჯერ.

- გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის გამოდნობისას რას უდრის მანგანუმის და სილიციუმის ამოკრეფა ლითონში?

მანგანუმის ამოკრეფა ლითონში 83,7%-ს შეადგენს,
ხოლო სილიკოუმის კი 60%-ს.

- რა შედგენილობის წილა მიიღება
გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის გამოდნობისას?

გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის წილას აქვს
შემდეგი ქიმიური შედგენილობა : Mn 6-9%, CaO 18-
22%, MgO 7-12%, SiO₂ 45-47%, C 1,6-1,8%.

- რისი ტოლია წილის ჯერადობა?
გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმის წილის
ჯერადობა აღწევს 0,8-1-ს.

- როგორ ხდება ლითონის დამუშავება?
გადასამუშავებელ სილიკომანგანუმს თხიერ
მდგომარეობაში უკეთებენ გრანულაციას, ან გამყარების
შემდეგ 40-0 მმ ფრაქციამდე ამსხვრევენ.

- რა სიმძლავრის ღუმელებში ხდება ლითონური
მანგანუმის გამოდნობა?

ლითონურ მანგანუმს აღნობენ 5000 კვა სიმძლავრის
დია დასახრელი ტიპის ელექტროფეროშენადნობების
სადნობ ღუმელში.

- რით არის ღუმელი ამოგებული?
ლითონური მანგანუმის გამოსადნობი ელ.ღუმელი
ამოგებულია ფუძე ამონაგით – მაგნეზიტის აგურით.

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება ლითონური მანგანუმის გამოსადნობად?

ლითონური მანგანუმის გამოსადნობად გამოიყენება დაბალფოსფორიანი გადასამუშავებელი თხიერი წილა, გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმი (ალმდგენელი) და ფლუსი, კერძოდ კირი (CaO 93,2%).

- პირობითად რა სტადიებისგან შედგება ლითონური მანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგია და რამდენ ხანს გრძელდება პროცესი?

ლითონური მანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგია პირობითად შემდეგ სტადიებად შეიძლება დაიყოს:

1. ღუმელის შეკეთება;
2. სილიკომანგანუმის ჩატვირთვა (მთლიანი წონის 1/3);
3. თხიერი წილის ჩასხმა;
4. დარჩენილი სილიკომანგანუმის ჩატვირთვა (2/3 მთლიანი წონის);
5. კაზმის გადნობა;
6. ღუმელში ჰაერის შებერვა სილიციუმის ამოწვის მიზნით.

ლითონური მანგანუმის გამოდმობის პროცესი გრძელდება 3–3,5 სთ.

- როგორია საკაზმე მასალების ხარჯი ტონა პროდუქტზე?
ერთი ტონა ლითონური მანგანუმის მისაღებად საჭიროა:

გადასამუშავებელი დაბალფოსფორიანი წილა (48% Mn)

- 2087 კგ

გადასამუშავებელი სილიკომანგანუმი — 650 კგ

კირი — 1631 კგ

ელექტროენერგია — 2590 კვტ.სთ

- როგორია ელემენტების განაწილება ლითონური მანგანუმის გამოდნობისას?

ელემენტების განაწილებას აქვს შემდეგი სახე:

საკაზმე მასალა	ელემენტი	გადადის, %		
		ლითონში	წილაში	აორთ-ქლდება
დაბალფოსფორიანი წილა	Mn	46,5	45	8,5
სილიკომანგანუმი	Mn	100	—	—
დაბალფოსფორიანი წილა	Fe	90,0	10	—
სილიკომანგანუმი	Fe	100	—	—
კაზმი	P	60,0	30	10

- რა ქიმიური შედგენილობის წილა მიიღება ლითონური მანგანუმის გამოდნობისას?

ლითონური მანგანუმის წილას აქვს შემდეგი ქიმიური შედგენილობა: %:

Mn	SiO ₂	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	P
13-15	27-29	44-45	3,1-3,3	1-3,5	0,003-0,005

- რისი ტოლია ლითონური მანგანუმის წილის ჯერადობა?

ჯერადობა დამოკიდებულია მიღებული ლითონის მარკაზე და იგი 3,6–4,0 ინტერვალში მერყეობს.

- სად გამოიყენება ლითონური მანგანუმის წილა?

ლითონური მანგანუმის გადასაყრელი წილა დანაჭროვნების შემდეგ შეიძლება გამოიყენებულ იქნეს მანგანუმიანი ფეროშენადნობების წარმოებასა და ფოლადის გამოდნობისას. დადგენილია, რომ ელექტროლუმელებში ფოლადის გამოდნობისას, კირის ნაცვლად აღნიშნული წილის გამოყენება, მანგანუმიანი ფეროშენადნობების ეკონომიას უზრუნველყოფს.

2.5. აზოტირებული მანგანუმი

- აჩვენეთ აზოტირებული მანგანუმის მარკები.

ცნობილია აზოტირებული მანგანუმის შემდეგი მარკები:

მარკა	საწყისი მანგანუმი	Mn არა ნაკ- ლები	C	Si	P	S	N
			არა	უმეტეს	არა	ნაკ- ლები	
MH 92H6	კლექტო- ლიტური	92,0	0,10	—	0,005	0,10	6,0
MH 87H6	კლექტო- თერმიული	87,0	0,20	1,8	0,07	0,05	6,0
Mn 89H4		89,0	0,20	1,8	0,07	0,05	4,0
Mn 91H2		91,0	0,20	1,8	0,07	0,05	2,0

- რა სისტემისგან შედგება აზოტირებული მანგანუმი?

აზოტირებული ლითონური მანგანუმი შედგება Mn - N ორკომპონენტიანი სისტემისაგან, რომელშიც წარმოიქმნება შემდეგი ნიტრიდები: Mn_4N (5,99% N), Mn_5N_2 (9,2 - 11,92%N), Mn_3N_2 (13,5 - 15%N) და სხვა.

- სად გამოიყენება აზოტირებული მანგანუმი?

აზოტირებული მანგანუმი სხვადასხვა მარკის ფოლადის გამოსადნობად გამოიყენება. აუსტენიტური კლასის კოროზიამედეგ ფოლადებში აზოტი გარკვეულ წილად ნიკელსაც ცვლის.

- როგორია აზოტირებული მანგანუმის წარმოების ტექნოლოგია?

აზოტირებული მანგანუმის მყარფაზიანი წარმოების ტექნოლოგია შემდეგში მდგომარეობს: ბურთულებიან წისქვილში აზოტის ატმოსფეროში მიღებულ 2–0 მმ-მდე დამსხვრეულ მანგანუმის ფხვნილს ყრიან ქვეშში და ათავსებენ 200°C -მდე მახურებელ ვაკუუმურ ღუმელში. 133,3 პასკალამდე გაიშვიათებისა და 800°C -მდე გახურების შემდეგ, ღუმელში აწვდიან მოლებულურ აზოტს (99% N₂). იზოთერმული დაყოვნების ტემპერატურა შეადგენს $900 - 950^{\circ}\text{C}$ -ს. პროცესის ეგზოთერმულობის შედეგად ხდება ფხვნილის შეცხობა. მასის გაციება წარმოებს აზოტის გარემოში.

- რამდენ ხანს გრძელდება აზოტირების პროცესი? აზოტირების პროცესი გრძელდება 70 საათს.

- რომელ ტემპერატურაზე მიიღება შეცხობილი მასის სასურველი სიმტკიცე?

შეცხობილი მასის სასურველი სიმტკიცე მიიღება $750 - 900^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურულ ინტერვალში ჩატარებული აზოტირებისას.

- რას უდრის შეცხობილი მასის სიმკვრივე?

შეცხობილი მასის სიმკვრივე აღწევს $5,9 - 6,4 \text{ g/cm}^3$ -ს.

- რა რაოდენობის საკაზმე მასალებია საჭირო ერთი ტონა აზოტირებული მანგანუმის მისაღებად?

ერთი ტონა სასაქონლო აზოტირებული მანგანუმის
მისაღებად იხარჯება:

ლითონური მანგანუმი	-----	1030 კგ
აზოტი	-----	150 გ ³
ელექტროენერგია	-----	1180 კვტ.სთ

- რამდენია მანგანუმის სასარგებლო გამოყენება
აზოტირებული მანგანუმის მიღებისას?

მანგანუმის სასარგებლო გამოყენება 97%-ს აღწევს.

- როგორია აზოტირებული სილიკომანგანუმის
ქიმიური შედგენილობა?

აზოტირებას უკეთებენ სილიკომანგანუმსაც, რომლის
ქიმიური შედგენილობაა:

მარკა	Mn, არა ნაკლები	N	Si	C, არა უმეტეს
CMH 7H	60,0	7,1	9–17	3,5
CMH 5H	60,0	4,0–7,0	9–17	3,5

საერთოდ აზოტირების მყარფაზიანი მეთოდი უნივერ-
სალურია და შეიძლება სხვა ფეროშენადნობებისათვის
იქნეს გამოყენებული.

3. სილიციუმიანი ფეროშენადნებები

- ჩამოთვალეთ ფეროსილიციუმის მარკები
ფეროსილიციუმის მარკებია (DCTU 4127 - 2002 მიხედვით)
ΦC90, ΦC 70, ΦC65, Φ C45, ΦC 25, ΦC 20, ΦC15 და ΦC10.
ΦC ნიშნავს ფეროსილიციუმს, ხოლო ციფრები სილიციუმის რაოდენობას აღნიშნავენ.
- რა ფიზიკო-ქიმიური თვისებებით ხასიათდება სილიციუმი?
სილიციუმი ლითონური ბზინვარების მქონე მყარი და ადვილად მსხვერევადი არალითონია. იგი შემდეგი ფიზიკო-ქიმიური თვისებებით ხასიათდება:

ატომური წონა	- 26,086
სიმკვრივე 20°C -ზე	- 2370 g/cm^3
ვალენტობა	- 2; 4.
დნობის ტემპერატურა	- 1414°C
დუღილის ტემპერატურა	- 2287°C
- სილიციუმის რამდენი ალოტროპული ფორმა არსებობს?
სილიციუმის ორი ალოტროპული ფორმა არსებობს:
 - 1) ამორფული (შავი ფერის), რომელიც ელექტროგაუმტარია და
 - 2) კრისტალური (ფოლადის ფერის), რომელიც დენს ატარებს.

- რა სახის ოქსიდებს წარმოქმნის სილიციუმი ჟანგბადთან?


სილიციუმი ჟანგბადის მიმართ აქტიური ელემენტია. იგი ჟანგბადთან წარმოქმნის მყარ ოქსიდს – სილიციუმის ორჟანგს (SiO_2) და არამდგრად მადალტემპერატურულ ფორმას - სილიციუმის მონოქსიდს (SiO). ცნობილია აგრეთვე არამდგრადი ოქსიდები Si_2O_3 და Si_3O_4 .

- რა მდგომარეობაში გვხვდება კაჟმიწა (SiO_2)?

კაჟმიწა (SiO_2) შეიძლება იყოს ამორფული და კრისტალურ მდგომარეობაში. გახურებისას ამორფული ფორმა კრისტალურში გადადის.

- კრისტალური კაჟმიწის რამდენი მოდიფიკაციაა ცნობილი?

ცნობილია კრისტალური კაჟმიწის სამი მოდიფიკაცია (კვარცი, ტრიდიმიტი და კრისტობალიტი). გახურებით ეს მოდიფიკაციები ერთმანეთში გადადის



- რამდენია SiO_2 -ის დნობის ტემპერატურა?

SiO_2 -ის დნობის ტემპერატურაა 1713°C .

- **Fe-Si** სისტემაში რომელი სილიციდებია ცნობილი?

Fe-Si სისტემაში ცნობილია შემდეგი სილიციდები:
 Fe_3Si ; Fe_2Si ; FeSi და FeSi_2

3.1. ფეროსილიციდები

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება ფეროსილიციუმის გამოსაღწობად?

ფეროსილიციუმის მისაღებად გამოიყენება კვარციტი, კოქსი და რკინის ბურბუშელა.

- რკინის ბურბუშელას ნაცვლად რატომ არ იყენებენ რკინის შემცველ სხვა მასალებს (მაღანი, აგლომერატი, გუნდები)?

რკინის ბურბუშელის გამოყენების აუცილებლობა განპირობებულია იმით, რომ რკინის ოქსიდები დაბალ ტემპერატურაზე ადვილად რეაგირებენ SiO_2 -თან და წარმოქმნიან ადვილდნად სილიკატებს. თუ კი $\text{SiO}_2 + 2\text{C} = \text{Si} + 2\text{CO}$ რეაქციით ადდგენის თეორიული ტემპერატურა ($\Delta G^\circ_f = 0$) 1669°C -ს შეადგენს, $\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$ ნაერთის ეპტექტიკური ტემპერატურა მხოლოდ 1178°C -ის ტოლია, ე.ი. რკინის ბურბუშელის სხვა მასალებით შეცვლის შემთხვევაში ადდგენის პროცესს წინ უსწრებს გადნობის პროცესი. სილიკატური ნალეობის წარმოქმნა მკვეთრად ამცირებს კაზმის კუთრ ელექტრომინაციას, ხდება კაზმის კომპონენტების განშევევბა, რითაც უარესდება ლუმელის ტექნოლოგიური მაჩვენებლები.

- როგორია ფეროსილიციუმის გამოდნობის პროცესი?

ფეროსილიციუმის გამოდნობის პროცესი არის უწყვეტი და უწიდო.

- რა სიმძლავრის ღუმელებში ხდება ფეროსილიციუმის გამოდნობა?

ფეროსილიციუმს ადნობენ 22,5 – 63 მვა სიმძლავრის დია და დახურული ტიპის ელექტრო ღუმელებში. ღუმელი ნახშირის ბლოკებითაა ამოგებული.

- როგორია საკაზმე მასალების გრანულომეტრიული შედგენილობა?


გრანულომეტრიული შედგენილობა საკაზმე მასალებისა არის შემდეგი:

1. კვარციტი ($\text{SiO}_2 \geq 97\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 \leq 1,5\%$) - 20 - 80 მმ
2. კოქსწვრილა 5 – 20 მმ

- რა შესაძლო რეაქციები შეიძლება განვითარდეს **Fe - Si - O - C** სისტემაში?

Fe - Si - O - C სისტემაში შეიძლება ადგილი ჰქონდეს შემდეგ რეაქციებს:

1. $\text{SiO}_2 + \text{C}_{\text{მ}} = \text{SiO}_{\text{აირ}} + \text{CO}$
2. $2\text{SiO}_2 + \text{SiC}_{\text{მ}} = 3\text{SiO}_{\text{აირ}} + \text{CO}$
3. $\text{SiO}_{\text{აირ}} + 2\text{C}_{\text{მ}} = \text{SiC}_{\text{მ}} + \text{CO}$
4. $2\text{SiO}_{\text{აირ}} + [\text{Si}]_{\text{Fe}} = 2\text{SiO}_{\text{აირ}} + [\text{Si}]_{\text{Fe}}$
5. $\text{SiO}_{\text{აირ}} + \text{SiC}_{\text{მ}} = 2[\text{Si}]_{\text{Fe}} + \text{CO}$



- რა მაჩვენებლებით შეიძლება შეფასდეს ღუმელის ნორმალური მუშაობა?

ღუმელის ნორმალური მუშაობისას:

1. კაზმი თანაბრად მიეწოდება ღუმელს;
2. ელექტროდები ღრმად ჩადის კაზმში;
3. თაღის ქვეშ ჭარბი წნევა 2,0 – 5,0 პასკალს აღწევს;
4. ტემპერატურა თაღის ქვეშ არ აღემატება 500 – 600°C-ს;
5. საკერძე აირში წყალბადისა და ჟანგბადის შემცველობა შესაბამისად არ აღემატება 5 და 1,0 %-ს;
6. გამავალი აირების რაოდენობა არის მუდმივი.

- რას იწვევს კაზმში აღმდგენელის რაოდენობის ცვლილება?

კაზმში აღმდგენელის რაოდენობის ნაკლებობისას:

1. დენი იწყებს რხევას;
2. ელექტროდების ჩაჯდომა არ არის მყარი;
3. აირების გამოყოფა მხოლოდ ელექტროდების გარშემო ხდება;
4. კაზმის შეცხობის ინტენსიობა იზრდება;
5. დარიდან გადმოდის სქელი წიდა;
6. საკერძის ტემპერატურა 500 – 600°C-დან 1000 – 1200°C-მდე იზრდება;

თუ კაზმში აღმდგენელის ნაკლებობა დიდხანს გაგრძელდა წიდა საერთოდ აღარ გამოვა ღუმელიდან.

დნობის ნორმალური რეჟიმის აღსაღგენად აუცილებელია გასწორდეს კაზმის შედგენილობა და ამავდროულად ელექტროდების ქვეშ დუმელს მიეწოდოს მსუბუქი ულუფა (აღმდგენელის სიჭარბით) ან შეიცვალოს სამუშაო ძაბვა.

კაზმში აღმდგენელის რაოდენობის სიჭარბისას:

1. ელექტროდები მაღლა იწევს;
2. ადგილი აქვს ელექტროდებთან კაზმის ჩავარდნას;
3. ელექტრორკალი ხმაურობს;
4. ლითონი და წიდა ცუდად გამოედინება დუმელიდან.

- რა რაოდენობისა და ქიმიური შედგენილობის წილა მიიღება ფეროსილიციუმის გამოდნობისას?

ფეროსილიციუმის გამოდნობისას წილის რაოდენობა თხევადი მასის 3–5%-ს შეადგენს. წილა შემდეგი ქიმიური შედგენილობით ხასიათდება: 48–50% SiO_2 , 20–25% Al_2O_3 , 15–18% CaO , 10–15% SiC

- რა როლს ასრულებს რკინა ფეროსილიციუმის გამოდნობისას?

კაზმში რკინის არსებობა მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს სილიციუმის აღდგენის პროცესს, რადგანაც აღდგენილი სილიციუმი რკინაში იხსნება და ხდება მისი დალექვა. ამიტომ რკინას „დამლექსაც“ უწოდებენ.

- როგორ ხდება დუმელიდან ლითონისა და წილის გამოშვება?

ლითონსა და წილას ღუმელიდან ერთი ხერელის საშუალებით უშვებენ შამოტის აგურით ამოგებულ ციცხვში (38–40% Al_2O_3 , 50–55% SiO_2).

- რა მასალისგან მზადდება ღუმელის ხერელის ჩასაკეტი „კონუსი“?

კონუსი მზადდება კოქსისა (ან ნახშირბადოვანი მასის) და ცეცხლგამძლე თიხის (50% SiO_2 , 35% Al_2O_3 , 1,5% TiO_2 , 0,5% CaO დანარჩენი H_2O) შერევით. გამოყენების წინ „კონუსის“ გამოწვასაც ახდენენ.

- რამდენჯერ ახდენენ ცვლაში ღუმელიდან ფეროსილიციუმის გამოშვებას?

როგორც პრაქტიკამ აჩვენა ფეროსილიციუმის გამოშვების რიცხოვნობას განსაზღვრავს ერთ ტონა ლითონზე დახარჯული ელექტროენერგიის რაოდენობა, ე.ი. ფეროსილიციუმის მარკა (იხ. ცხრილი)

ფეროსილიციუმის მარკა	ΦC 20	ΦC 25	ΦC 45	ΦC 65	ΦC 75
ელ-ენერგიის ხვედრითი ხარჯი კვტ. სთ/ტ	2180	2820	4700	7500	8800 9500
გამოშვების რა-ბა ცვლაში	6–8	6–8	5–6	4–5	4–5

- როგორია გამოშვებული ლითონის ტემპერატურა?

ლუმელიდან გამოსული ფეროსილიციუმის ტემპერატურა 1650–1750°C-ს შეადგენს, ამიტომაც შენაღნობის ტემპერატურის დაწევის მიზნით ციცხვში გარკვეული პერიოდით ხდება ფეროსილიციუმის დაყოვნება.

- სად ახდენენ ფეროსილიციუმის ჩამოსხმას?

ფეროსილიციუმის ჩამოსხმას ახდენენ ლენტური ტიპის კონვეირულ მანქანაზე.

- როგორია საკაზმე მასალების ხარჯი ერთ ტონა ლითონზე?

ერთი ტონა ფეროსილიციუმის მისაღებად საჭიროა, კგ:

ფეროსილიციუმი	ΦC 20	ΦC 25	ΦC 45	ΦC 65	ΦC 75
კვარციტი	370	552	931	1567	1930
რკინის ბურბუშელა	810	780	658	343	250
კოქსწვრილა	200	280	438	720	845
ელექტროდების მასა	10	8	16	43,3	54
ელექტრგიის ხარჯი,	2100	2750	4800	74,0	8800
კვტ.სთ/ტ					
სილიციუმის ამოკრეფა, %	94,3	98,5	98,2	92,1	91,8

- რა მეთოდებით ახდენენ ფეროსილიციუმის რაფინირებას ალუმინისაგან?

იმის გათვალისწინებით, რომ ფეროსილიციუმის ზოგი-ერთ მარკაში ალუმინის შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 0,1%-ს, აუცილებელი ხდება ლითონიდან ალუმინის ამოწვა.

ალუმინის რაფინირების ორი მეთოდია ცნობილი:

1. ერთი მეთოდი ითვალისწინებს რკალურ (ან ინდუქტიურ) ღუმელში თხევადი ფეროსილიციუმიდან ალუმინის რაფინირებას თიხამიწით გამდიდრებული წილით (CaO-SiO_2 სისტემის).
2. მეორე მეთოდი ითვალისწინებს ციცხვში თხევადი ფეროსილიციუმის წილაწარმომქმნელი ნარევით რაფინირებას. წილისწარმომქმნელად გამოყენებულია კირი, კვარციტის ფხვნილი, რკინის მადანი და მლეობი ჰპატი (CaF_2).

• რა უარყოფითი მხარე აქვს ალუმინის რაფინირების მეთოდს?

ღუმელში რაფინირებისას კლებულობს სილიციუმის შემცველობა შენადნობში, ამასთან მაღალია ელექტროენერგიის ხვედრითი ხარჯი (1400 – 1500 კვტ. სთ/ტ).

3.2. კრისტალური სილიციუმის


- რა მარგები არსებობს კრისტალური სილიციუმის და როგორ მიიღება იგი?
- არსებობს კრისტალური სილიციუმის შემდეგი მარგები:

მარგა	Si არანაკლები	ა რ ა უ მ ე ტ ე ს			
		Fe	Al	Ca	Fe + Al + Ca
Kp 00	99,0	0,4	0,4	0,4	1,0
Kp 0	98,8	0,5	0,6	0,4	1,2
Kp 1	98,0	0,7	0,7	0,6	2,0
Kp 2	97,0	1,0	1,2	0,8	3,0
Kp 3	96,0	1,5	1,5	1,5	4,0

კრისტალური სილიციუმი მიიღება რგალურ ელექტროდუმელში კვარციდან ან კვარციტიდან ნახშირბადით სილიციუმის აღდგენით.

- აჩვენეთ სილიციუმის აღდგენის რეაქცია თავისი თერმოდინამიკური მახასიათებლებით.

სილიციუმის აღდგენა შემდეგი რეაქციით მიმდინარეობს:



- რას უდრის ამ რეაქციის დაწყების თეორიული ტემპერატურა?

სილიციუმის აღდგენის თეორიული ტემპერატურა 1942 K (1669°C) შეაღგენს.

- სად გამოიყენება კრისტალური სილიციუმი?

კრისტალური სილიციუმი გამოიყენება სილიციუმ-სპილენბის შენადნობში, სინთეთიკურ ალუმინოსილიციუმიან შენადნობში (სილუმინები), ასევე სპეციალური ფოლადებისა და შენადნობების განუანგვისა და ლეგირებისათვის. კრ 00 მარკას ნახევარ გამტარების მისაღებადაც იყენებენ.

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება კრისტალური სილიციუმის მისაღებად?

კრისტალური სილიციუმის გამოსაღნობად გამოიყენება;

1. კვარციტი (20-50 მმ);
2. ხის ნახშირი (5-15 მმ);
3. ნავთობის კოქსი და
4. აირული ნახშირი (5-15 მმ).

- რა პერიოდით ახდენენ ნაღნობის გამოშვებას?

კრისტალური სილიციუმის გამოშვება ხდება უწყვეტად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მეორადი კარბონიზაციის პროცესი.

- რა რაოდენობის საკაზმე მასალებია საჭირო ერთი ტონა კრისტალური სილიციუმის მისაღებად?

16,5 მგა სიმძლავრის დუმელში კრისტალური სილიციუმის გამოდნობისას (ცვლადი დენის შემთხვევაში) ერთი ტონა პროდუქციის მისაღებად იხარჯება;

1.	კვარციტი	-----	2540	კგ
2.	ნის ნახშირი	-----	1310	კგ
3.	ნავთობის კოქსი	-----	150	კგ
4.	აირული ნახშირი	-----	240	კგ
5.	ელექტროგია	-----	11,2 – 12,2	მგბ.სთ

• კრისტალური სილიციუმის მიღებისას როგორია კაზმიდან ელემენტების ამოკრეფა ?

ელემენტების ამოკრეფა არის შემდეგი:

Si – 78 - 85%; Al – 50 - 55%; Ca – 35 - 40%; Mg – 30 - 35%; Fe – 95 -98%.

• რა შედგენილობის აირი გამოიყოფა კრისტალური სილიციუმის გამოდნობისას?

კრისტალური სილიციუმის გამოდნობისას გამოყოილი აირი შეიცავს:

CO – 80 - 85%; CO₂ – 4 - 8%; CH₄ – 1 - 3%; H₂O – 0,1 - 1%; N₂ 1 – 4%; H₂ – 1 - 3%.

ალნიშნული აირი გაწმენდამდე მტვერსაც შეიცავს (SiO₂ 80%; Al₂O₃ 2-4%; Fe₂O₃ 0,1-0,2%; CaO 1-2%; C 7-8%).

• რა რაოდენობის აირი წარმოიქმნება კრისტალური სილიციუმის გამოდნობისას?

გამოყოფილი აირის რაოდენობა შეადგენს 120 000 მ³/დღე-დამეში (22,5 მგა სიმძლავრის დუმელში).

- რა რაოდენობის წილა მიიღება კრისტალური სილიციუმის გამოდნობისას?

მიღებული წილის რაოდენობა შეადგენს მთლიანი მასის 3-8%-ს.

- რა ქიმიური შედგენილობისაა კრისტალური სილიციუმის წილა?

კრისტალური სილიციუმის გამოდნობისას მიღებულ წილას აქვს შემდეგი ქიმიური შედგენილობა, %: 30-50% SiO_2 ; 10-30% Si; 8-15% SiO ; 10-40% SiC ; 0,5-1,0% Fe_2O_3 ; 12-15% Al_2O_3 ; 20-30% CaO .

- სად გამოიყენება აღნიშნული წილა?

კრისტალური სილიციუმის გამოდნობისას მიღებული წილა გამოიყენება ფოლადის განუანგვისათვის (ღუმელში, ციცხვში ან ბოყვებში), აგრეთვე სილიციუმიანი ფერო-შენადნობების მისაღებად.

- გადამუშავების რა სტადიებს გადის კრისტალური სილიციუმი მომხმარებელთან მიწოდებამდე?

ბოყვებში უწვევებად გამოშვების შემდეგ, ნადნობი განიცდის კრისტალიზაციას, მიღებულ სხმულს ამსხვრევენ და სასაქონლო პროდუქციას წიდისგან განაცალკევების შემდეგ უგზავნიან მომხმარებელს.

- როგორ ახდენენ მიღებული ნადნობის რაფინირებას?

კრისტალური სილიციუმის რაფინირებას ახდენენ გამახურებელ ციცხვებში ტუტემიწა ლითონების მარილე-

ბის (NaCl , Na_3AlF_6 და სხვ) გამოყენებით. რაფინირების პროცესში ალუმინის შემცველობა 0,3–0,45%-დან 0,10–0,20 %-მდე მცირდება, ხოლო კალციუმის 0,6–1,0%-დან 0,2 – 0,4%-მდე.

- რა უპირატესი მაჩვენებლებით ხასიათდება მუდმივი დენიო კრისტალური სილიციუმის გამოდნობის ტექნოლოგია ცვლადი დენიო გამოდნობასთან შედარებით?

მუდმივი დენიო ლუმელის მუშაობისას 15–20%-ით ნაკლები ძვირადღირებული ელექტროდი იხარჯება, ამასთან მცირდება ელექტროენერგიის ხვედრითი ხარჯი, იზრდება სასაქონლო სილიციუმის ხარისხი და უმჯობესდება მომსახურე პერსონალის შრომის პირობები.

3.3. სილიციუმის პარბიდი

- სად გამოიყენება სილიციუმის კარბიდი (კარბორუნდი)?

კარბორუნდი (SiC), როგორც მაღალი მიკროსიმაგრის მქონე ხელოვნური სალი მასალა, ფართოდ გამოიყენება ლითონების დამუშავებისას და მეტალურგიულ წარმოებაში ლითონური პროდუქტის გასაწმენდათ, აგრეთვე ცეცხლგამძლე მასალების დასამზადებლად.

- ბუნებაში რა სახით გვხდება სილიციუმის კარბიდი?

ბუნებაში სილიციუმის კარბიდი გავრცელებულია მინერალ მუასანიტის (SiC) სახით. ეს მინერალი აღმოჩენილ იქნა ირკუტსკის ოლქსა (1956 წ.) და დნეპროვეკი-დონეცკის გორაკებში (1965 წ.).

- როგორ იღებენ სილიციუმის ხელოვნურ კარბიდს?

სილიციუმის ხელოვნურ კარბიდს ღებულობენ SiO_2 -ის ნახშირბადით აღდგენით:



• რისი ტოლია $P_{\text{CO}}=100$ კპა წნევის პირობებში აღნიშნული რეაქციის ნულთან ტოლობის ტემპერატურა ($\Delta G^0_T=0$)?

კარბიდის წარმოქმნის ($\Delta G^0_T=0$) თეორიული ტემპერატურა 1725 K-ს შეადგენს.

- რა თვისებებით ხასიათდება სილიციუმის კარბიდი?

სილიციუმის კარბიდის სიმკვრივეა 3,22 გ/სმ³, წარმოქმნის სითბო $\Delta H_{298}^0 = 66,16$ კჯ/მოლი.

- რა ფერისაა კარბორუნდი?

არსებობს შავი და მწვანე ფერის კარბორუნდი, რომელსაც წარმოქმნის მაშტაბით ელექტრო ღუმელებში იღებენ.

• რა საკაზმე მასალები გამოიყენება კარბორუნდის მისაღებად?

კარბორუნდის მისაღებად გამოიყენება კოქსი და კვარცის ფენილი. ამასთან მწვანე კარბორუნდის მისაღებად კაზმს ნატრიუმის ქლორიდსაც უმატებენ.

- რა ახდენს მავნე ზემოქმედებას კარბორუნდზე?

კარბორუნდის მიღებაზე მავნე გავლენას ახდენს კვარცის ფენილში არსებული თიხამიწა. ამიტომაც კვარცის ფენილს გამოყენებამდე გულდასმით რეცხავენ. თუმცა არ არის გამორიცხული ნარჩენი თიხამიწიდან და აღმდგენელის ნაცრიდან კომპლექსური კარბიდებიც (Al_4SiC და Al_4CSi_4) წარმოიქმნას რომლებიც მაღალ ტემპერატურაზე დისოციაციით წარმოქმნიან SiC -ს, Al -სა და C -ს.

- რა ტიპის ღუმელებში ხდება კარბორუნდის მიღება?

კარბორუნდი მიიღება ელექტროწინაღობის ღუმელში, რომელიც წარმოადგენს მოძრავ ბაქანს და რომლის ბოლოებშიც განლაგებულია დენგამტარი ნახშირის ელექტროდები.

- როგორია აღნიშნული ღუმელის მუშაობის პრინციპი?

ბაქანის ფსკერზე ყრიან ნაბრუნს, კვარცის ფენილს და შემდეგ აწყობებ ნაჭროვანი ნავთობკოქსის კერნს, რომელსაც ზემოდან აყრიან სარეაქციო კაზმს. კერნი საწყის პერიოდში სამუშაო წინაღობასაც წარმოადგენს.

- რა რაოდენობის საკაზმე მასალები იხარჯება ერთი ტონა კარბორუნდის მისაღებად?

ერთი ტონა კარბორუნდის მისაღებად საჭიროა:

კვარცის ფხვნილი ——	1750 /2000	კგ
ანტრაციტი ———	900 /700	კგ
ნავთობკოქსი ———	300 /600	კგ
ხის ნახერხი ———	170 /370	კგ
სუფრის მარილი (<chem>NaCl</chem>) ——	1230	კგ
ელ.ენერგია ——	8200 /10000	კვტ.სთ

(მრიცხველი შავი კარბორუნდის შემთხვევაა, ხოლო მნიშვნელი მწვანესი).

- რა მოთხოვნები წაეყენება საკაზმე მასალებს?

კვარცის ფხვნილი უნდა იქოს სუფთა მინარევებისაგან და იგი საშუალოდ უნდა შეიცავდეს 99,6% SiO2, 0,3% FeO-ს, 0,07% Al2O3-ს, 0,04% CaO-ს, 0,03% MgO-ს, 0,02% TiO2-ს.

აღმდგენელად შეიძლება გამოყენებული იქნეს მხოლოდ მცირე ნაცრიანი ნახშირბად აღმდგენლები ანტრაციტი (ნაცრიანობა 3%, ცძფ-93%) და ნავთობკოქსი (ნაცრიანობა 0,8%, ცძფ-94%, აქროლადები 5%, სინესტე 3%).

- რა რაოდენობით მიეწოდება კაზმი ღუმელს და როგორ აკონტროლებენ კარბორუნდის მიღების პროცესს?

ღუმელში ტგირთავენ 50–65 ტ კაზმს და 3200-4500 კგ კერნს; კარბორუნდის მიღების პროცესს ძირითადად აკონტროლებენ დახარჯული ელექტრო ენერგიის რაოდენობით. მაგალითად, 3500 კვტ სიმძლავრის ტრანსფორმატორის შემთხვევაში კარბორუნდის მიღების პროცესი

დამთავრებულად ითვლება თუ კი ელექტროენერგიის
ხარჯი 65-70 მვტ.სთ-ს შეადგენს.

- რა დრო სჭირდება ღუმელის გაციებას?
ღუმელს აციებენ 24–32 საათის განმავლობაში.

- რით შეიძლება დაიშალოს კაზმში არსებული
სილიციუმის კარბიდი?

ფეროსილიციუმის გამოდნობისას კაზმში არსებული
სილიციუმის კარბიდი ადვილად იშლება ლითონური
რკინით $\text{SiC}+\text{Fe}=[\text{Si}]_{\text{Fe}}+\text{C}_\text{Fe}$

- რამდენ ხანს გრძელდება სილიციუმის კარბიდის
ლითონური რკინით დაშლის პროცესი?

რკინის მეშვეობით სილიციუმის კარბიდის დაშლის
რეაქცია მანამ მიმდინარეობს, სანამ შენადნობში სილი-
ციუმის შემცველობა 23–24%-ს არ მიაღწევს. ამ შემთხ-
ვევაში ადგილი აქვს წონასწორობაში მყოფ სილიკოკარ-
ბიდის ($\text{Fe}_5\text{Si}_3\text{C}_x$) წარმოქმნას.

- რა პრინციპით ახდენენ კრისტალური სილიციუმის
მომხმარებელთან მიწოდებას?

ნაჭროვან SiC -ს შემდგომი გადამუშავების მიზნით
სხვადასხვა კლასის სალი მარცვლების დასამზადებლად
იყენებენ. 70%-მდე SiC -ს შემცველობის წანაზარდებს კი
ფეროსილიციუმის გამოდნობისას, ცეცხლგამძლე მასალე-
ბის წარმოებაში, ნახშირბადოვანი მასის მისაღებად და
სხვა დანიშნულებით იყენებენ.

4. ქრომიანი ფეროშენადნობები

- **დაახასიათეთ ქრომი.**

ატომური წონა 51,996

დნობის ტემპერატურა 1870°C

დუღილის ტემპერატურა 2469°C

სიმკვრივე $7,19 \text{ g/cm}^3$

გალენტობა 2, 3 და 6

- ჩამოთვალეთ ქრომის კარბიდები.

ქრომი ნახშირბადთან შემდეგ კარბიდებს წარმოქმნის:

Cr_{23}C_6 ; Cr_7C_{23} ; Cr_3C_2 და CrC .

- ჩამოთვალეთ ქრომის სილიციდები.

Cr-Si სისტემაში წარმოიქმნება შემდეგი თერმოდინამიკურად მდგრადი სილიციდები: Cr_3Si ; Cr_5Si_3 ; CrSi და CrSi_2 .

- ჩამოთვალეთ ქრომის ფოსფიდები.

Cr-P სისტემაში წარმოიქმნება შემდეგი ფოსფიდები: Cr_3P ; Cr_2P ; CrP ; CrP_2 და სხვა.

- ჩამოთვალეთ ქრომის სულფიდები.

Cr-S სისტემაში არსებობს სტაბილური (CrS , Cr_3S_4 და Cr_2S_3) და მეტასტაბილური (Cr_7S_8 და Cr_3S_6) სულფიდები.

- ჩამოთვალეთ ქრომის ოქსიდები.

Cr-O სისტემაში ცნობილია შემდეგი ოქსიდები: CrO_3 , Cr_2O_3 , Cr_3O_4 , CrO .

- **CaO-Cr₂O₃** სისტემაში რა სახის ნაერთები შეიძლება წარმოიქმნას?

აღნიშნულ სისტემაში შეიძლება წარმოიქმნას კალციუმის ქრომიტოქრომიტი ($\text{CaO} \cdot 4\text{CrO}_3 \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$, დნობის ტემპერატურაა 1774°C) და ქრომატი CaCrO_4 .

- **CaO-SiO₂** სისტემაში ქრომის რა სახის ნაერთები შეიძლება წარმოიქმნას?

ამ სისტემაში მხოლოდ ერთი ნაერთი ქრომის ორთოსილიკატი ($2\text{CrO} \cdot \text{SiO}_2$ იგივე Cr_2SiO_4) შეიძლება წარმოიქმნას.

- არსებობს თუ არა დედამიწის ქერქში ქრომი თავისუფალი სახით?

დედამიწის ქერქში ქრომი თავისუფალი სახით არ არსებობს, თუმცა სუფთა სახით იგი მეტეორიტია აღმოჩენილი.

- რა მინერალების სახითაა გავრცელებული ქრომი მაღნებში?

მაღნებში ქრომი გავრცელებულია შემდეგი მინერალების სახით: მაგნიტოქრომიტი ($\text{Mg,Fe})\text{O} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$; ქრომპიკოტიტი ($\text{Mg,Fe})\text{O} \cdot (\text{Cr,Al})_2\text{O}_3$ და ალუმინოქრომიტი $\text{FeO} \cdot (\text{Cr,Al})_2\text{O}_3$.

- დსთ-ს რომელ ქვეყნებშია ქრომის მადანი?
ქრომის მადანი აქვს ყაზახეთს (Cr_2O_3 45-65%) და რუსეთს (Cr_2O_3 33-39%).

- რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ყაზახეთის მაღნები?

ყაზახეთის ქრომის მაღნები შემდგებ ქიმიურ შედგენილობას უნდა აკმაყოფილებდეს:

მაღნის მარკა	DX-1-1	DX-1-2
Cr ₂ O ₃ ,% (არა ნაკლები)	50	47
SiO ₂ ; % (არა უმეტსი)	7,0	10,0
Cr ₂ O ₃ /FeO	3,5	3,0
P, % (არა უმეტესი)	0,008	0,008

4.1. მაღალნახშირბაზიანი ფეროქრომი

- რამდენ ჯგუფად იყოფა ფეროქრომი? ფეროქრომი იყოფა სამ ჯგუფად: მაღალ, საშუალო და მცირენახშირბაზიანი.

- რა დიაპაზონში იცვლება ქრომი აღნიშნულ ჯგუფებში?

ГОСТ 4751-91-ით მიხედვით ყველა ჯგუფის ფეროქრომში ქრომის რაოდენობა იცვლება:

დასახელება	FeCr 50	FeCr 60	FeCr 70	FeCr 80	FeCr 90
Cr, %	45,5-55,0	55,0-65,0	65,0-75,0	75,0-85,0	85,0-95,0

- ჩამოთვალეთ მაღალნახშირბაზიანი ფეროქრომის მარკები ქიმიური შედგენილობის ჩვენებით.

მაღალნახშირბაზიანი ფეროქრომის ქიმიური შედგენილობა არის შემდეგი (ГОСТ 4757-79):

მარკა	Cr, არა ნაკლები	C	Si	P, არა უმცირესი	S
ФХ 650 А	65	6,5	2,0	0,03	0,06
ФХ 650 Б	65	6,5	2,1	0,05	0,08
ФХ 800 А	65	8,0	2,0	0,03	0,06
ФХ 800 Б	65	8,0	2,0	0,05	0,08
ФХ 800 СА	60	8,0	5,0 -10,0	0,03	0,03
ФХ 800 СБ	60	8,0	5,0 – 10,0	0,05	0,05

- რა პრინციპი უდევს საფუძვლად მაღალნახშირბადიანი ფეროქრომის გამოდნობას?

მაღალნახშირბადიანი ფეროქრომი მიიღება ქრომის მაღნიდან ნახშირბადით ქრომისა და რკინის აღდგენით.

- რა სიმძლავრის ღუმელებში აღნობენ მაღალნახშირბადიან ფეროქრომს და როგორია დნობის პროცესი?


მაღალნახშირბადიანი ფეროქრომი მიიღება მაღალი სიმძლავრის (16,5-33 მვა) ელექტროდუმელებში. გამოდნობის პროცესი არის უწყვეტი.

- როგორია ღუმელის ამონაგი?

მიუხედავად იმისა, რომ მაღალნახშირბადიანი ფეროქრომი ნახშირბადადდგენითი პროცესით მიიღება, ღუმელი ამოგებულია არა ნახშირის ბლოკებით, არამედ მაგნეზიტის აგურით, რადგანაც ზოგიერთი მარკის ფეროქრომის გამოდნობისას არ ხდება ნადნობის გაჯერება ნახშირბადით.

- აჩვენეთ ოქსიდებიდან ნახშირბადით ქრომის ალფაგენის მირითადი რეაქციები.


ქრომის ალფაგენა შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი შესაძლო რეაქციებით:




$$\Delta G^\circ_T = 730940 - 511,68T \quad (T_{\text{ფაზ}} = 1430\text{K})$$




$$\Delta G^\circ_T = 511128 - 364,57T \quad (T_{\text{ფაზ}} = 1403\text{K})$$



$$\Delta G^\circ_T = 749452 - 526,47T \quad (T_{\text{ფაზ}} = 1424\text{K})$$



$$\Delta G^\circ_T = 54624 - 360,8T \quad (T_{\text{ფაზ}} = 1513\text{K})$$



$$\Delta G^\circ_T = 491490 - 415,3T \quad (T_{\text{ფაზ}} = 1185\text{K})$$



$$\Delta G^\circ_T = 720350 - 465,94T \quad (T_{\text{ფაზ}} = 1546\text{K}).$$

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება მაღალნახშირბადიანი ფეროქრომის მისაღებად?

საკაზმე მასალებად გამოიყენება ქრომის მადანი, ნახშირბად აღმდეგენელი (კოქსი, ნახევრად კოქსი, აირული ნახშირი) და მცირე რაოდენობით კვარციტი. პაზმში შეჰყავთ აგრეთვე ლითონის საკუთარი ნარჩენები; ფეროქრომი შეიძლება გამოდნობილი იქნეს ქრომის მადნის აგლომერატის ან გუნდის გამოყენებითაც.

- რა ფუნქციას ასრულებს კვარციტი მაღალ-ნახშირბადიანი ფეროქრომის გამოდნობისას?

კვარციტი უზრუნველყოფს სასურველი წილის მიღებას. კერძოდ ოპტიმალური შედგენილობისაა წილა, რომელიც $30\text{-}35\%$ Al_2O_3 -ს, $30\text{-}35\%$ MgO -სა და 35% SiO_2 -ს შეიცავს. ასეთი შედგენილობის წილის დნობის ტემპერატურა $1560\text{-}1680^{\circ}\text{C}$ -ია, ხოლო სიბლანტი 3-7 პუაზი.

- რა ულუფით აწვდიან ქაზმს?

ქაზმის ულუფა შედგება:

ქრომის მადანი—— 850 კგ;

საშუალონახშირბადიანი ფეროქრომის წილა — 150 კგ;

კვარციტი—— 30 კგ;

კოქსწვრილა ——— 215 კგ და

საკუთარი წარმოების ლითონურ ნარჩენები —— 150 კგ.

- რამდენგვარია ნახშირბადიანი ფეროქრომი?

ნახშირბადიანი ფეროქრომი არის ორგვარი სასაქონლო და გადასამუშავებელი.

- სად გამოიყენება გადასამუშავებელი ფეროქრომი?

გადასამუშავებელი ფეროქრომი გამოიყენება ფოლადის და ფეროსილიკოქრომის წარმოებაში.

- რას გავლენას ახდენს ფუძე ოქსიდების დამატება გადასამუშავებელი ფეროქრომის წილაზე?

ფეროქრომის წილაში ($31,96\%$ SiO_2 ; $18,8\%$ Al_2O_3 ; $45,5\%$ MgO ; $1,3\%$ Cr_2O_3 ; $0,89\%$ CaO ; $0,77\%$ FeO ; $0,21\%$ S) CaO -ს

10%-მდე დამატებით, წილა დაბალტემპერატურაზე უფრო თხიერდენადი ხდება, ამასთან მცირდება მისი დნობის ტემპერატურა და ელექტროწინაღობა.

წილაში 1,5% Na_2O -სა და ამავე რაოდენობის K_2O -ს დამატებით, ასევე მცირდება წილის დნობის ტემპერატურა და იზრდება თხიერდენადობის ინტერვალი.

• რა დადგებითი და უარყოფითი მხარე აქვს ფეროქრომის წილაში ფუძე ოქსიდების დამატებით გამოწვეულ ეფექტებს?

დადგებითი ეფექტია ის რომ ფუძე ოქსიდების დამატება აუმჯობესებს ლითონური ჩანართების დალექვის პროცესს (წილის მაღალი თხირდენადობის გამო); ხოლო უარყოფითი ეფექტია ის რომ მნელდება წილის გადახურება სასურველ ტემპერატურამდე (მაღალი ელ. გამტარობის გამო), გარდა ამისა წილაში ტუტემიწალითონების დამატებამ დუმელის ამონაგიც შეიძლება დააზიანოს.

• კაზმში რომელი ოქსიდის რაოდენობრივი ცვალებადობა არღვევს დუმელის მუშაობის ნორმალურ რეჟიმს?

დუმელის მუშაობის ნორმალური რეჟიმი, უმეტეს წილად ირღვევა კაზმში MgO -ს შემცველობის გაზრდით. წილაში MgO -ს მოჭარბებული რაოდენობა აბლანტებს წიდას და მას უჭირს დუმელიდან გამოსვლა, ამასთან ლითონში მცირდება ნახშირბადის შემცველობა და იზრდება წილის დნობის ტემპერატურა.

- რა საშუალებით ახდენენ ფეროქრომის წილაში MgO -ს რაოდენობის შემცირებას და შესაბამისად ღუმელის ნორმალური მუშაობის აღდგენას?

წილაში MgO -ს შემცველობა შეიძლება შემცირდეს კაზში მუშაობის დამატებით.

- ქრომის წარმატებით აღდგენას წილის დნობის რა ტემპერატურა განაპირობებს?

ქრომი წარმატებით აღდგება, როდესაც წილის დნობის ტემპერატურა 1883-1923 K-ს ინტერვალში მერყეობს.

- რა გავლენას ახდენს აღმდგენელის რაოდენობა კაზში ფეროქრომის გამოდნობის ტექნოლოგიურ მაჩვენებელებზე?

კაზში აღმდგენელის სიჭარბისას ელექტროდები მაღლა იწევს, შენადნობში იზრდება სილიციუმის შემცველობა, ჩნდება თეთრი ალი და ლითონს უჭირს ღუმელიდან გამოსვლა (დაბალი ტემპერატურის გამო).

აღმდგენლის ნაკლებობისას კი პირიქით, ელექტროდები ღრმად ეშვება კაზში, ელექტროდების გარშემო წარმოიქმნება წილა, იზრდება შენადნობში სილიციუმის შემცველობა და წილაში ქრომის ოქსიდების რაოდენობა.

- რა ქიმიური შედგენილობით ხასიათდება **ФХ 800** და **ФХ 900**?

აღნიშნული მარკები შემდეგი ქიმიური შედგენილობით ხასიათდება:

მარკა	C	Cr	Si	Fe	S	P
ΦX 800	7,88	71,25	0,24	20,55	0,044	0,022
ΦX 900	8,42	69,23	0,26	22,02	0,038	0,018

- აჩვენეთ **ΦX 800** და **ΦX 900**-ის გამოდნობისას მიღებული გადასაყრელი წილების ქიმიური შემცველობა?

ΦX 800 და ΦX 900-ის გამოდნობისას მიღება წილა, %

მარკა	Cr ₂ O ₃ საკრ	Cr ლით	Fe საკრ	SiO ₂	MgO	Al ₂ O ₃	CaO	P	S
ΦX 800	7,7	3,94	1,5	29,1	44,45	15,9	1,1	0,0017	0,29
ΦX 900	6,24	3,20	1,0	32,6	44,63	16,3	1,0	0,0013	0,36

- რა რაოდენობის საკაზმე მასალები იხარჯება ერთი ბაზური ტონა გადასამუშავებელი ფეროქრომის მისაღებად?

ერთი ბ. ტონა ფეროქრომის მისაღებად საჭიროა; ამ:

დასახელება	ΦX 800	ΦX 900
ქრომის მადანი (მშრალი, 50% Cr ₂ O ₃)	1889,2	1812,2
კოქსწვრილა	210,7	374,1
ნახევრადკოქსი	174,44	-
სილიციუმიანი ფეროშენადნობების წილა	95,6	86,1
კვარციტები განაცერი	-	23,2
ნარჩენები (ნაბრუნი)	140,91	159,4
ელექტროდების მასა	10,83	11,8
ელენერგია, კვტ.სთ	3965	3920

- როგორ ნაწილდება კაზმში შემავალი ელემენტები დნობის პროცესში?

ელემენტების განაწილებას დნობის პროცესში აქვთ შემდეგი სახე:

ელემენტი	გ ა დ ა დ ი ს, %		
	ლითონში	წილაში	ნარჩენებში
Cr	89,2/91,8	7,6/5,55	3,2/6,55
Si	1,5/1,7	87,2/93,3	10,9/10,2
S	13,8/9,5	95,4/86,7	7,9/8,4
P	82,2/82,5	6,8/5,6	2,3/4,8
Mg	-	86,2/78,4	10,7/8,7
Al	-	82,2/79,9	10,5/10,1
C	19,1/22,5	1,5/1,3	0,5/1,3

შენიშვნა მრიცხველი ΦX 800, მნიშვნელი ΦX 900.

- რამდენჯერ ახდენენ ცვლაში ღუმელიდან ლითონისა და წილის გამოშვებას?

ცვლაში გადასამუშავებელ ფეროქრომს წილისთან ერთად ღუმელიდან უშვებენ 3-4 ჯერ.

- როგორ ამონაგიან ციცხვში უშვებენ შენადნობს? შენადნობის გამოშვება ხდება შამოტის აგურით ამოგებულ ციცხვში.
- რაში ჩამოასხავენ ლითონს? ლითონის ჩამოსხმა ხდება ბოჭვებში.

4.2. ფეროსილიკოქრომი

- რამდენგვარია ფეროსილიკოქრომი?

ფეროსილიკოქრომი არის ორგვარი სასაქონლო და გადასამუშავებელი. სასაქონლო ფეროქრომი გამოიყენება ფოლადის განუანგვისა და ლეგირებისათვის, ხოლო გადასამუშავებელი კი სილიკოთერმული გზით მცირე-ნახშირბადინი ფეროქრომის მისაღებად.

- ჩამოთვალეთ ფეროსილიკოქრომის მარკები ქიმიური შედგენოლობის ჩვენებით.

ფეროსილიკომანგანუმის მარკები შემდეგ ქიმიურ შედგენილობას უნდა აკმაყოფილებდეს, %:

(ГОСТ 4861-77)

მარკა	Si	Cr არანაკლები	C	P არაუმეტესი	S
ΦCX 13	10-16	55	6,0	0,04	0,03
ΦCX 20	16-23	48	4,5	0,04	0,02
ΦCX 26	23-30	45	3,0	0,03	0,02
ΦCX33	30-37	40	0,9	0,03	0,02
ΦCX 40	37-45	35	0,2	0,03	0,02
ΦCX 48	>45	28	0,1	0,03	0,02

- ფეროსილიკოქრომის მიღების რამდენი ხერხია ცნობილი?


ფეროსილიკოქრომის მიღების ორი ხერხია ცნობილი: ერთსტადიური (წილიანი) და ორსტადიური (უწილო).

- ერთსტადიური გამოდნობისას რა საკაზმე მასალები გამოიყენება?

ერთსტადიური გამოდნობის შემთხვევაში კაზმში გამოიყენება ქრომის მაღანი, კვარციტი და კოქსწვრილა.

- რა პრინციპს ემყარება ფეროქრომის გამოდნობის ორსტადიური მეთოდი და როგორი სახე აქვს ჯამურ რეაქციას?

ფეროქრომის ორსტადიური (უწიდო) მეთოდით გამოდნობა ემყარება კვარციტიდან ნახშირბადით სილიციუმის აღდგენას და კაზმში ერთსტადიური გზით მიღებული გადასამუშავებელი ფეროქრომის გამოყენებას. ჯამურ რეაქციას აქვს შემდეგი სახე:



გადასამუშავებელი კვარციტი კოქსწვრილა ფეროქრომი საკურძე ფეროქრომი აირი

- რა სიმძლავრის დუმელებში ახდენენ ფეროსილიკრომის (ორსტადიური მეთოდი) გამოდნობას და როგორია დნობის პროცესი?

ორსტადიური გზით ფეროსილიკრომანგანუმის გამოდნობას ახდენენ 16,5-33 მგა სიმძლავრის მადანაღდგენით დუმელებში, გამოდნობის პროცესი არის უწყვეტი.

- რით არის ამოგებული დუმელი?

დუმელი ამოგებულია ნახშირის ბლოკებით.

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება ორსტადიური გზით ფეროქრომის მისაღებად?

ორსტადიური გზით ფერომანგანუმის მისაღებად გამოიყენება კვარციტი (20-80 მმ), გრანულირებული გადასამუშავებელი ნახშირბადიანი ფეროქრომი, მცირე რაოდენობით ფოლადის ბურბუშელა (5-25 მმ) და ნახევრადკოქსი.

- რა ქიმიური შედგენილობა აქვს სილიკოქრომის წილას (წილური მეთოდი)?

სილიკოქრომის წილა შეიცავს, %

მარკა	SiO ₂	MgO	Al ₂ O ₃	≤SiC	≤Cr ₂ O ₃
ΦCX 20	42-45	30-35	13-16	2,0	1,0
ΦCX 33	43-46	28-32	13-16	3,0	1,0

- როგორია საკაზმე მასალების ხარჯი ტონა პროდუქციაზე?

ერთი ტონა ფეროქრომის მისაღებად საჭიროა:

მასალების ხარჯი, კგ/ტ:	Si-ის შემცველობა				
	13	23	33	43	50
კვარციტი	298 /634	520/881	742/1134	965/1320	1121/ ₁ ⁴⁶⁴
ქრომის მადანი	- /1905	-/1600	-/1420	-/1145	-/923
კოქსწვრილდა	117 /543	220/575	321/625	424/678	308/712
გადასამუშავე- ბელი ფეროქრომი	1089/-	911/-	803/-	648/-	525/-
ფოლადის ბურბუშელა	8/30	41/82	62/84	93/105	115/116
ელ.ენერგიის ხარჯი კვტ.სთ/ტ	1500/4770	2450/5660	3390/7040	4350/7770	5110/8870


შენიშვნა: მრიცხველი ორსტადიური (უწიდო) პროცესია; მნიშვნელი კი ერთსტადიური (წილიანი).

4.3. მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის

- ჩამოთვალეთ მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის ქვეჯგუფები.
სტანდარტების მიხედვით ცნობილია მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის სამი ჯგუფი:
 1. მცირეფოსფორიანი ($\leq 0,03\%$)
 2. მაღალფოსფორიანი ($\leq 0,05\%$)
 3. მაღალქრომიანი (75,0-95%) და დაბალფოსფორიანი ($\leq 0,02$)

- რა მეთოდით ახდენენ მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის გამოდნობას და როგორი სახე აქვს ჯამურ რეაქციას?

მცირენახშირბადიანი ფეროქრომი მიიღება სილიკო-თერმიული მეთოდით. პროცესი ემყარება ქრომის მადნიდან ფეროსილიკოქრომის სილიციუმით ქრომისა და რკინის ალლინას კაზმში CaO -ს არსებობისას. ჯამურ რეაქციას შემდეგი სახე აქვს:



- როგორია მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის გამოდნობისას წილის ოპტიმალური ფუძიანობა?

გამოდნობის პროცესი ოპტიმალურია, თუ წილის ფუძიანობა (CaO/SiO_2) 1,7-1,9 ინტერვალში მერყეობს.

- ჩამოთვალეთ მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის მარკები და აწვენეთ მათი ქიმიური შედგენილობა.

მცირე ნახშირბადიანი ფეროქრომი მარკების მიხედვით შემდეგი ქიმიური შედგენილობით ხასიათდება

მარკა	Cr არანაკლები	C	Si	P	S	Al
		ა რ ა უ მ ე ბ ე ს ი				
ФХ001А	68	0,01	0,8	0,02	0,02	0,7
ФХ001Б	68	0,01	0,8	0,03	0,02	0,7
ФХ002А	68	0,02	1,5	0,02	0,03	—
ФХ002Б	68	0,02	1,5	0,03	0,03	—
ФХ003А	68	0,03	1,5	0,02	0,03	0,7
ФХ003Б	68	0,03	1,5	0,03	0,03	0,7
ФХ004А	68	0,04	1,5	0,02	0,03	0,3
ФХ004Б	68	0,04	1,5	0,03	0,03	0,3
ФХ005А	65	0,05	1,5	0,03	0,03	—
ФХ005Б	65	0,05	1,5	0,05	0,03	—
ФХ006А	65	0,06	1,5	0,03	0,03	0,3
ФХ006Б	65	0,06	1,5	0,05	0,03	0,3
ФХ010А	65	0,10	1,5	0,03	0,03	0,3
ФХ010Б	65	0,10	1,5	0,05	0,03	0,3
ФХ015А	65	0,15	1,5	0,03	0,03	0,3
ФХ015Б	65	0,15	1,5	0,05	0,03	0,3
ФХ025А	65	0,25	2,0	0,03	0,03	—
ФХ025Б	65	0,25	2,0	0,05	0,03	—
ФХ050А	65	0,50	2,0	0,03	0,03	—
ФХ050Б	65	0,50	2,0	0,05	0,03	—

- მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის მიღების რამდენი მეთოდია ცნობილი და როგორია მათი არსი?

ფეროქრომის გამოდნობის ორი მეთოდია ცნობილი. პირველი მეთოდის (ერთსტადიური) არსი ელექტრო-რკალურ ღუმელში დნობას ემყარება (გამოყენებულია გრაფიტის ელექტროდები). კაზმში გამოყენებულია ქრომის მადანი, ფეროსილიკოქრომი და კირი. ღუმელში შენადნობს აყოვნებენ მანამ, სანამ წარმოქმნილი ფერო-ქრომი წონასწორობაში არ მოვა თავისივე წიდასთან. ამ შემთხვევაში ნახშირბადის შემცველობა ლითონში იზრდება (ელექტროდებიდან გადასვლის გამო).

მეორე მეთოდის (შერევის) მიხედვით რკალურ ელ-ღუმელში ჯერ აღნობენ ქრომის მადნისა და კირის ნარევს და შემდეგ ურევენ ასევე თხიერ მდგომარეობაში მყოფ ფეროსილიკოქრომს (ციცხვ-რეაქტორში).

- რა გავლენას ახდენს შერევის მეთოდი მცირენახშირბადიან ფეროქრომში ნახშირბადის შემცველობაზე?

შერევის მეთოდით გამოდნობისას ნახშირბადის შემცველობა ფეროქრომში შესაძლებელია $0,02\text{--}0,03\%$ -მდე შემცირდეს.

- რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის გამოსადნობად საჭირო საკაზმე მასალები?

ორივე მეთოდით ფეროქრომის გამოდნობისას საკაზმე მასალები (ქრომის მადანი, ფეროსილიკოქრომი და კირი)

მცირე რაოდენობით უნდა შეიცავდეს ნახშირბადსა და ფოსფორს.

- რა სიმძლავრის დუმელში ხდება მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის გამოდნობა ერთსტადიური მეთოდით და რა ოპერაციებისაგან შედგება გამოდნობის ტექნოლოგია?

ერთსტადიური მეთოდით მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის გამოდნობა ხდება 5000 კგა სიმძლავრის ელექტრორკალურ დუმელში. დუმელი მაგნეზიტის აგურითაა ამოგებული. გამოდნობის ტექნოლოგია შემდეგი ოპერაციებისაგან შედგება:

1. აბაზანის შეკეთება;
2. ფეროსილიკოქრომის პირველი ულუფის ჩატვირთვა დუმელში; დატვირთვის აღება და მადან-კირიანი ნარევის ნაწილის ჩატვირთვა;
3. დუმელში მიწოდებული კაზმის გადნობა;
4. ფეროსილიკოქრომის და მადანკირიანი ნარევის მეორე ულუფის ჩატვირთვა;
5. მეორედ მიწოდებული კაზმის გადნობა;
6. ლითონისა და წილის გამოშვება.

- რამდენი პერიოდისგან შედგება მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის გამოდნობის ტექნოლოგია?

მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის გამოდნობის ტექნოლოგია ორ პერიოდს მოიცავს:

პირველი პერიოდის დამთავრების შემდეგ ღუმელიდან ახდენენ წილის გამოშვებას, ხოლო მე-2 პერიოდის შემდეგ ღუმელიდან წილასთან ერთად ლითონსაც უშვებენ.

- როგორია მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის გამოსადნობი კაზმის მიახლოებითი შედგენილობა?

ფეროქრომის გამოსადნობი კაზმის შედგენილობაა, კა:

	I პერიოდი	II პერიოდი
ქრომის მადანი	1800	1800
კირი	800	1400
ფეროსილიკოქრომი	1200	200

- რა ტემპერატურისაა მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის წილა?

წილის ტემპერატურა ყოველთვის აღემატება ლითონის ტემპერატურეს და იგი პირველი პერიოდისათვის $1780-1850^{\circ}\text{C}$ -ს შეადგენს, ხოლო მეორე პერიოდისთვის $1740-1780^{\circ}\text{C}$ -ს.

- რა ტემპერატურისაა ლითონი?

ციცხვში გამოშვების შემდეგ ლითონის ტემპერატურა $1700-1750^{\circ}\text{C}$ -ს შეადგენს.

- რას უდრის წილის ჯერადობა?

წილის ჯერადობა 2,5-3,0 ინტერვალში მერყეობს.

- როგორი ქიმიური შედგენილობისაა მცირენასშირბადიანი ფეროქრომის წილა?

მცირენასშირბადიანი ფეროქრომის წილას აქვს შემდეგი ქიმიური შედგენილობა, %:

CaO 45-46%; SiO_2 26-27%; Cr_2O_3 5,0-6,0%; FeO 1,0-1,3%;
ფუძიანობა (CaO/SiO_2) 1,7.

- რა თვისებებით გამოირჩევა ფეროქრომის მიღების შერევის მეთოდი?

შერევის მეთოდით ფეროქრომის გამოდნობისას მაღანფლუსიან ნადნობში ნახშირბადის შემცველობა არის მცირე. ეგზოთერმული რეაქციების ხარჯზე დიდი რაოდენობის სითბო გამოიყოფა (სილიციუმით ქრომისა და რკინის ოქსიდების ადგენითა და CaO -სა და SiO_2 -ის შეერთებით), რაც კაზმში მყარი ფეროსილიკოქრომის გამოყენების საშუალებასაც იძლება. ამასთან, თხიერ მდგომარეობაში შერევით, კომპონენტების ურთიერთქმედების პარამეტრები კინეტიკური თვალსაზრისით გაცილებით მაღალია დუმელში გამოდნობასთან შედარებით.

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება მაღანფლუსიანი შენადნობის მისაღებად?

მაღანფლუსიანი შენადნობის მისაღებად გამოიყენება; ქრომის მაღანი $\text{DX}-1-1$ ($\text{Cr}_2\text{O}_3 \geq 50\%$; $\text{SiO}_2 \leq 7,0$; $\text{P} \leq 0,008$) და $\text{DX}-1-2$ მარკის ($\text{Cr}_2\text{O}_3 \geq 47,0$; $\text{SiO}_2 \leq 10,0\%$; $\text{P} \leq 0,008\%$) და კირი ($\text{CaO} \geq 89\%$, $\text{CO}_2 \leq 2-4\%$, ფრაქცია 5-50მმ).

ქრომის მაღანთან ერთად ქრომის კონცენტრატიც ($\text{Cr}_2\text{O}_3 \geq 48\%$, $\text{P} \leq 0,05\%$) შეიძლება იქნეს გამოყენებული.

- რა ქიმიური შედგენილობისაა შერევის მეთოდით მცირენასშირბადიანი ფეროქრომის მისაღებად გამოყენებული ფეროსილიკოქრომი?

გამოსადნობი მარკის მიხედვით ფეროსილიკოქრომი შეიძლება შეიცავდეს 48-51% Si-ს, 28,5-29% Cr-ს და $\leq 0,020\%$ P-ს.

- მაღანფლუსიანი შენადნობის მისაღებად რა თანაფარდობით ურევენ საკაზმე მასალებს?

მაღანფლუსიანი შენადნობის მისაღებად ყოველ პგ ქრომის მადანს უმატებენ 73-82 პგ კირს, რაც უზრუნველყოფს 27-29% Cr_2O_3 -ისა და 40-43% CaO -ს შემცველობის შენადნობის მიღებას. შენადნობის ფორმირების დასაჩქარებლად კაზმი მცირე რაოდენობით სილიციუმსაც ამატებენ.

- როგორ ახდენენ შენადნობების შერაგას?

მაღანკირიან შენადნობს ღუმელიდან უშვებენ მაგნეზიტით ამოგებულ ციცხვში და წონიან. საზღვრავენ შენადნობის მასას და მყარი დანამატების რაოდენობას. შენადნობში Cr_2O_3 -ის შემცველობისა და მყარი დანამატების რაოდენობის მიხედვით ადგენენ ფეროსილიკოუმის საჭირო რაოდენობას და ასხავენ ციცხვში იმ ინტერგალით, რომ იგი ეთანადებოდეს აღდგენითი პროცესების სიჩქარეს (200 პგ ფეროსილიკოქრომი/წთ). ციცხვიდან ციცხვში მრავალჯერადი გადასხმით უზრუნველყოფენ ფეროქრომის რაფინირებას.

- შერევის მეთოდით ფეროქრომის გამოდნობისას როგორია ტონა პროდუქციაზე საკაზმე მასალების ხარჯი?

ერთი ტონა ფეროქრომის (შერევის მეთოდი) მისაღებად იხარჯება, კგ/ტ:

ქრომის მადანი ($50\% \text{Cr}_2\text{O}_3$) —— 1750

ფეროსილიკოქრომი ($48\% \text{Si}$) —— 570

კირი ————— 1370

ელ.ენერგია კვტ.სთ/ტ ————— 2750

- რამდენია ქრომის ამოკრეფა ლითონში?

შერევის მეთოდით გამოდნობისას ქრომის ამოკრეფა ლითონში საშუალოდ 80%-ს შეადგენს.

- რა უარყოფითი მხარე აქვს შერევის მეთოდს?

ციცხვიდან ციცხვში გადასხმისას, შენადნობის შერევის პროცესში ადგილი აქვს თხევადი ფეროქრომის ჰაერთან კონტაქტს, რაც იწვევს ლითონში აზოტის შემცველობის გაზრდას და მისი მეტალურგიული ღირებულების დაქვეითებას.

- რა საშუალება არსებობს სილიკოთერმიული გზით მცირე აზოტიანი ფეროქრომის მიღების?

სილიკოთერმიული გზით მცირეაზოტიანი ფეროქრომი შეიძლება მიღებული იქნეს წინადობის ტიპის ვაკუმის ღუმელებში ფეროქრომის ვაკუმთერმული დამუშავებით, ან ინდუქციურ ვაკუმურ ელ.დუმელში მისი დეგაზაციით

- ძირითადად რა ფაქტორები განსაზღვრავს მცირენასშირბადიანი ფეროქრომის მიღების ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს?

მცირენასშირბადიანი ფეროქრომის მიღებისას ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს ძირითადად განსაზღვრავს ქრომის მადნის ხარისხი. ქრომის მადანში Cr_2O_3 -ის შემცირებით, იზრდება ელექტროგიისა და საკაზმე მასალების ხარჯი (ქრომის მადანი, ფეროსილიკოქრომი და კირი).

მაჩვენებელი	მადანში Cr_2O_3 -ის შემცველობა, %				
	42	44	46	48	50
ქრომის მადანი.კგ	2274	2160	2020	1966	1883
ქრომის მადანი, კგ Cr_2O_3 50%	1910	1901	1897	1888	1883
ФХС, კგ	6141	637	629	627	621
კირი, კგ	1860	1776	1691	1625	1556

- ახსენით ფეროქრომის ვაკუმის ქვეშ განასშირბადიანების არსი.

ამ ტექნოლოგიის არსი მდგომარეობს შემდეგში:

წინაღობის ტიპის ელ. ღუმელში 1-0,1 კა წნევის ქვეშ ფეროქრომის სხმულებს ($0,10-0,15\%$ C) 20-24 საათის განმავლობაში უტარებენ ვაკუმურთერმულ დამუშავებას $1450-1500^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურაზე.

- რამდენი კამერისგან შედგება ღუმელი?

ღუმელს აქვს სამი კამერა. წინასწარი გახურების კამერაში ტემპერატურა 1000°C -ს შეადგენს, მეორე

კამერაში ხდება იზოთერმული დაყოვნება (1450-1500⁰გ), ხოლო მესამსე კამერაში ნიმუში ციფრება.

4.4. საშუალონახშირგადიანი ფეროქრომის ქიმიური შედგენილობა.

- აჩვენეთ საშუალონახშირბადიანი ფეროქრომის ქიმიური შედგენილობა.

მარკებიდან გამომდინარე (ГОСТ 4757-79) საშუალონახშირბადიან ფეროქრომში ნახშირბადის შემცველობა 1,0-4% ინტერვალში მერყეობს, სხვა ელემენტების შემცველობა კი შემდგება: ≤2,0% Si; ≤0,03% P და ≤0,04% S. ახალი სტანდარტების მიხედვით (ISO 5448-81) ქრომის რაოდენობა ლითონში 45-75% დიაპაზონში იცვლება, ხოლო ნახშირბადისა და სილიციუმის მინიმალური შემცველობა შესაბამისად 0,5 და 1,5% შეადგენს.

- რა მეთოდით მიიღება ასეთი შედგენილობის საშუალონახშირბადიანი ფეროქრომი?

საშუალონახშირბადიანი ფეროქრომი (აღნიშნული ქიმიური შედგენილობის) მიიღება სილიკოთერმული და ჟანგბად-კონგერტორული გზით. უფრო ადრინდელია უფლუსო სილიკოთერმული პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს ფეროსილიკოქრომის სილიციუმით ქრომის მადნიდან ქრომისა და რკინის აღდგენას:



- რა რაოდენობის საკაზმე მასალებია საჭირო ფლუსიანი მეთოდით ერთი ტონა საშუალონახშირბადიანი ფეროქრომის გამოსაღნობად?

ერთი ტონა საშ.ნახშირბადიანი ფეროქრომის მისაღებად საჭიროა:


ქრომის მადანი (50% Cr ₂ O ₃)	1413	კგ
ფეროსილიკოქრომი (48%)	519	კგ
წილის სეპარაციით მიღებული ლითონი – 100 კგ		
კირი	1241	კგ
ელექტროდების მასა	14	კგ
ელ-ენერგია	2129	კვტ. სთ.

- რამდენია ქრომის ამოკრეფა ლითონში?

სილიკონოვანი მეთოდით საშ.ნახშირბადიანი ფერო-ქრომის გამოდნობისას ქრომის ამოკრეფა ლითონში 76-80%-ს შეადგინა.

- የወጪ በተመለከተው እንደሆነ የሚያስፈልግ ይችላል


კონვერტორული პროცესი ემყარება აირადი ჟანგბადით
ნახშირბადიანი ფეროქრომის ნახშირბადის ამოწვის
პროცესს:



$$\Delta G^\circ = -292600 + 46.1T, \quad \text{kJ/mol};$$



$$\Delta G^\circ = -316800 + 162,9T \text{ , } \text{J/mol}$$



$$\Delta G^0_T = -377510 + 85.61T, \quad \text{K/deg}$$

- როგორია კონვერტორში საშუალონახშირბადიანი ფეროქრომის მიღების ტექნოლოგია?

დამუშავებულია საშუალონახშირბადიანი ფეროქრომის მიღების ტექნოლოგია 15 ტონიან კონვერტორში, რომელ-საც ჟანგბადი წყლით გამაციქელი ქმინით ზემოდან მიეწოდება. კონვერტორში ყელიდან ასხავენ 7-11 ტ გადა-სამუშავებელ ნახშირბადიან ფეროქრომს ($\geq 60\%$ Cr; $\leq 1,0\%$ Si; $\leq 0,05\%$ P; $\leq 0,06\%$ S ნახშირბადის რაოდენობა შეზღუდული არ არის). ყოველ ერთ ტონა ლითონზე იხარჯება 80-100 გ³ ჟანგბადი. დნობის დამთავრების შემდეგ ლითონს აწვდიან 600-800კგ საშუალონახშირბა-დიან ფეროქრომის ჯართს და წიდის გათხიერების მიზნით 15-20 კგ FCX 48 მარკის გრანულირებულ ფერო-სილიკოქრომს.

- რამდენია ჟანგბადისა და საკაზმე მასალების ხარჯი ერთ ტონა პროდუქციაზე?

ერთ ტონა პროდუქციის მისაღებად იხარჯება:	
ნახშირბადიანი ფეროქრომი	—— 1230-1260 კგ;
ალუმინი	————— 5-8 კგ;
ჟანგბადი	————— 100 გ ³ .

- რას უდრის ქრომის ამოკრეფა ლითონში?

ქრომის ამოკრეფა ლითონში ჟანგბად-კონვერტორული დნობისას შეადგენს 80-81%-ს.


4.5. ლითონური მროვა

- ლითონური ქრომის რა მარკები მიიღება ალუმინოთერმიტ?


ალუმინოთერმიტ მიიღება ლითონური ქრომის შემდეგი მარკები (ГОСТ 5905-80): X99A, X99B, X98,5, X98 და X97, ციფრები ქრომის მინიმალურ შემცველობაზე მიუთითებს.

- აჩვენეთ ქრომის ოქსიდების ალუმინიტ აღდგენის შესაძლო რეაქციები.


ალუმინიტ ქრომის ოქსიდების აღდგენისას ადგილი აქვს ქრომის შუალედური ოქსიდის CrO₃-ს წარმოქმნას; აღდგენის პროცესი შემდეგი რეაქციებით მიმდინარეობს (298-2700 K):



$$\Delta G^0_T = -272340 + 11,07T, \text{ } \text{J}/\text{მოლ};$$



$$\Delta G^0_T = -403275 + 61,79T, \text{ } \text{J}/\text{მოლ};$$



$$\Delta G^0_T = -359630 + 37,5T, \text{ } \text{J}/\text{მოლ}.$$

- ლითონურ ქრომს რა საკაზმე მასალებით აღნობენ?

ლითონური ქრომის გამოსაღნობად იყენებენ ქრომის ოქსიდს (გადათვლით $\text{Cr}_2\text{O}_3 > 99$, მარკა OXM-0 და 98% მარკა OXM-1) და პირველადი ალუმინის ფხვნილს. ამასთან დუმელგარეშე დნობის შემთხვევაში, სითბოს

დამატებით წყაროდ გამოყენებულია ნატრიუმის გვარჯილა ($\text{NaNo}_3 > 99\%$), ხოლო ფლუსად კირი.

- ახსენით კაზმში CaO -ს როლი და დანიშნულება? კაზმში არსებული CaO Al_2O_3 -თან წარმოქმნის დაბალი დნობის ტემპერატურის მქონე ნაერთს, რის შედეგადაც მცირდება წილის დნობის ტემპერატურა. ამასთან, დამჟანგველ გარემოში შესაძლებელია კალციუმის ქრომიტოქრომატის $9\text{CaO} \cdot 4\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ ($t_{\text{დნ}} = 1218^{\circ}\text{C}$) წარმოქმნა, რომელიც ელ-ლუმელში ლითონური მანგანუმისა და მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის გამოდნობისას აუმჯობესებს ალუმინით ქრომის აღდგენის პროცესს.

- აღწერეთ ლუმელგარეშე ქრომის მიღების ტექნოლოგიური სქემა.

ლითონური ქრომის გამოდნობას ახდენენ თუკის ქურაში, რომლის ქვედა ნაწილი ამოგებულია მაგნეზიტის აგურით. ქურას სპეციალურ კამერაში ათავსებენ. დნობას ახორციელებენ კაზმით, რომელიც შეიცავს ქრომის ოქსიდს (OXM-0 და OXM-1 მარკა), ალუმინის ფხვნილსა და ნატრიუმის გვარჯილას. გამოდნობას იწყებენ დაბალი აალებით და დასაწყისში ქურაში აწვდიან კაზმის მხოლოდ 10-15%-ს. ანთებენ მაგნიუმის ფხვნილისა (ან ბურბუშელის) და გვარჯილის ნარევს და აღდგენითი პროცესის დაწყების შემდეგ ჩატვირთავენ კაზმის დარჩენილ რაოდენობასაც, ისე რომ კაზმი თანაბრად განაწილდეს მთელ ზედაპირზე. თბური დანაკარგების

თავიდან ასაცილებლად ქურას პეტავენ. მიღებულ სხმულს წყალში აციებენ და შემდეგ ამსხვრევენ.

- რა რაოდენობის საკაზმე მასალები იხარჯება ერთი ტონა ლითონური ქრომის მისაღებად და რისი ტოლია ქრომის ამოკრეფა?

ერთი ტონა ლითონური ქრომის (Cr 97%) მისაღებად საჭიროა:

Cr ₂ O ₃	-----	1650	კგ
ალუმინის ფხვნილი	-----	620	კგ
ნატრიუმის გვარჯილა	-----	140	კგ
ქრომის ამოკრეფა	-----	88%	

- აჩვენეთ ლითონური ქრომის საშუალო ქიმიური შედეგნილობა.

ლითონური ქრომი საშუალოდ შეიცავს:

Cr	98-99,3%	Al	1,1-0,1%	Si	0,3-0,1%	Fe	0,3-0,6%
C	0,01-0,02%	P	0,04%-0,006%	S	<0,02%	N	0,03-0,2%

- ალუმინოთერმიით რა მარკის და რა ქიმიური შედეგნილობის ფეროქრომის მიღებაა შესაძლებელი?
- ალუმინოთერმიით მიღებულ მცირენას შირბადიან ფეროქრომს აქვს შემდეგი ქიმიური შედეგნილობა:

ფეროქრომის მარკა	Cr	C	Si	S	P	Al
ΦХ 003А	75	0,03	0,5	0,015	0,010	0,4
ΦХ 004А	70	0,04	0,7	0,020	0,018	0,5

- რა საკაზმე მასალები გამოიყენება ალუმინო-თერმული მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის გამოსადნობად?

მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის გამოსადნობად გამოიყენება ქრომის კონცენტრატი ($58,5\% \text{ Cr}_2\text{O}_3$; $1.6\% \text{ SiO}_2$; $10\% \text{ Al}_2\text{O}_3$; $14\% \text{ MgO}$), პირველადი ალუმინის ფხვნილი, კირი და მცირე რაოდენობით გვარჯილა. გამოდნობას ახორციელებენ დახრილ სადნობ აგრეგატში.

- რას უდრის პროცესის ხელიდრითი სითბო და როგორია ქრომის ამოკრეფა?

პროცესის ხელიდრითი სითბო $3100\text{-}3180 \text{ } \text{K}/\text{d}\text{-ს}$ შეადგენს და იგი 2360°C ტემპერატურის მიღებას უზრუნველყოფს. ქრომის ამოკრეფა ლითონში $89\%-ია$, ხოლო გამდიდრების პროცესში დანაკარგების გათვალისწინებით კი 58% .

- როგორია ალუმინოთერმიით ფეროქრომის მიღების ტექნილოგიური მაჩვენებლები?

ალუმინოთერმიით მცირენახშირბადიანი ფეროქრომის მიღების ტექნიკო-ეკონომიკური მაჩვენებლები არის შემდეგი:

მ ა ჩ გ ე ნ ე ბ ე ლ ი		
მასალების ხარჯი, ტ;	დუმელგარეშე	ელ-დუმელში
კონცენტრანტი	2,215	1,756
ალუმინი	0,710	0,466
გვარჯილა	0,411	0,032
კირი	—	0,466
ელ-ენერგიის ხარჯი, კვტ.სთ/ტ	—	1240

მიღებული წიდა შეიცვას; %

Al₂O₃	Cr₂O₃	CaO	MgO	FeO	SiO₂
60	2-4	10-13	20-24	0,8-1	0,8-15

აღნიშნულ წიდას იყენებენ მაღალალუმინიანი ნახევრადპროდუქტებისა და ცემენტის მისაღებად.

4.6. აზოტირებული ფეროქრომი

- სად გამოიყენება აზოტირებული ფეროქრომი?

აზოტირებულ ფეროქრომს იყენებენ ფოლადის წარმოებაში ფიზიკო-ქიმიური თვისებების გასაუმჯობესებლად. იგი ნაწილობრივ ცვლის ნიკელს.

- რა რაოდენობითაა აზოტი აზოტირებულ ფეროქრომში?

დსთ-ს ქვეყნებში წარმოებულ ფეროქრომში აზოტის შემცველობა 10%-ს აღწევს.


- რა ნაერთებს წარმოქმნის აზოტი ქრომთან?

აზოტი ქრომთან წარმოქმნის მყარ ხსნარს [N]_{Cr} და ნიტრიდებს Cr₂N (11,87% N) და CrN (21,22%N).

- აზოტირებული ფეროქრომის მიღების რა ნაირსახეობა არსებობს, დაახასიათეთ თითოეული?

აზოტირებული ფეროქრომის ორი ნაირსახეობა არსებობს, გადნობილი და შეცხობილი. გადნობილი ფეროქრომი (2,0-4,0% N-ის შემცველობით), ინდუქციურ

ელექტრო დუმელებში ან პლაზმურ-რკალური დნობისას თხევადი მცირენას შირბადიანი ფეროქრომის აზოტით გაჯერებით მიიღება. თხევად ფეროქრომში მოლეკულური აზოტის გახსნას თან სდევს სითბოს გამოყოფა



შეცხობილი ფეროქრომი წარმოადგენს ვაკუმში განახშირბადიანებულ მაღალნახშირბადიანი ფეროქრომის აზოტით გაჯერებულ ფხვნილს (4,0-10,0% N). შეცხობილი აზოტირებული ფეროქრომი შეიძლება მიღებულ იქნეს აგრეთვე მცირენას შირბადიანი სილიკოთერმული ფეროქრომის აზოტირებით.

- რაში გამოიხატება მყარ მდგომარეობაში აზოტირებული ფეროქრომის მიღების არსი?

აღნიშნული პროცესის არსი მდგომარეობს მოლეკულურული აზოტის ატმოსფეროში წვრილფრაქციული ფეროქრომის გახურებაში იმ ტემპერატურაზე, რომელიც ნიტ-რიდების თერმოდინამიკურ მდგრადობასა [(Cr,Fe)₂] და (Cr,Fe)N] და აზოტირების მაღალ სიჩქარეს უზრუნველყოფს.

სამრეწველო პირობებში ათვისებულია ვაკუმის მეთოდით მაღალნახშირბადიანი ფეროქრომის განახშირბადიანების გზით მიღებული მცირენას შირბადიანი ფეროქრომის ბრიკეტის აზოტირება. განახშირბადიანების შემდგამ ვაკუუმის დუმელებში 1100°C ტემპერატურაზე 100 კპა წნევის ქვეშ შეჰყავთ აზოტი (99,5% N₂). აზოტირებული ფეროქრომის ბრიკეტების 3 – 4 კმა წნევის პირობებში

აციებენ $600\text{-}800^{\circ}\text{C}$ -მდე. ბრიკეტებს საბოლოო გაციება ხდება ჰაერზე.

- რა რაოდენობის მასალები იხარჯება ერთ ტონა აზოტირებული ფეროქრომის მისაღებად?

ერთი ტონა აზოტირებული ფეროქრომის ($6\text{-}8\%$ N; 60% Cr და $0,01\%$ C) მისაღებად იხარჯება:

გადასამუშავებული ნახშირბადიანი ფეროქრომი — 1100 კგ;

აზოტი ————— 150 კ³;

ელექტროენერგია —— 9500 კვტ.ს

ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԴՐԱՎԱՐԱ

1. М.И. Гасик, Н.П. Лякишев. Физикохимия и технология электроферросплавов. „Системные технологии”, Днепропетровск 2005
2. М.И.Гасик, Н.П.Лякишев, Б.И.Емлин. Теория и технология производства ферросплавов. Москва, „Металлургия” 1988
3. М.И.Гасик Марганец. Москва, „Металлургия” 1992
4. А.Ф.Каблуковский. Производство электростали и ферросплавов. Москва, ИКЦ „АКАДЕМКНИГА” 2003.

იბეჭდება ავტორთა მიერ ფარმოლგენილი სახით

გადაეცა წარმოებას 07.11.2008. ხელმოწერილია დასაბეჭდად
18.11.2008. ქაღალდის ზომა 60X84 1/16. პირობითი ნაბეჭდი თაბაზი 13,5.
ტირაჟი 100 ეგზ.

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი,

კოსტავას 77



Verba volant,
scripta manent

ISBN 978-9941-14-186-7

A standard linear barcode representing the ISBN number 978-9941-14-186-7.

9 789941 141867