

**ენერგოსისტემებში სიცენტრიზირებადი მართვა
სიცენტრიზირების მეთოდების გამოყენებით**

გორგა დალაქიშვილი, გელა ჭიკაძე, ვლადიმერ კეკნაძე, ვალიდა სესაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

რეზიუმე

განხილულია ენერგოსისტემებში სიცენტრიზირებადი პროცესების მართვა სიცენტრიზირების მეთოდების გამოყენებით. ნაჩვენებია, რომ მოდელირების შედეგები აჩვენებს სისტემის ტრაქტორიების კრებადობას სასურველ ატრაქტორებში გასწროვი მოძრაობის მოცემული რეჟიმებისათვის. მოტანილია ექსპერიმენტის შედეგები წრფივი, არაწრფივი და ელიფსური ფორმის ატრაქტორებისათვის.

საკანონი სიტყვები: ენერგოსისტემა. სიცენტრიზაცია. მართვა. არაწრფივი სისტემა. ატრაქტორი.

1. შესავალი

მართვადი სიცენტრიზაციის პროცედურება იმაში მდგრადია, რომ ორ ან მეტ (ზშირად პერიოდულ) $y_j(t)$ დინამიკურ პროცესს უნდა პქონდეს ერთნაირი განვითარების სტრუქტურა. კონტროლირებადი სისტემის სხვადასხვა ნაწილების ქცევის მსგავსების საჭირო დამთხვევა ანალიტიკურად გამოხატულია სიცენტრიზაციის პირობებით, რომლებიც შეძლება მოცემული იყოს ცხადი ან დიუერნციალური საჭირო — $y_{dj}(t)$ პერიოდული ამონასნების აღწერით, $y_1 = y_2 = \dots = y_m$ პროცესის განვითარების იდენტურობით ან უფრო ზოგადი წრფივი და არაწრფივი პოლონომიური $\varphi(y_1, y_2, \dots, y_m) = 0$ კავშირებით, ასევე პერიოდული ორბიტების ანალიტიკური აღწერით, რომლებიც მიჩნეულია არატრევიალური სისტემის ატრაქტორებად [1,2].

მართვადი სისტემის მოდელზე დაყრდნობით იყო შემთავაზებული სხვადასხვა მიდგომები. სიცენტრიზული რხევების ანალიზისათვის. ისინი შეიცავნ ლიაპუნოვის სტაბილიზაციის კლასიკურ მეთოდებს, გადამკვეთრი უკუკავშირების სიცენტრიზების კონცეფციას, წრფივი და არაწრფივი მეთოდების შეთანხმებულ კონტროლს, ორბიტების და ატრაქტორების სტაბილიზაციას.

სიცენტრიზაციას, ორბიტალური მოძრაობის მომზადების საშუალებით, გააჩნია გამოკვეთილად გეომეტრიული ხასიათი. ეს დაკავშირებულია მექანიკის ძირითად პრობლემებთან. მატერიალური წერტილის მოძრაობა გლუვ მრუდებზე (ნიუტონის, ბერტრანდის და სუსლოვის კლასიკური პრობლემები) ასევე თანამედროვე მიმართულებაა არაწრფივ მართვაში.

აქ ჩვენ ვიხილავთ ლაგრანჯის სისტემის ოცილატური ქცევის ანალიზს, სიცენტრიზაციის მთავარი პრობლემა წარმოდგენილია სისტემის გამოსავალის ცვლადების პოლონომიალური დამიკიდებულებით [3].

შესაფერისი დიაგრამების კოორდინატების გამოყენება ყველაზე მეტად შეთავსებადია სიცენტრიზაციის სისტემის მტკიცებასთან. მოძრავი ჩარჩოს თვისებები, რომლებიც დაკავშირებულია ატრაქტორთან, ისევე, როგორც ნაწილობრივი წრფივი სისტემის მოდელის აპროქსიმაცია ორბიტასთან ახლოს, საშუალებას გამოვალინოთ პრობლემის მთავარი გეომეტრიული და დინამიკური სპეციფიკური თვისებები და შემოვთავაზოთ არაწრფივი მართვის შესაფერისი კანონები.

ჩვენ შევისწავლეთ განსაკუთრებული შემთხვევები, დაკავშირებული ორკავშირიანი ლაგრანჯის სისტემის ორგანზომილებიან რხევებთან და შეგეგები წარმოდგენილია მიდგომის თვისებების გამოსავლენად.

ჩვენ ვიხილავთ სისტემას, დაკავშურებულს ღია სივრცეში, რომელიც აღწერილია ლაგრანჯის განტოლებით:

$$A(y) \ddot{y} + b(y, \dot{y}) = u \quad (1)$$

სადაც $u = \{u_j\}$, $y = \{y_j\}$ – მართვის (შესავალი) და გამოსავალის ცვლადების m -განზომილებიანი გექტორებია, $A = \{a_{jk}\}$ ონვერტირებადი მატრიცა და a_{jk}, b_j ფუნქციები გლუვა. (1) მოდელი შეიძლება წარმოდგენილი იქნას, როგორც m – არაწრფივი ონტერაქტიული SISO ქვესისტემების ერთობლიობა.

სინქრონიზაციის მარტივი პრობლემაა, განვსაზღვროთ (1) სისტემის გაშუალებული მოძრაობის ცვლადები:

$$\bar{y} = \frac{1}{m} \sum y_j \quad (2)$$

და მოვიყვანოთ $m=1$ სინქრონიზაციის პირობები:

$$y_1 = y_2 = \dots = y_m \quad (3)$$

სისტემური რხევების მოდელი მოცემულია გაშუალებული მოძრაობის მოდელის საშუალებით:

$$\ddot{\bar{y}} + 2\xi\omega\dot{\bar{y}} + \omega^2\bar{y} = 0 \quad (4)$$

სადაც ω – რხევების სიხშირეა და ξ დემფირების დამოკიდებულებაა $-1 < \xi < 1$. მაშინ, (3)-ის გათვალისწინებით $y_j = \bar{y}(t)$ და სისტემის ყველა ცვლადი ვითარდება (4) განტოლების პერიოდული ამოხსნის შესაბამისად.

რომ განვსაზღვროთ სინქრონული რეჟიმისაგან გადახრა, ჩვენ ვიხილავთ შეცდომებს:

$$\varepsilon_j = y_j - y_{j-1} \quad (5)$$

რომლებიც უნდა შევამციროთ სისტემური სინქრონიზაციის პროცესში. მაშინ სინქრონიზაციის მარტივი პრობლემა შემდეგნაირად ჩამოყალიბდება:

უნდა მოიძებნოს ისეთი მართვა $u = U(y)$, რომ ყოველი $y \in Y$ -თვის უზრუნველყოფილ იქნას სინქრონიზაციის პირობების მსარდაჭერა (ან შეცდომების ასიმპტოტური განულება) და მოცემული გაშუალებული რხევები $\bar{y}(t)$ (4) განტოლებიდან.

სინქრონიზაციის განზოგადებულ პრობლემებში შეიძლება ვიგულისხმოთ ის, რომ შეგვიძლია განვსაზღვროთ სინქრონული რხევების (1-სიხშირით) საერთო რეჟიმის უფრო მეტი რაოდენობა y_j ცვლადების წრფივი დამოკიდებულების ამორჩევით, რომლებიც იქნებიან ექვივალენტური ცალკეული რხევების ამპლიტუდების რანჟირებისა.

\bar{y} გაშუალებული მოძრაობის არაწრფივი დამოკიდებულება და უფრო რთული განსაზღვრა საშუალებას მოგვცემს, განვსაზღვროთ მოთხოვნები არაწრფივი რხევების თავისუფალი ფორმებისადმი.

(1) პრობლემის გადაწყვეტისათვის, შეკრული მარყუების მართვა უნდა ამოვირჩიოთ ისე, რომ მივაღწიოთ სასურველი სისტემური სივრცის განვითრებას, რომელიც აღწერილია (4), განტოლებებით.

განვიხილოთ ზემოთ განხილული მოდელების კერძო შემთხვევები:

1. წრფივი სინქრონიზაცია. სინქრონიზაციის პირობა მდგომარეობს შემდეგში:


$$y_1 - 2 \cdot y_2 = 0 \quad (6)$$

(6) ემთხვევა წრფის განტოლებას და გაშუალებული ცვლადი ამორჩეულია შემდეგი ფორმით:

$$\bar{y} = y_1 + y_2 \quad (7)$$


გაშუალებული მოძრაობის დინამიკა მოცემულია (4) განტოლებით, სადაც $\xi = 0$, $\omega = 2$.

მარყუების წრფივი სინქრონიზაციის გამოყენებისას იყო გამომუშავებული მნიშვნელოვანი მართვის მოწყობილობა. წრფის გასწვრივ სისტემის მოძრაობის ტრაექტორიები, დაწყებული სხვადასხვა შიდა წერტილებიდან ნაჩვენებია 1-ელ ნახაზზე.



ნახ.1. წრფივი სინქრონიზაცია

2. არაწრფივი სინქრონიზაცია. სინქრონიზაციის პირობა მოცემულია კუბური პარაბოლის განტოლებით $y_2 - 0.1 \cdot y_1^3 = 0$ და გაშუალებული ცვლადი $\dot{y} = 0$ წარმოდგენილია, როგორც $\ddot{y} = y_1$. სასურველი რხევები მიღევადია, როცა $\xi = -0.39$. როგორც პირველ შემთხვევაში, არაწრფივი სინქრონიზირებადი მარყუების გამოყენება, საშუალებას გვაძლევს ჩამოგაყალიბოთ მნიშვნელოვანი მართვის კანონები. სხვადასხვა საწყისი წერტილიდან დაწყებული, პარაბოლის გასწვრივ სისტემის მოძრაობის ტრაექტორიები და მისი გამოსასვლელების დროში ამოქმედება მოცემულია შე-2 ნახაზზე.




ნახ.2. არაწრფელი სინქრონიზაცია

3. სინქრონიზაცი ელიფსური ორბიტის მიმართ. სინქრონიზაციის პირობა მოცემულია ელიფსის განტოლებით.

$$\frac{(0.87y_1 + 0.5y_2)^2}{16} + \frac{(0.5y_1 - 0.87y_2)^2}{4} - 1 = 0 \quad (8)$$

თუ დავუშვებთ, რომ გასწვრივი ცვლადი $s^0 = 17.89$ და φ^0 – გამოთვლილია y_1 / y_2 და y_2 / y_1 ინვერტული ტრიგონომეტრიული ფუნქციების საშუალებით. პროპორციული გასწვრივი მოძრაობა მიღებულია $v_d = 1$ ნორმირებული სიხშირის ამორჩევით.

ელიფსურ ორბიტაზე სისტემის მოძრაობის ტრაექტორიები და სისტემის გამოსასვლელების დროზე დამოკიდებულება ნაჩვენებია მე-3 ნახაზზე.



ა) ბ) გ)

ნახ.3. სიქრონიზაცია ელიფსური ორბიტის მიმართ

მოდელირების შედეგები აჩვენებს სისტემის ტრაექტორიების კრებადობას სასურველ ატრაქტორებში გასწროვი მოძრაობის მოცემული რეჟიმებისათვის.

ლიტერატურა:

1. მართვის თეორია. სინერგეტიკა. წიგნი 3. თბ., სტუ. 2000
2. გუგუშვილი ა., სესაძე ვ., დალაქიშვილი გ.. სინქრონიზაციის პრობლემა და სიმეტრიების პრინციპი. „ინტელექტუალური“ №2(16), 2003, გვ.63-66
3. სესაძე ვ., დალაქიშვილი გ., ჭიკაძე გ., კეკენაძე ვ. ენერგეტიკული სისტემების გამოკვლევა მართვის არაწრფივი მეთოდების გამოყენებით. სტუ. თბ., 2009.

CONTROL OF SYNCHRONIZABLE PROCESSES IN POWER SYSTEMS USE METHODS OF SYNERGETICS

Dalakishvili Gocha, Chikadze Gela, Kekenadze Vladimer,
Sesadze Valida
Georgian Technical University

Summary

In the article there is considered a problem of control of synchronal processes in a power systems using synergetic methods. Results of modeling show convergence of a desirable trajectory of movement of system on modes of desirable attractors. Results of experiments for linear, nonlinear and elliptic attractors are given.

УПРАВЛЕНИЕ СИНХРОНИЗИРУЕМЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ МЕТОДАМИ СИНЕРГЕТИКИ

Далакишвили Г., Чикадзе Г., Кекенадзе В., Сесадзе В.
Грузинский Технический Университет

Резюме

Рассматривается проблема управления синхронизируемых процессов в энергетике методами синергетики. Результаты моделирования показывают сходимость желаемой траектории движения системы по режимам желаемых аттракторов. Приведены результаты экспериментов для линейных, нелинейных и эллиптических аттракторов.